

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula	1	Fecha de inspección	15/03/2024
Marca	OPEL INDUSTR.	Km. vehículo	79890 Km.
Modelo	Combo Life 1.5 Td 75kw (10 0cv) S/s Edición Plus L	Color Vehículo	Blanco
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	01/04/2024
VIN		Importe Daños Ext.	618,22 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	0,00 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: NO
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): NO	Tiene rueda repuesto: NO

A fecha 11/03/2024, personados en taller de gestión nos indican que el vehículo no ha sido depositado y que no tienen registro del mismo. Nos derivan a la central de LEASEPLAN, personados en ella nos indican que tampoco tienen registro del vehículo.

13/04 Veh peritado.

Inspeccionado el vehículo, se aprecian daños en los siguientes elementos :

- Ambos paragolpes.
- Bajo estribo lado D.
- Puerta corredera lado D.
- Aleta TD.
- Tirador puerta TI.
- Asuencia del tapacubo rueda DD.

Siguiendo con la verificación, el vehículo no esta dotado de permiso de circulación ni de ficha técnica, tampoco está dotado de manual de instrucciones ni de su segunda llave de repuesto.

Por otro lado, se ha inspeccionado estado de los cuatro neumáticos, respecto a esto indicar que los neumáticos manifiestan un correcto estado de conservación y desgaste :

- Neu DD / 3.28 mm
- Neu DI / 3.61 mm
- Neu TI / 4.82 mm

- Neu TD / 3.90 mm

El vehículo no está dotado de rueda de repuesto y de gato.

Por último, se inspecciona la zona maletero sin observar anomalías.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 79.890

Equipamiento

Manual

COMERCIAL COMBI CORTA C/PUERTA LAT DR - L1H1

TURBO-DIESEL 1499CC 55KW (75) - DV5RE YHW

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
YP00086180	Tapacubos rueda dl dr	1,00	19,15			19,15

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  62150210EM	Desmontar y montar Paragolpes dl (zona sup)	0,90 h	32,00			28,80
I  62040910	Desmontar y montar Moldura rejilla dl					
I  62150210	Desmontar y montar Paragolpes dl completo					
T1  68150210	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,90 h	32,00			28,80
I  665A0910	Desmontar y montar Protector pase rueda tr iz					
I  665A0910	Desmontar y montar Protector pase rueda tr dr					
I  68200911EM	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona iz)					
I  68200911EM	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona dr)					
T2   GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	2,85 h	32,00			91,20
T2   GtT9060R	Reparar Estribo dr	2,45 h	32,00			78,40

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=4) (L=0)					
 GtP9060R	Estribo dr Reparación (S=4) (L=0)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=6) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP7965R	Manilla ext puerta tr dr Reparación (S=0) (L=1)					
 GtP81050	Color Carrocería Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=2) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP69080	Paragolpes dl (zona sup) Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/03/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	19,15 €	Subtotal Horas MO	227,20 €	Subtotal Horas MO	193,60 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (7,10 h)	227,20 €	Subtotal M.O. (6,05 h)	193,60 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	227,20 €	Total mano de obra	193,60 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	19,15 €			Subtotal material	198,08 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	19,81 €
Total	19,15 €			Total del material	178,27 €
				Total sin descuentos	391,68 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	371,87 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	19,15 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	227,20 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	371,87 €	Base del impuesto	618,22 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	618,22 €	IVA (21%)	129,83 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	748,05 €
				Total	748,05 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	01/04/2021
Marca y modelo	OPEL INDUSTR. Combo Life 1.5 Td 75	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	Diesel	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	79890	Intervalo de mantenimiento	Binual o 40000 km
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	04/03/2024	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	13/03/2024	Entra en grúa	Si
Existe parte de grúa	No	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	01/03/2022	23389	
Revisión	13/02/2023	52858	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- CADENA ARBOLES DE LEVAS (ROTURA).

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME PREVIO	08/03/2024	Fecha de Peritación Posterior	
VEHÍCULO AUSENTE	11/03/2024	Vehículo Ausente	
INFORME PREVIO	15/03/2024	Vehículo Desmontado	
INFORME FINAL	23/03/2024	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

MEDIO DE ENTRADA A TALLER

Según nos informa JEFE DE TALLER, persona que nos atiende, el vehículo llegó hasta las instalaciones del taller en grúa. Solicitado parte de grúa nos indican que no disponen del mismo.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 13/03/2024 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca

Somos atendidos por JEFE DE TALLER, quien nos indica que no se dispone de documentación alguna ni libro de mantenimientos.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra desmontado.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. CADENA ARBOLES DE LEVAS (ROTURA).

En primera instancia no podemos realizar arranque del motor al estar este desmontado.

En conversación con el reparador, este nos indica que el vehículo habría llegado a sus instalaciones en grúa con motor que no arranca, que tras los desmontajes realizados localizan una rotura en la cadena de los arboles de levas.

En primera visita pericial comprobamos como dicho vehículo se encuentra desmontado constatando la rotura de dicha cadena de arboles de levas. Debido a esta rotura se produce la falta de movimiento a uno de los árboles de levas produciendo que las valvulas no abran y cierren de forma sincronizada con las valvulas movidas por el otro árbol, lo que ocasiona la desincronización de los elementos internos del motor y falta de funcionamiento al impedir la normal combustión y compresión.

En los elementos de la parte alta de motor hay restos de aceite muy degradado.

Del mismo modo, no se descartan daños en culata, en válvulas o cabeza de pistones.

Verificamos la bomba de inyección y el turbocompresor sin detectar agarrotamientos o roturas en estos elementos.

Consultado el historial de mantenimientos se han realizado de forma correcta antes de plazo de los 40.000km o bianual. Para el siguiente mantenimiento le quedan aprox. 13.000km

Atendiendo al estado en el que se encuentra el vehículo, motor con sedimento y depósitos de aceites degradado en su parte alta, podemos verificar que puede presentar algún daño oculto de gravedad en el motor, además de que debido a los sedimentos hallados en el motor podemos prever que el filtro de partículas este colmatado debido a las malas combustiones que el vehículo realizaba.

CONCLUSIONES CADENA ARBOLES DE LEVAS (ROTURA).

Tras verificar que el motor del vehículo se encontraba desmontado y observamos la rotura de la cadena de distribución, a consecuencia de esta rotura de la cadena no se puede descartar daños en la culata, las válvulas y cabezas de pistones además del resto del motor. También observamos sedimentos en el motor producidos por malas combustiones no descartamos daños en el filtro de partículas por colmatación

para una reparación de garantías recomendamos la sustitución de motor y del filtro de partículas.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la

mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Referencia

Atributos vehículo

Kilómetros 79.890

Equipamiento

Manual

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY

Interfaz

ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01
FECHA FABRICACIÓN 15/03/2021
EMBELLECEDORES RAIL LATERAL COLOR CARROCERIA - DDY36
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01
INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INT CROMADAS - DOR03
DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE - DXC09
SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09
SUSPENSION LEY 1 - DYJ08
GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02
CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39
ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR C/ESPEJO - DMG15
VERSION PORTON TR - DPB02
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40
ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INFERIOR Y SUPERIOR CERRADOS - DRB39
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10
ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02

INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15
VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06
GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07
Nº PR 16198
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR / ACOMPAÑANTE / LATERAL / CORTINA DL/TR - DNF15
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01
CRISTALES PORTON TR C/LUNA FIJA - DOV02
GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02
LLANTAS 6.5JX16" NEGRO - DDZJN
NEUMATICOS 205/60 R 16..92H - DPLCZ
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD403
CRISTALES LUNAS LAT TR MOVILES - DVG11
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12
ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32
REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

PLANTA DE MONTAJE FV
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05
ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02
MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58
SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA "STOP & START" - DYC03
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03
LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01
CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04
COMERCIAL FURGON CORTO C/2 PUERTAS LAT - L1H1
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO PUERTA LAT - DIZ26
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01
EMBELLECEDORES MOLDURA CAPO/PORTON PINTADA - DBO02
ACCESORIOS S/SEPARACION DE CARGA - DPX00

ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5" C/DECORACION - DGMAQ
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMAT - DUE05
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56
ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR - DIT02
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "DGT8C" - DLX24
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01
SEGURIDAD C/RETROVISOR INTERIOR - DRL02
GENERALES C/JUNTA INF Y TRAS PUERTAS DL - DJN16

TAPACUBOS 16" CHARVIN - DEHKT
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV02
CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01
CRISTALES LUNA/S TR TERMICA - DVC02
ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36
REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
▼	034	Juntas, arandelas, tornillería -	1,00	200,00			200,00
	LP 5W30 30	Aceite motor - - - NET2	5,30	13,13			69,59
	1634154080	Motor - Estándar	1,00	2.989,19			2.989,19
	9811737380	Tubo inyector nº 1	1,00	15,89			15,89
	9811737580	Tubo inyector nº 2	1,00	15,89			15,89
	9811737680	Tubo inyector nº 3	1,00	15,89			15,89
	9825615580	Tubo inyector nº 4	1,00	15,89			15,89
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 1	1,00	4,60			4,60
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 2	1,00	4,60			4,60
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 3	1,00	4,60			4,60
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 4	1,00	4,60			4,60
	9823885080	Tubo inf engrase turbo	1,00	17,23			17,23
	9825960780	Tubo engrase turbo	1,00	79,72			79,72
	9816940180	Junta tubo inf engrase turbo	1,00	15,82			15,82
	9816267280	Junta colector escape	1,00	47,39			47,39
	038036	Junta tr colector escape	1,00	2,81			2,81
	1631621980	Catalizador-filtro partículas - Estándar	1,00	1.136,47			1.136,47
	9813055180	Junta tubo entrada válvula EGR	1,00	7,94			7,94
▼	IAM-FRECORDSC	Anticongelante	1,00	35,00			35,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	T1 01020910	Sustituir Motor	10,50 h	36,97			388,19
	I 01010210EM	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
	I 01010820	Desmontar y montar Motor completo					
	I 01022715EM	Sustituir Aceite motor					
	I EM01020D	Desmontar y montar elementos en motor					
	NI 05012P11	Sustituir Anticongelante					
	NI 080A2610	Purgar Líquido accionamiento embrague					
	NI 09602711	Sustituir Aceite caja velocidades					
	T1 05012P11	Sustituir Anticongelante	0,40 h	36,97			14,79
	+ 01020910	Sustituir Motor					
	C 01010210EM	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
	T1 080A2610	Purgar Líquido accionamiento embrague	0,30 h	36,97			11,09
	+ 01020910	Sustituir Motor					
	T1 09602711	Sustituir Aceite caja velocidades	0,20 h	36,97			7,39
	+ 01020910	Sustituir Motor					
	C 09690210EM	Desmontar y montar Caja velocidades					
-	T1 16900910	Sustituir Junta tubo inf engrase turbo / Sustituir Tubo inf engrase turbo	0,20 h	36,97			7,39
-	T1 16960910	Sustituir Tubo engrase turbo	0,20 h	36,97			7,39
	I 033C0910	Sustituir, Desmontar y montar Catalizador-filtro partículas					
	I 141M0910EM	Desmontar y montar Resonador					
▼	T1 GtT034	Sustituir Juntas, arandelas, tornillería	0,00 h	36,97			0,00
▼	T2 GtT62000	Verificar Diagnósis	1,00 h	36,97			36,97
▼	T2 GtTG8810	Verificar Prueba en carretera	0,50 h	36,97			18,49

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/03/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	4.683,12 €	Subtotal Horas MO	491,70 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (13,30 h)	491,70 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	491,70 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	4.683,12 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	4.683,12 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	4.683,12 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	491,70 €	Total Tasas reciclado residuos	0,32 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	5.175,14 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	5.174,82 €	Total sin franquicia	5.175,14 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	5.175,14 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por