

DEKRA Automobil GmbH  
Lochhausener Str. 207, 81249 München

DB FuhrparkService GmbH  
Mainzer Landstrasse 169 - 171  
60327 Frankfurt am Main

DEKRA Automobil GmbH  
Rücknahmezentrum  
München-Lochhausen  
Lochhausener Str. 207  
81249 München  
Telefon 089 / 31690-0  
Fax 089 / 31690-222  
E-Mail  
muenchen-nord.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:  
Markus Gold  
Tel. direkt 089 31690-0

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen **F R4137**

Vertragsnummer	100117143
Leasingrückläufer	F-R 4137
Auftraggeber	DB FuhrparkService GmbH, Mainzer Landstrasse 169 - 171, 60327 Frankfurt am Main
Ihr Auftrag vom	18.07.2019
Besichtigung	18.07.2019 DEKRA Automobil GmbH, Rücknahmezentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249 München

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 18.07.2019 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
Restwertgebot	<b>15.731,09 EUR</b>	<b>18.720,00 EUR</b>

Die Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes stellt eine Momentaufnahme dar. Hierbei wurden die zum angegebenen Zeitpunkt am Markt ermittelten tatsächlichen Werte, unter Berücksichtigung der bekannten Marktschwankungen auf den genannten Zeitpunkt der Wertermittlung, zu Grunde gelegt. Bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt sind mögliche zukünftige Entwicklungen, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussion zu Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen, welche Auswirkungen auf den Fahrzeugmarkt und damit auf die genannten Werte haben können.

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 18.07.2019 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 18.07.2019.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 18.07.2019 durch Herrn Markus Gold bei DEKRA Automobil GmbH, Rücknahmezentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249 München, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Express Rückgabe!  
Fahrzeug zur Rückgabe verschmutzt. Besichtigung hierdurch eingeschränkt. Fzg.-angeliefert.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	Fa. DB FuhrparkService GmbH, Mainzer Landstraße 169, 60327 Frankfurt
Kennzeichen	F R4137
Tag der Erstzulassung	29.05.2018
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	29.05.2018

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2020
---------------	-----------

### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel Automobile

Typ / Verkaufsbezeichnung	Z-B / Insignia Sports Tourer 1.5 Direct Injection Turbo Business Edition
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1844 / AAI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VZM8EB5J1136131
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	121 kW / 1490 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	32.037

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 97 V	Goodyear /	A / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 V	Goodyear	A / O	5 mm
2 links	225 / 55 R 17 97 V	Goodyear	A / O	7 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 V	Goodyear	A / O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

### Serienausstattung

Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags (mehrstufig) und Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Dach-Designlinie, verchromt, Dachreling schwarz, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkamera (Gen.3), Fußgängerschutz, Fußraumbelichtung, vorn, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregler, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Innen- und Leseleuchten, vorn und hinten, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen, hinten (3 Stück), LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenksäule höhen/- längseinstellbar, Make-Up-Spiegel, beleuchtet, Mittelarmlehne, vorn, Navi 900 IntelliLink (Generation 2) mit 8"-Touchscreen-Farbdisplay, Nebelscheinwerfer, Parkbremse, elektrisch, Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, Polster: Stoff Milano iVm AGR-Sitz, Fahrer, Reifendruck-Anzeige, Räder: Leichtmetallräder 7 J x16 im 5 Doppelspeichen-Design, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Serviceintervallanzeige, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicherheitsnetz, Sitze: Ergonomiesitz mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.) Fahrer 8-fach einstellbar, Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer, Start/Stop System, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, Telefon: Wireless Charging, Traction Control (TC) Plus, Türaußengriffe, in Wagenfarbe mit Chromeinlage, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung, grün getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

### Sonderausstattung

Adapt. Geschwindigkeitsregler mit Frontkamera (Gen. 3), mit autom. Gefahrenbremsung, Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar, Fußraummatte, Gummi, 4- teilig, IntelliLux LED Matrix Licht, Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen, Lackierung: Metallic, Lederlenkrad, beheizt, OnStar, Paket: Edition (Sports Tourer), Paket: Innovations-Paket 1, Park & Go, Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R, Rückfahrkamera, Sicht-Ausstattung, Steckdose, 12V im Gepäckraum, Verkehrsschild-Assistent

---

## Zustandsbeschreibung

---

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Auf Grund von Fahrzeugalter / Laufleistung ist noch keine Wartung notwendig.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

akt. Hagelschaden lt. Gutachten, instandsetzen; Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 5); Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6);

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Innenraum,-Gepäckraumverkleidungen leichte Kratzer; Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Kotflügel vorne links Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur.

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Markus Gold

## Anlagen

Fotoanlage  
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.