

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	05/11/2024
Marca	OPEL INDUSTRI.	Km. vehículo	252300 Km.
Modelo	Vivaro 1.5 Diésel 88kw (120cv) S Std Express	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	27/10/2021
VIN		Importe Daños Ext.	2017,68 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	1901,61 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: NO
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: SI

A fecha 04/11/2024

Personado en el taller reparador indicar que el vehículo no se encuentra en sus instalaciones de

Me acaban de llamar para decirme que el vehículo se encuentra en otras instalaciones

Mañana pasamos por taller

A fecha 05/11/2024

Comprobamos que el vehículo inspeccionado se trata en este caso de un OPEL Vivaro con matrícula .

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar daños de estacionamiento y siniestros de circulación en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación, con suciedad de uso.

Accedemos al interior de la zona de carga y observamos que existen daños en la carrocería interior.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 252.300

Equipamiento

Manual

VERSION FURGON CHAPA - DBV02

VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07

ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO TR MADERA - DGB33

GENERALES VOLADIZO TR 795 MM - DQA07

CRISTALES S/LUNAS LAT TR - DVI00

ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00

Nº PR 16327

VERSION S/CABINA - DCA00

TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEP CARLA ""46 - B0P46

ASIENTOS CONDUCTOR ABATIBLE - DIV01

FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - DFH05

PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17

TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL INTERIOR PLASTICO ISOREL - DER24

GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 3275 - DYV06

INSTRUMENTACION PUERTAS PUERTA LATERAL NO MOTORIZADA C/CONDENACION ELECTRICA - DHL02

AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA AUTONOMO EVO 2 - DYR05

CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00

PLANTA DE MONTAJE U9

ASIENTOS ACOMPAÑANTE CON REGULACION ELEC - DIQ02

ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION ALTURA - DRH00

TAPICERIA/LINEA INT NEGRO - B0RFX

COMERCIAL FURGON L2 - B0DF2

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
98142793ZM	Guarnecido puerta carga tr iz	1,00	143,68			143,68
98142792ZM	Guarnecido puerta carga tr dr	1,00	143,68			143,68
98169982ZM	Moqueta piso maletero	1,00	2.847,06			2.847,06
98098780ZD	Guarnecido puerta tr dr	1,00	733,20			733,20
16167607ZD	Tapizado banqueta dl iz	1,00	358,17			358,17

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/11/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	4.225,79 €	Subtotal Horas MO	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (3,00 h)	0,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	0,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	4.225,79 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	4.225,79 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	4.225,79 €	Dto. sobre el total (55,00%)	2.324,18 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	0,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	1.901,61 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	4.225,79 €	IVA (21%)	399,34 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	2.300,95 €
				Total	2.300,95 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 252.300

Equipamiento

Manual

COMERCIAL FURGON L2 H1 CABINA PROFUNDA REPLEGABLE - B0DF6
GENERALES PARAGOLPES DL/TR ESTANDAR COLOR CARROCERIA - DPD22
ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO MADERA ESTANDAR + LATERALES MADERA - DGB36
LUCES S/FARO ANTINIEBLA - DPR00
LUCES C/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - DFE10
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO EQUIPAMIENTO INTERIOR ESTANDAR - DER00
CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00
CRISTALES S/LUNAS LAT TR - DVI00
Nº PR 16327











PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
ACABADO TECNICO FURGON NIVEL 2 - B0E0N
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 3275 - DYV06
GENERALES VOLADIZO TR 1145 MM - DQA08
VERSION FURGON CHAPA - DBV02
PLANTA DE MONTAJE U9

Automático

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
ESPAÑA ESPAÑA

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩	T2  GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,50 h	67,00			33,50
🚩	T2  GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,50 h	67,00			33,50
🚩	T2  GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	1,00 h	67,00			67,00
🚩	T2  GtT7402L	Reparar Panel ext puerta dl iz	1,00 h	67,00			67,00
🚩	T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	2,00 h	67,00			134,00
🚩	T2  GtT81050	Reparar Paragolpes tr	1,00 h	67,00			67,00
🚩	T2  GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	1,00 h	67,00			67,00
🚩	T2  GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	1,00 h	67,00			67,00
🚩	T2  GtT9006L	Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	2,00 h	67,00			134,00
🚩	T2  GtT9006R	Reparar Lateral dr carroc (zona tr)	1,00 h	67,00			67,00






Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=3) (L=3)					
	GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=3) (L=3)					
	GtP9006R	Lateral dr carroc (zona tr) Reparación (S=3) (L=3)					
	GtP9006L	Lateral iz carroc (zona tr) Reparación (S=3) (L=3)					
	GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=3) (L=3)					
	GtP7402L	Panel ext puerta dl iz Reparación (S=3) (L=3)					
	GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=3) (L=3)					
	GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=3) (L=3)					
	GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=3) (L=3)					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/11/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	737,00 €	Subtotal Horas MO	747,05 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (11,00 h)	737,00 €	Subtotal M.O. (11,15 h)	747,05 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	737,00 €	Total mano de obra	747,05 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	533,63 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	533,63 €
				Total sin descuentos	1.280,68 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	1.280,68 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	737,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	1.280,68 €	Base del impuesto	2.017,68 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.017,68 €	IVA (21%)	423,71 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	2.441,39 €
				Total	2.441,39 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	27/10/2021
Marca y modelo	OPEL INDUSTR. Vivaro 1.5 Dié	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	252300	Intervalo de mantenimiento	30000
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	252300
Fecha OR	24/09/2024	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	04/11/2024	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	02/02/2023	115600	Servicio inspección
Revisión	30/05/2023	147573	Servicio inspección
Revisión	21/09/2023	176250	Servicio inspección
Revisión	10/05/2024	225435	Servicio inspección

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- otros

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES	
INFORME PREVIO	04/11/2024 Fecha de Peritación Posterior
INFORME FINAL	05/11/2024 Vehículo peritado La valoración ha sido acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: daños en motor

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 04/11/2024 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca OPEL INDUSTR., modelo Vivaro 1.5 Diésel 88kw (120cv) S Std Express con matrícula:

Somos atendidos por _____ quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra desmontado.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. OTROS

Personado en el taller reparador me indican que el vehículo no se encuentra en sus instalaciones

Personado en el taller reparador indicar que el vehículo entra en grúa.

El usuario indica que circulando se le enciende luz de avería en motor en el cuadro y se le para el motor de propulsión. En el momento que se para el motor de propulsión este intenta arrancarlo sin éxito, procede a llamar a asistencia para que lo depositen en servicio oficial.

Una vez en el taller de gestión se le realiza una diagnosis electrónica y aparece fallo: P1113 (presión del circuito de carburante demasiado baja.).

Se procede a verificar los niveles del motor, comenzamos comprobando el nivel de líquido refrigerante, este se encuentra dentro de los niveles correctos indicados por el fabricante, seguidamente comprobamos el nivel de aceite motor, este también se encuentra dentro de los niveles correctos estipulados por el fabricante.

El vehículo no arranca y además el taller nos muestra un inyector, este se encuentra totalmente dañado, la cabeza de este se encuentra golpeada por lo que se confirma que se han producido daños en pistones e inyectores.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir el motor, el inyector junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

CONCLUSIONES OTROS

Tras lo anteriormente expuesto podemos confirmar la existencia de daños internos en el motor, el vehículo estaba circulando y al conductor se le enciende luz de avería en motor en el cuadro y se le para el motor de propulsión. En el momento que se para el motor de propulsión este intenta arrancarlo sin éxito. Se realiza una diagnosis electrónica y aparece fallo: P1113 (presión del circuito de carburante demasiado baja.).

Se procede a verificar los niveles del motor y se confirma que estos se encuentran dentro de los parámetros correctos establecidos por el fabricante.

El vehículo no arranca y además el taller nos muestra un inyector, este se encuentra totalmente dañado, la cabeza de este se encuentra golpeada por lo que se confirma que se han producido daños en pistones e inyectores.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir el motor, el inyector junto con sus líquidos y juntas correspondientes. No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 252.299

Equipamiento

Interfaz

CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S - DVC00
CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00
ASIENTOS DL PASAJERO 2 PLAZAS - DAX01
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA CURITIBA TRITONO MELTEM + TEP ""OV - B0POV
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO DE PROTECCION LATERAL INTERIOR ISOREL - DER06
TAPICERIA/LINEA INT NEGRO - B0RFX
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00
ACCESORIOS ILUMINACION INT DL/TR S/LECTOR DE MAPAS - DFC48
ACCESORIOS ASIDEROS DELANTEROS C/GANCHO - DCR17
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX01
LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - DPS02
LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00
CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04
CRISTALES S/LUNAS LAT TR - DVI00
CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
ACCESORIOS CAPO/PORTON S/ACCIONAMIENTO AUT - DD500
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES ACOMPAÑANTE ELECTRICO SECUENCIAL - DLU03
INSTRUMENTACION PUERTAS PUERTA LATERAL NO MOTORIZADA C/CONDENACION ELECTRICA - DHL02
INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE C/MANDO INTEGRADO - DJA11
INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS - DCC00
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
INSTRUMENTACION CONSOLA PORTAOBJETOS C/LUZ - DEG01
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01
EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO - DCK02
EQUIPO ELECTRICO BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD - DOZ01
EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06
MANUAL 6 VELOCIDADES ML6C - DVQ25
TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01
ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32
REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W - DVK89
SUSPENSION PUENTE DL ESTANDAR - DYW00
SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00
ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03
FRENOS DISCOS DE FRENO TR 290X12MM - DQH03
FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01
RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - DYI03
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 TPO - DLK11
ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO ECONOMICO - DMW03
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00
ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO ABIERTO - DRB31
ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00
CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
LUCES S/ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ00
CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39
CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00
CRISTALES LUNAS LAT ACUSTICAS - DSO06
RETROVISORES EXT CONDUCTOR ELECTRICO/TERMICO - DRJ05
ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00
CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02
INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES COND ELEC SECUENC - DLT03
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04
INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD - DGMAE
INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE00
VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE - DHG05
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 12 - DAE06
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
GENERAL CVM ML6CV - DBMCR
DIFERENCIAL PAR PUENTE 15 X 67 - DCW71
DIRECCION DIRECCION LEY DE VALVULA LEY 103 - DGE03
EMBELLECEDORES PROTECTOR LATERAL LARGO C/ESTRIBO - DEE42
ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
TURBO-DIESEL 1499CC 88KW (120) - DV5RUC YHV
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29
REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75
SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01
SUSPENSION CARGA UTIL NORMAL - DCZ01
ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
GENERAL DIESEL DV5RUC 88KW - B0FMC
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01
SUSPENSION LEY 1.2 - DYJ16
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 304X28MM - DOY06

GENERALES 2 PUERTAS TR 180° - DLL01
 GENERALES PARAGOLPES TINTADO EN MASA - DPD20
 LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02
 LUCES LUZ DIURNA - DEK01
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA PU + EMBELLECEDOR LAT - DUH66
 AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TRIPLE - DES05
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01
 ASIENTOS S/REPOSABRAZOS ASIENTOS DL - DJB00
 ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - DIP01
 LLANTAS 7.0JX16" GRIS - DDZQR
 LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA DE CHAPA C/NEUMATICO ESTANDAR - DRS03
 TAPACUBOS TAPABUJES - DEH48
 NEUMATICOS NEUMATICOS 16" - DOL07
 ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00
 Nº PR 16327
 VERSION FURGON CHAPA - DBV02
 VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
 ACABADO TECNICO FURGON NIVEL 1 - B0E0H
 GENERALES MANILLAS EXT NEUTRAS - DRZ48
 ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - DIQ01
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00

GENERALES VOLADIZO TR 795 MM - DQA07
 LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
 LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01
 LUCES S/LAVAFAROS - DND00
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 - DRCD6
 AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB - DYM01
 AUDIO/MULTIMEDIA S/AMPLIFICADOR - DUN00
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00
 SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00
 SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - DRL00
 ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION - DIT00
 ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION ALTURA - DRH00
 LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01
 LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00
 NEUMATICOS 215/65 R 16 106T RF - DPLGU
 NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
 PLANTA DE MONTAJE U9
 COMERCIAL FURGON L2 - B0DF2
 VERSION S/CABINA - DCA00
 PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 3275 - DYV06
 ASIENTOS DL PASAJERO S/REGULACION ALTURA - DIN00
 ASIENTOS DL SIN MASAJE - DYH00
 ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - DIW00

Automático

ESPAÑA ESPAÑA
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩	034	Juntas, arandelas, tornillería -	1,00	871,00			871,00
🚩	1638158980	Motor - Estándar	1,00	3.162,89			3.162,89
🚩	1677630180	Ud control inyección - Estándar	1,00	664,96			664,96
🚩	1637131380	Inyector nº 1 - Estándar	1,00	400,34			400,34

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩	T1 01020910	Sustituir Motor	20,60 h	61,00			1.256,60
🚩	I 01010210	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
🚩	I 01010820	Desmontar y montar Motor completo					
🚩	I EM01020D	Desmontar y montar elementos en motor					
🚩	NI 05012P11	Sustituir Anticongelante					
🚩	NI 080A2611	Purgar Líquido accionamiento embrague					
🚩	NI 09602711	Sustituir Aceite caja velocidades					
🚩	T1 05012P11	Sustituir Anticongelante	0,50 h	61,00			30,50
🚩	+ 01020910	Sustituir Motor					
🚩	I 05012610	Purgar Anticongelante					
🚩	C 15530910	Not available					
🚩	T1 080A2611	Purgar Líquido accionamiento embrague	0,30 h	61,00			18,30
🚩	+ 01020910	Sustituir Motor					
🚩	C 08440910	Desmontar y montar Bombín embrague					
🚩	T1 09602711	Sustituir Aceite caja velocidades	0,40 h	61,00			24,40
🚩	+ 01020910	Sustituir Motor					
🚩	C 10010210	Desmontar y montar Transmisión dl dr					
🚩	C 10020210	Desmontar y montar Transmisión dl iz					
🚩	T1 GtT034	Sustituir Juntas, arandelas, tornillería	0,00 h	61,00			0,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/11/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	5.099,19 €	Subtotal Horas MO	1.329,80 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (21,80 h)	1.329,80 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	1.329,80 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	5.099,19 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	5.099,19 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	5.099,19 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	1.329,80 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	6.428,99 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	6.428,99 €	Total sin franquicia	6.428,99 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	6.428,99 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por