

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	01/02/2021
Marca y modelo	CITROEN INDUST. Berlingo Talla M Blu	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	Diesel	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	102440	Intervalo de mantenimiento	Anual o 30000 km
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	02/12/2024	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	12/12/2024	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	31/08/2022	34011	34011 31/08/2022 15:03:46
Revisión	27/10/2023	62007	62007 27/10/2023 11:35:34

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- SISTEMA AD-BLUE
- PERDIDA DE ACEITE PARTE SUPERIOR MOTOR
- MANTENIMIENTO / TRABAJOS ADICIONALES.

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	16/12/2024	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 12/12/2024 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca CITROEN INDUST., modelo Berlingo Talla M Bluehdi 100 Control con matrícula

Somos atendidos por JEFE DE TALLER, quien nos hace entrega de libro de revisiones sin sellar.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar las averías que se reclaman

1. SISTEMA AD-BLUE

En primera visita pericial se realiza toma de datos y valoración de daños notificados.

El reparador indica que el vehículo llega a sus instalaciones circulando por sus propios medios debido a que presenta testigo de avería de motor y Adblue iluminados en el cuadro de instrumentos.

En primera instancia se cotejan los niveles de líquidos de motor, estando en estado y nivel acordes a las especificaciones del fabricante.

Acto seguido se acciona el contacto, tomando constancia de que los testigos del cuadro de instrumentos se iluminan correctamente, apagándose tras el arranque del motor.

Al respecto a la anomalía en el sistema Ad-blue, el reparador indica que habría procedido al borrado de memorias de avería motivo por el cual actualmente no hay testigos o presencia de testigos activados en display.

No obstante, el reparador nos indica que prueba de diagnosis de averías evidencia la existencia de un defecto en el sistema de anticontaminación, concretamente en el sistema de Adblue.

Posteriormente se revisa el nivel de este fluido en el menú interno del vehículo, confirmando que su nivel es correcto.

A continuación, analizada la toma de llenado y parte inferior del sistema de Adblue, no se aprecian daños por impacto, rezume de este fluido o defecto de repostaje.

El reparador indica que se trata de una anomalía en la bomba de presión de Adblue ubicada en el depósito de este sistema, aportando presupuesto referente al reemplazo del depósito y mano de obra de esta operación.

Taller valora la sustitución del FAP ya que el sistema Ad-blue no ha realizado correctamente sus funciones por lo que ha colmado internamente el sistema de escape sin descartar otros posibles ocultos.

CONCLUSIONES SISTEMA AD-BLUE

Dado lo anteriormente expuesto, debemos indicar que el testigo de motor y Adblue presentes en el cuadro de instrumentos vendría originado según el diagnóstico del reparador por una disfunción en la bomba de presión del circuito ubicada dentro del depósito de este fluido.

Esta anomalía afectaría al suministro de caudal de Adblue, el cual es inyectado en el sistema de escape con el objeto de reducir las emisiones de gases contaminantes por parte del motor, ocasionando anomalías en las emisiones y por ende la presencia del testigo de avería motor.

Así mismo, y una vez descartada la presencia de daños por alcance, colisiones en la parte baja del vehículo, así como tampoco se ha detectado deficiente nivel de este fluido en el depósito, debemos indicar que dada la edad y kilómetros que presenta el vehículo en la actualidad la bomba de presión de Adblue no debería de presentar aún fatiga de materiales que limitase su vida útil, por lo que entendemos que los componentes que llegan al final de su vida útil de manera prematura, sin factores ajenos más que el propio uso habitual, se entiende que presentan defectos de fabricación o diseño por el cual su vida útil se ve limitada de manera ostensible sin causa aparente.

2. PERDIDA DE ACEITE PARTE SUPERIOR MOTOR

Por otro lado, en valoración del motor se detecta un rezume de aceite procedente de su parte alta, informando el

reparador que procede de los culatines, siendo preciso el reemplazo de juntas, retenes de árboles de levas, sistema de distribución, etc.

En inspección, se detecta que la pérdida de estanqueidad procede de la unión sellada con junta líquida del culatín porta árboles, componente que se aloja entre la culata y la tapa de balancines.

Sobre el propio culatín no se detectan daños por deformación al alcance, por lo que se estima que el origen de la pérdida de estanqueidad radica en la propia junta sellada, la cual ha perdido propiedades.

Al respecto el reparador indica que para subsanar esta pérdida se precisa el desmontaje y sellado de este culatín porta árboles de levas, y por tanto el reemplazo de la correa de distribución.

CONCLUSIONES PERDIDA DE ACEITE PARTE SUPERIOR MOTOR

Dado lo anteriormente expuesto, debemos indicar que el rezume de aceite que presenta el motor en su sección superior estaría originada por una pérdida de estanqueidad a través de la unión con junta sellada entre la culata y el culatín porta árboles de levas.

Este culatín se encarga de sustentar los árboles de levas y se aloja en la sección superior de la culata, por lo que al presentar pérdida de estanqueidad en la junta que sella su unión con la culata parte del aceite empleado para la lubricación del motor fuga al exterior.

Finalmente, y una vez descartada deformación por sobrecalentamiento o manipulación previa que afecte a la estructura del culatín porta-árboles de levas, entendemos que la pérdida de propiedades de la junta sellada sería una consecuencia de la fatiga de materiales, sin otra causa aparente.

3. MANTENIMIENTO / TRABAJOS ADICIONALES.

Al respecto a los datos aportados en el cuadro de instrumentos, al vehículo le corresponde realizar el mantenimiento.

Adicionalmente se le ha detectado desgaste de forros de frenos eje delantero y falta de eficacia en los cuatro amortiguadores.

CONCLUSIONES MANTENIMIENTO / TRABAJOS ADICIONALES.

Le corresponde mantenimiento y los trabajos adicionales anteriormente descritos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 96.527

Equipamiento

Manual

COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY

GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD

GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

Interfaz

AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00

AUDIO/MULTIMEDIA AUTORADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D

AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00

ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01

SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 37500NM - DDH76

INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE00

CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39

CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00

EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11

GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03

CLIMATIZACIÓN S/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI00

NEUMATICOS 195/65 R 15 91H - DPLKE

INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01

INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01

ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO - DCG18

CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601

LUCES LUZ DIURNA LED - DEK08

ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - DCA00

LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01

VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07

ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29

REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 95W - DVK86

AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01

ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01

EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03

EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18

ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12

EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00

ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - DN501

TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05

ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00

GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE

ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00

ASIENTOS S/TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO00

CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S - DVC00

ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00

RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03

NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00

INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00

ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00

AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08

AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300

GENERALES S/JUNTA PUERTAS DL - DJN00

GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01

GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23

SUSPENSION CARGA UTIL 650KG - DCZ26

CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01

CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04

EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01

TAPICERIA/LINEA INT AMBIENTE CURITIBA MELTEM - B0POA

CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02

ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03

PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17

CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10

TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18

CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601

CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00

TAPICERIA/LINEA INT GRIS 3 - B0RFY

GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02

SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505

REFRIGERACION RADIADOR ESTANDAR - DMJ76

REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702

ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02

SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00

INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD - DGMAE

ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00

TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 TPO - DLK11

EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16

TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00

CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02

SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01

GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11

GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07

ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02

ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - DIW00

ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00

RETROVISORES EXT TERMICO - DON02

INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS - DCO00

TAPACUBOS TAPABUJES - DEHKZ

INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04

GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION ESTANDAR - DRO01

ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
 COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A
 CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01
 PLANTA DE MONTAJE FL
 SUSPENSION LEY 5 - DYJ14
 LLANTAS 6.5JX15" GRIS - DDZSH
 ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
 LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
 ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00
 ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
 ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00
 CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13
 ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70
 ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO TR EN GOMA - DGB23
 VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE - DHG05
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15
 EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
 EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06
 GENERAL CVM BE4/5 - DBMCL
 DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH
 DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07
 ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01
 SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - DRL00
 ACCESORIOS S/INDICADOR SOBRECARGA - DL900
 ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01
 SUSPENSION PUENTE DL ESTANDAR - DYW00

ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE ABSOLUTO - DQV01
 ASIENTOS RESPALDO DL S/PORTAOBJETOS - DME00
 VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
 Nº PR 16137
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03
 LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01
 ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01
 ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400
 ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
 ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02
 CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02
 CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA PLASTICO - DUH61
 EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA - DBP01
 EQUIPO MECANICO S/INSONORIZANTE MOTOR - DIX00
 MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30
 TIPO SELECTOR CCM5 VEL TIPO STT - B0G0J
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
 ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX13
 SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
 ACCESORIOS LUZ MALETERO - DEJ02
 ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00
 ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INSTR - DRB11
 FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 39000NM - DAG88

Automático

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
 ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩	034	Juntas, arandelas, tornillería -	1,00	393,17			393,17
	1638159380	Junta tapa culata - Nueva	1,00	29,49			29,49
	1628925680	Correa distribución	1,00	122,01			122,01
	9816296380	Tubo entrada rampa inyección	1,00	21,15			21,15
	9811737380	Tubo inyector nº 1	1,00	16,65			16,65
	9811737580	Tubo inyector nº 2	1,00	16,65			16,65
	9811737680	Tubo inyector nº 3	1,00	16,65			16,65
	9825615580	Tubo inyector nº 4	1,00	16,65			16,65
	9833305980	Amortiguador iz suspensión dl	1,00	134,87			134,87
	9833305980	Amortiguador dr suspensión dl	1,00	134,87			134,87
	9820366380	Tope amortiguador dl iz	1,00	31,93			31,93
	9820366380	Tope amortiguador dl dr	1,00	31,93			31,93
	9805961480	Disco freno dl iz - Nueva	1,00	107,58			107,58
	9805961480	Disco freno dl dr - Nueva	1,00	107,58			107,58
	1619790980	Pastillas freno dl - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic	1,00	99,72			99,72
	9826243280	Amortiguador iz suspensión tr	1,00	122,16			122,16
	9826243280	Amortiguador dr suspensión tr	1,00	122,16			122,16
	1631621980	Catalizador-filtro partículas - Estándar	1,00	1.190,51			1.190,51
	1682619780	Depósito AdBlue - Nueva	1,00	946,33			946,33
	9813930180	Inyector AdBlue	1,00	119,09			119,09
🚩	SIN REFERENCIA	Líquido limpieza motor	1,00	0,00			0,00
🚩	SIN REFERENCIA	Prueba en carretera	1,00	0,00			0,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
- T1	151B0910	Sustituir Depósito AdBlue	0,50 h	35,00			17,50
I	151B2710EM	Sustituir AdBlue					
I	665A0910	Desmontar y montar Protector pase rueda tr dr					
T2	00003210	Sustituir Prueba en carretera	0,50 h	35,00			17,50
T2	02121010EM	Desmontar y montar Caja alojamiento árbol levas	5,50 h	35,00			192,50
I	014K0910	Sustituir Junta tapa culata					
I	01810910	Sustituir, Desmontar y montar Correa distribución					
I	03400910	Desmontar y montar Tapa culata					
I	14020910	Desmontar y montar Filtro aire completo					
I	EM04550	Desmontar y montar Recubrimiento motor					
- T1	033C0910	Sustituir Catalizador-filtro partículas	0,80 h	35,00			28,00
T1	05012P11	Sustituir Anticongelante	0,40 h	35,00			14,00
+	15340910EM	Sustituir Tubo entrada rampa inyección					
C	15530910	Sustituir Tubo inyector nº 1 / Sustituir Tubo inyector nº 2 / Sustituir Tubo inyector nº 3 / Sustituir Tubo inyector nº 4					
C	15530910	Sustituir Tubo inyector nº 1 / Sustituir Tubo inyector nº 2 / Sustituir Tubo inyector nº 3 / Sustituir Tubo inyector nº 4					
C	15530910	Sustituir Tubo inyector nº 1 / Sustituir Tubo inyector nº 2 / Sustituir Tubo inyector nº 3 / Sustituir Tubo inyector nº 4					
C	15530910	Sustituir Tubo inyector nº 1 / Sustituir Tubo inyector nº 2 / Sustituir Tubo inyector nº 3 / Sustituir Tubo inyector nº 4					
- T2	15340910EM	Sustituir Tubo entrada rampa inyección	2,00 h	35,00			70,00
I	03630910	Desmontar y montar Válvula EGR					
NI	05012P11	Sustituir Anticongelante					
- T1	15520910	Sustituir Tubo inyector nº 1 / Sustituir Tubo inyector nº 2 / Sustituir Tubo inyector nº 3 / Sustituir Tubo inyector nº 4	0,10 h	35,00			3,50
- T1	23160910	Sustituir Amortiguador iz suspensión dl / Sustituir Amortiguador dr suspensión dl	2,10 h	35,00			73,50
I	22010210	Desmontar y montar Rueda dl iz					
I	23200910	Desmontar y montar Muelle iz suspensión dl					
I	23200910	Desmontar y montar Muelle dr suspensión dl					
I	EM4001L	Desmontar y montar Conj muelle-amortiguador dl iz					
I	EM4001R	Desmontar y montar Conj muelle-amortiguador dl dr					
T1	23830910	Sustituir Amortiguador iz suspensión tr / Sustituir Amortiguador dr suspensión tr	0,85 h	35,00			29,75
I	21510910	Desmontar y montar Protector puente tr					
I	22010210	Desmontar y montar Rueda tr iz					
I	22010210	Desmontar y montar Rueda tr dr					
I	238F0910	Desmontar y montar Muelle dr suspensión tr					
I	238G0910EM	Desmontar y montar Muelle iz suspensión tr					
- T1	25680910	Sustituir Disco freno dl iz / Sustituir Disco freno dl dr	0,80 h	35,00			28,00
I	25720910	Desmontar y montar Soporte pinza freno dl iz					
I	25720910	Desmontar y montar Soporte pinza freno dl dr					
T1	GtT034	Sustituir Juntas, arandelas, tornillería	0,00 h	35,00			0,00
T2	GtT62000	Verificar Diagnósis	2,00 h	35,00			70,00
T2	GtTG0100	Sustituir Líquido limpieza motor	1,00 h	35,00			35,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	3.781,15 €	Subtotal Horas MO	579,25 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (16,55 h)	579,25 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	579,25 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	3.781,15 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	3.781,15 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	3.781,15 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	579,25 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	4.360,40 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	4.360,40 €	Total sin franquicia	4.360,40 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	4.360,40 €

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula	0001EWH	Fecha de inspección	16/12/2024
Marca	CITROEN INDUST.	Km. vehículo	102440 Km.
Modelo	Berlingo Talla M Bluehdi 100 Control	Color Vehículo	Blanco
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	01/02/2021
VIN		Importe Daños Ext.	288,00 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	110,00 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): NO	Tiene rueda repuesto: NO

A fecha 16/12/2024 vehículo peritado.

Inspeccionado el vehículo, se aprecian daños en los siguientes elementos :

- Ambos paragolpes.

Siguiendo con la verificación, el vehículo no esta dotado de permiso de circulación ni de ficha técnica, tampoco está dotado de manual de instrucciones ni de su segunda llave de repuesto.

Por otro lado, se ha inspeccionado estado de los cuatro neumáticos, respecto a esto indicar que los neumáticos manifiestan un correcto estado de conservación, su desgaste sería el siguiente :

- Neu Delantero Derecho / 6,05 mm

- Neu Delantero Izquierdo / 5,42 mm

- Neu Trasero Izquierdo / 3,98 mm

- Neu Traesro Derecho / 2,43 mm

El vehículo está dotado de rueda de repuesto y de gato.

Por último, en inspección de la zona de carga, al respecto se constata buen estado pero con suciedad acumulada habitual.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 102.440

Equipamiento

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ

GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
SIN REFERENCIA	Limpieza interior del vehículo	1,00	100,00			100,00

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 Gt070	Reparar Reacondicionamiento zona de carga	0,00 h	0,00			100,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	100,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	100,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,00 h)	100,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	100,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	100,00 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	100,00 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	100,00 €	Dto. sobre el total (45,00%)	90,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	100,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	110,00 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	200,00 €	IVA (21%)	23,10 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	133,10 €
				Total	133,10 €

NOTAS

Manual No Actualizada Sin Precio Documentado por GT Motive Pieza prepintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 102.440

Equipamiento

Manual

COMERCIAL CARROCERIA CORTA - B0DAF
LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
VERSION TRAMPILLA TECHO TR - DNL01
VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04
GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23

LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
LUCES LUZ DIURNA LED - DEK08
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
Nº PR 16296

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02



GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD

Automático



ESPAÑA ESPAÑA
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	 62040910	Desmontar y montar Paragolpes dl	1,00 h	35,00			35,00
I	62040910	Desmontar y montar Moldura inf rejilla dl					
I	62150210	Desmontar y montar Paragolpes dl completo					
I	EM69700	Desmontar y montar Moldura rejilla dl					
T1	 68150210	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,90 h	35,00			31,50
I	665A0910	Desmontar y montar Protector pase rueda tr iz					
I	665A0910	Desmontar y montar Protector pase rueda tr dr					
I	69770910	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona iz)					
I	69780910	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona dr)					






Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	PLASTICO						
	GiP69050	Paragolpes dl Reparación (S=4) (L=0) Color Carroceria Completo					
	GiP81050	Paragolpes tr Reparación (S=4) (L=0) Color Carroceria Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	66,50 €	Subtotal Horas MO	120,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,90 h)	66,50 €	Subtotal M.O. (3,45 h)	120,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	66,50 €	Total mano de obra	120,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	112,33 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	11,23 €
Total	0,00 €			Total del material	101,10 €
				Total sin descuentos	233,08 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	221,85 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	66,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	221,85 €	Base del impuesto	288,35 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	288,35 €	IVA (21%)	60,55 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	348,90 €
				Total	348,90 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por