

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula	1	Fecha de inspección	28/01/2025
Marca	CITROEN	Km. vehículo	137091 Km.
Modelo	C3 Bluehdi 75kw (1 00cv) S&s Feel	Color Vehículo	Blanco
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	20/11/2020
VIN		Importe Daños Ext.	225,73 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	0,00 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: NO
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: SI

A fecha 27/01/2025 Comprobamos que el vehículo inspeccionado se trata en este caso de un CITROEN C3

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar que tan apenas cuenta con daños.

Inspeccionamos el interior del vehículo, donde no se encuentran daños.

Accedemos al interior de la zona de carga y observamos que existen leves daños en la carrocería interior.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 137.091

Equipamiento

Manual

ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01

VERSION MEDIA VIDA - DDJ04

EMBELLECEDORES S/PROTECTORES LATERALES - DEE00

PLANTA DE MONTAJE 76

LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00

VIN Decoder

BERLINA 5 PUERTAS - B0DA5

GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD

GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ




Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

ESPAÑA ESPAÑA






Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=2)					
PLASTICO						
 GtP81B50	Paragolpes tr (zona sup) Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo					
 GtP69080	Paragolpes dl (zona sup) Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €	Subtotal Horas MO	142,80 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,00 h)	0,00 €	Subtotal M.O. (4,20 h)	142,80 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	0,00 €	Total mano de obra	142,80 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	92,14 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	9,21 €
Total	0,00 €			Total del material	82,93 €
				Total sin descuentos	234,94 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	225,73 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
				Materiales certificados CZ: Si	
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	0,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	225,73 €	Base del impuesto	225,73 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	225,73 €	IVA (21%)	47,40 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	273,13 €
				Total	273,13 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes de Materiales Certificados CZ, estando sujeto a negociación y acuerdo particular. Los fabricantes de Materiales Certificados CZ pueden consultarse en la web: www.centro-zaragoza.com.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHICULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	20/11/2020
Marca y modelo	CITROEN C3 Bluehdi 75kw (1 0	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	YH01	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	137091	Intervalo de mantenimiento	30.000KM
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	23/01/2025	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	27/01/2025	Entra en grúa	Si
Existe parte de grúa	Si	Comentarios parte grúa	.
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	16/12/2024	134958	Revisión
Revisión	23/01/2024	119930	Revisión
Revisión	25/05/2023	96916	Revisión
Revisión	08/07/2022	63945	Revisión

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- Motor

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	28/01/2025	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: vehículo reportado en grúa. ruido de motor y se ha parado.

MEDIO DE ENTRADA A TALLER

Según nos informa _____ persona que nos atiende, el vehículo llegó hasta las instalaciones del taller en grúa. Se nos hace entrega del parte de grúa.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 27/01/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca CITROEN, modelo C3 Bluehdi 75kw (1 00cv) S&s Feel

Somos atendidos por : _____ quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra parcialmente desmontado.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. MOTOR

Durante la comprobación de los niveles, no tiene refrigerante ni lubricante debido a la avería que tiene.

Procedo a inspeccionar el cárter, descartando la existencia de impactos externos o aspectos anómalos que pudiesen relacionarse con la presente anomalía.

Durante su inspección puedo comprobar la existencia de restos metálicos.

Inspeccionado el bloque motor podemos confirmar como existen daños desde el interior que ha provocado su rotura, causado por la rotura de una de las bielas.

Comprobado historial de mantenimiento no encuentro anomalías, tampoco he encontrado aspectos anómalos externos que pudiesen guardar relación con la anomalía que nos ocupa, por lo que nos encontramos ante la rotura de su biela causada, muy posiblemente, por su fatiga de material.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir el motor junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

CONCLUSIONES MOTOR

Tras los desmontajes y comprobaciones realizados hemos podido comprobar la existencia de una de las bielas del motor, provocando la rotura interna del motor.

Teniendo en cuenta que los mantenimientos se han realizado de forma correcta nos encontramos ante una fatiga de material de dicho elemento.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir el motor junto con sus líquidos y juntas correspondientes. No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 137.091

Equipamiento

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY

Interfaz

ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA	ASIENTOS 3 REPOSACABEZAS TRASEROS
LUCES LUZ DIURNA LED	GENERALES MANILLAS COLOR (IMPRIMADAS)
GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE	LUCES FAROS ANTINEBLA
LLANTAS 6.5JX16"	TAPACUBOS 16" BABILONIA
NEUMATICOS INVIERNO 205/55 R 16	MECANICA CLASE 15 - DAE07
MECANICA BATERIA - DBK59	SUSPENSION LEY 2 - DYJ09
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF	EMBELLECEDORES MOLDURAS LATERALES ANCHAS
ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL
ASIENTOS TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL	ACCESORIOS ACABADO INT CROMADO
ADAS SISTEMA ALERTA TRAYECTORIA	ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA
Nº PR 16027	TRANSMISION BUJE - DYK01
PLANTA DE MONTAJE 76	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR	RETROVISORES EXT ELEC/TERMICO/ABATIBLE ELEC
RETROVISORES CON CARCASA COLOR (IMPRIMADA)	ANTIPOLUCION NORMA EU6+
REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START	EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE	MANUAL 5 VELOCIDADES - BE4_
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 266X22 MM	FRENOS FRENOS TR DISCO
CLIMATIZACIÓN CALEFACCION ADICIONAL	INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES CROMADAS
AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE	LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS BERLINA 5 PUERTAS
ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
LP 5W30 30	Aceite motor - - - NET1	3,95	8,06			31,84
1622805080	Motor - Estándar	1,00	4.665,71			4.665,71
9814224180	Junta tubo salida intercooler	1,00	5,45			5,45
9813756780	Junta tubo salida intercooler	1,00	27,97			27,97
9816267280	Junta colector escape	1,00	50,90			50,90
038036	Junta tr colector escape	1,00	2,95			2,95
9813068180	Junta válvula EGR	1,00	13,60			13,60
9813055180	Junta entrada enfriador EGR	1,00	8,53			8,53
9813055180	Junta tubo salida válvula EGR	1,00	8,53			8,53
1688280480	Abrazadera salida turbo - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic	1,00	4,39			4,39
ACLPI	Anticongelante - Genérico	4,00	3,00			12,00

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 01020910	Sustituir Motor	11,20 h	36,50			408,80
I 01010210	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
I 01010820EM	Desmontar y montar Motor completo					
I 01022715	Sustituir Aceite motor					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	EM01020D	Desmontar y montar elementos en motor					
NI	05012P11	Sustituir Anticongelante / Sustituir Anticongelante					
NI	09602711	Sustituir Aceite caja velocidades					
NI	49094311	Sustituir Fluido refrigerante a/c					
- T1	01022815	Sustituir Aceite-filtro	0,20 h	36,50			7,30
T1	05012P11	Sustituir Anticongelante / Sustituir Anticongelante	0,40 h	36,50			14,60
+	01020910	Sustituir Motor					
C	15530910	Desmontar y montar Tubo inyector nº 2					
C	15530910	Desmontar y montar Tubo inyector nº 3					
C	15530910	Desmontar y montar Tubo inyector nº 4					
C	15530910	Desmontar y montar Tubo inyector nº 1					
T1	09602711	Sustituir Aceite caja velocidades	0,30 h	36,50			10,95
+	01020910	Sustituir Motor					
C	10010210	Desmontar y montar Transmisión dl dr					
C	10020210	Desmontar y montar Transmisión dl iz					
T1	49094311	Sustituir Fluido refrigerante a/c	0,50 h	36,50			18,25
+	01020910	Sustituir Motor					
C	01010820EM	Desmontar y montar Motor completo					
T2	GtT62000	Verificar Diagnosis	1,00 h	36,50			36,50
T2	GtTG8810	Verificar Prueba en carretera	0,50 h	36,50			18,25

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	4.831,87 €	Subtotal Horas MO	514,65 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (14,10 h)	514,65 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	514,65 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	4.831,87 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	4.831,87 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	4.831,87 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	514,65 €	Total Tasas reciclado residuos	0,24 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	5.346,76 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	5.346,52 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	5.346,76 €
				Total	5.346,76 €

NOTAS

Manual

No Actualizada

Sin Precio

Documentado por GT Motive

Pieza repintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por