

| TIPO DE ORDEN DE SERVICIO | | | |
|---|--|------------------------|-----------------------------|
| VERIFICACION | ✓ PÉRDIDA TOTAL | ✓ TASACION | |
| DATOS DEL VEHICULO A PERITAR - ASEGURADO | | | |
| NOMBRE ASEGURADO | | | |
| MATRICULA | | COLOR | BLANCO-BRILLO BARNIZADOS |
| MARCA Y MODELO | BMW - SERIES 1 118D | FECHA 1ª MATRICULACION | 23/12/2022 |
| VIN | | KILOMETROS | 1 |
| TIPO VEHICULO | TURISMO | FECHA ULTIMA ITV | |
| DATOS DEL VEHICULO CONTRARIO | | | |
| MATRICULA | | COLOR | |
| MARCA Y MODELO | | FECHA 1ª MATRICULACION | |
| VIN | | KILOMETROS | |
| DATOS DEL SINIESTRO | | | |
| | | | |
| ESTADO DE CONSERVACION | REGULAR | | |
| NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS AL TALLER | 1 | | |
| VALOR VENAL | 23325 | | |
| VERSION DEL SINIESTRO | VF IBA CIRCULANDO DETRAS DE OTRO VH - CUANDO ESTOS ENTRAN EN UNA ROTONDA, VH SE PUSO A LA IZQ PARA ADELANTAR Y EL VH CONTRARIO EL CUAL IBA ENFRENTA HIZO O MISMO HACIENDO QUE EL COCHE DEL ASEGURADO FRENARA EN SECO Y SE BLOQUEARA Y ESTE SE DIO CON UNA FAROLA | | |
| CULPA | --- | | |

De acuerdo con sus instrucciones, atendimos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones, pasamos a rendirles el siguiente

INFORME TÉCNICO PERICIAL

Que dando cumplimiento a lo previsto en el art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a

1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

| Línea | Concepto |
|-------|-----------|
| 1 | DELANTERA |

2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Regular

3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 34,00 €
Precio Mano de Obra Pintura: 34,00 € €

RESUMEN

✗ Sin compromiso de pago

PIEZAS / RECAMBIOS

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| Subtotal Piezas | = | 12.887,89 |
| Total Piezas | = | 12.887,89 |

PINTURA

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| Subtotal M.O. Pintura (0 h) | = | 149,60 |
| Total M.O. Pintura (4,4 h) | = | 149,60 |
| Subtotal Materiales Pintura (€) | = | 104,50 |
| Total Materiales Pintura (sin dto.) | = | 104,50 |
| Dto. en Mat. Pintura (10,00 %) | = | 10,45 |
| Total Materiales Pintura (cod dto.) | = | 94,05 |
| Total Pintura | = | 243,65 |

MANO DE OBRA

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| Subtotal M.O. (31,34 h) | = | 1.365,56 |
| Total M.O. | = | 1.365,56 |

RESUMEN FINAL

| | | |
|------------------------------|---|------------------|
| Base Imponible | = | 14.497,10 |
| IVA (0,00 %) | = | 0,00 |
| POSIBLE INDEMNIZACIÓN | = | 14.497,10 |

4. INFORME COMPLEMENTARIO. PÉRDIDA TOTAL:

| DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN | |
|--|----------------|
| Valor venal (Según Ganvam) | 23325 € |
| Valor aproximado de reparación | 14497,1 € |
| Valor de restos | 1500 € |
| Franquicia | Sin franquicia |
| Valor a nuevo | Se desconoce |

5. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esa Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

ADAS PARKING ASSISTANT

ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA
ACCESORIOS PACK AERODINAMICO "M"
LUCES FAROS LEDS ADAPTATIVOS
ANTIPOLUCION KIT REDUCCION CO2
ESPAÑA ESPAÑA
LLANTAS ALE 7.5JX17" RADIOS DOBLES ESTILO 548
C/NEUMATICO EMERGENCIA

ADAS REGULADOR DE VELOCIDAD ACTIVO CON SISTEMA STOP & GO

BERLINA 5 PUERTAS
LUCES FAROS ANTINEBLA LED
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
TURBO-DIESEL 1995CC 110KW (150)
NEUMATICOS 205/55 R 16 91W

PIEZAS / RECAMBIOS

| N Breve | Referencia | Descripción | Uds | Precio(€) | Dpr(%) | I/D(%) | Total(€) |
|---------|-------------|---|------|-----------|--------|--------|----------|
| 35AA0 | 66315A9BE28 | Sensor proximidad | 1,00 | 621,00 | | | 621,00 |
| 35AG0 | 66316883738 | Soporte sensor proximidad | 1,00 | 21,46 | | | 21,46 |
| 560X0 | 65765A0BB38 | Sensor impacto dl | 1,00 | 139,01 | | | 139,01 |
| 56500 | 65812979071 | Sensor temperatura exterior - ALT 2 - Nueva | 1,00 | 55,03 | | | 55,03 |
| 6101L | 63119448099 | Faro iz | 1,00 | 1.578,51 | | | 1.578,51 |
| 6101R | 63119448100 | Faro dr | 1,00 | 1.578,51 | | | 1.578,51 |
| 6121R | 63115A0AFB0 | Ud control faro dr | 1,00 | 520,67 | | | 520,67 |
| 612JR | 63119448116 | Ud control luz diurna dr | 1,00 | 95,29 | | | 95,29 |
| 6151R | 63178089980 | Faro antiniebla dr | 1,00 | 293,08 | | | 293,08 |
| 69050 | 51119881567 | Paragolpes dl - PDC/PMA | 1,00 | 630,40 | | | 630,40 |
| 69060 | 51117459883 | Traviesa paragolpes dl | 1,00 | 203,25 | | | 203,25 |
| 69070 | 51119853825 | Absorbedor paragolpes dl | 1,00 | 43,86 | | | 43,86 |
| 690AR | 51117459888 | Sop dr traviesa paragolpes dl | 1,00 | 54,92 | | | 54,92 |
| 690Z0 | 51117480390 | Traviesa inf paragolpes dl | 1,00 | 86,00 | | | 86,00 |
| 690ZR | 51117459892 | Sop dr traviesa inf parag dl | 1,00 | 46,59 | | | 46,59 |
| 6915R | 51117459710 | Soporte dr paragolpes dl | 1,00 | 84,35 | | | 84,35 |
| 69200 | 51119850693 | Spoiler paragolpes dl | 1,00 | 157,65 | | | 157,65 |
| 69210 | 51119850691 | Embelcedor spoiler paragolpes dl | 1,00 | 157,65 | | | 157,65 |
| 69220 | 51119850695 | Tapa spoiler paragolpes dl | 1,00 | 78,95 | | | 78,95 |
| 69300 | 51118075612 | Soporte spoiler paragolpes dl | 1,00 | 36,21 | | | 36,21 |
| 69510 | 51118070941 | Rejilla paragolpes dl | 1,00 | 70,36 | | | 70,36 |
| 6951R | 51117459716 | Rejilla dr paragolpes dl | 1,00 | 47,59 | | | 47,59 |
| 6953R | 51118075626 | Tapa dr rejilla paragolpes dl | 1,00 | 49,26 | | | 49,26 |
| 6982R | 66205A1F7B5 | Sensor aparcamiento dl cent dr | 1,00 | 190,44 | | | 190,44 |
| 6985R | 66205A1F7B5 | Sensor aparcamiento dl dr | 1,00 | 190,44 | | | 190,44 |
| 6990R | 51747459750 | Tobera dr paragolpes dl | 1,00 | 35,73 | | | 35,73 |
| 6991R | 51118070944 | Tobera dr paragolpes dl | 1,00 | 26,31 | | | 26,31 |
| 70010 | 41009492428 | Capó dl | 1,00 | 634,00 | | | 634,00 |
| 7021L | 41009465225 | Bisagra iz capó dl | 1,00 | 55,22 | | | 55,22 |
| 7021R | 41009465226 | Bisagra dr capó dl | 1,00 | 55,22 | | | 55,22 |
| 7026R | 51238497234 | Soporte dr equilibrador capó | 1,00 | 20,57 | | | 20,57 |
| 7045R | 51237450925 | Soporte cerradura dr capó dl | 1,00 | 30,51 | | | 30,51 |
| 7051L | 51237468347 | Cerradura iz capó dl | 1,00 | 56,70 | | | 56,70 |
| 7051R | 51237468348 | Cerradura dr capó dl | 1,00 | 56,70 | | | 56,70 |
| 7101R | 41009492432 | Aleta dl dr | 1,00 | 304,41 | | | 304,41 |
| 7103R | 41007450380 | Soporte aleta dl dr | 1,00 | 21,26 | | | 21,26 |
| 7109R | 41007450390 | Soporte aleta dl dr | 1,00 | 30,35 | | | 30,35 |
| 7111R | 41007450384 | Soporte aleta dl dr | 1,00 | 31,99 | | | 31,99 |
| 7151R | 51717436628 | Protector pase rueda dl dr | 1,00 | 76,29 | | | 76,29 |
| 7155R | 51718497238 | Protector dl pase rueda dl dr | 1,00 | 34,10 | | | 34,10 |
| 60180 | 61669879310 | Depósito lavalunas | 1,00 | 75,12 | | | 75,12 |
| 60190 | 67127388349 | Bomba lavalunas | 1,00 | 75,23 | | | 75,23 |
| 60270 | 51647318491 | Soporte depósito lavalunas | 1,00 | 6,69 | | | 6,69 |
| 70810 | 51767450915 | Junta capó dl | 1,00 | 24,33 | | | 24,33 |
| 7081R | 51767476910 | Junta dl dr capó dl | 1,00 | 20,69 | | | 20,69 |
| 7125R | 41007427782 | Pase rueda dl dr - Nueva - Sección B | 1,00 | 236,21 | | | 236,21 |
| 7142R | 41219498396 | Refuerzo larguero sup dl dr | 1,00 | 104,21 | | | 104,21 |
| 71750 | 51117301605 | Traviesa inf frente | 1,00 | 99,01 | | | 99,01 |
| 71810 | 51647459878 | Traviesa sup frente | 1,00 | 74,12 | | | 74,12 |
| 7181R | 51647459882 | Traviesa sup dr frente | 1,00 | 113,17 | | | 113,17 |
| 71860 | 51647488284 | Refuerzo sup frente | 1,00 | 74,12 | | | 74,12 |
| 890XL | 51117301585 | Tirante punta larguero dl iz | 1,00 | 29,83 | | | 29,83 |
| 939A0 | 51757402947 | Protector mecánica delantera | 1,00 | 71,48 | | | 71,48 |
| 14250 | 51745A48F42 | Envolvente radiador | 1,00 | 93,14 | | | 93,14 |

| | | | | | |
|-------|-------------|---------------------------------------|------|--------|--------|
| 14300 | 51237461583 | Canalizador radiador | 1,00 | 93,14 | 93,14 |
| 14552 | 51135A48F41 | Regulador caudal aire radiador | 1,00 | 143,49 | 143,49 |
| 8640R | 51129850692 | Moldura estribo dr | 1,00 | 210,84 | 210,84 |
| 8646R | 51129850694 | Embellecedor moldura estribo dr | 1,00 | 147,59 | 147,59 |
| 2701R | 31605A2E012 | Transmisión dl dr | 1,00 | 997,34 | 997,34 |
| 27030 | 11118519508 | Soporte eje transmisión | 1,00 | 29,49 | 29,49 |
| 3001R | 31126879844 | Brazo suspensión dl dr | 1,00 | 164,23 | 164,23 |
| 3027R | 31216876854 | Mangueta dl dr - MINUS - Nueva | 1,00 | 331,86 | 331,86 |
| 302AR | 31206874443 | Conjunto buje-rodamiento dl dr | 1,00 | 290,86 | 290,86 |
| 3063R | 51117301604 | Prolongador dr puente dl | 1,00 | 98,68 | 98,68 |
| 309B0 | 37146854697 | Varilla sensor altura eje dl | 1,00 | 12,10 | 12,10 |
| 309C0 | 37146872919 | Soporte sensor altura eje dl | 1,00 | 8,89 | 8,89 |
| 4005R | 31306877060 | Amortiguador dr suspensión dl | 1,00 | 176,22 | 176,22 |
| 4061R | 31306862864 | Bieleta dr estabilizadora dl | 1,00 | 55,65 | 55,65 |
| 4303L | 36125A89399 | Neumático dl iz - CONTINENTAL - Nueva | 1,00 | 185,53 | 185,53 |
| 4303R | 36125A89399 | Neumático dl dr - CONTINENTAL - Nueva | 1,00 | 185,53 | 185,53 |
| 3620R | 32106899816 | Conj bieleta dr dirección | 1,00 | 159,26 | 159,26 |

MANO DE OBRA

| N Operación | Descripción | Tiempo(h) | Precio(€) | Dpr./I/D | Total(€) |
|-------------|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 3611501 | Desmontar y montar Llanta rueda dl iz | 0,42 | 34,00 | 0 | 14,28 |
| GiT4311L | Reparar Llanta rueda dl iz | 0 | 0,00 | 0 | 150,00 |
| GiT4311R | Reparar Llanta rueda dl dr | 0 | 0,00 | 0 | 150,00 |
| 6620610 | Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido dl | 0,17 | 34,00 | 0 | 5,78 |
| TC2 | Puesta a disposición del vehículo | 0,17 | 34,00 | 0 | 5,78 |
| 5123620 | Sustituir Cerradura iz capó dl / Sustituir Cerradura dr capó dl | 0,42 | 34,00 | 0 | 14,28 |
| 6312647 | Sustituir Faro iz / Sustituir Faro dr | 0,5 | 34,00 | 0 | 17,00 |
| 5123600 | Sustituir Soporte cerradura dr capó dl / Sustituir Cerradura dr capó dl | 0,17 | 34,00 | 0 | 5,78 |
| 3714511 | Sustituir Varilla sensor altura eje dl / Sustituir Soporte sensor altura eje dl | 0,17 | 34,00 | 0 | 5,78 |
| 3153541EM | Sustituir Soporte eje transmisión | 0,17 | 34,00 | 0 | 5,78 |
| 3112552 | Sustituir Brazo suspensión dl dr | 0,17 | 34,00 | 0 | 5,78 |
| 3121503 | Sustituir Mangueta dl dr | 0,17 | 34,00 | 0 | 5,78 |
| 3135515 | Sustituir Bieleta dr estabilizadora dl | 0,08 | 34,00 | 0 | 2,72 |
| 3131504 | Sustituir Amortiguador dr suspensión dl | 0,33 | 34,00 | 0 | 11,22 |
| 3160504 | Sustituir, Desmontar y montar Transmisión dl dr | 0,58 | 34,00 | 0 | 19,72 |
| 3221734 | Sustituir Conj bieleta dr dirección | 1,17 | 34,00 | 0 | 39,78 |
| 3612500 | Sustituir Neumático dl dr | 0,33 | 34,00 | 0 | 11,22 |
| 4111072 | Sustituir Pase rueda dl dr | 23,17 | 34,00 | 0 | 787,78 |
| 4135600 | Sustituir Soporte aleta dl dr | 0,08 | 34,00 | 0 | 2,72 |
| 4135600 | Sustituir Soporte aleta dl dr | 0,08 | 34,00 | 0 | 2,72 |
| 4135600 | Sustituir Soporte aleta dl dr | 0,08 | 34,00 | 0 | 2,72 |
| 4161571 | Sustituir Bisagra iz capó dl | 0,17 | 34,00 | 0 | 5,78 |
| 4161502 | Sustituir Capó dl | 0,42 | 34,00 | 0 | 14,28 |
| 4135582 | Sustituir Aleta dl dr | 0,08 | 34,00 | 0 | 2,72 |
| 5111780EM | Sustituir Tirante punta larguero dl iz | 0,17 | 34,00 | 0 | 5,78 |
| EM3063R | Sustituir Prolongador dr puente dl | 0,17 | 34,00 | 0 | 5,78 |
| 5111761 | Sustituir Sop dr traviesa paragolpes dl | 0,17 | 34,00 | 0 | 5,78 |
| 5111781 | Sustituir Sop dr traviesa inf parag dl | 0,08 | 34,00 | 0 | 2,72 |
| 5111657 | Sustituir Paragolpes dl | 0,83 | 34,00 | 0 | 28,22 |
| 6631621 | Sustituir Sensor proximidad | 0,25 | 34,00 | 0 | 8,50 |
| 6311761 | Sustituir Ud control faro dr | 0,08 | 34,00 | 0 | 2,72 |
| 6100730 | Programar Ud control faro dr | 0,33 | 34,00 | 0 | 11,22 |
| 6317576 | Sustituir Faro antiniebla dr | 0,08 | 34,00 | 0 | 2,72 |
| 4133711 | Sustituir Traviesa sup frente | 0,08 | 34,00 | 0 | 2,72 |

PINTURA

| Descripción: den.+pos.+nivel + (%pintado) | Material | Tiempo(h) | I/D(h) | Total(€) |
|---|----------|-----------|--------|----------|
| Pintar E4M Aleta DL DR - Sustitución | 12,77 | 0,55 | | 31,47 |
| Pintar E4M Capó - Sustitución | 53,73 | 2,35 | | 133,63 |
| Pintar E4M Constante pintura | 6,00 | 1,10 | | 43,40 |
| Pintar E4M Paragolpes DL - Sustitución | 32,00 | 0,40 | | 45,60 |

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| Subtotal Piezas | = | 12.887,89 |
| Total Piezas | = | 12.887,89 |

PINTURA

| | | |
|-------------------------------------|---|--------|
| Subtotal M.O. Pintura (0 h) | = | 149,60 |
| Total M.O. Pintura (4,4 h) | = | 149,60 |
| Subtotal Materiales Pintura (€) | = | 104,50 |
| Total Materiales Pintura (sin dto.) | = | 104,50 |
| Dto. en Mat. Pintura (10,00 %) | = | 10,45 |

Total Materiales Pintura (cod dto.) = 94,05

Total Pintura = 243,65

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (31,34 h) = 1.365,56

Total M.O. = 1.365,56

RESUMEN FINAL

| | | |
|------------------------------|----------|------------------|
| Base Imponible | = | 14.497,10 |
| IVA (0,00 %) | = | 0,00 |
| POSIBLE INDEMNIZACIÓN | = | 14.497,10 |