

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	18/05/2018
Marca y modelo	TOYOTA INDUST. Hilux 2.4 D-4d Cabin	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	Diesel	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	232287	Intervalo de mantenimiento	15.000 km o 1 año
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	10/02/2025	Revisiones correctas	Si
Fª 1ª visita	10/02/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

Nº	
Dir	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	20/06/2023	182.850	REVISIÓN PERIÓDICA
Revisión	19/01/2024	197.604	REVISIÓN PERIÓDICA
Revisión	14/06/2024	212.671	REVISIÓN PERIÓDICA
Revisión	09/01/2025	230.153	REVISIÓN PERIÓDICA

La compañía solicita peritar estas posibles averías:
- Cremallera de dirección.

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	10/02/2025	Vehículo peritado	La valoración ha sido acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 10/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca TOYOTA INDUST., modelo Hilux 2.4 D-4d Cabina Doble Gx con matrícula

Somos atendidos por | quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación, ficha técnica y libro de revisiones sellado.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. CREMALLERA DE DIRECCIÓN.

Tras visita realizada a taller nos indica el responsable del mismo la avería que presenta el vehículo, siendo esta la cremallera de dirección así como el motor de arranque, no se ha podido verificar dichos daños mecánicos ya que sería preciso el desmontaje y comprobaciones necesarias.

En conversación con el responsable del taller nos indica que el vehículo acude en grúa al taller dado que sufre de averías en el arranque y dirección.

Una vez escuchado al responsable del taller procedemos a la inspección del vehículo.

En primer lugar, comprobamos que los testigos luminosos del cuadro de mandos funcionan correctamente.

Revisamos el vano motor, en el que encontramos que los niveles de aceite motor y líquido anticongelante son correctos entre el nivel máximo y mínimo que estipula el fabricante. Revisamos el depósito del líquido de dirección viendo como esta por debajo del mínimo.

Procedemos a realizar prueba de arranque del motor viendo como este no arranca y produce un ruido anómalo. Revisando el vano motor junto al responsable del taller en búsqueda del origen del ruido encontramos que el motor de arranque se encuentra deteriorado por lo que no cumple su función imposibilitando el arranque del motor.

Revisando los bajos también encontramos que la cremallera de dirección y su bomba fugan líquido de dirección.

En el habitáculo probamos a girar el volante de lado a lado notificando un ruido metálico proveniente de la cremallera de dirección constatando los daños internos en esta.

CONCLUSIONES CREMALLERA DE DIRECCIÓN.

Vehículo que no arranca y ruido al girar debido a una avería en el motor de arranque y sistema de dirección.

Para una reparación de calidad y garantía será necesaria la sustitución del motor de arranque, cremallera de dirección, bomba de dirección y otros elementos pertinentes.

No es posible descartar la aparición de daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Cerrada

Atributos vehículo

Kilómetros 231.849

Fecha de matriculación 18/05/2018

Equipamiento

VIN Decoder

TODO TERRENO CABINA LARGA - DCB

TURBO-DIESEL 2393CC 110KW (150) - 2GDFTV

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
281000L05284	Motor arranque - OPTIFIT - Economic	1,00	512,66			512,66
442500K733	Caja dirección completa	1,00	1.939,47			1.939,47
443100K130	Bomba d/a	1,00	1.292,78			1.292,78
0444606110	Jgo reparación bomba d/a	1,00	42,50			42,50
444110K130	Tubo salida bomba d/a	1,00	375,44			375,44
444060K230	Tubo salida caja d/a	1,00	377,55			377,55
 SIN REFERENCIA	Líquido dirección	1,00	39,45			39,45

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
- T1  280011	Sustituir Motor arranque	0,30 h	29,15			8,75
- T1  444011	Sustituir Tubo salida bomba d/a	0,90 h	29,15			26,24
I 004446	Purgar Líquido dirección					
- T1  444041	Sustituir Tubo salida caja d/a	0,10 h	29,15			2,92
T2  444072	Sustituir Jgo reparación bomba d/a	2,10 h	29,15			61,22
I 444071	Sustituir, Desmontar y montar Bomba d/a					
I 444131	Desmontar y montar Polea bomba d/a					
- T1  444401	Sustituir Caja dirección completa	1,00 h	29,15			29,15
I EM4301L	Desmontar y montar Rueda dl iz					
I EM4301R	Desmontar y montar Rueda dl dr					
I EM939FL	Desmontar y montar Protector iz mecánica delantera					
I EM939FR	Desmontar y montar Protector dr mecánica delantera					
- T1  EM37510	Desmontar y montar Tubo salida dep líquido d/a	0,10 h	29,15			2,92
I EM04550	Desmontar y montar Recubrimiento motor					
 T2  GtT43500	Verificar Geometría eje dl	0,00 h	0,00			45,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	45,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	4.579,85 €	Subtotal Horas MO	131,20 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,50 h)	176,20 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	176,20 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	4.579,85 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	4.579,85 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	4.579,85 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	176,20 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	4.756,05 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	4.756,05 €	Total sin franquicia	4.756,05 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	4.756,05 €

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	10/02/2025
Marca	TOYOTA INDUST.	Km. vehículo	232287 Km.
Modelo	Hilux 2.4 D-4d Cabina Doble Gx	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	18/05/2018
VIN		Importe Daños Ext.	2790,00 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	333,98 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: NO
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: NO

A fecha 10/02/2025 Personado en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones, procediendo a realizar reconocimiento del mismo.

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar diversos daños de estacionamiento y pequeños siniestros de circulación en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra con daños en tapizados y suciedad de uso. Accedemos a la zona de carga observando suciedad por el uso.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Cerrada

Atributos vehículo

Kilómetros 232.287
Fecha de matriculación 18/05/2018

Valores Configurables

COMPROMISO

NO

Equipamiento

Manual

GENERALES PARAGOLPES COLOR (PINTADO) - 104B

COMERCIAL GX

VIN Decoder

TODO TERRENO CABINA LARGA - DCB

TURBO-DIESEL 2393CC 110KW (150) - 2GDFTV

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
538050K170	Protector pase rueda dl dr	1,00	228,71			228,71
815700K100	Piloto adicional freno	1,00	161,14			161,14
521520K100	Embellecedor iz paragolpes tr	1,00	270,17			270,17
521510K100	Embellecedor dr paragolpes tr	1,00	270,17			270,17
754690K050	Anagrama tr marca	1,00	46,89			46,89

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 811011	Desmontar y montar Piloto tr dr	0,30 h	29,15			8,75
T1 811011	Desmontar y montar Piloto tr iz	0,30 h	29,15			8,75
T1 811571	Sustituir Piloto adicional freno	0,30 h	29,15			8,75
I EM84XB0	Desmontar y montar Refuerzo tapa maletero					
T1 531041	Sustituir Protector pase rueda dl dr	0,30 h	29,15			8,75
I EM4301R	Desmontar y montar Rueda dl dr					
T1 750211	Sustituir Anagrama tr marca	0,50 h	29,15			14,58
- T1 752051EM	Desmontar y montar Retrovisor dr	0,20 h	29,15			5,83
I 672401	Desmontar y montar Asidero int puerta dl dr					
I 675171	Desmontar y montar Interruptor elevallunas dl dr / Desmontar y montar Tapa interruptor puerta dl dr					
I EM7596R	Desmontar y montar Tapa int retrovisor dr					
- T1 752051EM	Desmontar y montar Retrovisor iz	0,20 h	29,15			5,83
I 672401	Desmontar y montar Asidero int puerta dl iz					
I 675161	Desmontar y montar Jgo interruptores puerta dl iz / Desmontar y montar Tapa interruptor puerta dl iz					
I EM7596L	Desmontar y montar Tapa int retrovisor iz					
T1 810121	Desmontar y montar Faro dr completo	0,80 h	29,15			23,32
I 520011EM	Desmontar y montar Paragolpes dl					
I 810151A	Ajustar faros					
- T1 810121	Desmontar y montar Faro iz completo	0,20 h	29,15			5,83
- T1 EM8127L	Sustituir Embellecedor iz paragolpes tr	0,40 h	29,15			11,66
I EM81050	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona iz)					
T1 EM8127R	Sustituir Embellecedor dr paragolpes tr	0,60 h	29,15			17,49
I EM81040	Desmontar y montar Paragolpes tr completo					
I EM81050	Desmontar y montar Paragolpes tr					
I EM81050	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona dr)					
T2 GtT70010	Reparar Capó dl	0,50 h	29,15			14,58
T2 GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,20 h	29,15			5,83

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,30 h	29,15			8,75
T2  GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,50 h	29,15			14,58
T2  GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,30 h	29,15			8,75
T2  GtT7575L	Reparar Anagrama puerta dl iz	0,20 h	29,15			5,83
T2  GtT7575R	Reparar Anagrama puerta dl dr	0,20 h	29,15			5,83
T2  GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,30 h	29,15			8,75
T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,30 h	29,15			8,75
T2  GtT84612	Reparar Anagrama tr modelo	0,20 h	29,15			5,83
T2  GtT84XA0	Reparar Tapa maletero	3,00 h	29,15			87,45
T2  GtT903ZL	Reparar Pilar B iz c/estribo	2,50 h	29,15			72,88
T2  GtT903ZR	Reparar Pilar B dr c/estribo	2,00 h	29,15			58,30
T2  GtT9050L	Reparar Aleta tr iz	3,70 h	29,15			107,86
T2  GtT9050R	Reparar Aleta tr dr	4,50 h	29,15			131,18
T2  GtT92010	Reparar Techo	0,50 h	29,15			14,58
T1  672191	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr	0,50 h	29,15			14,58
I 670301	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl dr					
I EM7530R	Desmontar y montar Lámina aislante puerta dl dr					
I EM7564R	Desmontar y montar Embellecedor manilla ext dl dr					
T1  672191	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,50 h	29,15			14,58
I 670301	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl iz					
I 672101	Desmontar y montar Bombín c/llave puerta dl iz / Desmontar y montar Embellecedor manilla ext dl iz					
I EM7530L	Desmontar y montar Lámina aislante puerta dl iz					
T1  672201	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr iz	0,40 h	29,15			11,66
I 670311	Desmontar y montar Guarnecido puerta tr iz					
T1  672201	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr dr	0,40 h	29,15			11,66
I 670311	Desmontar y montar Guarnecido puerta tr dr					

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=3) (L=21)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=2) (L=5)					
 GtP900WL	Lateral iz carrocería (zona cent) Reparación (S=1) (L=5)					
 GtP900WR	Lateral dr carrocería (zona cent) Reparación (S=1) (L=5)					
 GtP92010	Techo Reparación (S=3) (L=15)					
 GtP903ZL	Pilar B iz c/estribo Reparación (S=2) (L=6)					
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=2) (L=5)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=3) (L=7)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=3) (L=7)					
 GtP903ZR	Pilar B dr c/estribo Reparación (S=2) (L=6)					
 GtP9050R	Aleta tr dr Reparación (S=5) (L=21)					
 GtP84XA0	Tapa maletero Reparación (S=3) (L=12)					
 GtP9050L	Aleta tr iz Reparación (S=5) (L=21)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=3) (L=7)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=3) (L=7)					
PLASTICO						
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	977,08 €	Subtotal Horas MO	731,75 €	Subtotal Horas MO	437,25 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (25,10 h)	731,75 €	Subtotal M.O. (15,00 h)	437,25 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	731,75 €	Total mano de obra	437,25 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	977,08 €			Subtotal material	716,14 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	71,61 €
Total	977,08 €			Total del material	644,53 €
				Total sin descuentos	1.153,39 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	1.081,78 €

Varios	
Total Varios	0,00 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
 Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	977,08 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	731,75 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	1.081,78 €	Base del impuesto	2.790,61 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.790,61 €	IVA (21%)	586,03 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	3.376,64 €
				Total	3.376,64 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Cerrada

Atributos vehículo

Kilómetros 232.287
Fecha de matriculación 18/05/2018

Valores Configurables

COMPROMISO

NO

Equipamiento

VIN Decoder

TODO TERRENO CABINA LARGA - DCB

TURBO-DIESEL 2393CC 110KW (150) - 2GDFTV

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
±	710720KL70C2	Tapizado banqueta dl iz	1,00	627,20			627,20
🚗	SIN REFERENCIA	Limpieza interior del vehículo	1,00	80,00			80,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 🚗	711711	Sustituir Tapizado banqueta dl iz	1,20 h	29,15			34,98
I	711011EM	Desmontar y montar Conj banqueta asiento dl iz					
I	711041EM	Desmontar y montar Asiento dl iz					
I	EM9555L	Desmontar y montar Guarnecido int banqueta dl iz					
I	EM9556L	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl iz					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	707,20 €	Subtotal Horas MO	34,98 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,20 h)	34,98 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	34,98 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	707,20 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	707,20 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	707,20 €	Dto. sobre el total (55,00%)	408,20 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	34,98 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	333,98 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	742,18 €	IVA (21%)	70,14 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	404,12 €
				Total	404,12 €

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza repintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por