

En el presente informe, manifiesta bajo juramento que actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

### Atributos de la Valoración

Estado Abierta

### Atributos vehículo

Kilómetros 349.420

### Equipamiento

#### VIN Decoder

Nº SERIE 2016002640

#### Automático

ESPAÑA ESPAÑA - B15

BERLINA 4 PUERTAS - K&S

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  57295550	Desarmar/Despiezar Puerta dl iz	2,50 h	35,00			87,50
NI 57511900	Desmontar y montar Puerta dl iz					
T2  57511900	Desmontar y montar Puerta dl iz	0,40 h	35,00			14,00
+ 57295550	Desarmar/Despiezar Puerta dl iz					
I 57518100EM	Ajustar Puerta dl iz					
T2  63691900	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,70 h	35,00			24,50
+ 63695550	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
I 70391900	Desmontar y montar Guarnecido faldón tr					
I 94311900	Desmontar y montar Piloto tr iz					
I 94311900	Desmontar y montar Piloto tr dr					
T2  63695550	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr	0,40 h	35,00			14,00
NI 63691900	Desmontar y montar Paragolpes tr					
T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	1,00 h	35,00			35,00

### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=6) (L=0)					
GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=2) (L=0)					
GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=2) (L=0)					
PLASTICO						
GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=6) (L=0) Color Carrocería Completo					
GtP8640R	Moldura estribo dr Reparación (S=1) (L=0) Color Carrocería Completo					

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	175,00 €	Subtotal Horas MO	225,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (5,00 h)	175,00 €	Subtotal M.O. (6,45 h)	225,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	175,00 €	Total mano de obra	225,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	217,47 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	217,47 €
				Total sin descuentos	443,22 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	443,22 €
<b>Varios</b>					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
<b>Total</b>					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	175,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	443,22 €	Base del impuesto	618,22 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	618,22 €	IVA (21%)	129,83 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	748,05 €
				Total	<b>748,05 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

**LUGAR DE PERITACIÓN**

<b>Nombre</b>	Audi Center Las Rozas	<b>Localidad</b>	Las Rozas	<b>Teléfono</b>	916378281
<b>Dirección</b>	carretera la coruña 18km via servicio	<b>Provincia</b>	Madrid	<b>Persona Contacto Taller</b>	JEFE DE TALLER

**HISTORIAL DE MANTENIMIENTO**

	<b>Fecha</b>	<b>Km.</b>	<b>Descripción Tipo de Intervención / Observaciones</b>
<b>Revisión</b>	14/05/2024	322075	Servicio inspección
<b>Revisión</b>	29/09/2023	293092	Servicio inspección
<b>Revisión</b>	19/04/2023	272957	Aceite motor
<b>Revisión</b>	09/02/2023	252500	Servicio inspección

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- MOTOR

**HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES**

INFORME FINAL 28/01/2025 Vehículo peritado La valoración NO está acordada con el taller

**RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN**

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: no arranca

**MEDIO DE ENTRADA A TALLER**

Según nos informa JEFE DE TALLER, persona que nos atiende, el vehículo llegó hasta las instalaciones del taller en grúa. Solicitado parte de grúa nos indican que no disponen del mismo

Somos atendidos por JEFE DE TALLER, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

## **1. MOTOR**

El jefe de taller nos informa que el vehículo lleva en sus instalaciones aproximadamente hace un mes y no consiguen dar con la avería.

Se ha realizado comprobación de inyectores, del sistema de alimentación de combustible, correcta calidad del combustible, presión de bomba, prueba de compresión, etc. La diagnosis no registra fallos relevantes. Se ha procedido a sustituir la válvula reguladora de presión del conducto común, pero pese a esto el vehículo continua fallando

En el momento de nuestra visita, constatamos el correcto nivel de aceite motor y refrigerante encontrándose ambos dentro de los parámetros correctos estipulados por el fabricante. Efectuamos una prueba funcional del propulsor, apreciando que el arranque es dificultoso y el ralenti inestable. Tras el arranque se ilumina el avisador de fallo motor. Pasados unos minutos, el motor se ahoga y se cala.

Visualmente, apreciamos una pérdida de estanqueidad generalizada de los elementos de admisión, y vemos múltiples rezumes de aceite por la parte alta del motor.

Por lo que por los síntomas que presenta el vehiculo determinamos que para la correcta reparación sera necesario sustituir el sistema completo de inyección.

Informar que no descartamos que durante el proceso de reparación aparezcan daños ocultos.

## **CONCLUSIONES MOTOR**

**Nos comentan que el vehiculo lleva en taller un mes y no consiguen dar con la avería, constatamos el correcto nivel de aceite motor y refrigerante encontrándose ambos dentro de los parámetros correctos estipulados por el fabricante. Efectuamos una prueba funcional del propulsor, apreciando que el arranque es dificultoso y el ralenti inestable.**

**Comunicar que tras llevar un rato encendido el vehiculo podemos denotar como este se ahoga y terminado calándose. Ademas realizamos una inspección en el vano motor y observamos una perdida de estanqueidad en los elementos de admisión ademas de un rezume de aceite en la parte alta**

**Por lo que por los síntomas que presenta el vehiculo determinamos que para la correcta reparación sera necesario sustituir el sistema completo de inyección. Informar que no descartamos que durante el proceso de reparación aparezcan daños ocultos.**

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar

## Atributos de la Valoración

Estado Abierta Referencia M LP:1-5XW11CU

## Atributos vehículo

Kilómetros 349.421

## Equipamiento

### Interfaz

FECHA FABRICACIÓN 23/05/2015	Nº SERIE 2016002640
TURBO-DIESEL 1598CC 81KW (110) - CXXB	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - 7L6
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6	MANUAL 6 VELOCIDADES - G0K/G0L/0EN
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 1AS/1AT/1AZ	INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO ELEC DE PUERTAS - 4H5
ACCESORIOS PACK CROMADOS - QJ1	SUSPENSION MARGEN PESO 4 - 0YD
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA - 4I2/5D1/5D2/5D4	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO - 1MR	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU
SEGURIDAD AIRBAG RODILLAS - 4UH/4UP	ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - 6E3
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 8 ALTAVOCES - 8RM	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - KH6
CLIMATIZACIÓN CALEFACCION ADICIONAL ELEC - 7E6	SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 06 - L06
EXTERIOR EMBELLECEDOR - 4ZE	TAPICERIA COLOR TAPICERIA - TRIM-FZ
SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G22	LUCES FAROS ANTINEBLA - 8WB
RETROVISORES EXT DR CONVEXO - 5RU	RETROVISORES EXT IZ ESFERICO GRAN ANGULAR - 5SL
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 288X25 MM - 1ZE	FRENOS ESTACIONAMIENTO C/AUTO HOLD - UH2
NEUMATICOS 205/55 R 16 - H6U	LLANTAS ALE 7.0JX16" - 7BP
LLANTAS REP 3.5X18" - 1G9	LLANTAS TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - 1PE
ACCESORIOS CUADRO CON INDICADOR MULTIFUNCION COLOR - 9S6	ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA/7AJ
ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO - 9P3/9P8	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 7F9
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO/NAVEGACION COLOR - 7UG	SEGURIDAD SISTEMA SUJECCION ISOFIX - 3G4
ACCESORIOS ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - QQ4/QQ5	ADAS PROTECCION PEATONES - VL1
ANTIPOLUCION NORMA EU6 - 7MM	REFRIGERACION REFORZADA - 8Z4/8Z5
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 68 AH - J2D	

### Automático

ESPAÑA ESPAÑA - B15 BERLINA 4 PUERTAS - K8S  
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
04L130089F	Rampa inyección - ESTANDARD - Nueva	1,00	846,79			846,79
04L130235N	Tubo/s retorno combustible - Nueva	1,00	96,82			96,82
04L201360M	Tubo retorno rampa inyección - Nueva	1,00	103,11			103,11
04L130321	Tubo entrada rampa inyección - Nueva	1,00	65,62			65,62
03L130301AR	Tubo inyector nº 1 - Nueva	1,00	57,57			57,57
03L130301AS	Tubo inyector nº 2 - Nueva	1,00	57,57			57,57
04L130303D	Tubo inyector nº 3 - ESTANDARD - Nueva	1,00	57,57			57,57
03L130301BA	Tubo inyector nº 4 - Nueva	1,00	57,57			57,57
04L130277BC	Inyector nº 1 - ESTANDARD - Nueva	1,00	789,00			789,00
04L130277BC	Inyector nº 2 - ESTANDARD - Nueva	1,00	789,00			789,00
04L130277BC	Inyector nº 3 - ESTANDARD - Nueva	1,00	789,00			789,00
04L130277BC	Inyector nº 4 - ESTANDARD - Nueva	1,00	789,00			789,00
000915089BC	Batería	1,00	321,10			321,10

## Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 27061900	Sustituir Batería	0,40 h	30,00			12,00
I 27060100	Verificar Batería					
I EM54730	Desmontar y montar Recubrimiento batería					
T1 20381902EM	Sustituir Tubo retorno rampa inyección	0,30 h	30,00			9,00
	Sustituir inyector nº 1 / Sustituir inyector nº 2 /	2,00 h	30,00			60,00

### Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	10831900	Desmontar y montar Recubrimiento motor					
I	23301917	Sustituir, Desmontar y montar Tubo inyector nº 1					
I	23301917	Sustituir, Desmontar y montar Tubo inyector nº 2					
I	23301917	Sustituir, Desmontar y montar Tubo inyector nº 3					
I	23301917	Sustituir, Desmontar y montar Tubo inyector nº 4					
-	T2 	23451967 Sustituir Tubo/s retorno combustible	0,10 h	30,00			3,00
-	T2 	23731917 Sustituir Rampa inyección	0,20 h	30,00			6,00

### Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	4.819,72 €	Subtotal Horas MO	90,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (3,00 h)	90,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	90,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	4.819,72 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	4.819,72 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

### Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	4.819,72 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	90,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	4.909,72 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	4.909,72 €	Total sin franquicia	4.909,72 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	4.909,72 €

### NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza repintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por