

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	23/02/2021
Marca y modelo	FORD Mondeo 2.0 Tdci 110k	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	Diésel	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	222519	Intervalo de mantenimiento	30.000kms/1 año
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	04/02/2025	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	12/02/2025	Entra en grúa	Si
Existe parte de grúa	Si	Comentarios parte grúa	FALLO MOTOR
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	28/08/2023	143.715	
Revisión	11/04/2024	172.226	
Revisión	22/08/2024	193.261	
Revisión	17/12/2024	213.985	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- ROTURA CORREA DISTRIBUCIÓN

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME PREVIO	11/02/2025	Fecha de Peritación Posterior	
INFORME FINAL	12/02/2025	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: se paro en marcha

MEDIO DE ENTRADA A TALLER

Según nos informa Jefe taller, persona que nos atiende, el vehículo llegó hasta las instalaciones del taller en grúa. Se nos hace entrega del parte de grúa.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 12/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca FORD, modelo Mondeo 2.0 Tdci 110kw Trend Sportbrea k con matrícula :

Somos atendidos por Jefe taller, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. ROTURA CORREA DISTRIBUCIÓN

Realizamos visita pericial al taller, en donde el jefe de taller nos indica que el vehículo llegó en grúa a sus instalaciones, y donde el cliente reclama que circulando se le paró el motor.

Nos indica que han detectado la rotura de la correa de distribución.

Inicialmente verificamos los niveles de aceite motor y anticongelante, en donde observamos que ambos niveles se encuentran dentro de los valores establecidos por el fabricante.

En el habitáculo verificamos el funcionamiento del cuadro de instrumentos, en donde observamos el correcto encendido de los testigos luminosos. Dados los antecedentes que nos ha indicado el jefe de taller no procedemos al arranque del propulsor.

Solicitamos al jefe de taller que proceda a realizar una diagnosis electrónica, en donde podemos observar que presenta varios fallos entre los que tenemos que destacar los siguientes:

- P034200 Sensor posición árbol levas de admisión señal demasiado baja.
- P034200 Sensor posición árbol levas de admisión fuera rango teórico.

En donde en conjunto con el resto de los fallos registrados, sugiere la rotura de la correa de distribución, dado que el registro de estos fallos implica que el árbol de levas de admisión no está girando en el funcionamiento del motor.

Debemos indicar que la correa de distribución es una correa de goma bañada en aceite motor, en donde a través del orificio de llenado de aceite motor verificamos la correa de distribución, en donde observamos restos de los dientes de la misma desprendidos en el interior.

En base a nuestra experiencia profesional, podemos indicar que la rotura de los dientes de la correa de distribución, provoca la desincronización entre los árboles de levas y el cigüeñal, provocando que los pistones golpeen contra las válvulas, provocando graves daños internos.

CONCLUSIONES ROTURA CORREA DISTRIBUCIÓN

Por lo anteriormente expuesto, se constata la rotura de la correa de distribución, que ha provocado la desincronización entre los árboles de levas y el cigüeñal, provocando que los pistones golpeen contra las válvulas, provocando graves daños internos.

Se propone para una reparación de calidad y de garantía, la sustitución del motor junto a los elementos necesarios para su intervención.

No se descartan posibles daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.



Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 222.519

Equipamiento

VIN Decoder

RANCHERA FAMILIAR

Interfaz

SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO	ANTIPOLUCION NORMA EU6.2
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO	ADAS SISTEMA GUIA APARCAMIENTO
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO
LLANTAS REP 6.5JX16"	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 8 ALTAVOCES	ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR
LUCES FAROS ANTINEBLA	LUCES LUZ DIURNA
ACCESORIOS SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE	ADAS CAMARA VISION TR
ADAS FRENADA EMERGENCIA BAJA VELOC	TURBO-DIESEL 1996CC 88KW (120) - BCCD
ADAS REG VELOCIDAD INTELIGENTE	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANDO + NAVEG POR VOZ PLUS
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM	EMBELLECEDORES REJILLA DL C/INSERTO CROMADO
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR BIZONA	EMBELLECEDORES EMBELLECEDOR FARO ANTINEBLA
MANUAL 6 VELOCIDADES - MMT6	RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE
ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV ELEC DL/TR SECUENCIALES
INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA AUT PUERTAS/ARRANQUE	AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR
PLANTA DE FABRICACION PLANTA MONTAJE VALENCIA	CRISTALES LIMPIALUNETA TR
REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE	ACABADO TECNICO SERIE 10
LUCES FAROS HALOGENOS NIVEL 1	LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES
CRISTALES SENSOR LLUVIA	CRISTALES PARABRISAS VERDE
FECHA FABRICACIÓN 28/01/2021	ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	2305812	Motor	1,00	6.976,97			6.976,97
	2018353	Correa bomba agua	1,00	13,38			13,38
	2011985	Junta bomba agua	1,00	7,21			7,21
	2175649	Correa accesorios	1,00	25,45			25,45
	LP 00W30 21	Aceite motor - - - NET4	6,37	8,50			54,15
⚠	G1401	Anticongelante	12,50	3,00			37,50
⚠	G2205	Aceite caja velocidades	1,75	14,25			24,94
⚠	Gas R134 A	Fluido refrigerante a/c	1,00	70,00			70,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
- T1	169711EM	Sustituir Aceite caja velocidades	0,30 h	38,66			11,60
NI	TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T2	211321	Desmontar y montar Conj motor-cambio	6,60 h	38,66			255,16
+	211394	Sustituir Motor					
I	121411EM	Purgar Líquido frenos					
I	211304EM	Desmontar y montar Protector mecánica delantera					
I	211701EM	Desmontar y montar Recubrimiento motor					
I	217251	Sustituir Aceite motor / Sustituir Aceite-filtro					
I	218731EM	Desmontar y montar Soporte motor					
I	218831	Desmontar y montar Soporte caja velocidades					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	218911	Desmontar y montar Soporte inf caja velocidades					
I	231741	Desmontar y montar Filtro aire completo					
I	241221	Sustituir Anticongelante / Sustituir Anticongelante					
I	312131	Desmontar y montar Soporte batería					
I	432281EM	Desmontar y montar Protector pase rueda dl iz					
I	432281EM	Desmontar y montar Protector pase rueda dl dr					
T2	211326EM	Desmontar y montar Motor completo	1,20 h	38,66			46,39
+	211394	Sustituir Motor					
T2	211394	Sustituir Motor	5,70 h	38,66			220,36
I	346201	Sustituir Fluido refrigerante a/c / Sustituir Fluido refrigerante a/c					
I	EM01010D	Desmontar y montar elementos en motor					
NI	211321	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
NI	211326EM	Desmontar y montar Motor completo					
NI	TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T2	GtT62000	Verificar Diagnosis	1,00 h	38,66			38,66
T2	TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	38,66			7,73
+	169711EM	Sustituir Aceite caja velocidades					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	7.209,60 €	Subtotal Horas MO	579,90 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (15,00 h)	579,90 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	579,90 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	7.209,60 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	7.209,60 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	7.209,60 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	579,90 €	Total Tasas reciclado residuos	0,49 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	7.789,99 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	7.789,50 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	7.789,99 €
				Total	7.789,99 €

NOTAS

Manual

No Actualizada

Sin Precio

Documentado por GT Motive

Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	12/02/2025
Marca	FORD	Km. vehículo	222519 Km.
Modelo	Mondeo 2.0 Tdci 110kw Trend Sportbrea k	Color Vehículo	Marron
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	23/02/2021
VIN		Importe Daños Ext.	2260,71 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	103,50 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: SI

LUGAR DE PERITACIÓN	

A fecha 11/02/2025 nos ponemos en contacto con el taller y acordamos visita pericial para el 12/02/2025.

A fecha 12/02/2025

Nos personamos en taller para realizar la verificación solicitada. Nos indica el taller que entra por una avería mecánica grave en el motor.

Comprobamos que el vehículo presenta daños generales de estacionamiento.

El estado de neumáticos se encuentra a medio uso.

En el momento de la peritación solo se encuentra una llave, estando libros y documentación.

En el habitáculo aparentemente se aprecian daños.

Indicar que el vehículo se encontraba sucio, por lo que tras su limpieza pueden aparecer daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 222.519

Equipamiento

VIN Decoder

RANCHERA FAMILIAR

FECHA FABRICACIÓN 01/01/2021

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
1905667	Emblema tr	1,00	33,08			33,08
1829192	Anagrama tr modelo	1,00	10,69			10,69
2048653	Anagrama tr acabado	1,00	12,65			12,65
5220431	Piloto intermitente retrovisor dr	1,00	72,83			72,83

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 322281EM	Sustituir Piloto intermitente retrovisor dr	0,20 h	38,66			7,73
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 433671	Desmontar y montar Carcasa retrovisor iz	0,10 h	38,66			3,87
I 433661	Desmontar y montar Cristal retrovisor iz					
T1 433981EM	Sustituir Anagrama tr modelo	0,10 h	38,66			3,87
T1 433981EM	Sustituir Emblema tr	0,10 h	38,66			3,87
T1 433981EM	Sustituir Anagrama tr acabado	0,10 h	38,66			3,87
T1 434271	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,60 h	38,66			23,20
+ 434274	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
I 112111	Desmontar y montar Rueda dl iz					
I 112111	Desmontar y montar Rueda dl dr					
T1 434274	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl	0,60 h	38,66			23,20
NI 434271	Desmontar y montar Paragolpes dl					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 434471	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,50 h	38,66			19,33
+ 434474	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
I 112111	Desmontar y montar Rueda tr iz					
I 112111	Desmontar y montar Rueda tr dr					
I 323051	Desmontar y montar Piloto tr iz					
I 323051	Desmontar y montar Piloto tr dr					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 434474	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr	0,20 h	38,66			7,73
NI 434471	Desmontar y montar Paragolpes tr					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T2 GtT69050	Reparar Paragolpes dl	3,00 h	38,66			115,98
T2 GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,50 h	38,66			19,33
T2 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,50 h	38,66			19,33
T2 GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,50 h	38,66			19,33
T2 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	1,00 h	38,66			38,66
T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	1,00 h	38,66			38,66
T2 GtT84010	Reparar Portón tr	2,00 h	38,66			77,32
T2 GtT9056L	Reparar Aleta tr iz c/estribo	0,50 h	38,66			19,33
T2 GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	1,00 h	38,66			38,66
T2 GtT92010	Reparar Techo	1,00 h	38,66			38,66
T2 TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	38,66			7,73
+ 433311	Desmontar y montar Cejilla ext puerta dl iz					
T1 413331	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr dr	0,10 h	38,66			3,87
I EM7964R	Desmontar y montar Embellecedor manilla ext tr dr					

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1  413331	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr iz	0,10 h	38,66			3,87
I EM7964L	Desmontar y montar Embellecedor manilla ext tr iz					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1  413331EM	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,20 h	38,66			7,73
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1  413331EM	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr	0,20 h	38,66			7,73
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1  413731	Desmontar y montar Cejilla ext puerta tr dr	0,10 h	38,66			3,87
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1  413731	Desmontar y montar Cejilla ext puerta tr iz	0,10 h	38,66			3,87
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1  433311	Desmontar y montar Cejilla ext puerta dl iz	0,10 h	38,66			3,87
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1  433311	Desmontar y montar Cejilla ext puerta dl dr	0,10 h	38,66			3,87
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=9) (L=9)					
 GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=9) (L=9)					
 GtP92010	Techo Reparación (S=9) (L=9)					
 GtP84010	Portón tr Reparación (S=9) (L=9)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=9) (L=9)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=9) (L=9)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=9) (L=9)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=9) (L=9)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=9) (L=9)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=9) (L=9)					
PLASTICO						
 GtP7565L	Manilla exterior puerta dl iz Reparación (S=9) (L=9) Color Carroceria Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=9) (L=9) Color Carroceria Completo					
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=9) (L=9) Color Carroceria Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=9) (L=9) Color Carroceria Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=9) (L=9) Color Carroceria Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	129,25 €	Subtotal Horas MO	568,34 €	Subtotal Horas MO	732,61 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (14,70 h)	568,34 €	Subtotal M.O. (18,95 h)	732,61 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	568,34 €	Total mano de obra	732,61 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	129,25 €			Subtotal material	830,51 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	129,25 €			Total del material	830,51 €
				Total sin descuentos	1.563,12 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	1.563,12 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	129,25 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	568,34 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	1.563,12 €	Base del impuesto	2.260,71 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.260,71 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	2.260,71 €
				Total	2.260,71 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado **Abierta**

Atributos vehículo

Kilómetros **222.519**

Equipamiento

VIN Decoder

RANCHERA FAMILIAR

FECHA FABRICACIÓN 01/01/2021

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	GtT9518L	Reparar Tapizado respaldo dl iz	0,00 h	0,00			80,00
	GtT013	Limpiar Limpieza interior o exterior	0,00 h	0,00			150,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	230,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,00 h)	230,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	230,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (55,00%)	126,50 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	230,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	103,50 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	230,00 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	103,50 €
				Total	103,50 €

NOTAS

Manual
 No Actualizada
 Sin Precio
 Documentado por GT Motive
 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por