

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	08/02/2025
Marca	CITROEN INDUST.	Km. vehículo	248455 Km.
Modelo	Jumper Bluehdi 96kw (1 30cv) Furgón 35 l3h2	Color Vehículo	blanco
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	23/09/2019
VIN		Importe Daños Ext.	2771,76 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	112,50 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): NO	Tiene rueda repuesto: SI

Personados en primera visita en el taller de gestión el día 05 de febrero del 2025, se procede a identificar el vehículo Citroen Jumper con matrícula para verificar los daños interiores y exteriores presentes en el vehículo.

En el vehículo localizamos el permiso de circulación y manuales de usuario.

Verificamos que a bordo del vehículo hay una única llave.

Preguntado el jefe de taller por el vehículo nos indica que el vehículo entró en sus instalaciones por sus propios medios.

Verificamos que el vehículo está completamente serigrafiado el cual debe ser retirado.

Comprobamos que, respecto al interior del vehículo, el volante y el pomo de la palanca de cambios presentan un desgaste normal y acorde al uso del vehículo, apreciamos que el tapizado del asiento del conductor esta roto y acompañante tiene un desgaste normal de uso, la moqueta del piso en la zona del conductor en buen estado.

Señalar que la luna del parabrisas tiene un chinazo y una grieta, así como el resto de las lunas del vehículo se encuentran en correcto estado.

Constatamos que en el exterior del vehículo hay daños en lateral derecho, techo, parte trasera y retrovisor izq.

Indicar que los neumáticos presentan un buen estado y sin indicios de golpes o roturas, medimos la profundidad del dibujo de la banda de rodadura indicando que la profundidad es de 6 mm en los neumáticos delanteros y 6 mm los neumáticos traseros.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 248.455
 Fecha de matriculación 23/09/2019

Equipamiento

Manual	
VERSION MEDIA VIDA - DDJ04	ASIENTOS CONDUCTOR MANDO MANUAL PIVOTANTE ASIENTO COMPLETO - DIP06
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
ASIENTOS DL PASAJERO 2 PLAZAS - DAX01	ASIENTOS REPOSACABEZAS DL INTEGRADO - DGI04
ASIENTOS ACOMPAÑANTE MANDO MANUAL PIVOTANTE ASIENTO COMPLETO - DIQ06	TAPICERIA/LINEA INT GRIS 2 - B0RFT
Automático	
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 GtT9501L	Reparar Asiento dl iz	0,00 h	0,00			250,00

Resumen

Piezas	Mano de obra	Pintura
Fecha tarifa 01/02/2025	Total I/D MO 0,00 €	Total I/D MO Pintura 0,00 €
Total I/D Piezas 0,00 €	Subtotal Importe MO 250,00 €	Subtotal Importe MO 0,00 €
Subtotal 0,00 €	Subtotal Horas MO 0,00 €	Subtotal Horas MO 0,00 €
Pequeño Material (0,00%) 0,00 €	Total sin descuentos (0,00 h) 250,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h) 0,00 €
Material anticorrosivo 0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%) 0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%) 0,00 €
Material pintado de bajos 0,00 €	Total 250,00 €	Total mano de obra 0,00 €
Coste envío recambios 0,00 €		Total I/D Material Pintura 0,00 €
Total sin descuentos 0,00 €		Subtotal material 0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%) 0,00 €		Dto. sobre material (10,00%) 0,00 €
Total 0,00 €		Total del material 0,00 €
		Total sin descuentos 0,00 €
		Descuento sobre total Pintura (0,00%) 0,00 €
		Total 0,00 €
Varios		
Total Varios 0,00 €		<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>

Total			
Fijo franquicia 0,00 €	Total piezas 0,00 €	Dto. sobre el total (55,00%) 137,50 €	
Porcentaje franquicia 0,00%	Total mano de obra 250,00 €	Total Tasas reciclado residuos 0,00 €	
Val. max. franquicia 0,00 €	Total pintura 0,00 €	Base del impuesto 112,50 €	
Val. min. franquicia 0,00 €	SubTotal 250,00 €	IVA (21%) 23,63 €	
Total Franquicia 0,00 €	Total Varios 0,00 €	Total sin franquicia 136,13 €	
		Total 136,13 €	

NOTAS Manual No Actualizada Sin Precio Documentado por GT Motive Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 248.455

Equipamiento

Manual

COMERCIAL FURGON CORTO H1 TIPO 12 - B0D1D
VERSION FURGON CHAPA - DBV02
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00
SUSPENSION CARGA UTIL LIGERO 12Q - DCZ05
VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07

PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR CHAPADA - DPC04
VERSION MEDIA VIDA - DDJ04
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
GENERALES 2 PUERTAS TR 270º - DLL02

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	1611712880	Luna parabrisas	1,00	994,80			994,80
	1636063680	Jgo pegado luna parabrisas - 310ML DOW - Nueva	1,00	35,11			35,11
	1612401680	Piloto tr dr	1,00	316,79			316,79
	1688409580	Piloto intermitente retrovisor iz - Nueva	1,00	51,47			51,47

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,50 h	35,40			17,70
	T2 GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	1,00 h	35,40			35,40
	T2 GtT92010	Reparar Techo	6,00 h	35,40			212,40
	T2 GtT92090	Reparar Chapa cierre tr techo	3,00 h	35,40			106,20
	T1 52240910	Sustituir Piloto intermitente retrovisor iz	0,10 h	35,40			3,54
	T1 52500910	Sustituir Piloto tr dr	0,30 h	35,40			10,62
	I 871L0910EM	Desmontar y montar Guarnecido pilar D dr					
	T2 59010910	Sustituir Luna parabrisas	3,50 h	35,40			123,90
	I 43440910	Desmontar y montar Retrovisor interior					
	I 53410910	Desmontar y montar Brazo iz limpiaparabrisas					
	I 53410910	Desmontar y montar Brazo dr limpiaparabrisas					
	I 60150210	Desmontar y montar Rejilla torpedo					
	I 90770910	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A iz					
	I 90770910	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A dr					
	I EM98812	Desmontar y montar Tapa retrovisor interior					

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP907ER	Pilar D dr Reparación (S=3) (L=0)					
	GtP900WR	Lateral dr carro (zona cent) Reparación (S=2) (L=0)					
	GtP92010	Techo Reparación (S=30) (L=0)					
	GtP92090	Chapa cierre tr techo Reparación (S=18) (L=0)					
	GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=6) (L=0)					
	GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=6) (L=0)					
	PLASTICO						
	GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=3) (L=0) Texturado Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.398,17 €	Subtotal Horas MO	509,76 €	Subtotal Horas MO	440,73 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (14,40 h)	509,76 €	Subtotal M.O. (12,45 h)	440,73 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	509,76 €	Total mano de obra	440,73 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.398,17 €			Subtotal material	470,11 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	47,01 €
Total	1.398,17 €			Total del material	423,10 €
				Total sin descuentos	910,84 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	863,83 €






Varios	
Total Varios	0,00 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
 Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	1.398,17 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	509,76 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	863,83 €	Base del impuesto	2.771,76 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.771,76 €	IVA (21%)	582,07 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	3.353,83 €
				Total	3.353,83 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	23/09/2019
Marca y modelo	CITROEN INDUST. Jumper Bluehdi 96kw	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	248455	Intervalo de mantenimiento	25000
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	6
Fecha OR	01/02/2025	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	04/02/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	21/11/2024	239300	Aceite motor
Revisión	27/03/2024	208605	Aceite motor
Revisión	28/07/2023	151400	Aceite motor
Revisión	05/07/2022	113075	Aceite motor

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- AVERIA MOTOR

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	08/02/2025	Pendiente de Desmontar	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 04/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca CITROEN INDUST., modelo Jumper Bluehdi 96kw (1 30cv) Furgón 35 l3h2 con matrícula

Somos atendidos por jefe taller, quien nos hace entrega de permiso de circulación.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. AVERIA MOTOR

En conversación con el responsable del taller nos indica que el vehículo acude al taller por testigo de fallo motor encendido y pérdida de potencia durante la marcha.

Una vez escuchado al responsable del taller procedemos a la inspección del vehículo.

En primer lugar, comprobamos que los testigos luminosos del cuadro de avería motor esta encendido.

Revisamos el vano motor en el que encontramos que los niveles de aceite motor y líquido refrigerante son correctos según estipula el fabricante.

Realizamos prueba de arranque del motor verificando que este se pone en marcha correctamente.

Comprobamos diagnosis electrónica que han realizado en taller al vehículo en la que podemos observar como existe fallo registrado, el cual hacen referencia al filtro de partículas y a los sensores de presión de escape:

P20EE - GASES DE ESCAPE RENDIMIENTO DEMASIADO PEQUEÑO

Verificamos exteriormente el filtro de partículas no se observan golpes.

Dados los kilómetros que presenta el vehículo lo mas probable es que el filtro de partículas este saturado de hollín y se encuentre deteriorado habiendo llegado al final de su vida útil por lo que será necesaria su sustitución.

No se descartan daños ocultos en la linea de escape (EGR, sensores de escape, ...) o de sobrealimentación del motor (turbo) que propicie la saturación sufrida del FAP. Mas aún teniendo en cuenta el elevado kilometraje del vehículo y el uso acumulado por las piezas.

Ademas también observamos como en la diagnosis electronica muestra la existencia de fallos en el sistema de inyección, (P1199, presión demasiado baja en el sistema de inyección), por lo que el sistema de inyección se encuentre deteriorado habiendo llegado al final de su vida útil por lo que será necesaria su sustitución.

CONCLUSIONES AVERIA MOTOR

Tras realizar una diagnosis electrónica se confirman fallos en el sistema de inyección y en el filtro de partículas y los sensores de presión de escape lo que ha generado una pérdida de potencia durante la circulación debido a que los elementos del sistema de anticontaminación se encuentran saturados de hollín producidas por haberse realizado malas combustiones.

La reparación de mas garantías es la sustitución del filtro de partículas, catalizador y los sensores de presión de escape junto con el sistema de inyección.

No se descartan daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 246.237

Equipamiento

Interfaz

SEGURIDAD SIN AIRBAG ACOMPAÑANTE - DNN00
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR - DSH02
ACCESORIOS C/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD01
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION C/PROTECCION ASIENTO - DPX05
ADAS SIST APARCAM TR C/CAMARA - DUB09
GENERAL MOTOR TIPO EW/DW - DGY12
GENERAL DIESEL DW10FUD FAP - B0FKX
COMERCIAL FURGON LARGO H2 TIPO 16 - B0D5K
VERSION FURGON CHAPA - DBV02
PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR CHAPADA - DPC04
GENERALES PARAGOLPES TINTADO EN MASA - DPD20
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
ASIENTOS REPOSACABEZAS DL SEPARADO - DGI02
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC - DHU02

LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00
RETROVISORES EXT ESTANDAR - DRX02
ACCESORIOS ANTENA LARGA TECHO - DAT18
SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
LLANTAS 6.0JX15"
TAPACUBOS TAPABUJES 15"
NEUMATICOS 215/70 R 15..C
ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
GENERALES 2 PUERTAS TR 180º - DLL01
TAPICERIA/LINEA INT NEGRO - B0RFX
LUCES S/LAVAFAROS - DND00
MANUAL 6 VELOCIDADES MLGU6 - DVQ26
DIFERENCIAL PAR PUENTE 14 X 75 - DCW72
DIRECCION DIRECCION ASISTIDA - DDD02
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - DVB09
INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE00
Nº PR 15563
ANTIPOLUCION NORMA 6.1 - DUV28
ANTIPOLUCION NORMA EU6 - DKA31
EQUIPO ELECTRICO S/SISTEMA STOP & START - DYC00
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO VP2 ANALOGICO - DRC58
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00
AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS - DES02

SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA DL + TR - DRH11
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01
TURBO-DIESEL 1997CC 96KW (130) - DW10FUD AHN
GENERAL BASE MOTOR DW10FU - DXQAJ
GENERAL MOTORES 2000CC - DGZ12
VERSION ESTANDAR - B0JA0
VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
ACABADO TECNICO ESTANDAR - B0E0H
ASIENTOS S/REPOSABRAZOS ASIENTOS DL - DJB00
ASIENTOS DL PASAJERO 2 PLAZAS - DAX01
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA DARKO + TWILL ""35 - B0P35
CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE 2 VELOCIDADES S/INDICADOR NIVEL AGUA - DNB03
RETROVISORES EXT ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DRK04
ACCESORIOS S/ALETAS ENSANCHADAS - DXX00
FRENOS CON SERVOFRENO DE EMERGENCIA - DUG01
SUSPENSION EJE TR ESTANDAR - DQB01
LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01
TAPACUBOS EMBELLECEDOR DE RUEDA S/ELECCION CLIENTE - DSU00
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00
CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL COMPLEMENTARIA - DXY00
LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00
EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 90 L - DNO01
TIPO SELECTOR CVM6 - B0G06
GENERAL BVM6 MLGUC14 - DBMAR
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
TRANSMISION CONTROL DE TRACCION - DDX01
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01

ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01
ANTIPOLUCION NORMA EU6 - DDC28
AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB - DYM01
SUSPENSION CARGA UTIL LIGERO 16Q - DCZ07
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18
VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO ESTANDAR - DHG02

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	9674300080	Rampa inyección	1,00	368,90			368,90
	9674984080	Inyector nº 1	1,00	515,40			515,40
	9674984080	Inyector nº 2	1,00	515,40			515,40
	9674984080	Inyector nº 3	1,00	515,40			515,40
	9674984080	Inyector nº 4	1,00	515,40			515,40
	1610279980	Bomba inyección - Nueva	1,00	1.006,40			1.006,40
	1606604680	Filtro partículas - Nueva	1,00	1.147,12			1.147,12
	9814103480	Sensor temperatura escape	1,00	171,50			171,50
	171376	Abrazadera tr escape dl - Nueva	1,00	20,31			20,31
	1640279080	Junta tr escape central	1,00	15,60			15,60
	1682620480	Depósito AdBlue	1,00	946,33			946,33
	9801187080	Inyector AdBlue	1,00	119,10			119,10
	1652806280	Tubo salida depósito AdBlue	1,00	167,00			167,00
	171376	Abrazadera salida turbo - Nueva	1,00	20,31			20,31
	SIN REFERENCIA	Prueba en carretera	1,00	38,59			38,59
	REPROGRAMACION	Másticos	1,50	38,59			57,89

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	T1 00003210	Sustituir Prueba en carretera	0,50 h	38,59			19,30
-	T1 031E0910	Sustituir Filtro partículas	0,80 h	38,59			30,87
I	038F0910	Desmontar y montar Sensor óxidos nitrógeno NOX					
I	038G0910	Sustituir, Desmontar y montar Inyector AdBlue					
T1	038A0910	Sustituir Sensor temperatura escape	0,70 h	38,59			27,01
-	T1 151C0910	Sustituir Tubo salida depósito AdBlue	0,90 h	38,59			34,73
I	151B0910	Sustituir, Desmontar y montar Depósito AdBlue					
T1	17080910	Sustituir Bomba inyección	2,40 h	38,59			92,62
I	02160910EM	Desmontar y montar Recubrimiento motor					
I	14040910	Desmontar y montar Tubo entrada filtro aire					
I	148C0910	Desmontar y montar Tubo salida filtro aire					
I	15340910	Desmontar y montar Tubo entrada rampa inyección					
-	T2 17090910	Sustituir Rampa inyección	0,20 h	38,59			7,72
-	T1 17340910	Sustituir Inyector nº 1 / Sustituir Inyector nº 2 / Sustituir Inyector nº 3 / Sustituir Inyector nº 4	1,80 h	38,59			69,46
I	15530910EM	Desmontar y montar Tubo inyector nº 1					
I	15530910EM	Desmontar y montar Tubo inyector nº 2					
I	15530910EM	Desmontar y montar Tubo inyector nº 3					
I	15530910EM	Desmontar y montar Tubo inyector nº 4					
T1	EM12290	Sustituir Abrazadera tr escape dl	0,20 h	38,59			7,72
T1	EM12460	Sustituir Junta tr escape central	0,20 h	38,59			7,72
T1	EM12Z60	Sustituir Abrazadera salida turbo	0,20 h	38,59			7,72
T2	GtT62000	Verificar Diagnosis	1,00 h	38,59			38,59

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	6.140,65 €	Subtotal Horas MO	343,46 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (8,90 h)	343,46 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	343,46 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	6.140,65 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	6.140,65 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	6.140,65 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	343,46 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	6.484,11 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	6.484,11 €	Total sin franquicia	6.484,11 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	6.484,11 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por