

DATOS VEHÍCULO			
		Fecha de inspección	13/02/2025
Marca	OPEL INDUSTRI.	Km. vehículo	148494 Km.
Modelo	Combo Life 1.5 Td 75kw (10 0cv) S/s Edición Plus L	Color Vehículo	Blanco
Versión	Furgón/Furgoneta	Fª Matriculación	01/04/2021
		Importe Daños Ext.	977,29 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	54,00 €
Tiene segundo juego de llaves: NO		Tiene los libros de usuario: NO	
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): NO		Tiene rueda repuesto: NO	

En el momento de nuestra visita el vehículo sufre una avería en el turbocompresor.

Inspeccionado el vehículo, se aprecian daños en los siguientes elementos :

- Ambos paragolpes.
- Portón trasero.
- Aleta TD.
- Estribo izq.

Siguiendo con la verificación, el vehículo no está dotado de permiso de circulación ni de ficha técnica, tampoco está dotado de manual de instrucciones ni de su segunda llave de repuesto.

Por otro lado, se ha inspeccionado estado de los cuatro neumáticos, respecto a esto indicar que los neumáticos manifiestan un correcto estado de conservación, su desgaste sería el siguiente :

- Neumático Delantero Derecho / 4,80 mm
- Neumático Delantero Izquierdo / 4,13 mm
- Neumático Trasero Izquierdo / 5,58 mm
- Neumático Trasero Derecho / 5,50 mm

El vehículo no está dotado de rueda de repuesto ni de gato.

Por último, valoramos la zona de habitáculos advirtiendo de la presencia de suciedad interior y manchas en la tapicería, por otro indicar que no podemos valorar estado de la zona de carga al estar cerrada y el vehículo no dispone de corriente eléctrica.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

### Atributos de la Valoración

Estado Abierta

### Atributos vehículo

Kilómetros 1

### Equipamiento

#### Manual

COMERCIAL COMBI CORTA C/PUERTA LAT DR - L1H1

TURBO-DIESEL 1499CC 55KW (75) - DV5RE YHW

#### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

### Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	SIN REFERENCIA	Limpieza interior del vehículo	1,00	120,00			120,00

### Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	120,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,00 h)	0,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	0,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	120,00 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	120,00 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

### Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	120,00 €	Dto. sobre el total (55,00%)	66,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	0,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	54,00 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	120,00 €	IVA (21%)	11,34 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	65,34 €
				<b>Total</b>	<b>65,34 €</b>

### NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza repintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

### Atributos de la Valoración

Estado Abierta

### Atributos vehículo

Kilómetros 1

### Equipamiento

#### Manual

COMERCIAL COMBI CORTA C/PUERTA LAT DR - L1H1  
ACCESORIOS SPOILER PORTON TR - DDF20

CRISTALES LUNA PRACTICABLE PORTON TR - DOV01  
VERSION PORTON TR - DPB02

#### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

### Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	1633557180	Paragolpes tr	1,00	312,36			312,36
🚩	98278463DX	Anagrama tr modelo	1,00	0,00			0,00

### Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	556C0210	Desmontar y montar Embellecedor matrícula tr	0,30 h	35,00			10,50
T1	62150210EM	Desmontar y montar Paragolpes dl (zona sup)	0,90 h	35,00			31,50
I	62040910	Desmontar y montar Moldura rejilla dl					
I	62150210	Desmontar y montar Paragolpes dl completo					
T1	68150910	Sustituir Paragolpes tr	0,90 h	35,00			31,50
I	68150210	Desmontar y montar Paragolpes tr					
I	68150910	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
T1	68260910	Desmontar y montar Emblema tr	0,20 h	35,00			7,00
T1	68260910	Sustituir Anagrama tr modelo	0,20 h	35,00			7,00
T1	687C0910	Desmontar y montar Moldura portón/capó tr	0,20 h	35,00			7,00
T2	GtT84010	Reparar Portón tr	3,88 h	35,00			135,80
T2	GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,88 h	35,00			30,80
T2	GtT9060L	Reparar Estribo iz	1,77 h	35,00			61,95

### Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
🍪	GtP84010	Portón tr Reparación (S=12) (L=0)					
🍪	GtP9060L	Estribo iz Reparación (S=4) (L=0)					
🍪	GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=3) (L=0)					

## Resumen

<b>Piezas</b>		<b>Mano de obra</b>		<b>Pintura</b>	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	312,36 €	Subtotal Horas MO	323,05 €	Subtotal Horas MO	176,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (9,23 h)	323,05 €	Subtotal M.O. (5,05 h)	176,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	323,05 €	Total mano de obra	176,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	312,36 €			Subtotal material	165,13 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	312,36 €			Total del material	165,13 €
				Total sin descuentos	341,88 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	341,88 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
<b>Total</b>					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	312,36 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	323,05 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	341,88 €	Base del impuesto	977,29 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	977,29 €	IVA (21%)	205,23 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.182,52 €
				Total	<b>1.182,52 €</b>

DATOS VEHÍCULO			
		Fecha de 1ª Matriculación	01/04/2021
Marca y modelo	OPEL INDUSTR. Combo Life 1.5 Td 75	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	Diesel	Fecha de Emisión Contrato	-
		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	148494	Intervalo de mantenimiento	Anual o 30000 km
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía	1-635TDMF-4	Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	03/02/2025	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	11/02/2025	Entra en grúa	Si
Existe parte de grúa	No	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	11/01/2023	58351	29453 31/03/2022
Revisión	19/09/2023	89500	
Revisión	29/05/2024	119430	
Revisión	24/01/2025	144442	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- TURBOCOMPRESOR ( DAÑOS EN MOTOR )

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	13/02/2025	Vehículo Desmontado	La valoración NO está acordada con el taller

### RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

### MEDIO DE ENTRADA A TALLER

Según nos informa JEFE DE TALLER, persona que nos atiende, el vehículo llegó hasta las instalaciones del taller en grúa. Solicitado parte de grúa nos indican que no disponen del mismo.

### INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 11/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca OPEL INDUSTR., modelo Combo Life 1.5 Td 75kw (10 0cv) S/s Editio n Plus L

Somos atendidos por JEFE DE TALLER, quien nos hace entrega de libro de revisiones sin sellar.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra desmontado.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

## **1. TURBOCOMPRESOR ( DAÑOS EN MOTOR )**

En primer lugar se advierte que el reparador habría llevado a cabo el desmontaje y reemplazo del turbocompresor, informando de que este componente presenta daños internos.

En inspección del vano se comprueba el nivel de los líquidos del motor, estando en valores estipulados por el fabricante.

A continuación no se procede accionar el contacto eléctrico, al estar el vehículo desmontado, observamos que los inyectores se encuentran desmontados al igual que el conjunto filtro de aire, por lo que no es posible realizar o continuar con la inspección previa.

Continuando con la pericial se valora el estado del turbocompresor, apreciando a simple vista abundantes restos de aceite motor depositados en los conductos y turbina de admisión, indicio de una pérdida de estanqueidad en este componente.

A su vez mediante tracción manual se confirma que el eje del turbocompresor se encuentra bloqueado por completo, lo que habría generado la pérdida paulatina de aceite introduciendo gran cantidad de la misma por el conducto de admisión y escape, por lo que es evidente que el turbo compresor habría ocasionado la sobrealimentación del motor con aceite. Debido a la rotura del turbocompresor, existe la posibilidad de que se haya producido una fuga de aceite hacia el sistema de escape. Esta circunstancia podría haber provocado la saturación del filtro de partículas (FAP).

Por último, el reparador manifiesta que al reemplazar el turbocompresor comprueba que el motor continua sin arrancar, se observa como las toberas de los inyectores presentan deformación por sobrecalentamiento siendo este otro indicio de la sobrealimentación generada en el motor.

Atendiendo al estado del vehículo, no descartamos la aparición de daños ocultos durante la reparación, elementos de mantenimiento o sujetos a desgaste que precisen ser sustituidos.

Para una reparación con mayores garantías se recomienda el cambio de motor el cual esta valorado en el presupuesto.

## **CONCLUSIONES TURBOCOMPRESOR ( DAÑOS EN MOTOR )**

Visto lo anterior debemos indicar que la pérdida de potencia, humo blanco y prestaciones restringidas vendrían producidas por el gripado del eje del carrete del turbocompresor.

Indicar que este bloqueo por gripado del eje que acciona ambas turbinas del turbocompresor habría generado una pérdida de estanqueidad en este componente, derivando parte del aceite motor al interior de los cilindros, así como al filtro de partículas (FAP), además de que no se suministrase la presión de sobrealimentación necesaria para el buen funcionamiento del motor.

Añadir que el gripado que presenta el eje del carrete del turbo compresor vendría producido por la fatiga de materiales que sufre este componente especialmente en el uso dado a lo largo de su vida útil, en el cual se incluyen los mantenimientos realizados en este periodo.

**Para una reparación con mayores garantías se recomienda el cambio de motor el cual esta valorado en el presupuesto.**

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.



## Atributos de la Valoración

Estado Abierta

## Atributos vehículo

Kilómetros 148.494

## Equipamiento

### Manual

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY

### Interfaz

INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01  
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05  
INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01  
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD403  
SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01  
ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02  
ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01  
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03  
EMBELLECEDORES MOLDURA CAPO/PORTON PINTADA - DBO02  
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01  
NEUMATICOS 205/60 R 16 92H - DPLCZ  
GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07  
MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58  
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56  
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12  
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01  
GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02  
ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36  
REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702  
Nº PR 16217  
ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02  
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10  
ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02  
PLANTA DE MONTAJE FV  
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE05  
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV02  
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03  
CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04  
CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01  
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10  
CRISTALES LUNAS LAT TR MOVILES - DVG11  
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03  
EMBELLECEDORES RAIL LATERAL COLOR CARROCERIA - DDY36  
INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES CROMADAS - DOR03  
COMERCIAL FURGON CORTO C/2 PUERTAS LAT - L1H1  
CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39

### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15  
VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06  
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "DGT8C" - DLX24  
ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR - DIT02  
GENERALES C/JUNTA INF Y TRAS PUERTAS DL - DJN16  
SUSPENSION LEY 1 - DYJ08  
TAPACUBOS 16" CHARVIN - DEHKT  
LLANTAS 6.5JX16" NEGRO - DDZJN  
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO PUERTA LAT - DIZ26  
EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09  
VERSION PORTON TR - DPB02  
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06  
DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE - DXC09  
ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR C/ESPEJO - DMG15  
ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12  
SEGURIDAD C/RETROVISOR INTERIOR - DRL02  
GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02  
ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32  
REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75  
FECHA FABRICACIÓN 03/04/2021  
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61  
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01  
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01  
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01  
ACCESORIOS S/SEPARACION DE CARGA - DPX00  
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR / ACOMPAÑANTE / LATERAL / CORTINA DL/TR - DNF15  
SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17  
LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01  
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01  
CRISTALES LUNA/S TR TERMICA - DVC02  
CRISTALES PORTON TR C/LUNA FIJA - DOV02  
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5" C/DECORACION - DGMAQ  
CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01  
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01  
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40  
ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INFERIOR Y SUPERIOR CERRADOS - DRB39  
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
▼	034	Juntas, arandelas, tornillería -	1,00	175,00			175,00
	LP 5W30 30	Aceite motor - - - NET1	5,30	8,06			42,72
	1634154080	Motor - Estándar	1,00	3.131,30			3.131,30
	9816296380	Tubo entrada rampa inyección	1,00	21,10			21,10
	9811737380	Tubo inyector nº 1	1,00	16,60			16,60
	9811737580	Tubo inyector nº 2	1,00	16,60			16,60
	9811737680	Tubo inyector nº 3	1,00	16,60			16,60
	9825615580	Tubo inyector nº 4	1,00	16,60			16,60
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 1	1,00	4,94			4,94
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 2	1,00	4,94			4,94
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 3	1,00	4,94			4,94
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 4	1,00	4,94			4,94
	1631887280	Turbocompresor - Estándar	1,00	896,24			896,24
	9816267280	Junta colector escape	1,00	56,10			56,10
	038036	Junta tr colector escape	1,00	2,95			2,95
	1631621980	Catalizador-filtro partículas - Estándar	1,00	1.190,51			1.190,51
	171353	Abrazadera escape dl	1,00	11,23			11,23
	9813055180	Junta entrada enfriador EGR	1,00	9,40			9,40
	9813055180	Junta tubo entrada válvula EGR	1,00	9,40			9,40
	1692660180	Abrazadera salida turbo	1,00	16,31			16,31
▼	IAM-FRECORDSC	Anticongelante	1,00	40,00			40,00

## Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	01020910	Sustituir Motor	10,50 h	30,00			315,00
I	01010210EM	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
I	01010820	Desmontar y montar Motor completo					
I	01022715EM	Sustituir Aceite motor					
I	EM01020D	Desmontar y montar elementos en motor					
NI	05012P11	Sustituir Anticongelante					
NI	080A2610	Purgar Líquido accionamiento embrague					
NI	09602711	Sustituir Aceite caja velocidades					
T1	05012P11	Sustituir Anticongelante	0,40 h	30,00			12,00
+	01020910	Sustituir Motor					
C	01010210EM	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
T1	080A2610	Purgar Líquido accionamiento embrague	0,30 h	30,00			9,00
+	01020910	Sustituir Motor					
T1	09602711	Sustituir Aceite caja velocidades	0,20 h	30,00			6,00
+	01020910	Sustituir Motor					
C	09690210EM	Desmontar y montar Caja velocidades					
-	T1	15340910EM	Sustituir Tubo entrada rampa inyección	1,80 h	30,00		54,00
	NI	05012P11	Sustituir Anticongelante				
▼	T1	GtT034	Sustituir Juntas, arandelas, tornillería	0,00 h	30,00		0,00
▼	T2	GtT62000	Verificar Diagnósis	1,00 h	30,00		30,00

## Resumen

<b>Piezas</b>		<b>Mano de obra</b>		<b>Pintura</b>	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	5.688,42 €	Subtotal Horas MO	426,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (14,20 h)	426,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	426,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	5.688,42 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	5.688,42 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				
<b>Total</b>					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	5.688,42 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	426,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,32 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	6.114,74 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	6.114,42 €	Total sin franquicia	6.114,74 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	<b>6.114,74 €</b>