

Personada en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones.

Procedemos a verificar el estado del vehículo y la documentación que presenta.

Podemos observar que el vehículo presenta daños exteriores de múltiples siniestros típicos de daños de aparcamiento y uso, se identifican en el reportaje fotográfico, así como en la valoración pericial adjunta.

En el interior el habitáculo podemos constatar que el vehículo no presenta ficha técnica, permiso de circulación, no encontramos segunda llave. La llave se encuentra en mal estado.

El vehículo no equipa rueda de repuesto.

El interior se encuentra en un mal estado de limpieza, encontramos daños en el interior del habitáculo que se identifican en el reportaje fotográfico, así como en la valoración pericial adjunta.

Verificamos el estado de los neumáticos, los cuales no han llegado al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 247.804

Equipamiento

Manual

TURBO-DIESEL 1598CC 66KW (90) - DDYB

ACABADO TECNICO X-PERIENCE - 2JX/A8Y

VIN Decoder

Nº SERIE 2018162144

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

RANCHERA FAMILIAR - K8D/0B1

ESPAÑA ESPAÑA - B15

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	5F0807221R GRU	Paragolpes dl	1,00	698,34			698,34
	5F0807241B GRU	Tapa argolla remolcado	1,00	19,84			19,84
	5F9853717D V7W	Moldura contorno aleta dl iz	1,00	51,49			51,49
	5F9853718D V7W	Moldura contorno aleta dl dr	1,00	58,33			58,33
	5F9853851D V7W	Moldura estribo iz	1,00	147,61			147,61
	5F9853852D V7W	Moldura estribo dr	1,00	147,61			147,61
	5F9807421F GRU	Paragolpes tr (zona sup)	1,00	565,00			565,00
	5F9807521B V7W	Paragolpes tr (zona inf)	1,00	234,02			234,02
	5F9853817B V7W	Moldura contorno aleta tr iz	1,00	54,12			54,12
	5F9853818B V7W	Moldura contorno aleta tr dr	1,00	54,12			54,12
	5F4831055A	Puerta dl iz	1,00	700,00			700,00
	5F0857537B GRU	Carcasa retrovisor iz	1,00	30,90			30,90
	5G1837879D GRU	Embellecedor manilla ext dl iz	1,00	9,04			9,04






















Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	94312000	Desmontar y montar Piloto tr iz / Desmontar y montar Piloto tr dr	0,20 h	39,37			7,87
T2	55221900	Desmontar y montar Capó dl	0,60 h	39,37			23,62
I	55221500	Ajustar Capó dl					
I	92661650	Ajustar Eyector iz lavaparabrisas / Ajustar Eyector dr lavaparabrisas					
I	92661900	Desmontar y montar Eyector iz lavaparabrisas					
I	92661900	Desmontar y montar Eyector dr lavaparabrisas					
T2	55591900	Desmontar y montar Portón tr	0,70 h	39,37			27,56
I	55598150	Ajustar Portón tr					
I	70921900	Desmontar y montar Guarnecido portón/capó tr					
I	70922000	Desmontar y montar Guarnecido sup portón/capó tr					
I	94701950	Desmontar y montar Piloto adicional freno					
T2	57512000	Desmontar y montar Puerta dl iz / Desmontar y montar Puerta dl dr	0,60 h	39,37			23,62
I	57518100	Ajustar Puerta dl iz					
I	57518100	Ajustar Puerta dl dr					
T2	57515550	Sustituir Puerta dl iz	2,40 h	39,37			94,49
I	57513750	Desarmar/Despiezar Puerta dl iz					
NI	57511900	Desmontar y montar Puerta dl iz					
T2	58512000	Desmontar y montar Puerta tr iz / Desmontar y montar Puerta tr dr	0,50 h	39,37			19,69
I	58518100	Ajustar Puerta tr iz					
I	58518100	Ajustar Puerta tr dr					
T2	63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,60 h	39,37			23,62
+	63295553	Sustituir Paragolpes dl					
I	EM71670	Desmontar y montar Recubrimiento frente					

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 63295553	Sustituir Paragolpes dl	1,20 h	39,37			47,24
I 63295553	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
NI 63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl					
NI 94641600	Ajustar faros antiniebla					
T2 63691950	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,30 h	39,37			11,81
+ 63695550EM	Sustituir Paragolpes tr (zona inf)					
T1 63695550EM	Sustituir Paragolpes tr (zona inf)	0,50 h	39,37			19,69
I 63695550EM	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr (zona inf)					
I EM81B50	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona sup) / Desmontar y montar Paragolpes tr (zona inf)					
NI 63691950	Desmontar y montar Paragolpes tr					
NI 94311900	Desmontar y montar Piloto tr iz					
NI 94311900	Desmontar y montar Piloto tr dr					
T1 63695550EM	Sustituir Paragolpes tr (zona sup)	0,30 h	39,37			11,81
I 63695550EM	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr (zona sup)					
NI 63691950	Desmontar y montar Paragolpes tr					
NI 94311900	Desmontar y montar Piloto tr iz					
NI 94311900	Desmontar y montar Piloto tr dr					
T2 66195620	Sustituir Moldura contorno aleta dl iz / Sustituir Moldura contorno aleta dl dr	1,20 h	39,37			47,24
T2 66292020	Sustituir Moldura estribo iz / Sustituir Moldura estribo dr	1,00 h	39,37			39,37
T2 66455620	Sustituir Moldura contorno aleta tr iz / Sustituir Moldura contorno aleta tr dr	1,20 h	39,37			47,24
T2 66792000	Sustituir Carcasa retrovisor iz / Desmontar y montar Carcasa retrovisor dr	0,30 h	39,37			11,81
I 66781900	Desmontar y montar Cristal retrovisor iz					
I 66781900	Desmontar y montar Cristal retrovisor dr					
T2 94641600	Ajustar faros antiniebla	0,30 h	39,37			11,81
+ 63295553	Sustituir Paragolpes dl					
T2 GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			120,00
T2 GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			120,00
T2 GtT4312L	Reparar Llanta rueda tr iz	0,00 h	0,00			120,00
T2 GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0,00 h	0,00			120,00
T2 GtT69200	Reparar Spoiler paragolpes dl	0,80 h	39,37			31,50
T2 GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,20 h	39,37			7,87
T2 GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,40 h	39,37			15,75
T2 GtT84010	Reparar Portón tr	0,90 h	39,37			35,43
T2 GtT9056L	Reparar Aleta tr iz c/estribo	1,60 h	39,37			62,99
T2 57111903	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr	0,20 h	39,37			7,87
T2 58112000	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr iz / Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr dr	0,30 h	39,37			11,81






Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7401L	Puerta dl iz Sustitución					
 GtP84010	Portón tr Reparación (S=5) (L=0)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=4)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=5)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=6)					
 GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=5) (L=6)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=7)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=5)					
 GtP92010	Techo Reparación (S=0) (L=4)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=2) (L=8)					
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=1) (L=5)					
PLASTICO						
 GtP81B50	Paragolpes tr (zona sup) Sustitución pieza imprimada Color Carrocería Completo					
 GtP7965L	Manilla exterior puerta tr iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo					
 GtP7564L	Embellecedor manilla ext dl iz Sustitución pieza imprimada Color Carrocería Completo					
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Sustitución pieza imprimada Color Carrocería Completo					
 GtP7565L	Manilla exterior puerta dl iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Sustitución pieza imprimada Color Carrocería Completo					
 GtP69310	Tapa argolla remolcado Sustitución pieza imprimada Color Carrocería Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo					
 GtP7565R	Manilla exterior puerta dl dr Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo					
 GtP7965R	Manilla exterior puerta tr dr Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	480,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	2.770,42 €	Subtotal Horas MO	641,71 €	Subtotal Horas MO	470,47 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (16,30 h)	1.121,71 €	Subtotal M.O. (11,95 h)	470,47 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	1.121,71 €	Total mano de obra	470,47 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	2.770,42 €			Subtotal material	645,02 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	2.770,42 €			Total del material	645,02 €
				Total sin descuentos	1.115,49 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	1.115,49 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	2.770,42 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	1.121,71 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	1.115,49 €	Base del impuesto	5.007,62 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	5.007,62 €	IVA (21%)	1.051,60 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	6.059,22 €
				Total	6.059,22 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 247.804

Equipamiento

Manual

ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - 6E1/6E3

VIN Decoder

Nº SERIE 2018162144

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

RANCHERA FAMILIAR - K8D/0B1

ESPAÑA ESPAÑA - B15

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	5F0864208 ZQ2	Tapa reposabrazos	1,00	63,64			63,64
	5F0881375K	Acolchado banqueta dl iz	1,00	98,96			98,96
±	5F0881405DMOOQ	Tapizado banqueta dl iz	1,00	166,09			166,09
±	5F0881405DMOOQ	Tapizado banqueta dl dr	1,00	166,09			166,09
±	5F0881805HFOOQ	Tapizado respaldo dl iz	1,00	249,13			249,13
±	5F0881806HFOOQ	Tapizado respaldo dl dr	1,00	237,75			237,75
	5F0857755 YLZ	Anclaje cinturón dl iz	1,00	35,01			35,01

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
▼ T2	GtT57010	Reparar Tablero instrumentos	0,20 h	39,37			7,87
▼ T2	GtT57190	Reparar Guanterera	0,10 h	39,37			3,94
▼ T2	GtT9830L	Reparar Guarnecido puerta dl iz	0,20 h	39,37			7,87
▼ T2	GtT9830R	Reparar Guarnecido puerta dl dr	0,40 h	39,37			15,75
▼ T2	GtT9831L	Reparar Guarnecido puerta tr iz	0,20 h	39,37			7,87
▼ T2	GtT9831R	Reparar Guarnecido puerta tr dr	0,30 h	39,37			11,81
T2	69241950	Sustituir Anclaje cinturón dl iz	0,10 h	39,37			3,94
NI	72011900	Desmontar y montar Asiento dl iz					
T2	72012000	Desmontar y montar Asiento dl iz / Desmontar y montar Asiento dl dr	0,70 h	39,37			27,56
T2	72201910	Sustituir Tapa reposabrazos	0,20 h	39,37			7,87
T2	72471960	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl iz	0,50 h	39,37			19,69
+	74195550	Sustituir Tapizado respaldo dl iz					
I	72161900	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl iz					
I	72161960	Desmontar y montar Guarnecido int respaldo dl iz					
T2	72471960	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl dr	0,50 h	39,37			19,69
+	74195550	Sustituir Tapizado respaldo dl dr					
I	72161900	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl dr					
I	72161960	Desmontar y montar Guarnecido int respaldo dl dr					
T2	74101950	Desmontar y montar Acolchado banqueta dl iz	0,20 h	39,37			7,87
+	74105550	Sustituir Acolchado banqueta dl iz					
T2	74105550	Sustituir Acolchado banqueta dl iz	0,30 h	39,37			11,81
NI	72011900	Desmontar y montar Asiento dl iz					
NI	72471960	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl iz					
NI	74101950	Desmontar y montar Acolchado banqueta dl iz					
T2	74131950	Desmontar y montar Tapizado banqueta dl dr	0,30 h	39,37			11,81
+	74135550	Sustituir Tapizado banqueta dl dr					
T2	74135550	Sustituir Tapizado banqueta dl dr	0,30 h	39,37			11,81
NI	72011900	Desmontar y montar Asiento dl dr					

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
NI 72471960	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl dr					
NI 74131950	Desmontar y montar Tapizado banqueta dl dr					
T2  74191950	Desmontar y montar Tapizado respaldo dl iz	0,50 h	39,37			19,69
+ 74195550	Sustituir Tapizado respaldo dl iz					
I 74171950	Desmontar y montar Acolchado respaldo dl iz					
T2  74191950	Desmontar y montar Tapizado respaldo dl dr	0,50 h	39,37			19,69
+ 74195550	Sustituir Tapizado respaldo dl dr					
I 74171950	Desmontar y montar Acolchado respaldo dl dr					
T2  74195550	Sustituir Tapizado respaldo dl iz	0,10 h	39,37			3,94
NI 72011900	Desmontar y montar Asiento dl iz					
NI 72471960	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl iz					
NI 74191950	Desmontar y montar Tapizado respaldo dl iz					
T2  74195550	Sustituir Tapizado respaldo dl dr	0,10 h	39,37			3,94
NI 72011900	Desmontar y montar Asiento dl dr					
NI 72471960	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl dr					
NI 74191950	Desmontar y montar Tapizado respaldo dl dr					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.016,67 €	Subtotal Horas MO	224,42 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (5,70 h)	224,42 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	224,42 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.016,67 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	1.016,67 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	1.016,67 €	Dto. sobre el total (55,00%)	682,60 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	224,42 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	558,49 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.241,09 €	IVA (21%)	117,28 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	675,77 €
				Total	675,77 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	05/06/2024	224309	Servicio inspección
Revisión	12/02/2024	203442	Servicio inspección
Revisión	15/09/2023	185808	Servicio inspección
Revisión	24/05/2023	165078	Servicio inspección

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- Motor roto, biela rompe el bloque motor.

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	27/01/2025	Vehículo peritado	La valoración ha sido acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

MEDIO DE ENTRADA A TALLER

Según nos informa aitor, persona que nos atiende, el vehículo llegó hasta las instalaciones del taller en grúa. Solicitado parte de grúa nos indican que no disponen del mismo.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 27/01/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca SEAT, modelo León St 2.0 Tdi 110k w 4drive Dsg-6 St&sp X-P con matrícula I

Somos atendidos por aitor, quien nos indica que no se dispone de documentación alguna ni libro de mantenimientos.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. MOTOR ROTO, BIELA ROMPE EL BLOQUE MOTOR.

En fecha 27/01/2025 realizamos visita presencial a las instalaciones del taller reparador y verificamos el vehículo de referencia.

Personados en las instalaciones del taller reparador, hemos procedido a verificar el vehículo reclamado en el encargo, el cual a nuestra llegada podemos observar cómo se encuentra sin desmontar.

Acompañados por un responsable de taller, solicitamos la O.R. correspondiente a un vehículo de la marca seat, modelo leon, con placa de matrícula , la cual nos dice que no está disponible, por lo que procedemos en base a las indicaciones realizadas por la compañía:

-Daños en motor.

Procedemos a solicitar la documentación del vehículo, no disponiendo de la misma, ni del libro del historial de los mantenimientos realizados, por lo que no podemos determinar si las revisiones se han realizado de forma correcta y acorde al programa preconizado por la marca para el mantenimiento de este modelo de vehículos.

A continuación, pasamos a realizar una inspección de niveles en el motor del vehículo reclamado, mediante la cual podemos observar que el refrigerante se encuentra correcto pero como el aceite lubricante del motor se encuentran bajo, observando en el suelo un charco del mismo.

Seguidamente, el responsable de taller nos informa que el vehículo llegó a sus instalaciones asistido por un servicio de grúa, del que no nos facilita el albarán de servicio, siendo reclamado por parte del usuario un incorrecto funcionamiento del vehículo, ya que este no arrancaba y se paro circulando.

Tras la información aportada por el responsable de taller procedemos a verificar el vehículo que nos ocupa. Intentamos iniciar la puesta en marcha del motor siendo imposible, por lo que no podemos apreciar si los testigos del cuadro de instrumentos chequean correctamente.

En el vano de motor hemos podido comprobar que existen pérdidas de aceite y el bloque motor tiene un agujero causado por una biela del mismo.

Solicitamos al jefe de taller que se realice una diagnosis para poder observar los posibles códigos de avería que pudiera tener, y nos indica que no es posible en este momento.

el responsable de taller nos informa que el motor presenta graves daños internos, no considerando realizar desmontajes, ya que para subsanar la avería es necesaria la sustitución del motor completo, informar que también recomendamos la sustitución del turbocompresor ya que este es un elemento que precisa de lubricación constante, al encontrarse dañado el bloque motor y perder el aceite motor, este no ha recibido de la lubricación necesaria gripandose.

Por último, comprobamos las pérdidas de aceite que podemos comprobar por la parte baja del motor.

CONCLUSIONES MOTOR ROTO, BIELA ROMPE EL BLOQUE MOTOR.

Por lo anteriormente expuesto podemos indicar que la unidad reclamada en el encargo sufre anomalías en sus

componentes, las cuales afectan al funcionamiento natural del vehículo y provocan la entrada de este a las instalaciones del taller reparador. En el vano de motor hemos podido comprobar que existen pérdidas de aceite y el bloque motor tiene un agujero causado por una biela del mismo.

Informar que al encontrarse dañado el bloque motor y perder el aceite motor, el turbocompresor no ha recibido de la lubricación necesaria gripandose.

Para poder solventar la anomalía es necesario la sustitución del motor y turbocompresor.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Referencia M LP:1-60ZHOZN

Atributos vehículo

Kilómetros 247.805

Equipamiento

Interfaz

SUSPENSION MAYOR ALTURA SUELO - 2UF/UC7
LUCES SISTEMA RETARDO APAGADO LUCES - 8K3
LUCES LUZ ANTINEBLA TR - 8TB
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO CUERO MULTIFUNCION - 1XW/2F_/2P_
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO/CD/MP3/SDPANTALLA TACTIL - I7Y
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8
ASIENTOS TR RESPALDO PARTIDO - 3NU/3NZ
ACCESORIOS PACK CROMADOS - QJ1/QJ3
ACCESORIOS ALARMA - 7AL/7AS
ACCESORIOS PARASOL ILUMINADO - 4SD/4SM/4TD/4TM
ACCESORIOS PROTECTOR ENTRADA MALETERO - 2P2
ADAS PROTECCION PEATONES AMPLIADA - VL3
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K2/6K4
TURBO-DIESEL 1968CC 110KW (150) - DCYA
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 180 A - 8GV
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - 7L6/7L8
CRISTALES SENSOR LLUVIA - 8N3/8N6/8N7
CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - 4KF
RETROVISORES C/CARCASA COLOR (PINTADA) - 6FH
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS - 3S2
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR BIZONA - 9AK
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K1/7K9
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO - 4K3/4K4
Nº SERIE 2018162144
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO - 9IE/9ZX
SEGURIDAD AIRBAG RODILLAS - 4UP
LUCES FAROS LEDS - 8IT
FECHA FABRICACIÓN 23/05/2018
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6
SUSPENSION TR INDEPENDIENTE - 0N4
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM - 1ZA
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL - 0AD
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 1AT
FRENOS DISCOS DE FRENO TR 272X10MM - 1KE/1KS
SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 24 - L24
ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTO - QN1/QN2/QN3
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES - 8RL
INTERIOR CIERRE CENTRALIZADO - 5D1
AUTOMATICO 7 VELOCIDADES DSG - G1C
SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G07
TRANSMISION 4X4 - 1X1

LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS - 8Q3
LUCES PILOTO TR C/LEDS - 8SK
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CON CONTRAPESO - 1Q3
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA CUERO SINTETICO - 3LJ
ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - 6E1/6E3
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS CUERO - 3LJ
ACCESORIOS PACK ILUMINACION - 6T1/6T2/6T4/6T5
ACCESORIOS PARASOL C/TAPA - 4SK/4SM/4TM/4TK
ACCESORIOS ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - 8S4/8S6
ACCESORIOS RED PORTAOBJETOS MALETERO - 5A2/5A5/5A7
ADAS REG VELOCIDAD INTELIGENTE - 8T3/8T5
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - 7X2
ANTIPOLUCION NORMA EU6+ - 7MM
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 68 AH - J2D
EQUIPO MECANICO SALIDA ESCAPE LATERAL - 0P1
CRISTALES PARABRISAS ATERMICO - 4GF
RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - 6XD
EMBELLECEDORES SPOILER TRASERO - 5J1/5J9
ACCESORIOS ANTENA TECHO - 8ZB/8ZG/8ZH/8ZQ
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL/TR - 4R4
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
EQUIPO MECANICO CLIMA CALIDO - 8Z6/8Z9
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3
ACABADO TECNICO X-PERIENCE - 2JX/A8Y
LUCES FAROS ANTINEBLA - 8WH
FRENOS INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - 9U1
ASIENTOS DL REGULABLE ALTURA - 3L3
FRENOS ESTACIONAMIENTO C/AUTO HOLD - UH2
SUSPENSION AMORTIGUACION TR - UC7
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR - 0BD
FRENOS FRENOS TR DISCO - 1KE
LLANTAS ALE 7.0JX17" - CD1
ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR - 7P4/7P5/7P6
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB/1 AUX - UE4/UI4
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION - 9S5
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - Q16
EXTERIOR ANTENA ONDA MEDIA C/BUSQUEDA - 8ZQ
SUSPENSION MARGEN PESO 5 - 0YE

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
ESPAÑA ESPAÑA - B15

RANCHERA FAMILIAR - K8D/0B1

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
▼	034	Juntas, arandelas, tornillería -	1,00	150,00			150,00
	04L100091E	Motor - Nueva	1,00	10.974,00			10.974,00
	N 90451902	Junta rampa inyección	1,00	4,64			4,64
	04L253020M	Turbocompresor	1,00	1.661,39			1.661,39
	5Q0129646	Junta tobera entrada compresor	1,00	7,87			7,87
	04B145757	Junta salida turbocompresor	1,00	12,58			12,58
	04L145117	Junta tubo salida turbo	1,00	6,84			6,84
	04L253039B	Junta colector escape	1,00	20,27			20,27
	04L253725B	Abrazadera colector escape	1,00	29,47			29,47
	1K0253115AE	Junta tr escape dl	1,00	10,55			10,55
	04L131547L	Junta válvula EGR	1,00	14,41			14,41
	04L131547M	Junta válvula EGR	1,00	9,70			9,70
	04L131547A	Junta enfriador EGR	1,00	14,28			14,28
	04L131455A	Abrazadera EGR	1,00	31,76			31,76
	1K0253725	Abrazadera salida turbo	1,00	44,80			44,80

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	10011956	Desmontar y montar Motor completo	1,30 h	39,37			51,18
+	10025555	Sustituir Motor					
I	34351907	Desmontar y montar Caja velocidades					
T2	10025555	Sustituir Motor	9,50 h	39,37			374,02
I	01040015	Sustituir Aceite motor					
I	EM01010D	Desmontar y montar elementos en motor					
NI	10011956	Desmontar y montar Motor completo					
NI	10851906EM	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
T2	10851906EM	Desmontar y montar Conj motor-cambio	5,50 h	39,37			216,54
+	10025555	Sustituir Motor					
I	34381955	Desmontar y montar Soporte caja velocidades / Desmontar y montar Soporte inf caja velocidades					
I	34411950	Desmontar y montar Tirante soporte motor					
I	50841900	Desmontar y montar Soporte batería					
T2	26211900	Sustituir Abrazadera colector escape	0,30 h	39,37			11,81
T2	26211900	Sustituir Junta tr escape dl	0,30 h	39,37			11,81
-	T2	26391905	Sustituir Junta válvula EGR / Sustituir Junta válvula EGR	0,20 h	39,37		7,87
-	T2	26431956	Sustituir Abrazadera EGR / Desmontar y montar Enfriador gases EGR / Sustituir Junta enfriador EGR	0,80 h	39,37		31,50
▼	T1	GtT034	Sustituir Juntas, arandelas, tornillería	0,00 h	39,37		0,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	12.992,56 €	Subtotal Horas MO	704,73 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (17,90 h)	704,73 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	704,73 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	12.992,56 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	12.992,56 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	12.992,56 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	704,73 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	13.697,29 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	13.697,29 €	Total sin franquicia	13.697,29 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	13.697,29 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por