

A fecha 04/02/2025

Personando en taller reparador procedemos a verificar el vehículo, este presenta daños de estacionamiento en ambos laterales. Podemos apreciar que el interior se encuentra en buen estado no faltando ninguna pieza.

Los neumaticos se encuentran dentro de los limites legales y con una deformación uniforme.

Los frenos se encuentran a un 50% de vida de uso.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Cerrada

Atributos vehículo

Kilómetros 102.143

Equipamiento

Manual

GENERALES PARAGOLPES "COMFORTLINE" - 2JP

EMBELLECEDORES REJILLA DL - 6KA

ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - 7X0

GENERAL MOTOR T.DIESEL 4 CIL 2,0L/140KW(TDI)CR/MOTOR:TD1/TR1/T5S/T6F - DE5

LUCES FAROS ANTINEBLA CON FUNCION GIRO - 8WH

ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0

TURBO-DIESEL 1968CC 140KW (190) - DFHA

GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 04L.A - TR1

VIN Decoder

Nº SERIE 2017047752

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1

MONOVOLUMEN 5 PUERTAS - K8P

ESPAÑA ESPAÑA - B15

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,50 h	34,00			17,00
T2	GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,50 h	34,00			17,00

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	34,00 €	Subtotal Horas MO	158,10 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,00 h)	34,00 €	Subtotal M.O. (4,65 h)	158,10 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	34,00 €	Total mano de obra	158,10 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	172,67 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	17,27 €
Total	0,00 €			Total del material	155,40 €
				Total sin descuentos	330,77 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	313,50 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	34,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	313,50 €	Base del impuesto	347,50 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	347,50 €	IVA (21%)	72,98 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	420,48 €
				Total	420,48 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	05/09/2018	29710	
Revisión	04/11/2020	54709	
Revisión	16/11/2022	70835	
Revisión	01/08/2024	82012	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:
 - Fallo en sistema de combustible

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	04/02/2025	Vehículo peritado	La valoración ha sido acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 04/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca VOLKSWAGEN, modelo Touran Advance 2.0 Tdi Scr 150cv Bmt con matrícula.

Somos atendidos por Ivan, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación, ficha técnica y libro de revisiones sellado.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. FALLO EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Personando en taller reparador procedemos a verificar el vehículo, este presenta daños en el sistema de combustible. Cliente se queja de cuando circula nota tironeo espontaneo. Taller previamente le desmonto aforador y le limpio el deposito sin desmontar. Ahora vuelve con el mismo problema.

Realizamos diagnosis viendo el siguiente DTC:

P008700 Presión de combustible en el distribuidor demasiado baja. Este fallo puede venir provocado por falta de presión o circuito obstruido por suciedad.

Arrancamos el vehículo viendo que los inyectores suenan bien y no tiene ralenti inestable por lo que descartamos inyectores.

Presupuestamos con taller sustituir rampa de inyección y válvula de presión como elementos mas probables de sufrir la avería, no obstante se precisará comprobaciones adicionales como extracción de combustible para su verificación o comprobación de la bomba de inyección en especialista.

No se descartan daños ocultos durante la reparación.

CONCLUSIONES FALLO EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Cliente se queja de cuando circula nota tironeo espontaneo.

En diagnosis memoriza Presión de combustible en el distribuidor demasiado baja.

Todo apunta a un disfuncionamiento de elementos del sistema de inyección.

Valoramos sustituir rampa y válvulas de presión, desmontar deposito y limpiarlo. No se descartan daños ocultos

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Cerrada

Atributos vehículo

Kilómetros 99.000

Equipamiento

Manual

GENERAL MOTOR T.DIESEL 4 CIL 2,0L/140KW(TDI)CR/MOTOR:TD1/TR1/T5S/T6F - GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 04L.A - TR1 DE5
 INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE FLEXIBLE ANTIPOLUCION ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2 - 1E5
 CLIMATIZACIÓN CALEFACTOR DE ESTACIONAMIENTO C/CONTROL REMOTO - 9M9 TURBO-DIESEL 1968CC 140KW (190) - DFHA

Automático

MONOVOLUMEN 5 PUERTAS - K8P INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
 ESPAÑA ESPAÑA - B15 POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
04L130089H	Rampa inyección	1,00	877,03			877,03
04L130235N	Tubo/s retorno combustible	1,00	96,82			96,82
04L201360M	Tubo retorno rampa inyección	1,00	103,11			103,11
04L130321	Tubo entrada rampa inyección	1,00	65,62			65,62
04L130755E	Bomba inyección	1,00	2.025,61			2.025,61
04B906054G	Sensor presión combustible	1,00	86,80			86,80
5Q0127177C	Filtro combustible	1,00	62,19			62,19

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 23721955	Sustituir Sensor presión combustible	0,30 h	34,00			10,20
T2 15020505	Ajustar tiempo de mando	2,00 h	34,00			68,00
+ 23741955	Sustituir Bomba inyección					
I 10821900	Desmontar y montar Protector mecánica delantera					
I 10831900	Desmontar y montar Recubrimiento motor					
I 13721905	Desmontar y montar Correa accesorios					
I 13751955	Desmontar y montar Polea cigüeñal					
I 15871956	Desmontar y montar Tapa sup distribución					
T2 20101902	Desmontar y montar Depósito combustible	2,00 h	34,00			68,00
I 20101910EM	Desmontar y montar Soporte depósito combustible					
I 20491900	Desmontar y montar Protector depósito combustible					
I 44051900	Desmontar y montar Rueda tr dr					
I 55371903	Desmontar y montar Tapa llenado combustible					
T2 20341900	Sustituir Filtro combustible	0,40 h	34,00			13,60
T2 23301955	Sustituir Tubo entrada rampa inyección	0,10 h	34,00			3,40
T2 23451955	Sustituir Tubo retorno rampa inyección	0,20 h	34,00			6,80
T2 23451956	Sustituir Tubo/s retorno combustible	0,20 h	34,00			6,80
T2 23521955	Desmontar y montar Piñón bomba inyección	0,20 h	34,00			6,80
+ 23741955	Sustituir Bomba inyección					
- T2 23731905	Sustituir Rampa inyección	0,70 h	34,00			23,80
I 23301956	Desmontar y montar Tubo inyector nº 1					
I 23301956	Desmontar y montar Tubo inyector nº 2					
I 23301956	Desmontar y montar Tubo inyector nº 3					
I 23301956	Desmontar y montar Tubo inyector nº 4					
T2 23741955	Sustituir Bomba inyección	0,40 h	34,00			13,60
NI 15020505	Ajustar tiempo de mando					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	NI 23521955	Desmontar y montar Piñón bomba inyección					
	GtT11020	Verificar Depósito combustible	0,80 h	34,00			27,20
	GtT62000	Verificar Diagnosis	2,00 h	34,00			68,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	3.317,18 €	Subtotal Horas MO	316,20 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (9,30 h)	316,20 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	316,20 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	3.317,18 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	3.317,18 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	3.317,18 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	316,20 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	3.633,38 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	3.633,38 €	Total sin franquicia	3.633,38 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	3.633,38 €

NOTAS

Manual
 No Actualizada
 Sin Precio
 Documentado por GT Motive
 Pieza repintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por