

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	11/05/2020
Marca y modelo	FORD INDUSTR. Transit Courier Van	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	Diesel	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	59814	Intervalo de mantenimiento	20000
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	05/02/2025	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	13/02/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

]

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
HISTORICO NO DISPONIBLE

La compañía solicita peritar estas posibles averías:
- Filtro de particulas

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES
INFORME FINAL 16/02/2025 Vehículo peritado La valoración ha sido acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: revisar avería de motor

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 13/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca FORD INDUSTR., modelo Transit Courier Van 1.5 Tdci 56 kw Ambiente con matrícula

Somos atendidos por Jefe taller, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. FILTRO DE PARTICULAS

Tras atender las explicaciones del jefe de taller, pasamos a verificar el fallo sobre el vehículo.

En nuestra visita al taller reparador, somos informados que el vehículo ha entrado como consecuencia de presentar encendido el testigo de fallo motor.

Por ello, procedemos a verificar los niveles de los líquidos del motor, iniciamos verificando el nivel de aceite motor, este se encuentra dentro de los parámetros correctos estipulados por la marca, seguidamente comprobamos el nivel de líquido refrigerante, este se encuentra dentro de los parámetros correctos estipulados por la marca.

Seguidamente, procedemos a poner en funcionamiento el motor del vehículo, en donde en ese momento no se enciende el testigo de fallo motor.

A continuación nos facilitan la diagnosis del vehículo, en donde se han quedado registrados los siguientes fallos:

Rendimiento del separador de NOx (óxido de nitrógeno) por debajo del límite. Circuito del sensor del filtro de partículas. Tensión alta en el circuito del sensor del filtro de partículas.

A continuación, procedemos a realizar una inspección visual del filtro de partículas, el cual por la apariencia que presenta, ya ha debido ser reparado.

Por los fallos que presenta el vehículo, el mismo debe presentar un fallo en los sensores del filtro de partículas, taponando por ello el filtro de partículas.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir filtro antipartículas junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

CONCLUSIONES FILTRO DE PARTICULAS

El vehículo examinado corresponde a una furgoneta marca Ford modelo Transit Courier 1.5 Diesel, el cual presenta encendido el testigo de fallo motor debido a un fallo en el filtro de partículas.

Se le realiza una diagnosis electronica donde podemos observar fallos relacionado con el sistema de anticontaminación.

Por los fallos que presenta el vehículo, el mismo debe presentar un fallo en los sensores del filtro de partículas, siendo este un síntoma de que el filtro de partículas se encuentra taponado.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir filtro antipartículas junto con sus líquidos y juntas correspondientes. No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la

Atributos de la Valoración

Estado Cerrada

Atributos vehículo

Kilómetros 59.810

Equipamiento

Interfaz

LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA	NEUMATICOS 195/60 R 15..H
FECHA FABRICACIÓN 19/02/2020	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START
INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE PLEGABLE	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 2 ALTAVOCES	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE
ASIENTOS ACOMPAÑANTE GIRATORIO	ACCESORIOS ALARMA
ACCESORIOS REJILLA SEPARACION DE CARGA	TURBO-DIESEL 1499CC 55KW (75) - XWCA/B
COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR	VERSION 2 PUERTAS TRASERAS
ACABADO TECNICO SERIE 91	LUCES FAROS C/BISEL NEGRO
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO	CLIMATIZACIÓN FREON R134A
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 60 AH CCA	MANUAL 6 VELOCIDADES - 6MX65
LLANTAS 6.0JX15"	

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA
---	---------------

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	2147285	Sensor oxígeno escape	1,00	138,46			138,46
	2532726	Sensor tr oxígeno escape	1,00	424,78			424,78
	2427788	Catalizador-filtro partículas	1,00	1.540,75			1.540,75
	1146858	Sblock/s escape dl	1,00	9,37			9,37
	2118230	Protector escape dl	1,00	87,13			87,13
	1682595	Protector tr escape dl	1,00	44,53			44,53
	1875271	Abrazadera salida turbo	1,00	10,64			10,64
🚩	SIN REFERENCIA	Prueba larga en carretera	1,00	0,00			0,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	252801	Sustituir Catalizador-filtro partículas	1,40 h	32,00			44,80
I	211701EM	Desmontar y montar Recubrimiento motor					
I	236231EM	Sustituir, Desmontar y montar Abrazadera salida turbo					
NI	TC2	Puesta a disposición del vehículo					
🚩 T2	GtT62000	Verificar Diagnósis	2,00 h	32,00			64,00
🚩 T2	GtTG8812	Sustituir Prueba larga en carretera	0,50 h	32,00			16,00
T2	TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	32,00			6,40
+	252801	Sustituir Catalizador-filtro partículas					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	2.255,66 €	Subtotal Horas MO	131,20 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,10 h)	131,20 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	131,20 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	2.255,66 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	2.255,66 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €

Sistema de pintura: Sin Pintura

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	2.255,66 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	131,20 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	2.386,86 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.386,86 €	Total sin franquicia	2.386,86 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	2.386,86 €

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	16/02/2025
Marca	FORD INDUSTR.	Km. vehículo	59814 Km.
Modelo	Transit Courier Van 1.5 Tdci 56 kw Ambiente	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	11/05/2020
VIN		Importe Daños Ext.	1077,49 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	0,00 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: NO

A fecha 17/02/2025, Comprobamos que el vehículo inspeccionado se trata en este caso de un FORD Transit con matrícula

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar pequeños daños de estacionamiento y daños por granizada en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación, con suciedad de uso.

Accedemos al interior de la zona de carga y observamos que no existen daños en la carrocería interior.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 59.814

Equipamiento

Manual

COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR

VIN Decoder

FECHA FABRICACIÓN 01/02/2020

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	T1 434271	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,40 h	35,70			14,28
	NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
	T1 434471	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,20 h	35,70			7,14
	I 112111	Desmontar y montar Rueda tr iz					
	I 112111	Desmontar y montar Rueda tr dr					
	NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
	T2 GtT70010	Reparar Capó dl	2,00 h	35,70			71,40
	T2 GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,20 h	35,70			7,14
	T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,50 h	35,70			17,85
	T2 GtT9001L	Reparar Lateral iz carrocería	0,75 h	35,70			26,78
	T2 GtT92010	Reparar Techo	6,00 h	35,70			214,20
	T2 TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	35,70			7,14
	+ 434471	Desmontar y montar Paragolpes tr					

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP9001L	Lateral iz carrocería Reparación (S=2) (L=0)					
	GtP70010	Capó dl Reparación (S=4) (L=0)					
	GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=1) (L=0)					
	GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=1)					
	GtP92010	Techo Reparación (S=20) (L=0)					
	PLASTICO						
	GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=2) Texturado Completo					
	GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	365,93 €	Subtotal Horas MO	333,80 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (10,25 h)	365,93 €	Subtotal M.O. (9,35 h)	333,80 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	365,93 €	Total mano de obra	333,80 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	419,73 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	41,97 €
Total	0,00 €			Total del material	377,76 €
				Total sin descuentos	753,53 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	711,56 €






Varios	
Total Varios	0,00 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
 Tipo de pintura: Monocapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	365,93 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	711,56 €	Base del impuesto	1.077,49 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.077,49 €	IVA (21%)	226,27 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.303,76 €
				Total	1.303,76 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por