

A fecha 06/02/2025

Personado en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones, procediendo a realizar reconocimiento del mismo.

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar pequeños y escaso daños por maniobras de circulación y golpes de aparcamiento

Inspeccionamos el interior del vehículo viendo daños por incorrecta estiva de carga en zona maletero.

Se comprueban los neumáticos, existiendo una profundidad de 5 mm en los delanteros y 6 mm en los traseros.

En el interior del vehículo encontramos la documentación, y manual del vehículo

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 172.710

Equipamiento

Manual

COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR

VERSION 2 PUERTAS TRASERAS

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
0000046865641	Luna parabrisas	1,00	364,12			364,12
0000071730189	Jgo pegado luna parabrisas	1,00	28,42			28,42

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 7035A18	Sustituir Luna parabrisas	1,65 h	41,02			67,68
I 7040H30	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A iz					
I 7040H30	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A dr					
I 7065C68	Desmontar y montar Retrovisor interior					
I 7210E22	Desmontar y montar Rejilla torpedo					
T1 7055A46EM	Desmontar y montar Paragolpes dl (zona inf)	1,50 h	41,02			61,53
I 7210E10	Desmontar y montar Paragolpes dl					
T1 7210E66	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,55 h	41,02			22,56
I 5540A44	Desmontar y montar Piloto tr iz					
I 5540A44	Desmontar y montar Piloto tr dr					
T2 GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	1,00 h	41,02			41,02
T2 GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	1,50 h	41,02			61,53
T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	1,00 h	41,02			41,02
T2 GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	3,50 h	41,02			143,57
T2 GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	1,50 h	41,02			61,53

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=10) (L=0)					
GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=6) (L=0)					
GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=5) (L=0)					
GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=5) (L=0)					
PLASTICO						
GtP69090	Paragolpes dl (zona inf) Reparación (S=4) (L=0) Texturado Completo					
GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=6) (L=0) Texturado Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	392,54 €	Subtotal Horas MO	500,44 €	Subtotal Horas MO	354,82 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (12,20 h)	500,44 €	Subtotal M.O. (8,65 h)	354,82 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	500,44 €	Total mano de obra	354,82 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	392,54 €			Subtotal material	319,48 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	392,54 €			Total del material	319,48 €
				Total sin descuentos	674,30 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	674,30 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	392,54 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	500,44 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	674,30 €	Base del impuesto	1.567,28 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.567,28 €	Total sin franquicia	1.567,28 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	1.567,28 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 172.710

Equipamiento

Manual

COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR

VERSION 2 PUERTAS TRASERAS

VIN Decoder

Nº SERIE 06M68916

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
0000735500163	Guarnecido puerta carga tr dr	1,00	64,10			64,10

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT7802R	Reparar Panel ext puerta tr dr	1,00 h	41,02			41,02
T2  GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	0,50 h	41,02			20,51
T2  GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,50 h	41,02			20,51
T1  7020E35	Sustituir Guarnecido puerta carga tr dr	0,15 h	41,02			6,15

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7802R	Panel ext puerta tr dr Reparación (S=6) (L=0)					
 GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=4) (L=0)					
 GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=5) (L=0)					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	64,10 €	Subtotal Horas MO	88,19 €	Subtotal Horas MO	157,93 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (2,15 h)	88,19 €	Subtotal M.O. (3,85 h)	157,93 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	88,19 €	Total mano de obra	157,93 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	64,10 €			Subtotal material	107,32 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	64,10 €			Total del material	107,32 €
				Total sin descuentos	265,25 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	265,25 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	64,10 €	Dto. sobre el total (55,00%)	229,65 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	88,19 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	265,25 €	Base del impuesto	187,89 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	417,54 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	187,89 €
				Total	187,89 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	11/06/2024	148513	
Revisión	19/07/2023	122458	
Revisión	07/09/2022	91647	
Revisión	26/10/2021	61122	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- TURBO

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	06/02/2025	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: ruido motor

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 06/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca FIAT INDUSTR., modelo Fiorino Cargo Base N1 1 .3 Mjet 59 Kw (80 Cv) con matrícula

Somos atendidos por JEFE DE TALLER, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. TURBO

En primer lugar, constatamos que el vehículo tiene un nivel de refrigerante y de aceite motor, ambos líquidos se encontraban por debajo del mínimo. Efectuamos una prueba funcional, apreciando que el arranque y el ralentí son correctos. Tras el arranque no se ilumina ningún avisador de avería en el cuadro de instrumentos

Al acelerar el propulsor, parecen percibirse ruidos anómalos del turbo, pero no observamos que se expulsen humos de aceite por el escape. Se desmonta la tubería de admisión del turbo, no apreciándose daños aparentes de gripajes en el eje. Todo apunta a que el sonido anómalo generado durante el funcionamiento del turbo puede verse derivado del desequilibrio del eje por deterioro en los casquillos.

La diagnosis eléctrica no registra fallos al tratarse de un ruido mecánico.

Las revisiones están correctamente realizadas, descartando una falta de mantenimiento como causa de la avería.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir turbocompresor y filtro de partículas junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

CONCLUSIONES TURBO

Deterioro casquillos eje turbo

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 172.710

Equipamiento

Interfaz

COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR	VERSION HOMOLOGACION TRANSPORTE MERCANCIAS - TRSN1/7A7
LUCES FAROS ANTINEBLA - 097	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 025
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO - 008	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - 57E
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENT C/TOMA CORRIENTE - 823	VOLANTE Y MANDOS MANDOS RADIO/TELF EN VOLANTE - 245
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO/CD/MP3 SERIE 1 - 414	ACCESORIOS TAPA GUANTERA C/CIERRE - 845
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - 149	TURBO-DIESEL 1248CC 59KW (80) - 225A2.000
MANUAL 5 VELOCIDADES	DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG ALTURA - 011
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 392	LLANTAS RUEDA DE REPUESTO NORMAL - 980
NEUMATICOS 185/65 R 15..T	FECHA FABRICACIÓN 16/01/2019
Nº SERIE 06M68916	Nº MOTOR 06846234
LLANTAS 6.0JX15" - 130	

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	0006000626333	Filtro aceite - PURFLUX - Nueva	1,00	22,00			22,00
	0000071796469	Turbocompresor - Estándar	1,00	1.284,02			1.284,02
	0000055265515	Tubo inf engrase turbo	1,00	37,50			37,50
	0000055249473	Tubo engrase turbo	1,00	92,10			92,10
	0000014464286	Junta tubo salida intercooler	1,00	5,22			5,22
	0000055272988	Catalizador-filtro partículas	1,00	3.568,80			3.568,80
	LP 0W30 18	Aceite motor - - - NET4	4,50	9,86			44,37
	G1401	Anticongelante	7,60	3,00			22,80
	SIN REFERENCIA	Prueba en carretera	1,00	30,00			30,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
-	T1 0010T12	Sustituir Aceite motor / Sustituir Filtro aceite	0,25 h	41,02			10,26
-	T1 1048B44	Sustituir Junta tubo salida intercooler	0,10 h	41,02			4,10
	T1 1064A10	Sustituir Turbocompresor	2,75 h	41,02			112,81
I	1080B81	Sustituir, Desmontar y montar Catalizador-filtro partículas					
T1	GtT021	Verificar Diagnosis / Verificación	1,50 h	41,02			61,53
T1	GtTG1401	Sustituir Anticongelante	0,55 h	41,02			22,56

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	5.106,81 €	Subtotal Horas MO	211,26 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (5,15 h)	211,26 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	211,26 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	5.106,81 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	5.106,81 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	5.106,81 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	211,26 €	Total Tasas reciclado residuos	0,27 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	5.318,34 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	5.318,07 €	Total sin franquicia	5.318,34 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	5.318,34 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por