

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	11/02/2025
Marca	FIAT INDUSTRI.	Km. vehículo	127179 Km.
Modelo	Fiorino Cargo Base N1 1 .3 Mjet 59 Kw ( 80 Cv)	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	10/02/2017
VIN		Importe Daños Ext.	916,80 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	54,00 €

Tiene segundo juego de llaves: SI	Tiene los libros de usuario: NO
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): NO	Tiene rueda repuesto: SI

Personado en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones, procediendo a realizar reconocimiento del mismo.

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar diversos daños en la defensa delantera, puerta delantera izquierda, aleta delantera derecha y portones traseros. Las llantas presentan desgaste normal del uso

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación, con suciedad de uso. Accedemos a la zona de carga observando desperfectos en carrocería interior y no descartando posibles daños ocultos una vez desmontada la estantería interior que monta.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 127.179

Equipamiento

VIN Decoder

Nº SERIE 06N37139

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 GtT070	Reparar Reacondicionamiento zona de carga	0,00 h	0,00			120,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	120,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,00 h)	120,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	120,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (55,00%)	66,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	120,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	54,00 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	120,00 €	IVA (21%)	11,34 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	65,34 €
				Total	<b>65,34 €</b>

NOTAS

Manual
No Actualizada
Sin Precio
Documentado por GT Motive
Pieza pre pintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

### Atributos de la Valoración

Estado Abierta

### Atributos vehículo

Kilómetros 127.179

Fecha de matriculación 18/07/2019

### Equipamiento

#### Manual

COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR  
TURBO-DIESEL 1248CC 55KW (75) - 199A2.000

VERSION 2 PUERTAS TRASERAS

#### VIN Decoder

Nº SERIE 06N37139

#### Automático





















ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS










### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
0000051788864	Anagrama tr modelo	1,00	34,10			34,10
0000051831915	Anagrama tr motor	1,00	23,29			23,29

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  7005R30EM	Desmontar y montar Retrovisor iz	0,30 h	38,66			11,60
I  7005E12EM	Desmontar y montar Tapa int retrovisor iz					
I  7005R10	Desmontar y montar Retrovisor completo iz					
T1  7020F22	Desmontar y montar Manilla exterior puerta carga tr iz	0,25 h	38,66			9,67
I  7020E34	Desmontar y montar Guarnecido puerta carga tr iz					
T1  7055A83	Sustituir Anagrama tr modelo	0,10 h	38,66			3,87
T1  7055A83	Sustituir Anagrama tr motor	0,10 h	38,66			3,87
T1  7055B38	Desmontar y montar Moldura puerta dl iz	0,35 h	38,66			13,53
T1  7055B91	Desmontar y montar Protector pase rueda dl dr	0,30 h	38,66			11,60
I  4450B04	Desmontar y montar Rueda dl dr					
T1  EM69010	Desmontar y montar Matrícula dl	0,20 h	38,66			7,73
T1  EM69270	Desmontar y montar Embellecedor paragolpes dl	0,20 h	38,66			7,73
T1  EM84910	Desmontar y montar Matrícula tr	0,20 h	38,66			7,73
T2  GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,50 h	38,66			19,33
T2  GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	1,00 h	38,66			38,66
T2  GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,60 h	38,66			23,20
T2  GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	0,50 h	38,66			19,33
T2  GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,60 h	38,66			23,20
T1  7005C11	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,60 h	38,66			23,20
I  7005E10	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl iz					

**Pintura**

	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Uds.</b>	<b>Precio(€)</b>	<b>I/D</b>	<b>I/D%</b>	<b>Total(€)</b>
	CHAPA						
	 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=2) (L=0)					
	 GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=2) (L=0)					
	 GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=2) (L=0)					
	 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=2) (L=1)					
	PLASTICO						
	 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=3) (L=1) Texturado Completo					
	MANUAL						
🚩 T2	 GtPLP02205	Pintar EIB Llanta DL DR - Base		38,66			17,78
	MANUAL						
🚩	GtPLP02205	EIB Llanta DL DR - Base		8,77			8,77
🚩	GtPLP02213	EIB Llanta DL IZ - Base		8,77			8,77
🚩	GtPLP02221	EIB Llanta TR DR - Base		8,77			8,77
	MANUAL						
🚩 T2	 GtPLP02221	Pintar EIB Llanta TR DR - Base		38,66			17,78
	MANUAL						
🚩	GtPLP02229	EIB Llanta TR IZ - Base		8,77			8,77
	MANUAL						
🚩 T2	 GtPLP02229	Pintar EIB Llanta TR IZ - Base		38,66			17,78
🚩 T2	 GtPLP02213	Pintar EIB Llanta DL IZ - Base		38,66			17,78



DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	10/02/20117
Marca y modelo	FIAT INDUSTRI. Fiorino Cargo Base N	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	1.3 Mjet	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	127179	Intervalo de mantenimiento	35000
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	127179
Fecha OR	10/02/2025	Revisiones correctas	Si
Fª 1ª visita	11/02/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	10/03/2021	27408	
Revisión	13/10/2022	63112	
Revisión	10/01/2024	98196	
Revisión	24/10/2024	121387	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- SISTEMA ANTIPOLUCION

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	11/02/2025	Vehículo peritado	La valoración ha sido acordada con el taller

## RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

## INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 11/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca FIAT INDUSTRI., modelo Fiorino Cargo Base N1 1 .3 Mjet 59 Kw ( 80 Cv) con matrícula

Somos atendidos por jefe taller, quien nos indica que no se dispone de documentación alguna ni libro de mantenimientos.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

## **1. SISTEMA ANTIPOLUCION**

El taller nos informa que el vehículo tiene el FAP con un agujero debido a esto evitamos la puesta en marcha del motor y la subida a un elevador.

En los bajos del vehículo localizamos el FAP el cual presenta una rotura. En inspección detallada de la misma vemos fragmentos deformados de dentro hacia fuera descartando que la rotura sea por un siniestro de circulación y tampoco vemos elementos no originales o soldaduras impropias en el FAP que hayan podido causar la rotura.

La saturación del filtro sin una regeneración efectiva provoca una obstrucción progresiva que impide la evacuación adecuada de los gases de escape, incrementando la presión en el sistema lo que derivó en un aumento excesivo de contrapresión y temperatura dentro del sistema de escape, causando la explosión.

Para la reparación es necesaria la sustitución del FAP y por seguridad sus sensores de escape.

No descartamos la aparición de daños ocultos durante la reparación, elementos de mantenimiento o sujetos a desgaste que precisen ser sustituidos teniendo en cuenta el kilometraje que acumula el vehículo y aprovechando los desmontajes realizados para la reparación.

## **CONCLUSIONES SISTEMA ANTIPOLUCION**

**Debido a la saturación del FAP aumenta la presión en el sistema lo cual provoco la rotura del catalizador siendo necesaria su sustitución.**

**Para la reparación es necesaria la sustitución del FAP y por seguridad sus sensores de escape.**

**No descartamos la aparición de daños ocultos durante la reparación**

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

## Atributos de la Valoración

Estado Abierta

## Atributos vehículo

Kilómetros 127.151  
Fecha de matriculación 18/07/2019

## Equipamiento

### Manual

VERSION 2 PUERTAS TRASERAS

### Interfaz

Nº SERIE 06N37139

ASIENTOS ACOMPAÑANTE PLEGABLE - 4GQ

ACCESORIOS REJILLA SEPARACION CARGA MOVIL - 201

SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - 502

DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 392

LLANTAS RUEDA DE REPUESTO NORMAL - 980

Nº MOTOR 06875017

DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG ALTURA - 011

VOLANTE Y MANDOS MANDOS RADIO/TELF EN VOLANTE - 245

VERSION HOMOLOGACION TRANSPORTE MERCANCIAS - TRSN1/7A7

AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB - 83X

CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 025

INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - 228

ACCESORIOS TAPA GUANTERA C/CIERRE - 845

TURBO-DIESEL 1248CC 59KW (80) - 225A2.000

MANUAL 5 VELOCIDADES

LLANTAS 6.0JX15" - 130

NEUMATICOS 185/65 R 15..T

FECHA FABRICACIÓN 18/04/2019

INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENT C/TOMA CORRIENTE - 823

COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR

AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO/CD/MP3 SERIE 1 - 414

LUCES FAROS ANTINEBLA - 097

INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ELECTRICOS DL - 028

### Automático








INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

## Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
0000055219298	Sensor presión-vacío admisión	1,00	143,03			143,03
0000055281069	Sensor tr oxígeno escape	1,00	203,23			203,23
0000055272988	Catalizador-filtro partículas	1,00	3.568,80			3.568,80

## Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
- T1  1060G11	Sustituir Sensor presión-vacío admisión	0,10 h	38,66			3,87
- T1  1080B69	Sustituir Sensor tr oxígeno escape	0,10 h	38,66			3,87
T1  1080B81	Sustituir Catalizador-filtro partículas	2,35 h	38,66			90,85
I 0010T20	Sustituir Anticongelante					
I 1048B27	Desmontar y montar Tubo salida intercooler					
I 1060G80	Desmontar y montar Ud control inyección					
I 1088B20	Desmontar y montar Radiador motor					
I 4450B02	Desmontar y montar Rueda dl iz					
I 4450B04	Desmontar y montar Rueda dl dr					
I 5530B10	Desmontar y montar Batería					
I 7210E10	Desmontar y montar Paragolpes dl					
 T1  GtT018	Verificar Ajuste mano obra	1,50 h	38,66			57,99
 T1  GtT021	Verificar Diagnosis / Verificación	0,75 h	38,66			29,00



## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	3.915,06 €	Subtotal Horas MO	185,58 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,80 h)	185,58 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	185,58 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	3.915,06 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	3.915,06 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

<b>Total</b>					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	3.915,06 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	185,58 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	4.100,64 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	4.100,64 €	Total sin franquicia	4.100,64 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	<b>4.100,64 €</b>

### NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por