

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	19/02/2025
Marca	MITSUBISHI T.T	Km. vehículo	130352 Km.
Modelo	L200 D/c 250 Di-D M- Pro	Color Vehículo	blanco
Versión	Camión	FªMatriculación	18/05/2018
VIN		Importe Daños Ext.	808,97 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	477,22 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: SI

A fecha 19/02/2025 Comprobamos que el vehículo inspeccionado se trata en este caso de un MITSUBISHI L200 con

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar daños de estacionamiento y pequeños siniestros de circulación en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra con daños en el tapizado y acolchado delantero izquierdo, con suciedad de uso.

Accedemos al interior de la zona de carga y observamos que existen leves daños en la carrocería interior.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Fecha Alta	19/02/2025 18:54:08	Marca - Modelo	MITSUBISHI L200 (KK/KL) (15-18)
F.Cálculo/Modif.	21/02/2025 12:40:18	CUM	
Código Usuario		Matrícula	
		VIN	

Atributos de la Valoración

Estado **Abierta**

Atributos vehículo

Kilómetros **130.352**

Equipamiento

VIN Decoder

MANUAL 6 VELOCIDADES

TODO TERRENO CABINA LARGA

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	513015 10	Desmontar y montar Carcasa retrovisor iz	0,30 h	45,00			13,50
I	513014 10	Desmontar y montar Cristal retrovisor iz					
I	TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T2	GtT70010	Reparar Capó dl	1,20 h	45,00			54,00

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP9050R	Aleta tr dr Reparación (S=1) (L=0)					
	GtP70010	Capó dl Reparación (S=3) (L=0)					
	GtP92010	Techo Reparación (S=0) (L=1)					
	GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=2)					
	GtP93X00	Panel separación carga Reparación (S=1)					
	GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=1)					
	GtP9050L	Aleta tr iz Reparación (S=1) (L=0)					
	GtP84XA0	Tapa maletero Reparación (S=3) (L=0)					
	PLASTICO						
	GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=1) (L=0) Texturado Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/10/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	67,50 €	Subtotal Horas MO	416,25 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,50 h)	67,50 €	Subtotal M.O. (9,25 h)	416,25 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	67,50 €	Total mano de obra	416,25 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	361,36 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	36,14 €
Total	0,00 €			Total del material	325,22 €
				Total sin descuentos	777,61 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	741,47 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	67,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	741,47 €	Base del impuesto	808,97 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	808,97 €	IVA (21%)	169,88 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	978,85 €
				Total	978,85 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 130.352

Equipamiento

VIN Decoder

MANUAL 6 VELOCIDADES

TODO TERRENO CABINA LARGA

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	6911C039	Acolchado banqueta dl iz	1,00	316,97			316,97
±	6911C049XA	Tapizado banqueta dl iz	1,00	435,03			435,03

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	GtT070	Reparar Reacondicionamiento zona de carga	0,00 h	0,00			250,00
T1	521121 10	Sustituir Acolchado banqueta dl iz	1,30 h	45,00			58,50
I	521120 00	Desmontar y montar Conj banqueta asiento dl iz					
I	521121 00	Desmontar y montar Panel banqueta dl iz / Desmontar y montar Acolchado banqueta dl iz / Desmontar y montar Tapizado banqueta dl iz					
I	EM9501L	Desmontar y montar Asiento dl iz					
I	TC2	Puesta a disposición del vehículo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/10/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	250,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	752,00 €	Subtotal Horas MO	58,50 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,30 h)	308,50 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	308,50 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	752,00 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	752,00 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	752,00 €	Dto. sobre el total (55,00%)	583,28 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	308,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	477,22 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.060,50 €	IVA (21%)	100,22 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	577,44 €
				Total	577,44 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	18/05/2018
Marca y modelo	MITSUBISHI T.T L200 D/c 250 Di-D M-	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	4N15	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	130352	Intervalo de mantenimiento	30000
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	130352
Fecha OR	17/02/2025	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	19/02/2025	Entra en grúa	Si
Existe parte de grúa	No	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	22/01/2025	129595	Servicio inspección
Revisión	03/01/2022	49644	Servicio inspección
Revisión	28/12/2020	33481	Servicio inspección

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- PERDIO FUERZA Y SE PARO

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	19/02/2025	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: pierde fuerza

MEDIO DE ENTRADA A TALLER

Según nos informa Jefe de Taller, persona que nos atiende, el vehículo llegó hasta las instalaciones del taller en grúa. Solicitado parte de grúa nos indican que no disponen del mismo.

INFORME TÉCNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 19/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca MITSUBISHI T.T, modelo L200 D/c 250 Di-D M- Pro

Somos atendidos por Jefe de Taller, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. PERDIO FUERZA Y SE PARO

Procedemos a verificar el vehículo reclamado, nos informan que el vehículo llegó al taller de gestión en grúa. Tras hablar con el personal de taller procedemos a verificar los niveles de los líquidos, iniciamos verificando el nivel de aceite motor, este se encuentra dentro de los parámetros correctos estipulados por la marca, seguidamente comprobamos el nivel de líquido refrigerante, este se encuentra dentro de los parámetros correctos estipulados por la marca.

Tras verificar los líquidos del motor procedemos a comprobar el funcionamiento de los testigos y cuadro de instrumentos, informar que el funcionamiento de los testigos es correcto, ya que se encienden y se apagan todos. Informar que en el cuadro de instrumentos verificamos como nos indica un fallo derivado del filtro de partículas.

Comunicar que tras hablara con el personal del taller estos nos indican que el vehículo en funcionamiento pierde fuerza, por lo que tras verificar los niveles y lo indicado en el cuadro de instrumentos determinamos que el filtro de partículas del vehículo se encuentra saturado.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir el filtro de partículas y el filtro de aceite junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

CONCLUSIONES PERDIO FUERZA Y SE PARO

Tras lo expuesto con anterioridad confirmamos daños internos en el filtro de partículas, comprobamos los niveles de los líquidos del motor y vemos como estos se encuentran dentro de parámetros correctos estipulados por el fabricante. Seguidamente comprobamos el cuadro de instrumentos y vemos como este funciona correctamente. En dicho cuadro nos informa de la existencia de fallos en el sistema de anticontaminación.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir el filtro de partículas junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Fecha Alta	18/02/2025 8:58:36	Marca - Modelo	MITSUBISHI L200 (KK/KL) (15-18)
F.Cálculo/Modif.	21/02/2025 12:36:08	CUM	
Código Usuario		Matrícula	
		VIN	

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 130.352

Equipamiento

Manual

TURBO-DIESEL 2442CC 113KW (154) - 4N15

VIN Decoder

MANUAL 6 VELOCIDADES

TODO TERRENO CABINA LARGA

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	1555A772	Junta colector escape	1,00	45,36			45,36
	1584A906	Catalizador-filtro partículas	1,00	2.609,04			2.609,04
	1865A292	Sensor presión escape	1,00	368,09			368,09
	1570C522	Tubo sensor presión escape	1,00	23,93			23,93
	1570C523	Tubo tr sensor presión escape	1,00	23,93			23,93
	MR450702	Junta tr escape dl	1,00	17,83			17,83
	MR529716	Junta salida turbo	1,00	7,30			7,30
🚩	SIN REFERENCIA	Prueba larga en carretera	45,00	0,00			0,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	153110 00	Sustituir Junta colector escape	2,80 h	45,00			126,00
I	155010 10	Desmontar y montar Turbocompresor					
I	422062 00	Desmontar y montar Protector mecánica delantera					
I	EM12110	Desmontar y montar Protector colector escape					
I	EM12120	Desmontar y montar Protector inf colector escape					
I	EMG1401	Sustituir Anticongelante					
I	TC2	Puesta a disposición del vehículo					
- T1	153901 10	Sustituir Catalizador-filtro partículas	0,40 h	45,00			18,00
I	153310 00	Desmontar y montar Escape central					
- T1	178334 10	Sustituir Sensor presión escape / Sustituir Tubo sensor presión escape / Sustituir Tubo tr sensor presión escape	0,50 h	45,00			22,50
I	178334 00	Desmontar y montar Sensor presión escape / Desmontar y montar Tubo sensor presión escape / Desmontar y montar Tubo tr sensor presión escape					
🚩 T2	GtT12Z80	Verificar Junta salida turbo	2,30 h	45,00			103,50
🚩 T2	GtT62000	Verificar Diagnosis	1,00 h	45,00			45,00
🚩 T2	GtTG8812	Sustituir Prueba larga en carretera	1,00 h	45,00			45,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/10/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	3.095,48 €	Subtotal Horas MO	360,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (8,00 h)	360,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	360,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	3.095,48 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	3.095,48 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €

Sistema de pintura: Sin Pintura

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	3.095,48 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	360,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	3.455,48 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	3.455,48 €	Total sin franquicia	3.455,48 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	3.455,48 €

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por