

TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	✓ PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
<b>DATOS DEL VEHICULO A PERITAR - ASEGURADO</b>			
NOMBRE ASEGURADO			
MATRICULA		COLOR	AZUL-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	OPEL INDUSTRI. - VIVARO 1.5 DIÉSEL 74KW(	FECHA 1ª MATRICULACION	03/11/2020
VIN		KILOMETROS	0
TIPO VEHICULO	FURGON	FECHA ULTIMA ITV	
<b>DATOS DEL VEHICULO CONTRARIO</b>			
MATRICULA		COLOR	
MARCA Y MODELO		FECHA 1ª MATRICULACION	
VIN		KILOMETROS	
<b>DATOS DEL SINIESTRO</b>			
ESTADO DE CONSERVACION	MALO		
NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS AL TALLER	1		
VALOR VENAL	26500		
FECHA ESTIMADA ENTREGA	----		
VERSION DEL SINIESTRO	ESTABA EN UNA PENDIENTE Y SE LE FUE EL COCHE Y GOLPEÓ OTRO VH QUE ESTABA ESTACIONADO		
CULPA	---		

De acuerdo con sus instrucciones, atendimos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones, pasamos a rendirles el siguiente

### INFORME TÉCNICO PERICIAL

Que dando cumplimiento a lo previsto en el art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a

## 1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	TRASERA

## 2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Bueno

### Otras observaciones:

Se realiza valoración para baja de la flota siguiendo indicaciones de la compañía.  
Se indica que pueden existir una partida de daños aproximados de 2500€ una vez autorizado un desmontaje para analizar ocultos.

## 3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 37,00 €  
Precio Mano de Obra Pintura: 37,00 € €

## RESUMEN

× Sin compromiso de pago

### PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	9.219,26
<b>Total Piezas</b>	=	<b>9.219,26</b>

### MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (36,00 h)	=	2.732,00
<b>Total M.O.</b>	=	<b>2.732,00</b>

## RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	11.951,26
IVA (0,00 %)	=	0,00
<b>POSIBLE INDEMNIZACIÓN</b>	=	<b>11.951,26</b>

#### 4. INFORME COMPLEMENTARIO. PÉRDIDA TOTAL:

DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN	
Valor venal (Según Ganvam)	26500 €
Valor aproximado de reparación	11951,26 €
Valor de restos	100 €
Franquicia	Sin franquicia
Valor a nuevo	Se desconoce

#### 5. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esa Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

## EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO  
 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD C/MANTENIMIENTO  
 DISTANCIA  
 GENERALES PARAGOLPES DL/TR ESTANDAR COLOR  
 CARROCERIA  
 LUCES FAROS ANTINEBLA SIN "CORNERING LIGHT"

ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS  
 ESPAÑA ESPAÑA  
 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 3275  
 VERSION FURGON CHAPA

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO  
 COMERCIAL FURGON L3

GENERALES VOLADIZO TR 795 MM

TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO DE PROTECCION LATERAL  
 INTERIOR ISOREL

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA  
 IZQUIERDA

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL  
 PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR  
 VERSION 2 PUERTAS TRASERAS

## PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
92040	9827502880	Techo (zona tr)	1,00	174,00			174,00
920C0	1613753380	Techo (zona cent)	1,00	701,90			701,90
6161L	9808243180	Piloto tr iz	1,00	198,30			198,30
6161R	9808243080	Piloto tr dr	1,00	198,30			198,30
81050	1614328380	Paragolpes tr	1,00	677,40			677,40
81100	9808286980	Traviesa paragolpes tr	1,00	385,40			385,40
8401L	9811895180	Puerta carga tr iz	1,00	1.512,69			1.512,69
8401R	9811894980	Puerta carga tr dr	1,00	1.539,10			1.539,10
842AL	9808813180	Junta puerta carga tr iz	1,00	224,10			224,10
842JL	9823845080	Junta sup puerta carga tr iz	1,00	74,80			74,80
842MR	9832125680	Cerradura sup pta carga tr dr	1,00	64,90			64,90
843C0	9808583380	Goma contorno puertas carga tr	1,00	119,38			119,38
84E1R	9814053080	Guarnecido sup puerta tr dr	1,00	294,69			294,69
9006R	1685065480	Lateral dr carroc (zona tr)	1,00	1.990,70			1.990,70
907EL	1614173980	Pilar D iz	1,00	364,20			364,20
907ER	1614173880	Pilar D dr	1,00	364,20			364,20
91050	1613969280	Conj faldón tr	1,00	335,20			335,20

## MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
74034210	Preparación para sust lat dr carrocería (zona tr)	1,4	37,00	0	51,80
78334210	Preparación para sust techo zona tr	0,4	37,00	0	14,80
80194210	Preparación para sust faldón	0,2	37,00	0	7,40
GiT73H10	Desmontar y montar Desmontaje MO pintura	0	0,00	0	1.400,00
68580910	Sustituir Puerta carga tr iz / Sustituir Puerta carga tr dr	2,3	37,00	0	85,10
78330910	Sustituir Techo (zona cent)	3,3	37,00	0	122,10
80190910	Sustituir Conj faldón tr	4,2	37,00	0	155,40
80510911EM	Sustituir Pilar D dr	1,5	37,00	0	55,50
80510911EM	Sustituir Pilar D iz	1,5	37,00	0	55,50
68150910	Sustituir Paragolpes tr	1,1	37,00	0	40,70
74030910	Sustituir Lateral dr carroc (zona tr)	17,8	37,00	0	658,60
52500910	Sustituir Piloto tr iz	0,1	37,00	0	3,70
79220911EM	Sustituir Techo (zona tr)	2,2	37,00	0	81,40

## PINTURA

Descripción: den.+pos.+nivel + (%pintado)	Material	Tiempo(h)	I/D(h)	Total(€)
Pintar Puerta carga tr dr	0,00	0,00		0,00
Pintar Puerta carga tr iz	0,00	0,00		0,00

## RESUMEN

### PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas = 9.219,26

**Total Piezas = 9.219,26**

### MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (36,00 h) = 2.732,00

**Total M.O. = 2.732,00**

### RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	11.951,26
IVA (0,00 %)	=	0,00
<b>POSIBLE INDEMNIZACIÓN</b>	<b>=</b>	<b>11.951,26</b>