DATOS VEHÍCULO					
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	05/04/2019		
Marca y modelo	CITROEN C3 Bluehdi 73kw (1 0	Fecha última transferencia	-		
Tipo Motor	Diesel	Fecha de Emisión Contrato	-		
Bastidor	L	Certificado Rev. Preentrega			
Kilómetros	137577	Intervalo de mantenimiento	CADA 20.000		
	DATOS DE	AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0		
Fecha OR	Ub/U2/2U25	Revisiones correctas	No		
F ^a 1 ^a visita	07/02/2025	Entra en grúa	No		
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa			
Nº Visitas	0	Uso inadecuado	No		

	HISTORIAL DE MANTENIMIENTO						
Fecha Km. Descripción Tipo de Intervención / Observaciones							
Revisión	22/01/2025	137572	Servicio inspección				
Revisión	03/01/2024	122285	Servicio inspección				
Revisión	23/12/2022	104143	Servicio inspección				
Revisión	15/12/2021	74176	Servicio inspección				

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- Daños en caja de cambios

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES

INFORME FINAL 13/02/2025 Vehículo peritado

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 07/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca CITROEN, modelo C3 Bluehdi 73kw (1 00cv) S&s Feel con matrícula

Somos atendidos por , quien nos indica que no se dispone de documentación alguna ni libro de mantenimientos.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. DAÑOS EN CAJA DE CAMBIOS

Personados en el taller reparador procedemos a verificar el vehiculo reclamado el cual se trata de un Citroen C3 de color blanco.

Seguidamente comprobamos la avería reclamada, procedemos a realizar una prueba en carretera donde verificamos un mal funcionamiento de la caja de cambios ya que en dicha prueba comprobamos como la tercera marcha genera un sonido anómalo ademas de escupir la marcha.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir la caja de cambios junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

CONCLUSIONES DAÑOS EN CAJA DE CAMBIOS

Tras realizar una prueba en carretera denotamos como la caja de cambios esta realizando un mal funcionamiento ya que esta genera sonidos anómalos al introducir la 3ª marcha ademas de expulsarla.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir la caja de cambios junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 137.572

Equipamiento

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY

Interfaz

GENERALES MANILLAS COLOR (IMPRIMADAS)

LUCES LUZ DIURNA LED

ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO

CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF

INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES CROMADAS

LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA MANUAL 5 VELOCIDADES - BE4

PLANTA DE MONTAJE 76

SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE

AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA ADAS SISTEMA ALERTA TRAYECTORIA

ANTIPOLUCION NORMA EU6+ EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH

Automático

ESPAÑA ESPAÑA BERLINA 5 PUERTAS LUCES FAROS ANTINIEBLA

RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO CLIMATIZACIÓN CALEFACCION ADICIONAL

FRENOS FRENOS TR DISCO

EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START

NEUMATICOS 195/65 R 15

№ PR 15426

INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM

SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA ASIENTOS 3 REPOSACABEZAS TRASEROS ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL

REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
1617985880	Kit maza-disco embrague - Estándar	1,00	247,10			247,10
1643635080	Caja velocidades - Estándar	1,00	2.528,88			2.528,88

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
- T1 💉 08160910	Sustituir Kit maza-disco embrague	0,20 h	28,09			5,62
NI 09602711	Sustituir Aceite caja velocidades					
T1 🚁 09600910	Sustituir Caja velocidades	5,60 h	28,09			157,30
I 09600210	Desmontar y montar Caja velocidades					
NI 09602711	Sustituir Aceite caja velocidades					
T1 🚁 09602711	Sustituir Aceite caja velocidades	0,30 h	28,09			8,43
+ 09600910	Sustituir Caja velocidades					
C 10010210	Desmontar y montar Transmisión dl dr					
C 10020210	Desmontar y montar Transmisión dl iz					

Resumen					
Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00€	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00€	Subtotal Importe MO	0,00€	Subtotal Importe MO	0,00
Subtotal	2.775,98 €	Subtotal Horas MO	171,35€	Subtotal Horas MO	0,00
Pequeño Material (0,00%)	0,00€	Total sin descuentos (6,10 h)	171,35 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00
Material anticorrosivo	0,00€	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00€	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00
Material pintado de bajos	0,00€	Total	171,35€	Total mano de obra	0,00
Coste envío recambios	0,00€			Total I/D Material Pintura	0,00
Total sin descuentos	2.775,98€			Subtotal material	0,00
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00€			Dto. sobre material (0,00%)	0,00
Total	2.775,98€			Total del material	0,00
	,			Total sin descuentos	0,00
				Descuento sobre total Pintura (0,00%	0,00
				Total	0,00
Varios					
Total Varios	0,00€			Sistema de pintura: Sin Pintura	
Total	0.00.0	Table 1	0.775.00.0	Division of the I/O 00%)	0.00
Fijo franquicia	0,00€	Total piezas	2.775,98 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	171,35 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00
Val. max. franquicia	0,00€	Total pintura	0,00€	Base del impuesto	2.947,33
Val. min. franquicia	0,00€	SubTotal	2.947,33 €		0.047.55
Total Franquicia	0,00€	Total Varios	0,00€	Total sin franquicia	2.947,33
				Total	2.947,33
NOTAS 🏲 Manual	No Actua	lizada 🏋 Sin Precio	Docum	entado por GT Motive 🔊 Piez	a prepintada
± Aproximad	la I Incluida NI No	Incluida C Condicionada por + La	nzada por - Sola	pada por	

DATOS VEHÍCULO					
Matrícula			Fecha de inspección	13/02/2025	
Marca	CITROEN		Km. vehículo	137577 Km.	
Modelo	C3 Bluehdi 73kw (1 00	Ocv) S&s Feel	Color Vehículo	Blanco	
Versión	Turismo/derivado		F ^a Matriculación	05/04/2019	
VIN			Importe Daños Ext.	804,76 €	
Combustible	Diesel		Importe Daños Int.	0,00€	

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: NO	
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): NO	Tiene rueda repuesto: NO	

A fecha 13/02/2025 Comprobamos que el vehículo inspeccionado se trata en este caso de un CITROEN C3 con matrícula

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar pequeños daños de estacionamiento y pequeños siniestros de circulación en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación, con suciedad de uso.

Accedemos al interior de la zona de carga y observamos que existen leves daños en la carrocería interior.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 137.577

Equipamiento

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY

Automático

BERLINA 5 PUERTAS ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
8	EM69010	Matrícula dl	1,00	8,00			8,00
	9818228080	Emblema tr	1,00	38,89			38,89
	9818228780	Anagrama tr modelo	1,00	30,34			30,34
	98138694TW	Tapacubos rueda dl iz	1,00	30,66			30,66
	98138694TW	Tapacubos rueda dl dr	1,00	30,66			30,66
	98138694TW	Tapacubos rueda tr iz	1,00	30,66			30,66
	98138694TW	Tapacubos rueda tr dr	1.00	30.66			30.66

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 🧽 556A0910	Sustituir Matrícula dl	0,30 h	28,09			8,43
T1 🧽 62150910EM	Desmontar y montar Paragolpes dl (zona sup)	1,30 h	28,09			36,52
I 62050910EM	Desmontar y montar Paragolpes dl (zona inf)					
I 62150210	Desmontar y montar Paragolpes dl					
T1 🧽 63510910	Desmontar y montar Cristal retrovisor iz	0,20 h	28,09			5,62
T1 🧽 63510910	Desmontar y montar Cristal retrovisor dr	0,20 h	28,09			5,62
— T1 🧽 68150210ЕМ	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona sup)	1,00 h	28,09			28,09
I 68150210	Desmontar y montar Paragolpes tr					
T1 🧽 68260910	Sustituir Anagrama tr modelo	0,20 h	28,09			5,62
T1 🧽 68260910	Sustituir Emblema tr	0,20 h	28,09			5,62
T1 🧪 22130110EM	Sustituir Tapacubos rueda dl iz / Sustituir Tapacubos rueda dl dr / Sustituir Tapacubos rueda tr iz / Sustituir Tapacubos rueda tr dr	0,30 h	28,09			8,43

Pintura

1	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP70010	Capó dl Reparación (S=2) (L=0)					
	GtP92010	Techo Reparación (S=1) (L=0)					
	GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=1)					
	GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=1)					
	GtP84010	Portón tr Reparación (S=3) (L=0)					
	PLASTICO						
	GtP81B50	Paragolpes tr (zona sup) Reparación (S=4)					
		(L=0) Color Carroceria Completo					
	GtP69090	Paragolpes dl (zona inf) Reparación (S=1) (L=0)					
-000		Color Carroceria Completo					
	GtP69080	Paragolpes dl (zona sup) Reparación (S=1)					
		(L=0) Color Carroceria Completo					

(

Resumen					
Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00€	Total I/D MO Pintura	0,00€
Total I/D Piezas	0,00€	Subtotal Importe MO	0,00€	Subtotal Importe MO	0,00€
Subtotal	199,87€	Subtotal Horas MO	103,95€	Subtotal Horas MO	209,27 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00€	Total sin descuentos (3,70 h)	103,95€	Subtotal M.O. (7,45 h)	209,27 €
Material anticorrosivo	0,00€	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00€	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00€
Material pintado de bajos	0,00€	Total	103,95€	Total mano de obra	209,27 €
Coste envío recambios	0,00€			Total I/D Material Pintura	0,00€
Total sin descuentos	199,87 €			Subtotal material	291,67€
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00€			Dto. sobre material (0,00%)	0,00€
Total	199,87 €			Total del material	291,67€
				Total sin descuentos	500,94 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%	0,00€
Varios				Total	500,94 €
Total Varios	0,00€				
Total Vallos	0,00 €			Sistema de pintura: Centro Zaragoza	
				Tipo de pintura: Bicapa	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00€	Total piezas	199,87€	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00€
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	103,95€	Total Tasas reciclado residuos	0,00€
Val. max. franquicia	0,00€	Total pintura	500,94 €	Base del impuesto	804,76 €
Val. min. franquicia	0,00€	SubTotal	804,76 €	IVA (21%)	169,00€
Total Franquicia	0,00€	Total Varios	0,00€	Total sin franquicia	973,76€
				Total	973.76 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular. Manual No Actualizada Sin Precio Documentado por GT Motive

Pieza prepintada

± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

NOTAS