

BlueNOW! Fahrzeugbericht

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	205.577 km
Hersteller	Kia	Restlauf bis Service	
Typ/Modell	Ceed 1.6 GDI SW Fifa World Cup Edition	HU	
Fahrgestellnummer	U5YHN813AEL091299	Leistung / Hubraum	99 kW / 1.591 ccm
Erstzulassung	19.08.2014	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Fahrzeugdach	Dach (Abdeckleiste links & rechts) - Lackmangel - erneuern	160,00 €	16,00 €
Summe (netto)			160,00 €	16,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)	Minderwert
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.				

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
----------	----------------	------------

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp
1	205/55 R16 94V	Michelin	Ganzjahresreifen
2	205/55 R16 94V	Michelin	Ganzjahresreifen

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Kia	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Ceed 1.6 GDI SW Fifa World Cup Edition	Laufleistung (abgelesen)	205.577 km
Fahrgestellnummer	U5YHN813AEL091299	Erstzulassung	19.08.2014

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde aus den angegebenen Unterlagen von dritter Stelle übernommen. Ein Abgleich am Fahrzeug konnte nicht durchgeführt werden. Alle Angaben beziehen sich daher auf die zur Verfügung gestellten Unterlagen.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte ausschließlich per Video-Übertragung mittels BlueNOW!-Smartphone App zur Videotelefonie und gemäß BlueNOW-Prüfumfang des TÜV SÜD.

Der Sachverständige führte die Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ausschließlich über die Kommunikationsschnittstelle, digital durch die Kamera des mobilen Gerätes des/der Kunden/Nutzer durch. Eine physische, haptische oder akustische Begutachtung erfolgte nicht und vertiefte Funktions- und/oder Technikprüfungen wurden ebenfalls nicht durchgeführt.

Der Kunde/Nutzer führte das mobile Gerät inklusive der Kamera selbst. Die Besichtigungsergebnisse sind in der Art und Weise der Geräteführung limitiert.

Die maßgebliche, zielorientierte Mit- und Zuarbeit des Kameraführenden auf Seite des Kunden/Nutzers wird zur Durchführung unterstellt und ist ursächlich für die Qualität des Besichtigungsergebnisses.

Funktions- und Technikprüfungen (z.B. Probefahrt) sowie die haptische Durchführung von besichtigungsergänzenden Prüfungen (z.B. Lackschichtdickenmessung, Reifenprofiliefenmessung etc.) waren nicht im Prüfungsumfang enthalten. Entsprechende Aussagen zu etwaigen Merkmalen oder Mängeln können ausschließlich als Dokumentation der Angaben des Kunden/Nutzers erfolgen und sind entsprechend nicht belastbar.

Die Angabe von Instandsetzungskosten sowie wie Minderwerten erfolgt ausschließlich auf Basis sachverständiger Schätzungen. Kalkulationen von Realkosten erfolgen nicht.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Montierte Bereifung




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach (Abdeckleiste links & rechts) - Lackmangel - erneuern



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach (Abdeckleiste links & rechts) - Lackmangel - erneuern