

BlueNOW! Fahrzeugbericht

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	83.003 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	
Typ/Modell	Fiesta	HU	
Fahrgestellnummer	WF0DXXGAKDDP13395	Leistung / Hubraum	60 kW / 1.242 ccm
Erstzulassung	31.05.2013	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Silber
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - Smart Repair	80,00 €	80,00 €
2	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
4	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	560,00 €	140,00 €
Summe (netto)			840,00 €	420,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)	Minderwert
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.				

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
----------	----------------	------------

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp
1	195/55 R15	Sonstige	Ganzjahresreifen
2	195/55 R15	Sonstige	Ganzjahresreifen

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Angaben zur Polsterfarbe, auf Grund der Sitzbezüge, ohne Gewähr.
Außerdem können Beschädigungen an den Sitzen nicht ausgeschlossen werden.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	Fiesta	Laufleistung (abgelesen)	83.003 km
Fahrgestellnummer	WF0DXXGAKDDP13395	Erstzulassung	31.05.2013

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde aus den angegebenen Unterlagen von dritter Stelle übernommen. Ein Abgleich am Fahrzeug konnte nicht durchgeführt werden. Alle Angaben beziehen sich daher auf die zur Verfügung gestellten Unterlagen.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte ausschließlich per Video-Übertragung mittels BlueNOW!-Smartphone App zur Videotelefonie und gemäß BlueNOW-Prüfumfang des TÜV SÜD.

Der Sachverständige führte die Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ausschließlich über die Kommunikationsschnittstelle, digital durch die Kamera des mobilen Gerätes des/der Kunden/Nutzer durch. Eine physische, haptische oder akustische Begutachtung erfolgte nicht und vertiefte Funktions- und/oder Technikprüfungen wurden ebenfalls nicht durchgeführt.

Der Kunde/Nutzer führte das mobile Gerät inklusive der Kamera selbst. Die Besichtigungsergebnisse sind in der Art und Weise der Geräteführung limitiert.

Die maßgebliche, zielorientierte Mit- und Zuarbeit des Kameraführenden auf Seite des Kunden/Nutzers wird zur Durchführung unterstellt und ist ursächlich für die Qualität des Besichtigungsergebnisses.

Funktions- und Technikprüfungen (z.B. Probefahrt) sowie die haptische Durchführung von besichtigungsergänzenden Prüfungen (z.B. Lackschichtdickenmessung, Reifenprofiliefenmessung etc.) waren nicht im Prüfungsumfang enthalten. Entsprechende Aussagen zu etwaigen Merkmalen oder Mängeln können ausschließlich als Dokumentation der Angaben des Kunden/Nutzers erfolgen und sind entsprechend nicht belastbar.

Die Angabe von Instandsetzungskosten sowie wie Minderwerten erfolgt ausschließlich auf Basis sachverständiger Schätzungen. Kalkulationen von Realkosten erfolgen nicht.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Montierte Bereifung




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft...
Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren