DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	20/01/2025
Marca	VOLVO	Km. vehículo	77292 Km.
Modelo	XC40 / 2021 / 5P / todoterreno 2.0 B3 G Core Auto	Color Vehículo	gris
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	08/11/2023
VIN		Importe Daños Ext.	14963,05 €
Combustible	Eléctrico	Importe Daños Int.	0,00 €

LUGAR DE PERITACIÓN					
Nombre	SURAUTO SHERRY, S.A.	Localidad	JEREZ DE LA FRONTERA	Teléfono	956140285
Dirección	AVENIDA TÍO PEPE. 6	Provincia	Cádiz	Persona Contacto Taller	Manuel Segura

La compañía solicita peritar:

parte frontal, + posibles daños mecánicos (saltan airbag) "No rotulado".,
G_REDFAB,

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	16/01/2025	Estado vehículo	Fecha de Peritación Posterior			Val. aprox. rep. BI	1
Fª Prox. Gestión	20/01/2025	Fª Prev. Fin Rep.	05/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	20/01/2025	Estado vehículo	Pendiente de Desmontar			Val. aprox. rep. BI	3749,66
Fª Prox. Gestión	24/01/2025	Fª Prev. Fin Rep.	05/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	Se ha dado compromiso para reparar.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	24/01/2025	Estado vehículo	Pendiente de Desmontar			Val. aprox. rep. BI	3749,66
Fª Prox. Gestión	31/01/2025	Fª Prev. Fin Rep.	05/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	Se ha solicitado desmontar.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	30/01/2025	Estado vehículo	Pendiente de Desmontar			Val. aprox. rep. BI	3749,66
Fª Prox. Gestión	07/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	05/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	Se ha solicitado desmontar.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	05/02/2025	Estado vehículo	Pendiente de Desmontar			Val. aprox. rep. BI	3749,66
Fª Prox. Gestión	06/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	05/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	Se ha solicitado desmontar.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	11/02/2025	Estado vehículo	Pendiente de Desmontar			Val. aprox. rep. BI	3749,66
Fª Prox. Gestión	17/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	05/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	Se ha solicitado desmontar.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	17/02/2025	Estado vehículo	Pendiente de Desmontar			Val. aprox. rep. BI	3749,66
Fª Prox. Gestión	18/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	05/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	Se ha solicitado desmontar.						

INFORME FINAL							
Fª Gestión	21/02/2025	Estado vehículo	Vehículo peritado			Val. aprox. rep. BI	3749,66
Fª Prox. Gestión	22/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	22/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	25/02/2025	Estado vehículo	Vehículo Desmontado			Val. aprox. rep. BI	8495,26
Fª Prox. Gestión	26/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	22/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	Se ha solicitado desmontar.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	04/03/2025	Estado vehículo	Pdte. Acordar Presupuesto			Val. aprox. rep. BI	10578,41
Fª Prox. Gestión	12/03/2025	Fª Prev. Fin Rep.	22/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	Se ha solicitado desmontar.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	06/03/2025	Estado vehículo	Quedamos a la espera de recibir instrucciones de la compañía			Val. aprox. rep. BI	14963,05
Fª Prox. Gestión	12/03/2025	Fª Prev. Fin Rep.	22/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	Posible
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.						

A fecha 16/01/2025 realizadas gestiones con taller reparador, programamos visita pericial para 20/01/2025

A fecha 20/01/2025 personados en primera visita en taller de gestión, procedemos a identificar el vehículo y verificar los daños que presenta y que son reclamados por cliente.

Vehículo con fuerte impacto en zona frontal. Quedamos pendientes de desmontajes por parte de taller para ocultos.

A fecha 24/01/2025 vehículo pendiente de desmontar.

A fecha 30/01/2025 continuamos pendientes de desmontajes

A fecha 05/02/2025 personados en segunda visita, el vehículo presenta una incidencia en el bloqueo del sistema de airbag lo que impide el arranque y correcto funcionamiento. Reparador informa que está pendiente de subsanar esta incidencia para poder iniciar desmontajes.

A fecha 11/02/2025 vehículo continua pendiente de desmontar.

A fecha 17/02/2025 vehículo continúa pendiente de desbloqueo de airbag por parte de especialista.

A fecha 21/02/2025 vehículo continúa pendiente de desbloqueo de airbag por parte de especialista. Taller ha reclamado en varias ocasiones su intervención, procedemos a la retirada de compromiso y cierre de expediente pericial en espera de la intervención de especialista.

A fecha 25/02/2025 taller reparador informa del desbloqueo de la unidad de airbag. Personados en segunda visita en taller de gestión procedemos a verificar desmontajes.

Nos encontramos pendientes de evaluar viabilidad de reparación.

A fecha 04/03/2025 Pendientes de actualizar la valoración verificando todas las piezas dañadas incluyendo todos los posibles daños ocultos.

A fecha 06/03/2025 Reparación supera límite

- Importe de la valoración: 14963.05€ + IVA + 1000€ DE POSIBLES D.O.

- Límite máximo permitido (14683.99€)

Reserva de daños ocultos una vez verificado todo el sistema airbag y equipo eléctrico (1.000€)

Retiramos compromiso aguardando instrucciones de Cía.,

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

VOLVO - XC40 (XZ) (18-)**Kms: 77292**

ADAS CAMARA VISION DL/TR Y LAT - ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - ADAS ASISTENTE MODO CONDUCCION ARGUS - MANUAL 6 VELOCIDADES - TODO TERRENO 5 PUERTAS - EMBELLECEDORES SIN CALENTADOR EMBLEMA REJILLA - COLOR EXTERIOR AMANECER METALIZADO - LUCES S/LAVAFAROS - GENERALES SOPORTE MATRICULA DL EUROPA - GENERALES REJILLA DL ESTANDAR NEGRO BRILLANTE - GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS 12,3" - SEGURIDAD AIRBAG ACOMPAÑANTE 1 ETAPA - SEGURIDAD AIRBAG RODILLAS - VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - ASIENTOS CINTURONES SEG TIPO A - ASIENTOS CINTURONES DL S/PRETENSOR ELEC - VOLANTE Y MANDOS VOLANTE SIN CONTRAPESO - SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - PROGRAMA DE VENTAS MERCADO EUROPEO - POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - GENERAL MOTOR DIESEL 3 CILINDROS - INYECCION MULTIPUNTO 1969CC 120KW (163) - COMBUSTIBLE SISTEMA DE PROPULSION HIBRIDO - ESPAÑA ESPAÑA - PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE LUQIAO - VERSION GAMA 2024 -

PIEZAS RECAMBIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNID.	IMPORTE €
32241301	Cubrecajeter	1	90.00
32299746T	Bateria eléctrica	1	2105.08
32410079	Sensor proximidad	1	351.00
EM69010	Matrícula dl	1	8.50
31690950	Soporte matrícula dl	1	26.60
36003487	Paragolpes dl	1	728.00
32377486	Traviesa paragolpes dl	1	477.00
32136097	Spoiler paragolpes dl	1	214.50
30763619	Juego fijación spoiler paragolpes dl	2	4.00
32273897	Embellecedor spoiler paragolpes dl	1	105.00
32136092	Tapa iz paragolpes dl	1	26.40
32136093	Tapa dr paragolpes dl	1	26.40
32291461	Rejilla dl	1	319.00
32337963	Emblema dl	1	134.50
32405240	Capó dl	1	920.00
32345494	Protector dl mecánica delantera	1	78.50
31455422	Canalizador intercooler	1	206.00
32339782	Radiador motor	1	416.00
31686019	Radiador adicional motor	1	416.00
31455415	Canalizador radiador	1	206.00
31690819	Canalizador sup radiador	1	24.00
32234000	Canalizador radiador	1	59.50
32249346	Soporte iz radiador	1	57.35
32249347	Soporte dr radiador	1	57.35
32339436	Conj ventilador radiador	1	570.00
32339282	Condensador a/c completo	1	586.00
32382325	Soporte condensador a/c	1	64.00
31442543	Tablero instrumentos	1	904.00
31680559	Cableado salpicadero	1	624.50
32384650	Airbag volante	1	762.00
32315799	Ud control airbag	1	493.00
30747212	Airbag tablero	1	870.00
31455402	Airbag inf tablero	1	620.00
32401531	Cinturón dl iz	1	446.00
32353405	Cinturón dl dr	1	446.00
32325221	Bomba agua acumulador carga	1	288.00
32221858	Puente dl	1	1038.00
32333099	Traviesa dl puente dl	1	159.50
ASTM-X	Anticongelante	1	25.00
	Descuento piezas		-1495.27
	TOTAL		13457.41

MANO DE OBRA

PRECIO / HORA 43.00€

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	IMPORTE €
37332-2	Sustituir Sensor proximidad	0.23	9.89
88424-2	Sustituir Ud control airbag	0.23	9.89
82151-2	Sustituir Capó dl	0.46	19.78
86170-2	Sustituir Paragolpes dl	2.99	128.57
GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0.78	33.54
GtT88885	Reparar Cuadrar zona dl carrocería	3	129.00
21801-2	Sustituir Puente dl	1.38	59.34
26010-2	Sustituir Anticongelante	0.23	9.89
26104-2	Sustituir Radiador motor / Sustituir Soporte iz radiador / Sustituir Soporte dr radiador	0.69	29.67
87408-2	Sustituir Condensador a/c completo / Sustituir Soporte condensador a/c	1.5	64.50
88107-2	Sustituir Tablero instrumentos	3.8	163.40
EM14Y10	Sustituir Bomba agua acumulador carga	0.46	19.78
GtT32241301	Sustituir Cubrecarter	0.8	34.40
GtT32299746T	Sustituir Bateria eléctrica	3	129.00
GtT73H30	Desmontar y montar Desmontaje MO electricidad	5.7	245.10
GtTG8812	Verificar Prueba larga en carretera	1	43.00
88408-2	Sustituir Cinturón dl dr	0.58	24.94
88408-2	Sustituir Cinturón dl iz	0.58	24.94
	Descuento mano obra		-117.86
TOTAL (27.41 h)			1060.77

PINTURA

DESCRIPCIÓN:	UNID.	Precio(€)	I/D	IMPORTE €
Capó dl Sustitución				
Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)				
MO pintura	4.7	43.00		202.10
Materiales pintura				292.20
Descuento pintura				-49.43
TOTAL (4.7 h)				444.87

BASE IMPONIBLE = 14963.05€
IVA (21%) = 3142.24€
TOTAL PAGAR = 18105.29€