

VEHÍCULO: OPEL MOKKA 21 5P GS 12 T 136
PINTURA: BLANCO - BICAPA SOLIDO - BRILLO

KILÓMETROS: 1
CTE.PINTURA: 0

CONCEPTO (DP/RC): RC
SUPERA VALOR VENAL

FECHA SINIESTRO: 02/11/2024

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
Airbag dr techo	9843175380	431,63
Airbag iz techo	9843175680	431,63
Aleta dl iz	9845206080	232,58
Aleta tr dr c/estribo	1679401480	688,79
Armadura respaldo dl dr	9823917280	256,02
Armadura respaldo tr dr	9823316680	337,64
Armadura respaldo tr iz	9823382280	455,82
Bandeja tr	98353567ZD	222,16
Bisagra inf puerta tr dr	9671887080	70,54
Bisagra sup puerta tr dr	9832984380	64,43
Cableado techo	9842262980	63,97
Capó dl	9837499380	477,33
Estribo dr	1679456080	559,99
Forro aleta tr dr	1678981680	278,50
Goma contorno portón/capó tr	9834877680	43,69
Guarnecido dr bandeja tr	98353555ZD	41,98
Guarnecido inf pilar C dr	98349198ZD	99,26
Guarnecido inf pilar C iz	98349197ZD	99,26
Guarnecido iz bandeja tr	98353556ZD	41,98
Guarnecido pilar B dr	98349163ZD	57,00
Guarnecido pilar C dr	98349203ZD	65,72
Guarnecido pilar C iz	98349202ZD	65,72
Guarnecido sup dr pt/capó tr	98353511ZD	107,53
Guarnecido sup iz pt/capó tr	98353512ZD	107,53
Guarnecido sup portón/capó tr	98353513ZD	40,01
Guarnecido techo	98355018PR	622,76
Jgo pegado luna parabrisas - 310ML FORWELT - Nueva	93165025	71,49
Juego fijación guarnecido puerta tr dr CLIP	8794ZA	2,73
Juego fijación guarnecido puerta tr dr GRAPA	9345ZN	5,18
Juego fijación guarnecido puerta tr dr TORNILLO	9675380280	0,92
Larguero int dr techo	1680730680	130,36
Lateral iz carrocería	1678128180	920,60
Luna parabrisas	9836441580	526,23
Luna portón tr	9835557680	573,73
Moldura contorno aleta dl iz	98341733XT	39,07
Moldura puerta dl dr	98488478XT	116,39
Moldura puerta tr dr	98410107XT	52,34

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)
Portón tr	9837499880	920,78
Puerta dl dr	9837501780	640,53
Puerta tr dr	9837506480	640,53
Refuerzo sup pilar A dr	9854060780	79,55
Refuerzo tr larguero dr techo	9835145480	149,86
Refuerzo tr larguero iz techo	9835146080	149,86
Reposacabezas asiento dl dr	98344745YX	129,03
Retrovisor iz	983588699V	251,85
Soporte airbag dr techo	9834920980	10,81
Soporte guarnecido techo	9822947680	173,50
Soporte tr airbag dr techo	9834923080	11,29
Spoiler portón/capó tr	168189499V	327,97
Techo	9820790480	743,59
Traviesa dl techo	9820791280	69,77
Traviesa tr techo	1638953180	102,74
Vierteaguas aleta tr dr	1678981480	139,39
Vierteaguas aleta tr iz	1678981580	139,39

MANOS DE OBRA

Sustituciones

	Tiempo(h)	Total(€)
Sustituir Airbag iz techo / Sustituir Airbag dr techo	0,40	18,00
Sustituir Aleta dl iz	0,20	9,00
Desmontar y montar Faro iz		
Trat. Anticorrosión Aleta dl iz		
Sustituir Aleta tr dr c/estribo	9,40	423,00
Desmontar y montar Depósito combustible		
Preparación para sust aleta tr dr		
Sustituir Combustible		
Trat. Anticorrosión Aleta tr dr c/estribo		
Sustituir Armadura respaldo dl dr	0,90	40,50
Desmontar y montar Acolchado respaldo dl dr		
Desmontar y montar Tapizado respaldo dl dr		
Sustituir Armadura respaldo tr dr	0,80	36,00
Desmontar y montar Acolchado respaldo tr dr		
Desmontar y montar Reposacabezas tr dr		
Desmontar y montar Respaldo tr dr		
Desmontar y montar Soporte reposacabezas tr dr		
Desmontar y montar Tapizado respaldo tr dr		
Sustituir Armadura respaldo tr iz	1,20	54,00
Desmontar y montar Acolchado respaldo tr iz		
Desmontar y montar Reposacabezas tr		
Desmontar y montar Respaldo tr iz		
Desmontar y montar Soporte reposacabezas tr		
Desmontar y montar Soporte reposacabezas tr iz		
Desmontar y montar Tapizado respaldo tr iz		
Sustituir Bisagra inf puerta tr dr / Sustituir Bisagra sup puerta tr dr	0,60	27,00
Sustituir Cableado techo	1,00	45,00
Sustituir Capó dl	0,30	13,50
Ajustar Capó dl		
Desarmar/Despiezar Capó dl		
Trat. Anticorrosión Capó dl		
Sustituir Estribo dr	5,00	225,00
Preparación para sust estribo dr		
Trat. Anticorrosión Estribo dr		
Sustituir Forro aleta tr dr	4,00	180,00
Incluye Trat. Anticorrosión Forro aleta tr dr		
Sustituir Guarnecido dr bandeja tr	0,10	4,50
Incluye Sustituir, Desmontar y montar Bandeja tr		

Sustituciones

Sustituir Guarnecido iz bandeja tr	0,20	9,00
Incluye Sustituir, Desmontar y montar Bandeja tr		
Sustituir Guarnecido techo / Sustituir Soporte guarnecido techo	1,50	67,50
Sustituir Larguero int dr techo	1,60	72,00
Incluye Trat. Anticorrosión Larguero int dr techo		
Sustituir Lateral iz carrocería	18,30	823,50
Ajustar Capó dl		
Preparación para sust lateral iz de carrocería		
Trat. Anticorrosión Lateral iz carrocería		
Sustituir Luna parabrisas	0,20	9,00
Sustituir Luna portón tr	0,10	4,50
Incluye Desmontar y montar Brazo limpiaviento		
Sustituir Portón tr	2,60	117,00
Desarmar/Despiezar Portón tr		
Trat. Anticorrosión Portón tr		
Sustituir Puerta dl dr	3,00	135,00
Desarmar/Despiezar Puerta dl dr		
Desmontar y montar Puerta dl dr		
Trat. Anticorrosión Puerta dl dr		
Sustituir Puerta tr dr	2,20	99,00
Desarmar/Despiezar Puerta tr dr		
Trat. Anticorrosión Puerta tr dr		
Sustituir Refuerzo sup pilar A dr	1,80	81,00
Sustituir Refuerzo tr larguero dr techo	1,40	63,00
Sustituir Refuerzo tr larguero iz techo	1,40	63,00
Sustituir Retrovisor iz	0,20	9,00
Incluye Desmontar y montar Retrovisor completo iz		
Sustituir Spoiler portón/capó tr	0,20	9,00
Desarmar/Despiezar Portón tr		
Trat. Anticorrosión Portón tr		
Sustituir Techo	4,13	185,85
Incluye Preparación para sust techo		
Sustituir Travesía dl techo	0,60	27,00
Sustituir Travesía tr techo	0,60	27,00
Sustituir Vierteaguas aleta tr iz	1,70	76,50
Incluye Trat. Anticorrosión Vierteaguas aleta tr iz		

Reparaciones

Ajustar Capó dl	0,20	9,00
Desmontar y montar Bancada	2,50	112,50
Desmontar y montar Depósito combustible	1,60	72,00
Preparación para sust aleta tr dr	2,40	108,00
Preparación para sust estribo dr	0,30	13,50
Preparación para sust lateral iz de carrocería	7,00	315,00
Preparación para sust techo	0,30	13,50
Reparar Aleta tr iz c/estribo	1,50	67,50
Reparar Cuadrar carrocería	4,00	180,00
Reparar Puerta dl iz	3,00	135,00
Reparar Puerta tr iz	1,40	63,00
Sustituir Combustible	0,30	13,50
Verificar Convergencia ruedas dl	1,40	63,00
Verificar Diagnosis	1,50	67,50

Pinturas

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
Aleta dl iz Sustitución	NUEVO	100		
Aleta tr dr c/estribo Sustitución	NUEVO	100		
Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=6) (L=0)		100		
Capó dl Sustitución	NUEVO	100		

Pinturas	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
Estribo dr Sustitución	NUEVO	100		
Forro aleta tr dr Sustitución	NUEVO	100		
Lateral iz carrocería Sustitución	NUEVO	100		
Portón tr Sustitución	NUEVO	100		
Puerta dl dr Sustitución	NUEVO	100	17,35	780,75
Puerta dl iz Reparación (S=8) (L=0)		100		
Puerta tr dr Sustitución	NUEVO	100		
Puerta tr iz Reparación (S=4) (L=0)		100		
Techo Sustitución	NUEVO	100		
Vierteaguas aleta tr dr Sustitución	NUEVO	100		
Vierteaguas aleta tr iz Sustitución	NUEVO	100		

RESUMEN

	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		13082,95
MANO OBRA SUSTITUCIONES	65,63	2953,35
MANO OBRA REPARACIONES	27,40	1233,00
MANO DE OBRA PINTURA	17,35	780,75
MATERIAL PINTURA		1161,95
TOTAL PERITACIÓN		19212,00
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		19212,00

PÉRDIDA TC

TAL