

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nº Valoración | | Marca - Modelo | KIA E-NIRO (C) 5P (22-) |
| Fecha Alta | 18/11/2024 18:32:27 | CUM | |
| F.Cálculo/Modif. | 18/11/2024 18:42:25 | Matrícula | |
| Código Usuario | | VIN | |

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Código color de fabricante ABP

Equipamiento

VIN Query

| | |
|---|--|
| CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - 9764A1 | CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 9768A2 |
| AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA EUROPA - 9655C1 | INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - 8136A1 |
| INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVUNAS CON ANTIATRAPAMIENTO - 824BA6/824AA6 | SEGURIDAD AIRBAG RODILLAS - 5697A1 |
| SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 569EA1 | AUDIO/MULTIMEDIA FRECUENCIA - AM9K/FM100K (EUROPA) - 9615A8 |
| AUDIO/MULTIMEDIA RADIO/NAVEGADOR+LCD+RDS+DAB+TMS - 961NTE | AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB/1 AUX - 961PA1 |
| ADAS CAMARA VISION DL - 956GA1 | INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS TPMS - 9574A1 |
| INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO DE INSTRUMENTOS TFT 10.25" - 9401G2 | VOLANTE Y MANDOS PALANCA C/V DEPORTIVA - 4509A4 |
| ACCESORIOS RED PORTAOBJETOS MALETERO - 8579A1 | TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES - 8672A1 |
| AUTOMATICO ELECTRICO VARIABLE | VERSION GAMA 2024 - 0101C4 |
| ADAS REG VELOCIDAD INTELIGENTE - 956AA1 | NEUMATICOS 215/55 R 17..H - 5293GC |
| LLANTAS ALE 7.0JX17" - 5291VA | EQUIPO ELECTRICO BATERIA GRAN CAPACIDAD - 3713A1 |
| EQUIPO ELECTRICO SISTEMA CALEFACCION BATERIA - 3712A1 | RETROVISORES EXT ELECTRICO C/INTERMITENTE - 876NA1 |
| RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - 8763C4/8762C4 | LUCES SISTEMA LUCES LARGAS INTELIGENTES - 958AA1 |
| CRISTALES PARABRISAS C/SISTEMA ANTIHIELO - 972MA1 | ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - 956CA1/QA1/NA2 |
| POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L | FECHA FABRICACIÓN 13/10/2023 |
| INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - 94M0A1 | TODO TERRENO 5 PUERTAS - W5 |

Automático

MOTOR ELECTRICO MOTOR ELECTRICO 160KW - EM07 ESPAÑA ESPAÑA - C17

Piezas

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|---|---------------|---------------------------|------|-----------|-----|------|----------|
| ▼ | DAÑO OCULTO | DAÑO OCULTO - DAÑO OCULTO | 1,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 92101AT000 | Faro iz | 1,00 | 1.245,57 | | | 1.245,57 |
| | 92102AT000 | Faro dr | 1,00 | 1.245,57 | | | 1.245,57 |
| | 92202AT000 | Faro antiniebla iz | 1,00 | 339,95 | | | 339,95 |
| | 92201AT000 | Faro antiniebla dr | 1,00 | 339,95 | | | 339,95 |
| | 96611AT000 | Bocina iz | 1,00 | 57,33 | | | 57,33 |
| | 96621AT000 | Bocina dr | 1,00 | 57,33 | | | 57,33 |
| | 985102W500 | Bomba lavalunas | 1,00 | 47,73 | | | 47,73 |
| | 82471AT010 | Elevallunas dl iz | 1,00 | 209,23 | | | 209,23 |
| | 82481AT010 | Elevallunas dl dr | 1,00 | 209,23 | | | 209,23 |
| | 81310AT100 | Cerradura puerta dl iz | 1,00 | 295,69 | | | 295,69 |
| | 81320AT110 | Cerradura puerta dl dr | 1,00 | 295,69 | | | 295,69 |
| | 96330AT000 | Altavoz puerta dl iz | 1,00 | 405,46 | | | 405,46 |
| | 96330AT000 | Altavoz puerta dl dr | 1,00 | 405,46 | | | 405,46 |
| ± | 82308AT000TM4 | Guarnecido puerta dl dr | 1,00 | 1.228,84 | | | 1.228,84 |
| | 83471AT000 | Elevallunas tr iz | 1,00 | 170,30 | | | 170,30 |
| | 83481AT000 | Elevallunas tr dr | 1,00 | 170,30 | | | 170,30 |

Piezas

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|---|----------------|-------------------------------|-------|-----------|-----|------|-----------|
| | 81410AT000 | Cerradura puerta tr iz | 1,00 | 236,20 | | | 236,20 |
| | 81420AT000 | Cerradura puerta tr dr | 1,00 | 236,20 | | | 236,20 |
| | 96340AT000 | Altavoz puerta tr iz | 1,00 | 405,46 | | | 405,46 |
| | 96340AT000 | Altavoz puerta tr dr | 1,00 | 405,46 | | | 405,46 |
| | 94013AO000 | Cuadro instrumentos | 1,00 | 5.898,68 | | | 5.898,68 |
| | 96130AT000 | Pantalla multifunción | 1,00 | 714,31 | | | 714,31 |
| | 96540AT000FHV | Conj mando climatización | 1,00 | 1.857,99 | | | 1.857,99 |
| | 97113AT000 | Ventilador climatización | 1,00 | 156,41 | | | 156,41 |
| | 97729AO000 | Compresor a/c | 1,00 | 2.979,69 | | | 2.979,69 |
| | 88150AT000 | Acolchado banqueta dl iz | 1,00 | 341,65 | | | 341,65 |
| | 88250AT000 | Acolchado banqueta dl dr | 1,00 | 237,32 | | | 237,32 |
| ± | 88160AT000A3T | Tapizado banqueta dl iz | 1,00 | 483,46 | | | 483,46 |
| ± | 88260AT000A3T | Tapizado banqueta dl dr | 1,00 | 461,13 | | | 461,13 |
| | 88350AT000 | Acolchado respaldo dl iz | 1,00 | 215,06 | | | 215,06 |
| | 88450AT000 | Acolchado respaldo dl dr | 1,00 | 215,05 | | | 215,05 |
| ± | 88360AT000A3T | Tapizado respaldo dl iz | 1,00 | 452,10 | | | 452,10 |
| ± | 88460AT020A3T | Tapizado respaldo dl dr | 1,00 | 1.035,14 | | | 1.035,14 |
| | 88810AO100CCV | Cinturón dl iz | 1,00 | 359,50 | | | 359,50 |
| | 88820AO100CCV | Cinturón dl dr | 1,00 | 359,50 | | | 359,50 |
| | 88830AT200CCV | Anclaje cinturón dl iz | 1,00 | 66,16 | | | 66,16 |
| | 88840AT200CCV | Anclaje cinturón dl dr | 1,00 | 66,16 | | | 66,16 |
| | 89150AO000 | Acolchado banqueta tr | 1,00 | 619,36 | | | 619,36 |
| ± | 89160AO000A3T | Tapizado banqueta tr | 1,00 | 1.014,73 | | | 1.014,73 |
| ▽ | 89350AO000 | Acolchado respaldo tr iz | 1,00 | 267,21 | | | 267,21 |
| | 89450AO000 | Acolchado respaldo tr dr | 1,00 | 267,21 | | | 267,21 |
| ± | 89360AO510A3T | Tapizado respaldo tr iz | 1,00 | 454,47 | | | 454,47 |
| ± | 89460AO530A3T | Tapizado respaldo tr dr | 1,00 | 564,65 | | | 564,65 |
| | 89870AT200CCV | Cinturón tr iz | 1,00 | 337,90 | | | 337,90 |
| | 89880AT200CCV | Cinturón tr dr | 1,00 | 337,90 | | | 337,90 |
| | 898A0AO000CCV | Anclaje cinturón tr iz | 1,00 | 146,06 | | | 146,06 |
| | 898K0AO000CCV | Anclaje cinturón tr dr | 1,00 | 146,06 | | | 146,06 |
| | 51750O1000 | Buje dl iz | 1,00 | 359,66 | | | 359,66 |
| | 51750O1000 | Buje dl dr | 1,00 | 359,66 | | | 359,66 |
| | 52730AO000 | Conj buje-pivote tr iz | 1,00 | 290,71 | | | 290,71 |
| | 52730AO000 | Conj buje-pivote tr dr | 1,00 | 290,71 | | | 290,71 |
| | 37501AO050 | Acumulador carga | 1,00 | 26.405,83 | | | 26.405,83 |
| | 375A1GI000 | Ud control acumulador carga | 4,00 | 151,00 | | | 604,00 |
| | 37512AO000 | Jgo celdas acumulador carga | 24,00 | 1.821,47 | | | 43.715,28 |
| | LP370APE062CK0 | Batería | 1,00 | 142,98 | | | 142,98 |
| | 37514AO000 | Unidad de desconexión batería | 1,00 | 228,11 | | | 228,11 |
| | 375S2AO000 | Caja relés/fusibles | 1,00 | 740,22 | | | 740,22 |







Mano de obra

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|------|----------|--|--------|-----------|-----|------|----------|
| - T1 | 37110R00 | Sustituir Batería | 0,10 h | 49,00 | | | 4,90 |
| I | 37162R00 | Desmontar y montar Sujecion batería | | | | | |
| T3 | 37501R0C | Sustituir Jgo celdas acumulador carga | 3,30 h | 49,00 | | | 161,70 |
| I | 37502R00 | Sustituir, Desmontar y montar Acumulador carga | | | | | |
| I | 37595R00 | Desmontar y montar Tapa soporte acumulador carga | | | | | |
| NI | 35310RQ0 | Test diagnosis | | | | | |




Mano de obra

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|---|------------------|---|-------------|------------------|------------|-------------|-----------------|
| - | T3 37511R00 | Sustituir Ud control acumulador carga | 0,30 h | 49,00 | | | 14,70 |
| | NI 35310RQ0 | Test diagnosis | | | | | |
| - | T3 37584R00 | Sustituir Caja relés/fusibles | 0,30 h | 49,00 | | | 14,70 |
| | NI 35310RQ0 | Test diagnosis | | | | | |
| | T1 92000R0B | Sustituir Faro iz / Sustituir Faro dr | 0,70 h | 49,00 | | | 34,30 |
| | I 18600A00 | Ajustar faros | | | | | |
| | I 86510R00 | Desmontar y montar Paragolpes dl | | | | | |
| - | T1 94002R00 | Sustituir Cuadro instrumentos | 0,10 h | 49,00 | | | 4,90 |
| | I 84850R00 | Desmontar y montar Carcasa sup mandos dirección | | | | | |
| | NI 35310RQ0 | Test diagnosis | | | | | |
| - | T1 96600R0B | Sustituir Bocina iz / Sustituir Bocina dr | 0,10 h | 49,00 | | | 4,90 |
| ▼ | T2 GtDAÑO OCULTO | Sustituir DAÑO OCULTO | 0,00 h | 49,00 | | | 0,00 |
| - | T1 92201R0B | Sustituir Faro antiniebla iz / Sustituir Faro antiniebla dr | 0,20 h | 49,00 | | | 9,80 |
| | I 92201A00 | Ajustar faros antiniebla | | | | | |
| | T1 09760A0A | Sustituir Fluido refrigerante a/c | 0,80 h | 49,00 | | | 39,20 |
| | + 97701R00 | Sustituir Compresor a/c | | | | | |
| | T2 35310RQ0 | Test diagnosis | 0,20 h | 49,00 | | | 9,80 |
| | + 88150R0B | Sustituir Acolchado banqueta dl iz / Sustituir Acolchado banqueta dl dr | | | | | |
| | T1 51750R0B | Sustituir Buje dl iz / Sustituir Buje dl dr | 1,00 h | 49,00 | | | 49,00 |
| | I 51712R00 | Desmontar y montar Disco freno dl iz | | | | | |
| | I 51712R00 | Desmontar y montar Disco freno dl dr | | | | | |
| | I 51755R00 | Desmontar y montar Protector disco freno dl iz | | | | | |
| | I 51755R00 | Desmontar y montar Protector disco freno dl dr | | | | | |
| | I 52951R00 | Desmontar y montar Rueda dl iz | | | | | |
| | I 52951R00 | Desmontar y montar Rueda dl dr | | | | | |
| | T1 52710R0B | Sustituir Conj buje-pivote tr iz / Sustituir Conj buje-pivote tr dr | 1,00 h | 49,00 | | | 49,00 |
| | I 52951R00 | Desmontar y montar Rueda tr iz | | | | | |
| | I 52951R00 | Desmontar y montar Rueda tr dr | | | | | |
| | I 58415R00 | Desmontar y montar Disco freno tr iz | | | | | |
| | I 58415R00 | Desmontar y montar Disco freno tr dr | | | | | |
| - | T1 97210R00 | Sustituir Ventilador climatización | 0,10 h | 49,00 | | | 4,90 |
| | I 97285R00 | Desmontar y montar Tapa inf caja climatización | | | | | |
| - | T1 97701R00 | Sustituir Compresor a/c | 0,60 h | 49,00 | | | 29,40 |
| | I 29120R0B | Desmontar y montar Protector mecánica delantera | | | | | |
| | I 86451R00 | Desmontar y montar Protector pase rueda dl iz | | | | | |
| | NI 09760A0A | Sustituir Fluido refrigerante a/c | | | | | |
| | NI 35310RQ0 | Test diagnosis | | | | | |
| - | T1 98510R00 | Sustituir Bomba lavalunas | 0,10 h | 49,00 | | | 4,90 |
| | I 86451R00 | Desmontar y montar Protector pase rueda dl dr | | | | | |
| ▼ | T2 GtLIMPIEZA | Reparar LIMPIEZA | 0,00 h | 0,00 | | | 400,00 |
| | T1 81310R0B | Sustituir Cerradura puerta dl iz / Sustituir Cerradura puerta dl dr | 1,40 h | 49,00 | | | 68,60 |
| | I 79300A00 | Ajustar Cerradura puerta dl iz | | | | | |
| | I 79300A00 | Ajustar Cerradura puerta dl dr | | | | | |
| | I 82300R00 | Desmontar y montar Guarnecido puerta dl iz | | | | | |
| | I 82300R00 | Sustituir, Desmontar y montar Guarnecido puerta dl dr | | | | | |
| | I 82550R00 | Desmontar y montar Elevalunas dl iz | | | | | |
| | I 82550R00 | Desmontar y montar Elevalunas dl dr | | | | | |

Mano de obra

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|------|--|---|--------|-----------|-----|------|----------|
| I | 82650R00 | Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz | | | | | |
| I | 82650R00 | Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr | | | | | |
| NI | 35310RQ0 | Test diagnosis | | | | | |
| T1 |  81410R0B | Sustituir Cerradura puerta tr iz / Sustituir Cerradura puerta tr dr | 1,50 h | 49,00 | | | 73,50 |
| I | 79302A00 | Ajustar Cerradura puerta tr iz | | | | | |
| I | 79302A00 | Ajustar Cerradura puerta tr dr | | | | | |
| I | 83300R00 | Desmontar y montar Guarnecido puerta tr iz | | | | | |
| I | 83300R00 | Desmontar y montar Guarnecido puerta tr dr | | | | | |
| I | 83471R00EM | Desmontar y montar Elevalunas tr iz | | | | | |
| I | 83471R00EM | Desmontar y montar Elevalunas tr dr | | | | | |
| - T1 |  82471R0B | Sustituir Elevalunas dl iz / Sustituir Elevalunas dl dr | 0,40 h | 49,00 | | | 19,60 |
| I | 96367R00 | Sustituir, Desmontar y montar Altavoz puerta dl iz | | | | | |
| I | 96367R00 | Sustituir, Desmontar y montar Altavoz puerta dl dr | | | | | |
| I | 98800R00 | Desmontar y montar Motor elevalunas dl iz | | | | | |
| I | 98800R00 | Desmontar y montar Motor elevalunas dl dr | | | | | |
| - T1 |  83471R0B | Sustituir Elevalunas tr iz / Sustituir Elevalunas tr dr | 0,60 h | 49,00 | | | 29,40 |
| I | 83411R00 | Desmontar y montar Luna puerta tr iz | | | | | |
| I | 83411R00 | Desmontar y montar Luna puerta tr dr | | | | | |
| I | 96340R00 | Sustituir, Desmontar y montar Altavoz puerta tr iz | | | | | |
| I | 96340R00 | Sustituir, Desmontar y montar Altavoz puerta tr dr | | | | | |
| I | 98805R00 | Desmontar y montar Motor elevalunas tr iz | | | | | |
| I | 98805R00 | Desmontar y montar Motor elevalunas tr dr | | | | | |
| T1 |  84710R00 | Desmontar y montar Tablero instrumentos | 2,30 h | 49,00 | | | 112,70 |
| I | 84503R00 | Desmontar y montar Guanteras | | | | | |
| I | 84610R00EM | Desmontar y montar Consola central | | | | | |
| I | 84715R00 | Desmontar y montar Rejilla altavoz tablero | | | | | |
| I | 84721R00 | Desmontar y montar Rejilla altavoz iz tablero | | | | | |
| I | 84721R00 | Desmontar y montar Rejilla altavoz dr tablero | | | | | |
| I | 84750R00 | Desmontar y montar Embellecedor columna dirección | | | | | |
| I | 84761R00 | Desmontar y montar Tapa consola tablero | | | | | |
| I | 84773R00 | Desmontar y montar Embellecedor dr tablero | | | | | |
| I | 84775R00 | Desmontar y montar Embellecedor iz tablero | | | | | |
| I | 84776R00 | Desmontar y montar Tapa iz tablero | | | | | |
| I | 84776R00 | Desmontar y montar Tapa dr tablero | | | | | |
| I | 85823R00 | Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A iz | | | | | |
| I | 85823R00 | Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A dr | | | | | |
| I | 96563R00 | Sustituir, Desmontar y montar Pantalla multifunción / Desmontar y montar Autorradio | | | | | |
| - T1 |  88150R0B | Sustituir Acolchado banqueta dl iz / Sustituir Acolchado banqueta dl dr | 0,40 h | 49,00 | | | 19,60 |
| I | 88170R00 | Desmontar y montar Tapizado banqueta dl iz | | | | | |
| I | 88170R00 | Desmontar y montar Tapizado banqueta dl dr | | | | | |
| NI | 35310RQ0 | Test diagnosis | | | | | |
| - T1 |  88360R0B | Sustituir Acolchado respaldo dl iz / Sustituir Acolchado respaldo dl dr | 0,80 h | 49,00 | | | 39,20 |

Mano de obra

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|------|--|---|-------------|------------------|------------|-------------|-----------------|
| I | 88370R00 | Sustituir, Desmontar y montar Tapizado respaldo dl iz | | | | | |
| I | 88370R00 | Sustituir, Desmontar y montar Tapizado respaldo dl dr | | | | | |
| - T1 |  88810R0B | Sustituir Cinturón dl iz / Sustituir Cinturón dl dr | 0,40 h | 49,00 | | | 19,60 |
| I | 85831R00 | Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B iz | | | | | |
| I | 85831R00 | Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B dr | | | | | |
| I | 85835R00 | Desmontar y montar Guarnecido pilar B iz | | | | | |
| I | 85835R00 | Desmontar y montar Guarnecido pilar B dr | | | | | |
| NI | 35310RQ0 | Test diagnosis | | | | | |
| T1 |  88830R0B | Sustituir Anclaje cinturón dl iz / Sustituir Anclaje cinturón dl dr | 0,60 h | 49,00 | | | 29,40 |
| NI | 35310RQ0 | Test diagnosis | | | | | |
| T1 |  89150R00 | Sustituir Acolchado banqueta tr | 0,60 h | 49,00 | | | 29,40 |
| I | 89001R00 | Desmontar y montar Banqueta tr | | | | | |
| I | 89170R00 | Desmontar y montar Tapizado banqueta tr | | | | | |
| T1 |  89352R0B | Sustituir Acolchado respaldo tr iz / Sustituir Acolchado respaldo tr dr | 1,20 h | 49,00 | | | 58,80 |
| I | 89050R00 | Desmontar y montar Respaldo tr iz | | | | | |
| I | 89050R00 | Desmontar y montar Respaldo tr dr | | | | | |
| I | 89371R00 | Desmontar y montar Tapizado respaldo tr iz | | | | | |
| I | 89371R00 | Desmontar y montar Tapizado respaldo tr dr | | | | | |
| - T1 |  89802R0B | Sustituir Cinturón tr iz / Sustituir Cinturón tr dr | 0,60 h | 49,00 | | | 29,40 |
| I | 85731R00 | Desmontar y montar Guarnecido iz maletero | | | | | |
| I | 85731R00 | Desmontar y montar Guarnecido dr maletero | | | | | |
| I | 85850R00 | Desmontar y montar Guarnecido pilar C iz | | | | | |
| I | 85850R00 | Desmontar y montar Guarnecido pilar C dr | | | | | |
| - T1 |  89831R0B | Sustituir Anclaje cinturón tr iz / Sustituir Anclaje cinturón tr dr | 0,10 h | 49,00 | | | 4,90 |

Resumen

| Piezas | | Mano de obra | | Pintura | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|
| Fecha tarifa | 12/08/2024 | Total I/D MO | 0,00 € | Total I/D MO Pintura | 0,00 € |
| Total I/D Piezas | 0,00 € | Subtotal Importe MO | 400,00 € | Subtotal Importe MO | 0,00 € |
| Subtotal | 102.198,97 € | Subtotal Horas MO | 970,20 € | Subtotal Horas MO | 0,00 € |
| Pequeño Material (0,00%) | 0,00 € | Total sin descuentos (19,80 h) | 1.370,20 € | Subtotal M.O. (0,00 h) | 0,00 € |
| Material anticorrosivo | 0,00 € | Descuento sobre total MO (0,00%) | 0,00 € | Descuento sobre MO (0,00%) | 0,00 € |
| Material pintado de bajos | 0,00 € | Total | 1.370,20 € | Total mano de obra | 0,00 € |
| Coste envío recambios | 0,00 € | | | Total I/D Material Pintura | 0,00 € |
| Total sin descuentos | 102.198,97 € | | | Subtotal material | 0,00 € |
| Dto. sobre total piezas (0,00%) | 0,00 € | | | Dto. sobre material (0,00%) | 0,00 € |
| Total | 102.198,97 € | | | Total del material | 0,00 € |
| | | | | Total sin descuentos | 0,00 € |
| | | | | Descuento sobre total Pintura (0,00%) | 0,00 € |
| | | | | Total | 0,00 € |

Sistema de pintura: Manual

| Total | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Fijo franquicia | 0,00 € | Total piezas | 102.198,97 € | Dto. sobre el total (0,00%) | 0,00 € |
| Porcentaje franquicia | 0,00% | Total mano de obra | 1.370,20 € | Total Tasas reciclado residuos | 0,00 € |
| Val. max. franquicia | 0,00 € | Total pintura | 0,00 € | Base del impuesto | 103.569,17 € |
| Val. min. franquicia | 0,00 € | SubTotal | 103.569,17 € | IVA (21%) | 21.749,53 € |
| Total Franquicia | 0,00 € | Total Varios | 0,00 € | Total sin franquicia | 125.318,70 € |
| | | | | Total | 125.318,70 € |

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por