

# INFORME TÉCNICO PERICIAL DE AUTOMÓVIL

Peritación de Chapa

DATOS VEHÍCULO			
		Fecha de inspección	17/02/2025
Marca	PEUGEOT	Km. vehículo	1 Km.
Modelo	Boxer / 2014 / 2P / chasis cabina 435 L4 BHDl 103kW (140CV) S&S 6 Vel. MAN	Color Vehículo	Blanco
Versión	Turismo/derivado		
		Importe Daños Ext.	11529,13 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	0,00 €

La compañía solicita peritar:

parte frontal, si rotulado si afectada.,

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	17/02/2025	Estado vehículo	Quedamos a la espera de recibir instrucciones de la compañía		Val. aprox. rep. BI	11529,13	
Fª Prox. Gestión	18/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	18/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	Si
Datos Siniestro Total:	El vehículo es siniestro total						
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.						

A fecha 17/02/2025 en base a las fotografías aportadas, se procede a realizar valoración de daños a vista.

Quedamos a la espera de indicaciones por parte de para tramitar el cierre como pérdida total evidente.

**El vehículo es siniestro total.**

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

SIN Compromiso

PEUGEOT - BOXER CHASIS (Y) (18-)

Kms: 1

ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DIFERENCIAL PAR PUENTE 14 X 75 - MANUAL 6 VELOCIDADES MLGU6 - GENERAL CVM6 MLGU6C15N - TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - COMERCIAL CHASIS CABINA ALARGADO TIPO 16H - ACCESORIOS ANTENA TECHO DIGITAL - ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - ACCESORIOS S/ALETAS ENSANCHADAS - RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - LUCES S/LAVAFAROS - RETROVISORES EXT ACOMPAÑANTE ELECTRICO - RETROVISORES EXT BRAZO MEDIO - CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE 2 VELOCIDADES S/INDICADOR NIVEL AGUA - LUCES FAROS ANTINEBLA - GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO ESTANDAR - VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - CLIMATIZACIÓN FREON R134 - CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - AUDIO/MULTIMEDIA RADIO VP1 DIGITAL - ASIENTOS DL PASAJERO 2 PLAZAS C/CINTURON 3 PUNTOS - ASIENTOS REPOSACABEZAS DL SEPARADO - AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB - SEGURIDAD SIN AIRBAG ACOMPAÑANTE - SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR - ACCESORIOS POSAVASOS + GUARDAOBJETOS TABLERO INSTR - ACCESORIOS S/SEPARACION DE CARGA - TAPICERIA/LINEA INT NEGRO - INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - ACCESORIOS C/ENCENDEDOR DELANTERO - ACCESORIOS S/ALARMA - ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA DL + TR - ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR - AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - ASIENTOS DL S/CALEFACCION - TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA DARKO + TWILL ""35 - ASIENTOS DL PASAJERO 2 PLAZAS - ASIENTOS C/REPOSABRAZOS CONDUCTOR - POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - TURBO-DIESEL 2179CC 103KW (140) - GENERAL MOTOR TIPO EW/DW - EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 90 L - GENERAL DIESEL DW12RUD FAP 103KW - GENERAL MOTORES 2200CC - EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - ANTIPOLUCION NORMA EU6 - ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 22 - ESPAÑA ESPAÑA - VERSION CHASIS CABINA - VERSION ESTANDAR - ACABADO TECNICO ESTANDAR - TRANSMISION CONTROL DE TRACCION - LLANTAS LLANTAS ACERO - SUSPENSION EJE TR ESTANDAR - SUSPENSION CARGA UTIL PESADO 16Q - LLANTAS 6.0JX16" - DIRECCION DIRECCION ASISTIDA - FRENOS CON SERVOFRENO DE EMERGENCIA - DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - TAPACUBOS EMBELLECEDOR DE RUEDA S/ELECCION CLIENTE - TAPACUBOS TAPABUJES 16" -

PIEZAS RECAMBIOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	IMPORTE €
Carrozado caja	1	4000.00
Aleta dl iz	1	186.35
Pieza cierre aleta dl iz	1	43.00
Protector pase rueda dl iz	1	111.70
Luna parabrisas	1	758.21
Jgo pegado luna parabrisas	1	35.00
Moldura contorno aleta dl iz	1	44.00
Moldura pilar B iz	1	35.40
Lateral iz carroc (zona dl)	1	627.60
Lateral iz carroc (zona cent)	1	102.29
Lateral iz carroc (z/cent inf)	1	72.10
Pilar B dr	1	216.00
Canal iz vierteaguas	1	27.90
Techo cabina	1	253.20
Lateral dl iz techo	1	145.30
Panel separación carga	1	622.06
Refuerzo panel separación	1	169.70
Puerta dl iz	1	1307.30
Freno puerta dl iz	1	52.40
Bisagra inf puerta dl iz	1	74.03
Bisagra sup puerta dl iz	1	74.03
Guía dl luna puerta dl iz	1	6.30
Guía tr luna puerta dl dr	1	63.70
Cajetín luna puerta dl iz	1	138.80
Soporte retrovisor iz	1	22.60
Conj elevalunas puerta dl iz	1	286.20
Tapa inf retrovisor puerta iz	1	15.70
Retrovisor completo iz	1	301.20
Embellecedor int puerta dl iz	1	55.00
Varilla manilla int puerta iz	1	3.60
Cableado puerta dl iz	1	212.30
Fuelle pasacables puerta dl iz	1	7.80
Moldura contorno puerta dl iz	1	26.00
Jgo fijación luna fija puerta dl iz	1	27.20
Luna puerta dl iz	1	144.91
Luna fija puerta dl iz	1	188.62
Moldura puerta dl iz	1	72.41
Descuento piezas		-1052.99
<b>TOTAL</b>		<b>9476.92</b>

**MANO DE OBRA**

PRECIO / HORA 32.00€

DESCRIPCIÓN	TIEMPO	IMPORTE €
Sustituir Aleta dl iz	0.1	3.20
Sustituir Techo cabina	4.2	134.40
Sustituir Lateral iz carroc (zona dl)	22.9	732.80
Sustituir Pilar B dr	1.8	57.60
Sustituir Lateral dl iz techo	1.9	60.80
Sustituir Puerta dl iz	2.8	89.60
Sustituir Tapa inf retrovisor puerta iz	0.1	3.20
Sustituir Lateral iz carroc (z/cent inf)	1.7	54.40
Sustituir Refuerzo panel separación	2.1	67.20
Suplemento para mod con retrovisores eléctricos o calefactables	0.5	16.00
Sustituir Panel separación carga	5.8	185.60
Sustituir Carrozado caja	6	192.00
Sustituir Guía tr luna puerta dl dr	0.5	16.00
Descuento mano obra		-161.28
<b>TOTAL (50.4 h)</b>		<b>1451.52</b>

**PINTURA**

DESCRIPCIÓN:	UNID.	Precio(€)	I/D	IMPORTE €
Techo cabina Sustitución				
Pilar B dr Sustitución				
Lateral iz carroc (zona cent) Sustitución				
Lateral dl iz techo Sustitución				
Lateral iz carroc (zona dl) Sustitución				
Lateral iz carroc (z/cent inf) Sustitución				
Puerta dl iz Sustitución				
Aleta dl iz Sustitución				
MO pintura	7.8	32.00		249.60
Materiales pintura				417.83
Descuento pintura				-66.74
<b>TOTAL (7.8 h)</b>				<b>600.69</b>

BASE IMPONIBLE = 11529.13€
IVA (21%) = 2421.12€
<b>TOTAL PAGAR = 13950.25€</b>