

SINIESTRO: 6.000.729 / 2025 - RA	MATRÍCULA:	PÓLIZA: 10.686.806
VEHÍCULO: SEAT IBIZA 02 5P STELLA 1900 SDI 5P 6L1214		KILÓMETROS: 284.117
PINTURA: GRIS - BICAPA METALIZADO - BRILLO		CTE.PINTURA: 1
PRODUCTO: COCHE OPTIMA EL CORTE INGLES	FRANQUICIA:	BASTIDOR:
FECHA APERTURA: 21/01/2025	ESTADO PERITACIÓN: CERRADA	NEGOCIO: EMPRESA
CONCEPTO (DP/RC): DP	PROV. OCURR: SEVILLA	FECHA SINIESTRO: 29/12/2024

SUPERA VALOR VENAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)
Bombín c/llave puerta dl iz	6L4837167B	84,84
Bombín cerradura dirección - Nueva	6L0905855C	131,55
Carcasa inf mandos dirección	6L0858559F 4W4	20,29
Carcasa sup mandos dirección	6L0858560D 4W4	9,76
Cerradura dirección	4B0905851B	181,24
Motor - Estándar	038100090HX	900,00
Paragolpes tr	6L6807417P GRU	325,54

MANOS DE OBRA	Tiempo(h)	Total(€)		
Sustituciones				
Sustituir Bombín c/llave puerta dl iz	0,70	20,30		
Incluye Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz				
Sustituir Cerradura dirección	0,90	26,10		
Desmontar y montar Anillo contacto volante				
Desmontar y montar Jgo mandos dirección				
Desmontar y montar Volante dirección				
Sustituir Motor	3,70	107,30		
Desmontar y montar Motor completo				
Desmontar y montar elementos en motor				
Sustituir Aceite motor				
Sustituir Paragolpes tr	0,20	5,80		
Desmontar y montar Paragolpes tr				
Desvestir y vestir paragolpes tr				
Reparaciones				
Desmontar y montar Motor completo	4,70	136,30		
Desmontar y montar Paragolpes tr	0,90	26,10		
Pinturas	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
Paragolpes tr Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo	NUEVO	100	1,80	52,20

RESUMEN	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		1653,22
MANO OBRA SUSTITUCIONES	5,50	159,50

MANO OBRA REPARACIONES	5,60	162,40
MANO DE OBRA PINTURA	1,80	52,20
MATERIAL PINTURA		75,63
TOTAL PERITACIÓN		2102,95
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		2102,95

Fecha: 29/01/2025

PÉRDIDA TOTAL