

TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO A PERITAR - ASEGURADO			
NOMBRE ASEGURADO			
MATRICULA		COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	RENAULT INDUST. - KANGOO COMBI PROFESIONAL	FECHA 1ª MATRICULACION	13/04/2018
VIN		KILOMETROS	183.048
TIPO VEHICULO	FURGONETA	FECHA ULTIMA ITV	16/01/2025
DATOS DEL VEHICULO CONTRARIO			
MATRICULA		COLOR	
MARCA Y MODELO		FECHA 1ª MATRICULACION	
VIN		KILOMETROS	
DATOS DEL SINIESTRO			
POLIZA		TALLER REPARADOR	
TIPO DE CONVENIO	SE DESCONOCE		
FECHA SINIESTRO	15/01/2025	DOMICILIO	
FECHA PERITACION	16/01/2025	LOCALIDAD	
ESTADO REPARACIÓN:	DESMONTADO	PERSONA QUE ATENDIO	
ESTADO DE CONSERVACION	BUENO		
NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS AL TALLER	2		
VALOR VENAL	4000		
VERSION DEL SINIESTRO	CIRCULANDO LE SALTÓ UN CIERVO		
CULPA	---		

De acuerdo con sus instrucciones, atendimos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones, pasamos a rendirles el siguiente

INFORME TÉCNICO PERICIAL

Que dando cumplimiento a lo previsto en el art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.

1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	DELANTERA

2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Regular

3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 34,63 €
Precio Mano de Obra Pintura: 34,63 €

RESUMEN

× Sin compromiso de pago

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	1.695,03
Total Piezas	=	1.695,03

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (7,50 h)	=	259,73
Total M.O.	=	259,73

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	1.954,76
IVA (0,00 %)	=	0,00
TOTAL A PAGAR	=	1.954,76

4. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esa Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

Fecha Impresión: 28/01/2025
Referencia: LEFTP/225/2025

Marca - Modelo: RENAULT - KANGOO II (FW/KW) (13-21)

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

MANUAL 5 VELOCIDADES	COMERCIAL COMBI MEDIA C/2 PUERTAS LAT
CRISTALES LIMPIALUNETA TR	CRISTALES LUNETA TR TERMICA
ACCESORIOS PROTECCIONES ESPECIALES	RETROVISORES EXT 02
LUCES FAROS ANTINEBLA	CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
CRISTALES LUNAS LAT PRACTICABLES	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM
ACCESORIOS ALFOMBRILLAS GOMA	ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO	CODIGO DE EQUIPO E1B
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF
TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO MALETERO EN GOMA	ASIENTOS TR PARTIDO
ACCESORIOS PARASOL C/ESPEJO	ACCESORIOS GUANTERA C/TAPA
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO 33A
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START
TURBO-DIESEL 1461CC 66KW (90)	EQUIPO MECANICO GESTION INTELIGENTE ENERGIA
ESPAÑA ESPAÑA	VERSION 2 PUERTAS TRASERAS
GENERAL KW11	FRENOS ANTIBLOQUEO DE FRENOS(ABS)
SUSPENSION TIPO CARRETERA NORMAL	

PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
69050	620226669R	Paragolpes dl	1,00	286,49			286,49
69A00	622358108R	Protector paragolpes dl	1,00	189,55			189,55
7155L	638454930R	Protector dl pase rueda dl iz	1,00	105,13			105,13
7155R	8200426495	Protector dl pase rueda dl dr	1,00	105,13			105,13
14020	8660005520	Radiador motor - MOTRIO - Economic	1,00	187,96			187,96
14350	215542358R	Canalizador radiador	1,00	167,50			167,50
14500	7701071862	Ventilador radiador	1,00	328,32			328,32
14550	7701069288	Envolvente radiador	1,00	124,97			124,97
66110	8660003624	Condensador a/c - MOTRIO - Economic	1,00	115,52			115,52
02440	8200879171	Soporte bieleta tr inf motor	1,00	13,72			13,72
G1401	OEM-RXTYPED	Anticongelante	7,20	2,88			20,74
G6613	R1234YF	Fluido refrigerante a/c	1,00	50,00			50,00

MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
GtT09100	Reparar Intercooler	1	34,63	0	34,63
GtT14400	Reparar Soporte radiador	1	34,63	0	34,63
GtT6101L	Reparar Faro iz	0,6	34,63	0	20,78
GtT6101R	Reparar Faro dr	0,6	34,63	0	20,78
1468	Sustituir Ventilador radiador / Sustituir Envolvente radiador	0,1	34,63	0	3,46
5295	Sustituir Paragolpes dl	0,4	34,63	0	13,85
0754	Desmontar y montar Envolvente radiador	1,1	34,63	0	38,09
6927EM	Sustituir Soporte bieleta tr inf motor	0,3	34,63	0	10,39
1142	Sustituir Anticongelante	1,5	34,63	0	51,95
6066	Sustituir Fluido refrigerante a/c	0,9	34,63	0	31,17

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	1.695,03
Total Piezas	=	1.695,03

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (7,50 h)	=	259,73
Total M.O.	=	259,73

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	1.954,76
IVA (0,00 %)	=	0,00
TOTAL A PAGAR	=	1.954,76