

HOJA DE CONTROL

FABRICANTE NISSAN QASHQAI (J11E) BASICO
 KILÓMETROS 72428

CÓDIGOS CARACTERÍSTICAS EQUIPO (IDENTIFICACIÓN)
 CÓDIGOS ACTIVOS D9' F2' O1' U2' Z8

CARACTERÍSTICAS EQUIPO NO MARCADAS QUE PODRÍAN INFLUIR EN EL RESULTADO

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I1 FAROS LED | I6 LAVAFAROS | J1 CAMARA 360 GRADOS |
| L1 SIST.APARCAM.ASIST. | L7 ASIST.CAMBIO CARRIL | M7 SIST.APAR.ASIS.DL/TR |
| P1 NORMA ANTIPOL.EURO 6 | P3 PAQUET.SAFETY SHIELD | P9 X-TRONIC CVT |
| Q8 EQUIPO DEPORTIVO | W3 ACABADO EUROPA OCCID | X1 SIST.APARCAM.ASIS.DL |
| X3 GUARDABARROS DL./TR. | X4 CAMARA FRONTAL | X6 SISTEMA PRE-CRASH |
| Z1 BARNIZ CERAMICO | Z3 BARNIZ ANTIRRAYADO | Z5 PARAGOLP.SUMIN.PINT. |

POSICIONES DOCUMENTO BASE

POSICIONES AUTOMÁTICAS E 0283 => E 0350 AU / E 0471 => E 0483 AU /
 E 0742 => E 0790 AU /

PINTURA

TIPO PINTURA BICAPA
 NIVELES

SUSTITUCIÓN LE 0283 / LE 0340 / LE 0410 / LE 0471 /
 LE 0741 / LE 0742 / LE 1017 / LE 1019 /
 LE 1203 /

PRECIOS HORA

CHAPA 28,23
 MECÁNICA 0,00
 PINTURA 28,23

CÓDIGOS OPCIONALES

CÓDIGOS ACTIVOS 24 0,00 0,00 0,00 11 B1 0,00 0,00 50,00 0 D5 0,00 0,00 0,00
 IV 21
 D1 0,00 0,00 0,00 0 D2 0,00 0,00 0,00 0 FF 0,00 0,00 0,00

TOTAL VALORADO 12.081,82

NÚMERO POSICIONES

TOTAL INTRODUCIDAS 59
 MODIFICADAS POR USUARIO 0

POSICIONES INTRODUCIDAS

| | | |
|---------|---------|---------|
| LE 0283 | E 0283 | E 0295 |
| E 0319 | E 0320 | E 0333 |
| E 0340 | LE 0340 | E 0350 |
| E 0408 | E 0409 | LE 0410 |
| E 0410 | E 0415 | E 0425 |
| E 0431 | E 0471 | LE 0471 |
| E 0475 | E 0476 | E 0481 |
| E 0483 | E 0492 | E 0493 |
| E 0500 | E 0527 | E 0529 |
| E 0561 | E 0562 | E 0741 |
| LE 0741 | LE 0742 | E 0742 |

HOJA DE CONTROL

POSICIONES INTRODUCIDAS

E 0790
LE 1017
E 1203
E 4331
E 4662
E 7761
E 7767
E 7787
E 9645

E 0883
E 1017
LE 1203
E 4465
E 7440
E 7762
E 7773
E 8383

E 0884
E 1019
E 4325
E 4661
E 7445
E 7765
E 7774
E 8739

INFORME-VALORACIÓN

DATOS VEHÍCULO

FABRICANTE NISSAN
MODELO / TIPO QASHQAI (J11E) /BASICO

KILÓMETROS 72428

| | | | |
|------------------------------|----------|-------|-----------|
| VALOR VENAL | | Euros | 8.447,39 |
| <hr/> | | | |
| SUBTOTAL | | Euros | 13.492,93 |
| TOTAL DESCUENTOS | | Euros | -1.411,11 |
| TOTAL SIN IVA CON DESCUENTOS | | Euros | 12.081,82 |
| | 21 % IVA | Euros | 2.537,18 |
| SUMA TOTAL | _____ | Euros | 14.619,00 |
| SUMA TOTAL | | Euros | 14.619,00 |
| <hr/> | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|----------------|--------------------|
| | NISSAN | QASHQAI (J11E) | BASICO |
| KILÓMETROS | 72428 | | |
| CARACT. | | 'CLIMATIZADOR | '1461 CC 110-115CV |
| | 'TRACCION FRONTAL | BICAPA SOLIDO | |

PIEZAS SUSTITUIDAS

| POS. D.B. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DTO | PRECIO |
|-----------|----------------------|----------|-----|----------|
| 0283 | PARAGOLPES DL. | 1,00 | 11 | 360,45 |
| 0295 | ABSORB.INF.PARAG.DL. | 1,00 | 11 | 129,00 |
| 0319 | REF.I.PARAGOLPES DL. | 1,00 | 11 | # |
| 0320 | REF.D.PARAGOLPES DL. | 1,00 | 11 | 33,30 |
| 0333 | ABSORB.SUP.PARAG.DL. | 1,00 | 11 | 59,00 |
| 0340 | SOP.PARAGOLPES DL. | 1,00 | 11 | 309,00 |
| 0350 | JGO.SUJ.PARAGOLP.DL. | 1,00 | 11 | 85,25 |
| 0408 | EMB.SUP.REJ.RADIADOR | 1,00 | 11 | 36,83 |
| 0409 | REJILLA RADIADOR | 1,00 | 11 | 202,53 |
| 0410 | REJILLA RADIADOR CPL | 1,00 | 11 | 243,99 |
| 0415 | MOL.REJILLA RADIADOR | 1,00 | 11 | 55,70 |
| 0425 | TRAV.REF.PARAGOLP.DL | 1,00 | 11 | 364,00 |
| 0431 | ANAGRAMA REJILLA DEL | 1,00 | 11 | 90,50 |
| 0471 | CAPO MOTOR | 1,00 | 11 | 832,10 |
| 0475 | BISAGRA I.CAPO MOTOR | 1,00 | 11 | 86,34 |
| 0476 | BISAGRA D.CAPO MOTOR | 1,00 | 11 | 54,31 |
| 0481 | INSONORIZ.CAPO MOTOR | 1,00 | 11 | 125,31 |
| 0483 | JGO.SUJ.CAPO MOTOR | 1,00 | 11 | 62,66 |
| 0492 | CERRADURA CAPO DL. | 1,00 | 11 | 54,31 |
| 0493 | MANDO APERT.CAPO DL. | 1,00 | 11 | 51,02 |
| 0500 | CABLE APERTURA CAPO | 1,00 | 11 | 22,20 |
| 0527 | JTA.SUP.CAPO MOTOR | 1,00 | 11 | 28,23 |
| 0529 | JTA.INF.CAPO MOTOR | 1,00 | 11 | 21,06 |
| 0561 | FARO I.CPL. | 1,00 | 11 | 559,00 |
| 0562 | FARO D.CPL. | 1,00 | 11 | 559,00 |
| 0741 | ALETA DL.I. | 1,00 | 11 | 354,04 |
| 0742 | ALETA DL.D. | 1,00 | 11 | 354,04 |
| 0790 | JGO.SUJ.ALETA DEL.D. | 1,00 | 11 | 65,45 |
| 0883 | MOLD.PASE RUEDA DL.I | 1,00 | 11 | 171,35 |
| 0884 | MOLD.PASE RUEDA DL.D | 1,00 | 11 | 171,35 |
| 1017 | TRAVESCQO SUP.DL. | 1,00 | 11 | 113,94 |
| 1019 | TRAVESCQO INF.DL. | 1,00 | 11 | 248,96 |
| 1203 | CHPA.CIE.PASE R.DL.I | 1,00 | 11 | 54,42 |
| 4325 | AIRBAG ACOMPAQUANTE | 1,00 | 11 | 482,79 |
| 4331 | TABLERO DE A BORDO | 1,00 | 11 | 1.648,54 |
| 4465 | CONDENSADOR AIRE AC. | 1,00 | 11 | 309,79 |
| 4661 | CINTURON SEG.DL.I. | 1,00 | 11 | 293,73 |
| 4662 | CINTURON SEG.DL.D. | 1,00 | 11 | 262,93 |
| 7440 | REGULADOR AIRBAG | 1,00 | 11 | 480,12 |
| 7445 | MODULO AIRBAG | 1,00 | 11 | 548,16 |
| 7761 | RADIADOR | 1,00 | 11 | 412,05 |
| 7762 | RADIADOR AUXILIAR | 1,00 | 11 | 612,43 |
| 7765 | DEFLECTOR SUP.RADIAD | 1,00 | 11 | 88,19 |
| 7767 | VENTILADOR ELEC.CPL. | 1,00 | 11 | 540,36 |
| 7773 | MANGUITO INF.RADIAD. | 1,00 | 11 | 55,54 |
| 7774 | MANGUITO DE UNION | 1,00 | 11 | 54,87 |
| 7787 | DEPOSITO EXPANSION | 1,00 | 11 | 35,64 |

PIEZAS SUSTITUIDAS

| POS. D.B. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DTO | PRECIO |
|-----------|--------------------|----------|-----|--------|
| 8383 | TUBO I.INTERCOOLER | 1,00 | 11 | 152,22 |
| 8739 | INTERCOOLER | 1,00 | 11 | 364,32 |
| 9645 | BOCINA | 1,00 | 11 | 58,19 |

TOTAL PIEZAS 12.358,51

INFORMACIÓN:

EST - Los precios indicados para este fabricante son una estimación basada en mercado europeo.

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| M.O. CHAPA | 10 UT = 1 HORA | PRECIO = 28,23 | Euros/HORA |
| M.O. MECÁNICA | 10 UT = 1 HORA | PRECIO = 0,00 | Euros/HORA |

| NR. OPERACION | DESGLOSE MANO DE OBRA | UT | IMPORTE TRABAJO |
|---------------|-----------------------|----|-----------------|
| POS. D.B. | | | |

OPERACIONES DE LA VALORACIÓN

| | | |
|---|----|--------|
| TIEMPO PREPARACION UNICO | 5 | 14,12 |
| SOP.I.RADIADOR: SUSTITUIR | 4 | 11,29 |
| ALETA DL.I.Y TRAVESAQO SUP. CORAZA FRONTAL: SUSTITUIR INCL.:DES-MON.PARAGOLPES DL.CPL,RADIAD., FARO, CONDENSADOR Y COMPONENTES NECESARIOS | 39 | 110,10 |
| PARAGOLPES DL.CPL.:SUSTITUIR(DESMONTADO) | 10 | 28,23 |
| REF.PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR | 6 | 16,94 |
| REJILLA RADIADOR: SUSTITUIR INCLUYE: DES-MONTAR REJILLA Y ANAGRAMA | 2 | 5,65 |
| AMBOS FAROS: SUSTITUIR(DESMONTADOS) | 3 | 8,47 |
| FAROS: REGULAR | 2 | 5,65 |
| PROTECCION DE BAJOS:DES-MONTAR | 3 | 8,47 |
| ALETA DL.D.: SUSTITUIR (ALETA DL.I.Y PARAGOLPES DL.DESMONTADO) INCL.: DES-MONTAR DL.D., FARO D. Y CONCHA PASE RUEDA DL.D. NO INCL.: REGULAR FAROS | 6 | 16,94 |
| CAPO MOTOR SUSTITUIR INCL.: TRASLADAR TODOS REVESTIMIENTOS Y REGULAR CAPO, APLICAR TRATAMIENTO ANTICORROSION | 5 | 14,12 |
| CABLE APERTURA CAPO MOTOR: DES-MONTAR | 4 | 11,29 |
| BISAGRA I.CAPO MOTOR:DES-MON(CAPO DESM.) | 1 | 2,82 |
| BISAGRA D.CAPO MOTOR:DES-MON(CAPO DESM.) | 1 | 2,82 |
| BOCINA: DES-/MONTAR | 1 | 2,82 |
| REVES.MONTANTE-B-I.: DES-MONTAR | 4 | 11,29 |
| REVES.MONTANTE-B-D.: DES-MONTAR | 4 | 11,29 |
| CINTURON SEGURIDAD DL.I.: DES-MONTAR | 5 | 14,12 |
| CINTURON SEGURIDAD DL.D.: DES-MONTAR | 5 | 14,12 |
| REGULADOR AIRBAG: DES-MONTAR | 4 | 11,29 |
| MODULO AIRBAG:DES-MONTAR | 4 | 11,29 |
| TABLERO INSTRUMENTOS: DES-MONTAR INCL.:DES- MON.RECUBRIM.INF.,GUANTERA, PALANCA ACCIONAMIENTO Y TODOS COMPONENTES NECESARIOS | 25 | 70,58 |
| TABLERO INSTRUM.(DESMONTADO): SUSTITUIR | 2 | 5,65 |
| TAPA SUP.MOTOR: DES-MONTAR | 2 | 5,65 |
| RADIADOR(DESMONTADO): SUSTITUIR | 2 | 5,65 |
| INTERCOOLER: DES-MONTAR(PARAG.DL.DESMON) | 6 | 16,94 |
| TUBO I.RADIADOR INTERCOOLER: DES-MONTAR | 4 | 11,29 |

TOTAL M.O. CH/MEC.

159,00 UT

448,86

PINTURA

PINTURA BICAPA

| POS. D.B. | DESCRIPCIÓN | | NV | DTO | LONG./UT | SUP./MATERIAL |
|-----------|----------------------|--------------------|----|-----|----------|---------------|
| LE 0340 | SOP.PARAGOLPES DL. | NO procede PINTURA | | | | |
| LE 0471 | CAPO MOTOR | P. SUSTITUCION | | | | |
| LE 0741 | ALETA DL.I. | P. SUSTITUCION | | | | |
| LE 0742 | ALETA DL.D. | P. SUSTITUCION | | | | |
| LE 1017 | TRAVESCQO SUP.DL. | P. SUSTITUCION | | | | |
| LE 1019 | TRAVESCQO INF.DL. | P. SUSTITUCION | | | | |
| LE 1203 | CHPA.CIE.PASE R.DL.I | P. SUSTITUCION | | | | |

| POS. D.B. | DESCRIPCIÓN | | NV | DTO | LONG./UT | SUP./MATERIAL |
|-----------|----------------------|----------------|----|-----|----------|---------------|
| LE 0283 | PARAGOLPES DL. | P. SUSTITUCION | CC | | | |
| LE 0410 | REJILLA RADIADOR CPL | P. SUSTITUCION | CC | | | |

RESUMEN M.O PINTURA TIEMPO BASE 10 UT = 1 HORA

PRECIO = 28,23 Euros/HORA

TOTAL M.O.

UT IMPORTE
76,50 215,96

RESUMEN MATERIALES PINTURA

TOTAL MATERIALES

PRECIO
469,60

| <u>RESUMEN FINAL</u> | | | | | Euros | Euros |
|----------------------------|-------------|----------------|-------|--------------|--------------|-----------|
| REPUESTOS | | | | | 12.358,51 | |
| TOTAL MATERIALES | | | | | 12.358,51 | 12.358,51 |
| M.O. CHAPA/MECÁNICA | | TIEMPO BASE | | | | |
| CARROCERIA | 108 | UT x | 28,23 | Euros/H | | |
| MECÁNICA | 51 | UT x | 0,00 | Euros/H | | |
| IMPORTE | | | | | 448,86 | |
| TOTAL M.O. CHAPA/MECÁNICA | | | | | 448,86 | 448,86 |
| PINTURA | | | | | | |
| IMPORTE M.O. | 10UT = 1 h. | IMPORTE | 76.5 | UT x | 28.2 Euros/H | 215,96 |
| MATERIAL DE PINTURA | | | | | 469,60 | |
| TOTAL PINTURA | | | | | 685,56 | 685,56 |
| SUBTOTAL | | | | | 13.492,93 | 13.492,93 |
| DESCUENTOS | | | | | | |
| MANO DE OBRA | | | | | | |
| | CHAPA | | | | | 0,00 |
| | PINTURA | | | | | 0,00 |
| TOTAL DESCUENTO M.O. | | | | | 0,00 | |
| MATERIAL DE PINTURA | | | | | 11.00% | -51,66 |
| TOTAL DESCUENTO MATERIALES | | | | | -51,66 | |
| MATERIALES | | | | | | |
| | CHAPA | | | 11.00% | | -1.359,45 |
| TOTAL DESCUENTOS RECAMBIOS | | | | | -1.359,45 | |
| DESCUENTO POR GESTIÓN | | | | | 0,00 | |
| TOTAL DESCUENTOS | | | | | -1.411,11 | -1.411,11 |
| | | | | | | |
| SUMA TOTAL | | SIN IVA | | Euros | | 12.081,82 |
| | | 21 % IVA | | Euros | | 2.537,18 |
| SUMA TOTAL | | CON IVA | | Euros | | 14.619,00 |
| FRANQUICIA FIJA | | | | | | 14.619,00 |
| SUMA TOTAL | | | | | | 14.619,00 |

TOTAL DE HORAS DE MANO DE OBRA 23 h. 33 min.

IMPORTANTE

PRECIOS Y TIEMPOS SON OFICIALES, EXCEPTO: NEUMÁTICOS

* DATOS INTRODUCIDOS POR EL USUARIO. # CONSULTAR PRECIO FABRICANTE.