

12/11/2024 16:10

	General	Chapa	Pintura	Mecánica
Precio/Hora	33,02 €/h	33,02 €/h	33,02 €/h	33,02 €/h

VEHÍCULO: AUDI A3 SPORTBACK 13 TFSI 10 8VFBNC BLACK LINE

KILÓMETROS: 1

PINTURA: NEGRO - BICAPA SOLIDO - BRILLO

FECHA SINIESTRO: 04/10/2024

**PIEZAS SUSTITUIDAS**

	Referencia	Precio(€)
AIRBAG DE RODILLA D.IZ.	8V1880841D	566,00
AIRBAG DEL ACOMPAÑANTE	8V0880204M	1490,00
AIRBAG DEL CONDUCTOR	8V0880201EB6PS	1120,00
AIRBAG LATERAL D.IZ.	8V4880241B	463,00
ALETA D.DR.	8V0821106L	303,00
ALETA D.IZ.	8V0821105L	303,00
AMORTIGUACIÓN CAPÓ	8V0863825	65,40
AMORTIGUADOR D.DR.	5Q0413031DF	195,50
AMORTIGUADOR D.IZ.	5Q0413031DF	195,50
APLICADOR	D 00950025	4,35
ARO DE RETENCIÓN	4D0260749B	4,90
ARO DE RETENCIÓN	3D0260749C	4,80
BRAZO OSCILANTE TRANSVERSAL D.DR.ABJ.	5WA407152	200,00
BRAZO OSCILANTE TRANSVERSAL D.IZ.ABJ.	5WA407151	200,00
CAPÓ	8V0823029D	695,00
CARCASA DEL COJINETE DE LA RUEDA D.DR.	5WA407256	387,00
CARCASA DEL COJINETE DE LA RUEDA D.IZ.	5WA407255	387,00
CINTURÓN DE SEGURIDAD D.DR.	8V5857706E V04	323,00
CINTURÓN DE SEGURIDAD D.IZ.	8V5857705E V04	323,00
COJINETE DE GOMA/METÁLICO APOYO PENDULAR	8V0198037	62,80
CONDENSADOR	5Q0816411BE	385,00
CUBIERTA DEL PASO DE RUEDA D.DR.	8V0821172M	53,90
CUBIERTA DEL PASO DE RUEDA D.IZ.	8V0821171M	53,90
CUBIERTA PARAGOLPES D.	8V0807065ACGRU	603,00
CÁRTER DEL ACEITE	04C103601C	223,50
FARO DR.	8V0941774K	1645,00
FARO IZ.	8V0941773K	1645,00
GEL PAD SENSOR DE LLUVIA	8U0955609	47,60
GRAPA ELÁSTICA RETROVISOR INTERIOR	8S0857945	8,45
HILO/CABLE DE COCO/PLÁSTICO	357853999B	16,70
INSONORIZACIÓN D.	5Q0825236N	137,50
INTERCOOLER	04C145749A	233,50
JUEGO DE FIJACIÓN CAPÓ D.	8V0098615	58,80
LARGUERO D.IZ.ARR.	8V0810135D	129,50
LARGUERO D.IZ.CPL.	5Q0803091J	725,00
LIMPIADOR	D 00940104	9,95
MONTANTE A IZ.ABJ.INT.	8V0802123	230,00

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)
MUELLE DE SUJECIÓN SENSOR DE LLUVIA	8U0907671	8,65
MÓDULO DE CONTROL DEL AIRBAG	5Q0959655BP	615,00
MÓDULO ELECTRÓNICO CONMUTADOR COMBINADO COLUMNA DE DIRECCIÓN	5Q0953549E	438,00
MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	04C129709K	344,00
NEUMÁTICOS RADIALES D.DR.	225/40 R18 ..Y	150,00
NEUMÁTICOS RADIALES D.IZ.	225/40 R18 ..Y	150,00
NEUMÁTICOS RADIALES P. IZ.	225/40 R18 ..Y	150,00
PARABRISAS	8V3845099ARNVB	430,00
PARAGOLPES D.	8V4807109E	273,00
PARTE LATERAL SECCIÓN D.IZ.	8V4809839	853,00
PASE DE RUEDA D.IZ.	5Q0805115	424,00
PEGAMENTO DE 2 COMPONENTES	D 004660M4	65,00
PIEZA DE CIERRE ALETA D.DR.ABJ.	8V0821092C	17,40
PIEZA DE CIERRE ALETA D.IZ.ABJ.	8V0821091C	17,40
PIEZA DE CIERRE CUBIERTA PARAGOLPES D.ABJ.	8V3807233C	84,50
PIEZA INTERMEDIA PARAGOLPES D.	8V0807550A	53,70
PINTURA - / BASE DE CRISTAL	D 00920002	11,70
PORTAOBJETOS / CUBIERTA SALPICADERO IZ.ABJ.	8V1863075D 6PS	139,50
RADIADOR	5Q0121251GQ	313,00
REFRIGERADOR AUXILIAR	5Q0121251HS	263,00
REFUERZO MONTANTE A IZ.ABJ.	8V0809055	312,00
REJILLA PARAGOLPES	8V3853651AARN4	432,00
REVESTIMIENTO DEL RESPALDO D.IZ.	8V4881805AFFKZ	416,00
SALPICADERO	8V1857001L 24A	1210,00
SENSOR DE CHOQUE AIRBAG D.CENTRO	5Q0959651B	130,00
SILICONA PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE CÁRTER DEL ACEITE	D 176501A1	28,40
SOPORTE DE LA CERRADURA D.	8V0805588A	267,00
SOPORTE DE LOS AGREGADOS	3Q0199369E	582,00
TAPIZADO DEL RESPALDO D.IZ.	8V4881775A	151,50
TORNILLO CILÍNDRICO	N 90500605	37,80
UNIDAD DE AIRBAG PARA LA CABEZA DR.	8V4880742F	566,00
UNIDAD DE AIRBAG PARA LA CABEZA IZ.	8V4880741F	566,00
VENTILADOR ELÉCTRICO / ANILLO DEL VENTILADOR	5WA121203G	663,00
ÁRBOL DE TRANSMISIÓN D.IZ.	5Q0407271DB	749,00

#### MANOS DE OBRA

	Tiempo(h)	Total(€)
<b>Reparaciones</b>		
CONSERVACION HUECOS ALETA DR. * TRABAJO COMBINADO	0,10	3,30
CONSERVACION HUECOS ALETA IZ. * TRABAJO COMBINADO	0,10	3,30
CONSERVACION HUECOS CAPÓ D.	0,30	9,91
CONSERVACION HUECOS LARGUERO D.IZ. * TRABAJO COMBINADO	0,10	3,30
CONSERVACION HUECOS LARGUERO INFERIOR IZ. * TRABAJO COMBINADO	0,10	3,30
CONSERVACION HUECOS MONTANTE DE BISAGRA IZ. * TRABAJO COMBINADO	0,10	3,30
CONSERVACION HUECOS PASE DE RUEDA D.IZ. * TRABAJO COMBINADO	0,10	3,30
D+M AIRBAG DE RODILLA * TRABAJO COMBINADO	0,20	6,60
D+M AIRBAG PARA CABEZA AMB. * REVESTIMIENTO DEL TECHO DESMONTADO	0,40	13,21
D+M ALETA D.DR. * TRABAJO COMBINADO	0,70	23,11
D+M AMORTIGUADOR D.AMB. * TRABAJO COMBINADO	0,50	16,51
D+M BISAGRA D.IZ. * TRABAJO COMBINADO	0,20	6,60
D+M BISAGRA DE LA PUERTA D.IZ.ABJ. * PUERTA DESMONTADO	0,30	9,91
D+M BISAGRA DE LA PUERTA D.IZ.ARR. * TRABAJO COMBINADO	1,50	49,53
D+M CAPÓ D.	0,50	16,51
D+M CARCASA DEL COJINETE DE LA RUEDA D.AMB. * TRABAJO COMBINADO	1,30	42,93
D+M CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS D.AMB.	1,10	36,32
D+M CÁRTER DEL ACEITE * TRABAJO COMBINADO	0,80	26,42
D+M LISTÓN DECORATIVO DEL TECHO IZ.	0,30	9,91

**Reparaciones**

D+M MOTOR + CAJA DE CAMBIOS	4,90	161,80
D+M RADIADOR * TRABAJO COMBINADO	0,20	6,60
D+M REVESTIMIENTO DEL RESPALDO D.IZ. * ASIENTO DELANTERO DESMONTADO	1,60	52,83
D+M REVESTIMIENTO DEL TECHO	3,50	115,57
D+M RUEDAS P. AMB. * TRABAJO COMBINADO	0,20	6,60
D+M SALPICADERO * TRABAJO COMBINADO	2,00	66,04
D+M SOPORTE DE LOS AGREGADOS	1,90	62,74
D+M TIRADOR DE LA CERRADURA * TRABAJO COMBINADO	0,20	6,60
D+M TUBOS AMORTIGUADORES D.AMB. * TRABAJO COMBINADO	2,40	79,25
D+M TUBOS DE ASPIRACIÓN * TRABAJO COMBINADO	0,60	19,81
D+M VENTILADOR ELÉCTRICO * TRABAJO COMBINADO	0,10	3,30
DESMONT. LARGUERO PIEZAS D.IZ.	3,70	122,17
GBE/GUIA DE BUSQUEDA DE ERRORES	0,30	9,91
MEDIR CARROCERÍA COMPR.: COLOCAR EN BANCADA BANCADA REEQUIPAMIENTO CARROCERÍA	1,90	62,74
MEDIR VEHÍCULO D.+ P. * DESPUÉS REPARACIÓN	0,70	23,11
* TRABAJO COMBINADO		
MONTAR LARGUERO PIEZAS D.IZ. COMPR.: MONTAR, O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZAS	6,20	204,72
SELLAR ALETA D.DR. * EN SECCIÓN CUBIERTA DEL PASO DE RUEDA	0,20	6,60
* TRABAJO COMBINADO		
SELLAR ALETA D.IZ. * EN SECCIÓN CUBIERTA DEL PASO DE RUEDA	0,20	6,60
* TRABAJO COMBINADO		
SUST. 3 NEUMÁTICOS * TRABAJO COMBINADO	0,70	23,11
SUST. ALETA D.DR. * TRABAJO COMBINADO	0,40	13,21
SUST. ALETA D.IZ. * DESMONTADO	0,40	13,21
SUST. CAPÓ D. * TRABAJO COMBINADO	0,70	23,11
SUST. CARCASA DEL COJINETE DE LA RUEDA D.AMB. * DESMONTADO	0,60	19,81
SUST. CUBIERTA PARAGOLPES D. * DESMONTADO	1,60	52,83
SUST. DISPOSITIVO DE DISPARO AIRBAG * CONSOLA DESMONTADO	0,30	9,91
SUST. LARGUERO D.IZ. * SECCIÓN	5,70	188,21
SUST. LARGUERO PARTE TRASERA D.IZ. * TRABAJO COMBINADO	1,90	62,74
SUST. MONTANTE A IZ.ABJ.INT. * TRABAJO COMBINADO	2,50	82,55
SUST. MONTANTE DE BISAGRA (SECCIÓN) D.IZ.EXT.	5,70	188,21
SUST. MÚLTIPLE DE ADMISIÓN * TRABAJO COMBINADO	0,20	6,60
SUST. PARAGOLPES D. * TRABAJO COMBINADO	0,20	6,60
SUST. PASE DE RUEDA D.IZ.	6,80	224,54
SUST. REFUERZO MONTANTE DE BISAGRA IZ.ABJ. * TRABAJO COMBINADO	3,70	122,17
SUST. REJILLA PARAGOLPES * DESMONTADO	0,30	9,91
SUST. SALPICADERO * TRABAJO COMBINADO	0,50	16,51
SUST. SOPORTE DE LA CERRADURA D. * DESMONTADO	0,50	16,51
SUST. SOPORTE DE LOS AGREGADOS * TRABAJO COMBINADO	0,50	16,51
SUST. TAPIZADO DEL RESPALDO D.IZ. * TRABAJO COMBINADO	0,20	6,60

**Pinturas**

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA D.DR.		100		
ALETA D.IZ.		100		
CAPÓ D.		100		
CUBIERTA PARAGOLPES D.		100		
LARGUERO D.IZ.		100	4,95	163,45
PASE DE RUEDA D.IZ.		100		

**RESUMEN**

	Tiempo(h)	Total(€)
<b>PIEZAS SUSTITUIDAS</b>		24411,10
<b>MANO OBRA REPARACIONES</b>	72,90	2407,11
<b>MANO DE OBRA PINTURA</b>	4,95	163,45
<b>MATERIAL PINTURA</b>		420,46

TOTAL PERITACIÓN  
FRANQUICIA (IVA no incluido)  
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)

27402,12  
165,29  
0,00

Fecha: 12/11/2024

PÉRDIDA TOTAL