

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	29/12/2020
Marca y modelo	PEUGEOT INDUST. Partner Premium Stan	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	92777	Intervalo de mantenimiento	CADA 40.000 KM O 2 AÑOS
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	19/12/2025	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	20/01/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	19/01/2022	20000	MANTENIMIENTO 40.000 KM
Revisión	04/11/2022	40200	MANTENIMIENTO 80.000 KM
Revisión	11/09/2023	61035	MANTENIMIENTO 120.000 KM
Revisión	23/09/2024	86482	MANTENIMIENTO 160.000 KM

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- SE HA PARADO EN CARRETERA

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	20/01/2025	Vehículo peritado	La valoración ha sido acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: se ha parado en carretera

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 20/01/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca PEUGEOT INDUST., modelo Partner Premium Standard d 600kg Bluehdi 73kw con matrícula {

Somos atendidos por Sr. en nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra parcialmente desmontado.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. SE HA PARADO EN CARRETERA

A fecha 20/01/2025

Personados en el taller, somos atendidos por el Sr. Responsable de taller. Nos informa que la furgoneta entro en servicio de grúa tras pararse mientras circulaba, siendo después imposible el arranque.

Han efectuado desmontajes en la parte alta del motor, hasta detectar que los arboles de levas no giran, consecuencia de la rotura de cadena de arrastre.

Teniendo en cuenta estos datos nos disponemos personalmente a verificar la furgoneta. Observamos que se ha desmontado parcialmente la parte alta de motor.

Pasamos a verificar los niveles de la furgoneta, observando en el vano de motor que el nivel de aceite el nivel de anticongelante los encontramos dentro de parámetros establecidos por el fabricante.

Seguidamente efectuamos verificamos en el cuadro de instrumentos se encuentran operativos y funcionales los testigos e indicadores.

Con el fin de reproducir los síntomas anómalos que el responsable nos avanza. Solicitamos al operario de taller que realice el gire del motor, y a través de los desmontes que se presenta en la parte alta del motor, visualizamos que los árboles de levas no giran.

Ante lo acontecido se ha constatado, que no existe tracción del cigüeñal a los árboles de levas, ocasionando la descoordinación del sistema de la distribución, circunstancia esta que da pie a la reproducción de la anomalía que nos ocupa.

Tras las comprobaciones y pruebas realizadas, llegamos a la conclusión, junto con el responsable de taller, que la cadena de tracción de los árboles de levas se encuentra partida, y por lo tanto no existe tracción del cigüeñal sobre los árboles de levas, siendo esta una anomalía común en este tipo de motorización y reconocida por la marca.

Debido a los daños que puede presentar el motor, como rotura de balancines, deformación de las válvulas, culatín dañado, así como impacto de las válvulas sobre la cabeza de los pistones, la reparación de mayores garantías es la sustitución del motor.

Hay que indicar que debido al kilometraje que presenta el vehículo, se recomienda la sustitución del volante motor junto al kit de embrague.

No se descartan la existencia de averías ocultas en el sistema de anticontaminación y mecánica delantera, ante la parada brusca del motor.

Verificamos el historial de mantenimientos habiéndose realizado correctamente conforme los intervalos que estipula el fabricante.

CONCLUSIONES SE HA PARADO EN CARRETERA

Realizadas las pertinentes comprobaciones, llegamos a la conclusión, que la causa de la avería se encuentra en la rotura de la cadena que sincroniza los árboles de levas de escape y admisión. Por lo tanto, no hay tracción del cigüeñal hacia los árboles de levas, teniendo como consecuencia la imposibilidad de la puesta en marcha del motor.

A consecuencia de la rotura de la cadena, se ha producido la descoordinación entre los árboles de levas y cigüeñal, provocando daños graves en el motor, como balancines afectados, cabeza de pistones, deformación de válvulas, etc.

Por lo tanto y debido a los daños graves que presenta el motor, consideramos que es necesario la sustitución del conjunto motor y dado el kilometraje del vehículo recomendamos la sustitución del kit de embrague y del volante motor por precaución.

No podemos descartar posibles daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 88.816

Equipamiento

VIN Decoder

MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30
GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

Interfaz

SUSPENSION CARGA UTIL 650KG - DCZ26
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 39000NM - DAG88
FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - DFH05
TAPACUBOS TAPABUJES - DEHKY
ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO TR EN GOMA - DGB23
SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01
ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70
LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01
NEUMATICOS 195/65 R 15 91H - DPLKE
PLANTA DE MONTAJE FL
COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A
VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION ESTANDAR - DRO01
GENERALES S/JUNTA PUERTAS DL - DJN00
GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07
GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11
CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08
CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39
CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03
CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00
RETROVISORES EXT TERMICO - DON02
EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00
ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02
INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS - DCO00
ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400
ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32
REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 95W - DVK86
ASIENTOS RESPALDO DL S/PORTAOBJETOS - DME00
ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - DCA00
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 TPO - DLK11
TAPICERIA/LINEA INT AMBIENTE CURITIBA MELTEM - B0POA
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40
CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601

SUSPENSION PUENTE DL ESTANDAR - DYW00
SUSPENSION LEY 5 - DYJ14
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06
LLANTAS 6.5JX15" GRIS - DDZSH
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX13
EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01
Nº PR 16097
NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
TIPO SELECTOR CCM5 VEL TIPO STT - B0G0J
GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23
GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01
GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE
GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02
LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01
CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00
CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01
CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S - DVC00
CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00
ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DL - DDB05
ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVACIONES ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
ASIENTOS S/TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO00
ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02
ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO - DCG18
TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18
ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400
ACCESORIOS S/INDICADOR SOBRECARGA - DL900
ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00
ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE ABSOLUTO - DQV01
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01

CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10
 TAPICERIA/LINEA INT GRIS 3 - B0RFY
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD TEXTO - DGMAF
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15
 VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06
 AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL DIGITAL - DRCRC
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13
 AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300
 INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE05
 SEGURIDAD SIN AIRBAG ACOMPAÑANTE - DNN00
 SEGURIDAD C/RETROVISOR INTERIOR - DRL02
 ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
 ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00
 REFRIGERACION RADIADOR ESTANDAR - DMJ76
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
 EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
 ACCESORIOS LUZ MALETERO - DEJ02
 ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00
 DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH
 GENERAL CVM BE4/5 - DBMCL
 DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07
 SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 37500NM - DDH76

CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601
 CLIMATIZACIÓN S/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI00
 INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01
 CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02
 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56
 AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "DGT8C" - DLX24
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01
 SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00
 ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00
 ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR - DIT02
 ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01
 EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
 EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18
 EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
 ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00
 ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF ABIERTO Y SUP CERRADO - DRB37
 ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
 EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA - DBP01
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
 TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
 SUSPENSION ESTANDAR - DSE01

Automático

ESPAÑA ESPAÑA
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
1634154080	Motor - Estándar	1,00	3.131,33			3.131,33
9801137780	Volante motor	1,00	637,74			637,74
1631887280	Turbocompresor - Estándar	1,00	896,24			896,24
1650403580	Kit embrague - Estándar	1,00	218,30			218,30
210535	Casquillo guía collarín	1,00	29,59			29,59
211766	Horquilla desembrague	1,00	63,39			63,39
212050	Eje horquilla desembrague	1,00	6,83			6,83
1623179580	Retén transmisión iz	1,00	25,43			25,43
1623179680	Retén transmisión dr	1,00	25,43			25,43

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 01EAXA	Sustituir Motor	12,10 h	33,00			399,30
I 01E8XA	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
I 01EA7A	Desmontar y montar Motor completo					
I 01ECUAEM	Sustituir Aceite motor					
I EM01020D	Desmontar y montar elementos en motor					
NI 13E15S	Sustituir Anticongelante					
NI 21E07S	Purgar Líquido accionamiento embrague					
NI 22E05A	Sustituir Aceite caja velocidades					
T1 13E15S	Sustituir Anticongelante	0,50 h	33,00			16,50
+ 20E0NA	Sustituir Casquillo guía collarín					
C 01E5CA	Desmontar y montar Correa distribución					
- T1 20E0NA	Sustituir Casquillo guía collarín	0,20 h	33,00			6,60
NI 13E15S	Sustituir Anticongelante					
NI 21E07S	Purgar Líquido accionamiento embrague					
NI 22E05A	Sustituir Aceite caja velocidades					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	21E07S	Purgar Líquido accionamiento embrague	0,30 h	33,00			9,90
+	20E0NA	Sustituir Casquillo guía collarín					
C	20E2SA	Sustituir Kit embrague					
T1	22E05A	Sustituir Aceite caja velocidades	0,90 h	33,00			29,70
+	22EAUA	Sustituir Retén transmisión iz / Sustituir Retén transmisión dr					
-	T1 22EAUA	Sustituir Retén transmisión iz / Sustituir Retén transmisión dr	0,20 h	33,00			6,60
NI	22E05A	Sustituir Aceite caja velocidades					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	5.034,28 €	Subtotal Horas MO	468,60 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (14,20 h)	468,60 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	468,60 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	5.034,28 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	5.034,28 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	5.034,28 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	468,60 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	5.502,88 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	5.502,88 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	5.502,88 €
				Total	5.502,88 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	20/01/2025
Marca	PEUGEOT INDUST.	Km. vehículo	92777 Km.
Modelo	Partner Premium Standar d 600kg Bluehdi 73kw	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	29/12/2020
VIN		Importe Daños Ext.	2741,13 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	344,42 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: SI

A fecha 20/01/2025

Nos personamos en taller para realizar la verificación solicitada. Nos indica el taller que entra por una avería mecánica grave.

Comprobamos que el vehículo presenta daños generales de estacionamiento.

El estado de neumáticos se encuentra a medio uso.

En el momento de la peritación solo se encuentra una llave, estando libros y documentación.

En el habitáculo aparentemente no se aprecian daños.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 92.777

Equipamiento

Manual

COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
PLANTA DE MONTAJE FL

PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00
Nº PR 16097
CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03

VIN Decoder

MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

TIPO SELECTOR CVM5 - B0G05
GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

Automático

ESPAÑA ESPAÑA
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
6325G3	Piloto intermitente lateral dl dr	1,00	19,70			19,70
9818325080	Tapa argolla remolcado	1,00	35,30			35,30
98176962XT	Moldura puerta dl dr	1,00	168,91			168,91
9816373780	Panel ext puerta tr dr	1,00	464,50			464,50
98176951XT	Moldura puerta tr dr	1,00	153,33			153,33

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 63E3UA	Sustituir Piloto intermitente lateral dl dr	0,10 h	33,00			3,30
T1 86095AEM	Sustituir Moldura puerta dl dr	0,20 h	33,00			6,60
T2 91E2UA	Sustituir Panel ext puerta tr dr	2,70 h	33,00			89,10
I EM000TA	Trat. Anticorrosión Panel ext puerta tr dr					
NI 91E06A	Preparación para sust panel ext puerta tr dr					
T1 EM81300	Sustituir Tapa argolla remolcado	0,10 h	33,00			3,30
T2 GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,20 h	33,00			6,60
T2 GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	1,80 h	33,00			59,40
T2 GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,80 h	33,00			26,40
T2 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	3,50 h	33,00			115,50
T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,30 h	33,00			9,90
T2 GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	0,20 h	33,00			6,60
T2 GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,20 h	33,00			6,60
T2 GtT9006L	Reparar Lateral iz carroz (zona tr)	1,00 h	33,00			33,00
T2 GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	4,00 h	33,00			132,00
T1 91E06A	Preparación para sust panel ext puerta tr dr	1,10 h	33,00			36,30
+ 91E2UA	Sustituir Panel ext puerta tr dr					
I 90073AEM	Desmontar y montar Puerta tr dr					

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=6) (L=3)					
GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=4) (L=2)					
GtP9006L	Lateral iz carrocería (zona tr) Reparación (S=3) (L=3)					
GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=2) (L=2)					
GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=2) (L=2)					
GtP70010	Capó dl Reparación (S=2) (L=2)					
GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=3) (L=3)					
GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=2) (L=2)					
GtP7802R	Panel ext puerta tr dr Sustitución					
GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=6) (L=2)					
PLASTICO						
GtP69710	Moldura inf rejilla dl Reparación (S=2) (L=2) Color Carrocería Completo					
GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=2) (L=2) Texturado Completo					
GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=2) (L=4) Texturado Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	841,74 €	Subtotal Horas MO	534,60 €	Subtotal Horas MO	574,20 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (16,20 h)	534,60 €	Subtotal M.O. (17,40 h)	574,20 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	534,60 €	Total mano de obra	574,20 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	841,74 €			Subtotal material	790,59 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	841,74 €			Total del material	790,59 €
				Total sin descuentos	1.364,79 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	1.364,79 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	841,74 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	534,60 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	1.364,79 €	Base del impuesto	2.741,13 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.741,13 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	2.741,13 €
				Total	2.741,13 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS Manual No Actualizada Sin Precio Documentado por GT Motive Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 92.777

Equipamiento

Manual

COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A
Nº PR 16097

VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA PLASTICO - DUH61
PLANTA DE MONTAJE FL

VIN Decoder

MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

TIPO SELECTOR CVM5 - B0G05
GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

Automático

ESPAÑA ESPAÑA
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
16356462ZD	Guardapolvos palanca cambio	1,00	58,77			58,77

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 82075A	Sustituir Guardapolvos palanca cambio	0,20 h	33,00			6,60
I 24001AEM	Desmontar y montar Pomo palanca cambio vel					
T1 GtT013	Limpieza interior habitáculo, asientos y tapizados	0,00 h	0,00			180,00
T2 GtT070	Reparar Reacondicionamiento zona de carga y limpieza de zona de carga	0,00 h	0,00			520,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	700,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	58,77 €	Subtotal Horas MO	6,60 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,20 h)	706,60 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	706,60 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	58,77 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	58,77 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	58,77 €	Dto. sobre el total (55,00%)	420,95 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	706,60 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	344,42 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	765,37 €	Total sin franquicia	344,42 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	344,42 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por