

1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	DELANTERO DER

2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Bueno

Otras observaciones:

Presenta daños importantes en mecánica e interiores
A fecha de 20/01/2025 el motivo de ampliación es:
Siniestro total

3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 35,00 €
Precio Mano de Obra Pintura: 35,00 € €

RESUMEN

✗ Sin compromiso de pago

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas = 7.999,72
Total Piezas = 7.999,72

PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h) = 305,25
Total M.O. Pintura (7,15 h) = 305,25
Subtotal Materiales Pintura (€) = 222,10
Total Materiales Pintura (sin dto.) = 222,10
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %) = 22,21
Total Materiales Pintura (cod dto.) = 199,89
Total Pintura = 505,14

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (26,70 h) = 934,50
Total M.O. = 934,50

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	9.439,36
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	9.439,36

4. INFORME COMPLEMENTARIO. PÉRDIDA TOTAL:

DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN	
Valor venal (Según Ganvam)	17490 €
Valor aproximado de reparación	9439,36 €
Valor de restos	0 €
Franquicia	Sin franquicia
Valor a nuevo	Se desconoce

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD C/MANTENIMIENTO DISTANCIA MANUAL 6 VELOCIDADES ML6C COMERCIAL FURGON L3 GENERALES MANILLAS EXT NEGRAS CRISTALES S/LUNAS LAT GENERALES VOLADIZO TR 795 MM RETROVISORES EXT CONDUCTOR ELECTRICO/TERMICO RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO EQUIPAMIENTO INTERIOR ESTANDAR POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA GENERAL DIESEL DV5RUCD/UE63 1.5L GENERAL BASE MOTOR DV5R REFRIGERACION RADIADOR 28DM2-EP27 CEPILLADO EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO ACABADO TECNICO FURGON NIVEL 0 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2925 VERSION 2 PUERTAS TRASERAS LLANTAS LLANTAS ACERO LLANTAS 7.0JX16" GRIS	ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO GENERAL CVM ML6CV LUCES FAROS ANTINEBLA LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA LUCES S/LAVAFAROS EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) LUCES FAROS HALOGENOS LUCES FAROS CIRCULACION IZQUIERDA ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) GENERAL MOTOR TIPO DV COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL ESPAÑA ESPAÑA VERSION CABINA AMPLIADA CERRADA PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR VERSION FURGON CHAPA TAPACUBOS TAPABUJES SUSPENSION LEY 1.2
---	--

PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
6101R	9808567880	Faro dr	1,00	487,86			487,86
6151R	6208Q3	Faro antiniebla dr	1,00	83,55			83,55
615MR	1615658580	Soporte faro antiniebla dr	1,00	65,68			65,68
69060	9809879580	Traviesa paragolpes dl	1,00	399,15			399,15
69070	9811839880	Absorbedor paragolpes dl	1,00	94,79			94,79
69080	983312981T	Paragolpes dl (zona sup)	1,00	462,18			462,18
69160	9808490680	Soporte cent paragolpes dl	1,00	153,76			153,76
69170	9808490780	Soporte sup cent paragolpes dl	1,00	107,26			107,26
6934R	9833130180	Soporte faro dr paragolpes dl	1,00	74,54			74,54
6953L	98119297XT	Tapa iz rejilla paragolpes dl	1,00	46,50			46,50
70010	9811892880	Capó dl	1,00	898,50			898,50
7101R	9808757980	Aleta dl dr	1,00	471,50			471,50
7151R	9852176580	Protector pase rueda dl dr	1,00	114,60			114,60
60180	9809803680	Depósito lavalunas	1,00	70,71			70,71
7145R	1613841080	Forro aleta dl dr	1,00	466,20			466,20
714ZR	1614299880	Refuerzo pase rueda dl dr	1,00	382,48			382,48
71810	9808290780	Traviesa sup frente	1,00	140,95			140,95
98A52	9808887980	Insonorizante inf salpicadero	1,00	66,97			66,97
09100	9806562180	Intercooler	1,00	422,16			422,16
09120	9806542080	Soporte intercooler	1,00	29,91			29,91
09130	9806541980	Soporte tr intercooler	1,00	29,27			29,27
09140	9806542180	Soporte sup intercooler	1,00	35,17			35,17
14020	1691347480	Radiador motor - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic	1,00	369,18			369,18
1430R	9812134280	Canalizador dr radiador	1,00	40,47			40,47
7520R	98155882XT	Retrovisor dr	1,00	202,62			202,62
14030	9821049380	Depósito expansor refrigeración - DOBLE - Nueva	1,00	18,94			18,94
2701L	1675953180	Transmisión dl iz - Estándar	1,00	288,77			288,77
2701R	1631734980	Transmisión dl dr - Estándar	1,00	341,22			341,22
3001L	9858157880	Brazo suspensión dl iz	1,00	268,82			268,82
3001R	9858157580	Brazo suspensión dl dr	1,00	266,33			266,33
302BL	1617968980	Mangueta completa dl iz	1,00	478,19			478,19
302BR	1617969380	Mangueta completa dl dr	1,00	471,87			471,87
4005R	9821596680	Amortiguador dr suspensión dl	1,00	133,49			133,49
4331R	98337091XT	Tapacubos rueda dl dr	1,00	16,13			16,13

MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
-------------	-------------	-----------	-----------	----------	----------

63380910	Desmontar y montar Moldura puerta dl dr	0,2	35,00	0	7,00
65620210	Desmontar y montar Puerta tr dr	0,4	35,00	0	14,00
GiT7801R	Reparar Puerta tr dr	2,5	35,00	0	87,50
GiT7401R	Reparar Puerta dl dr	1,5	35,00	0	52,50
GiT890YR	Reparar Larguero dl dr	2	35,00	0	70,00
707E4210EM	Preparación para sust forro de aleta dl dr	3,1	35,00	0	108,50
59530910	Desmontar y montar Cejilla int puerta dl dr	0,4	35,00	0	14,00
63070910	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr	0,2	35,00	0	7,00
65380910	Desmontar y montar Moldura puerta tr dr	0,2	35,00	0	7,00
65430910	Desmontar y montar Lámina aislante puerta tr dr	0,3	35,00	0	10,50
05012P11	Sustituir Anticongelante	0,4	35,00	0	14,00
203B0910	Sustituir Brazo suspensión dl iz / Sustituir Brazo suspensión dl dr	0,4	35,00	0	14,00
14950910	Sustituir Intercooler / Sustituir Soporte intercooler / Sustituir Soporte tr intercooler / Sustituir Soporte sup intercooler	0,3	35,00	0	10,50
20450910	Sustituir Mangueta completa dl iz / Sustituir Mangueta completa dl dr	2,1	35,00	0	73,50
10040910	Sustituir Transmisión dl iz / Sustituir Transmisión dl dr	0,4	35,00	0	14,00
707E0910EM	Sustituir Forro aleta dl dr	5,6	35,00	0	196,00
EM714ZR	Sustituir Refuerzo pase rueda dl dr	0,9	35,00	0	31,50
521C0910	Sustituir Soporte faro antiniebla dr	0,7	35,00	0	24,50
05050910	Sustituir Radiador motor	1,3	35,00	0	45,50
702B0910	Sustituir Traviesa sup frente	0,2	35,00	0	7,00
EM69160	Sustituir Soporte cent paragolpes dl	0,2	35,00	0	7,00
62030910	Sustituir Soporte sup cent paragolpes dl	0,2	35,00	0	7,00
52050910	Sustituir Faro dr	0,2	35,00	0	7,00
60300910	Sustituir Aleta dl dr	0,2	35,00	0	7,00
EM98A52	Sustituir Insonorizante inf salpicadero	0,2	35,00	0	7,00
70790910	Sustituir Traviesa paragolpes dl	0,2	35,00	0	7,00
62520910	Sustituir Absorbedor paragolpes dl	0,2	35,00	0	7,00
60070910	Sustituir Capó dl	0,3	35,00	0	10,50
900E0411	Ajustar Capó dl	0,2	35,00	0	7,00
63520910	Sustituir Retrovisor dr	0,1	35,00	0	3,50
05120910EM	Sustituir Depósito expansor refrigeración	0,2	35,00	0	7,00
23150910	Sustituir Amortiguador dr suspensión dl	0,7	35,00	0	24,50
62040910	Sustituir Paragolpes dl (zona sup)	0,5	35,00	0	17,50
6274095P	Sustituir Soporte faro dr paragolpes dl	0,1	35,00	0	3,50
60270910	Sustituir Protector pase rueda dl dr	0,1	35,00	0	3,50

PINTURA

Descripción: den.+pos.+nivel + (%pintado)	Material	Tiempo(h)	I/D(h)	Total(€)
Pintar Puerta tr dr	65,00	2,30		145,50
Pintar Puerta dl dr	2,10	0,00		57,10
Pintar Larguero dl dr	0,00	0,00		0,00
Pintar Forro aleta dl dr	25,00	0,50		42,50
Pintar Refuerzo pase rueda dl dr	10,00	0,30		20,50
Pintar Aleta dl dr	55,00	1,95		123,25
Pintar Capó dl	65,00	2,10		138,50

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	7.999,72
Total Piezas	=	7.999,72

PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	305,25
Total M.O. Pintura (7,15 h)	=	305,25
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	222,10
Total Materiales Pintura (sin dto.)	=	222,10
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %)	=	22,21
Total Materiales Pintura (cod dto.)	=	199,89
Total Pintura	=	505,14

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (26,70 h)	=	934,50
Total M.O.	=	934,50

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	9.439,36
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	9.439,36