

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	24/11/2020
Marca y modelo	FORD INDUSTR. Transit Connect VanT	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	diesel 1.5 Tdci 88 kw	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor	\	Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	122183	Intervalo de mantenimiento	30000
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía	1-608VA22-2	Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	02/01/2025	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	08/01/2025	Entra en grúa	Si
Existe parte de grúa	No	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	11/11/2021	36.500	
Revisión	21/03/2023	69.411	
Revisión	31/10/2024	97.745	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- ARRANQUE Y TURBO

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	10/01/2025	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

MEDIO DE ENTRADA A TALLER

Según nos informa persona que nos atiende, el vehículo llegó hasta las instalaciones del taller en grúa. Solicitado parte de grúa nos indican que no disponen del mismo.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 08/01/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca FORD INDUSTR., modelo Transit Connect VanTrend 200 L1 con matrícula

Somos atendidos por . quien nos indica que no se dispone de documentación alguna ni libro de mantenimientos.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. ARRANQUE Y TURBO

El jefe de taller nos informa que el existen problemas en el arranque del motor y fugas diversas de líquidos de motor.

Comenzamos nuestras pruebas verificando el nivel de aceite motor y el de refrigerante. El nivel de refrigerante en el vaso de expansión es muy bajo y el nivel de aceite correcto. A continuación verificamos el kilometraje del vehículo en el cuadro de instrumentos.

Intentamos la puesta en marcha del motor sin conseguirlo. El jefe de taller nos informa de una fuga de refrigerante que ha mojado el motor de arranque. Inspeccionamos los bajos del vehículo viendo que el motor de arranque tiene marcas de humedades y refrigerante reseco en su carcasa. Por la ubicación del motor de arranque y los elementos que tiene por encima de este, todo hace indicar que existe una fuga de refrigerante por el enfriador de la EGR que ha permitido la fuga paulatina de refrigerante mojando y agarrotando el motor de arranque.

El jefe de taller nos informa también de una fuga de aceite por las tuberías del sistema de sobrealimentación. Verificamos las mismas comprobando que están humedecidas por aceite. Este tipo de fuga de aceite es propia de una holgura en el eje de turbinas del turbo o deterioro de los casquillos y retenes del mismo perdiendo la estanqueidad, emanando aceite hacia la línea de admisión y escape.

Para la reparación será necesario sustituir la junta del enfriador de la EGR, no descartando que se haya deformado el plano del enfriador o un poro en el mismo, así como el motor de arranque, la batería, el turbocompresor, y no descartando daños ocultos en otros elementos.

Observaciones: En la actualidad le corresponde mantenimiento periodico.

CONCLUSIONES ARRANQUE Y TURBO

Fuga de refrigerante por deterioro de la junta del enfriador de la EGR cayendo liquido sobre el motor de arranque que lo ha agarrotado. Por otro lado hay rezumes de aceite por tuberías de admisión debido al deterioro del turbocompresor.

Para la reparación de garantías será necesario sustituir el enfriador de la EGR, el motor de arranque, la batería, el turbocompresor, y no descartando daños ocultos en otros elementos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 122.041

Equipamiento

Interfaz

EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START	MANUAL 6 VELOCIDADES - B6
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS	CLIMATIZACIÓN FREON R134A
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV ELEC DL/TR SECUENCIALES	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO
VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE	TURBO-DIESEL 1499CC 88KW (120) - ZTGA
ASIENTOS ACOMPAÑANTE ABATIBLE	COMERCIAL FURGON CORTO C/PUERTA LAT DR
VERSION 2 PUERTAS TRASERAS	ACABADO TECNICO SERIE 110V
GENERALES PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO)	LUCES FAROS ANTINIEBLA
CRISTALES PARABRISAS TERMICO	RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO
ACCESORIOS ANTENA LUNA TR	RETROVISORES C/CARCASA GRANDE
ASIENTOS DL C/REG MANUAL 4 VIAS	ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR
ACCESORIOS ACABADO INT GRIS	ACCESORIOS LUZ INT CORTESIA
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION C/PUERTA	FECHA FABRICACIÓN 13/03/2020
ADAS FRENADA EMERGENCIA BAJA VELOC	

Automático

ESPAÑA ESPAÑAINTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	2790622	Turbocompresor - MOTORCRAFT - Economic/Reparada	1,00	843,98			843,98
	2584513	Tubo salida intercooler	1,00	35,19			35,19
	2013334	Batería - 80AH/800A - Nueva	1,00	303,20			303,20
➤	225974	Motor arranque	1,00	531,02			531,02
	2191077	Junta válvula conmutación enfriador EGR	1,00	6,85			6,85
➤	248062	Enfriador gases EGR	1,00	487,36			487,36
	2190194	Junta entrada enfriador EGR	1,00	6,76			6,76
➤	G1401	Anticongelante	7,00	3,00			21,00
➤	SIN REFERENCIA	Prueba en carretera	0,50	41,00			20,50
	MANTENIMIENTO	Serv inspección 120000 KM					
I	LP 00W20 23	Aceite motor - - - NET1	6,02	10,50			63,21
I	1709013	Filtro antipolen - POLEN/OLORES - Nueva	1,00	27,02			27,02
I	2257375	Filtro aceite	1,00	22,35			22,35
I	2207430	Filtro aire	1,00	40,78			40,78
I	2768299	Filtro combustible	1,00	192,86			192,86
I	1830728	Arandela / tapón cárter	1,00	5,33			5,33

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	232991	Sustituir Enfriador gases EGR / Sustituir Junta entrada enfriador EGR	3,40 h	41,00			139,40
I	143211	Desmontar y montar Transmisión dl dr					
I	241224	Sustituir Anticongelante / Sustituir Anticongelante					
I	244541	Desmontar y montar Termostato refrigeración					
I	262041	Sustituir, Desmontar y montar Motor arranque					
— T1	233121	Sustituir Junta válvula conmutación enfriador EGR	0,60 h	41,00			24,60
I	432301	Desmontar y montar Rejilla torpedo					
— T2	236121	Sustituir Turbocompresor	1,60 h	41,00			65,60
I	217651	Desmontar y montar Tubo varilla nivel aceite					
I	252501	Desmontar y montar Catalizador-filtro partículas					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	587230	Serv inspección 120000 KM	1,70 h	41,00			69,70
I	217251	Sustituir Aceite motor / Sustituir Aceite-filtro / Sustituir Filtro aceite					
I	231841	Sustituir Filtro aire					
I	235451	Sustituir Filtro combustible					
I	343501	Sustituir Filtro antipolen					
I	EM1010CNV	Comprobar líquido lavaparabrisas ** Rellenar en caso necesario					
I	EM1015DNA	Comprobar densidad y nivel del anticongelante					
I	EM1020CIL	Comprobar iluminación del maletero ** Verificar el funcionamiento					
I	EM1020CLF	Comprobar líquido frenos					
I	EM1050BAT	Comprobar batería ** Limpiar si es necesario / engrasar bornes					
I	EM1051BAT	Comprobar batería ** Verificar posibles fugas					
I	EM1068CBE	Comprobar kit reparación neumáticos ** Verificar la fecha de caducidad de la botella del líquido sellador					
I	EM1090SSM	Comprobar cableados, tuberías y tubos, circuitos de aceite y combustible ** Verificación visual con respecto a daños y fugas					
I	EM2005BJC	Comprobar bajos carrocería ** Comprobar estado del revestimiento de PVC					
I	EM2010RYN	Comprobar ruedas y neumáticos ** Control del estado / desgaste de los neumáticos e inflado de los mismos					
I	EM2010STD	Comprobar suspensión/transmisión/dirección ** Verificar posibles daños, desgaste, seguridad y deterioro de gomas					
I	EM2012RYN	Comprobar ruedas y neumáticos ** Control del estado / desgaste de los neumáticos e inflado de los mismos					
I	EM2015TPC	Comprobar tapacubos ** Verificar la existencia de daños ,en especial en el sistema de fijación					
I	EM2030PYD	Comprobar pastillas y discos freno ** Examine los forros, discos/tambores, pinzas, manguitos y tubos de frenos					
I	EM2030TDR	Comprobar tornillos/tuercas rueda ** Verificar el par adecuado y comprobar si se trata del tipo correcto. Compruebe si la llanta presenta daños					
I	EM2055CGM	Comprobar grupo motopropulsor ** Bajo el capó: Motor, bomba de vacío, calefactor, radiador - verificar posibles daños y fugas (donde sea visible)					
I	EM2060CEM	Comprobar estanqueidad grupo motopropulsor ** Bajo el vehículo: Motor, caja de cambios, eje trasero - verificar posibles daños y fugas (donde sea visible)					
I	EM2175SES	Comprobar sistema de escape ** Verificar estado de la línea de escape					
I	EM3010CAC	Comprobar estado y funcionamiento de los cinturones de seguridad					
I	EM3030LIM	Comprobar limpiaparabrisas ** Pruebe los limpia y lavaparabrisas					
I	EM3050EMB	Comprobar embrague ** Ajustar si procede					
I	EM3060ESM	Comprobar etiquetas seguridad y mantenimiento ** Etiqueta de recordatorio de servicio (Coloquela en el pilar en el lado del conductor)					
I	EM3065AFM	Comprobar freno estacionamiento ** Ajustar si procede					
I	EM3080PRI	Programar Indicador de servicio ** Poner a cero - si procede					
I	EM4005CIL	Comprobar iluminación ** Revisar luces exteriores (testigos respectivos incluidos) y luces interiores (cuadro de instrumentos, luces de emergencia, indicadores de dirección, bocina, luz maletero, ...)					
I	EM4025LPC	Lubricar puertas y capós ** Lubricar bisagras de puertas, portón trasero, retentor de la puerta, cilindro de cierre y cierre del capó.					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	EM4025LPC2	Comprobar puerta corredera ** Compruebe funcionamiento					
I	EM9998AIR	Comprobar sistema a/a ** Comprobación Sistema de distribución de aire y Aplicación de limpiador del A/A, si el cliente lo solicita / facturar por separado					
NI	589964	Paquete de comodidad servicios principales					
NI	589984	Paquete de comodidad servicios principales					
T2	589964	Paquete de comodidad servicios principales	0,30 h	41,00			12,30
+	587230	Serv inspección 120000 KM					
T2	589984	Paquete de comodidad servicios principales	0,20 h	41,00			8,20
+	587230	Serv inspección 120000 KM					
T2	GtT62000	Verificar Diagnosis	1,00 h	41,00			41,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	2.607,41 €	Subtotal Horas MO	360,80 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (8,80 h)	360,80 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	360,80 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	2.607,41 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	2.607,41 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				Sistema de pintura: Sin Pintura	
Total Varios	0,00 €				
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	2.607,41 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	360,80 €	Total Tasas reciclado residuos	0,36 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	2.968,57 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.968,21 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	2.968,57 €
				Total	2.968,57 €

NOTAS

Manual

No Actualizada

Sin Precio

Documentado por GT Motive

Pieza prepintada

± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	10/01/2025
Marca	FORD INDISTR.	Km. vehículo	122183 Km.
Modelo	Transit Connect Van 1.5 Tdci 88 kw Trend 200 L1	Color Vehículo	blanco
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	24/11/2020
VIN		Importe Daños Ext.	1399,25 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	125,00 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: NO
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): NO	Tiene rueda repuesto: NO

Personado en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones, procediendo a realizar reconocimiento del mismo.

En el momento de nuestra visita el vehículo sufre una avería en el turbocompresor y el motor de arranque

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar diversos daños de estacionamiento y pequeños siniestros de circulación en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación, con suciedad de uso. Accedemos a la zona de carga observando desperfectos en carrocería interior y guarnecidos por falta de cuidado en su uso y mala estiba de la carga.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 122.183

Equipamiento

Manual

COMERCIAL FURGON LARGO C/PUERTA LAT DR VERSION 2 PUERTAS TRASERAS

VIN Decoder

FECHA FABRICACIÓN 01/11/1990

Automático

ESPAÑA ESPAÑA INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
2390058	Piloto tr dr	1,00	160,29			160,29

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  323051	Sustituir Piloto tr dr	0,10 h	41,00			4,10
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1  434471	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,30 h	41,00			12,30
I 393311	Desmontar y montar Faldilla tr iz					
I 393311	Desmontar y montar Faldilla tr dr					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
 T2  GtT69050	Reparar Paragolpes dl	1,00 h	41,00			41,00
 T2  GtT69080	Reparar Paragolpes dl (zona sup)	0,30 h	41,00			12,30
 T2  GtT81050	Reparar Paragolpes tr	1,00 h	41,00			41,00
 T2  GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	0,50 h	41,00			20,50
 T2  GtT73H20	Total Pintura (materiales + m.o.)	0,00 h	0,00			1.099,56
T2  TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	41,00			8,20
+ 434471	Desmontar y montar Paragolpes tr					

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	MANO DE OBRA DE PINTURA						
🚩 T2 🍪	GtPLP02021	Pintar EIB Aleta DL DR - Base	0,50 h	41,00			20,50
🚩 T2 🍪	GtPLP02635	Pintar EIB Puerta / Panel intermedio TR IZ - Base	2,15 h	41,00			88,15
🚩 T2 🍪	GtPLP02075	Pintar EIB Aleta TR IZ - Base	1,78 h	41,00			72,98
🚩 T2 🍪	GtPLP02045	Pintar EIB Aleta DL IZ - Base	0,50 h	41,00			20,50
🚩 T2 🍪	GtPLP02625	Pintar EIB Puerta / Panel intermedio TR DR - Sustitución	3,96 h	41,00			162,36
🚩 T2 🍪	GtPLP02787	Pintar EIM Rejilla paragolpes DL CEN - Sustitución	0,09 h	41,00			3,69
🚩 T2 🍪	GtPLP02437	Pintar EIB Paragolpes DL - Base	0,64 h	41,00			26,24
🚩 T2 🍪	GtPLP02057	Pintar EIM Aleta TR DR - Base	1,52 h	41,00			62,32
🚩 T2 🍪	GtPLP02623	Pintar EIB Puerta / Panel intermedio TR DR - Base	2,15 h	41,00			88,15
🚩 T2 🍪	GtPLP02465	Pintar EIB Paragolpes TR (Texturado) - Fuerte	0,48 h	41,00			19,68
🚩 T2 🍪	GtPLP02697	Pintar EIB Puerta carga TR IZ - Fuerte	1,63 h	41,00			66,83
🚩 T2 🍪	GtPLP02665	Pintar EIB Puerta carga TR DR (Ciega) - Base	1,29 h	41,00			52,89
	MATERIALES DE PINTURA						
🚩	GtPLP02057	EIM Aleta TR DR - Base	1,00	35,13			35,13
🚩	GtPLP02635	EIB Puerta / Panel intermedio TR IZ - Base	1,00	49,92			49,92
🚩	GtPLP02075	EIB Aleta TR IZ - Base	1,00	41,33			41,33
🚩	GtPLP02623	EIB Puerta / Panel intermedio TR DR - Base	1,00	49,92			49,92
🚩	GtPLP02625	EIB Puerta / Panel intermedio TR DR - Sustitución	1,00	94,40			94,40
🚩	GtPLP02045	EIB Aleta DL IZ - Base	1,00	11,61			11,61
🚩	GtPLP02787	EIM Rejilla paragolpes DL CEN - Sustitución	1,00	9,40			9,40
🚩	GtPLP02437	EIB Paragolpes DL - Base	1,00	33,70			33,70
🚩	GtPLP02465	EIB Paragolpes TR (Texturado) - Fuerte	1,00	15,83			15,83
🚩	GtPLP02697	EIB Puerta carga TR IZ - Fuerte	1,00	33,82			33,82
🚩	GtPLP02665	EIB Puerta carga TR DR (Ciega) - Base	1,00	28,60			28,60
🚩	GtPLP02021	EIB Aleta DL DR - Base	1,00	11,61			11,61

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	1.099,56 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	160,29 €	Subtotal Horas MO	139,40 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (3,40 h)	1.238,96 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	1.238,96 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	160,29 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	160,29 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				Sistema de pintura: Sin Pintura	
Total Varios	0,00 €				

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	160,29 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	1.238,96 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	1.399,25 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.399,25 €	IVA (21%)	293,84 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.693,09 €
				Total	1.693,09 €

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 122.183

Equipamiento

Manual

COMERCIAL FURGON CORTO C/PUERTA LAT DR

VIN Decoder

FECHA FABRICACIÓN 01/11/1990

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	T2  GtT070	Reparar Reacondicionamiento zona de carga	0,00 h	0,00			250,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	250,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,00 h)	250,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	250,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				Sistema de pintura: Sin Pintura	
Total Varios	0,00 €				
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (50,00%)	125,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	250,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	125,00 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	250,00 €	IVA (21%)	26,25 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	151,25 €
				Total	151,25 €

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por