

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	12/02/2025
Marca	FIAT	Km. vehículo	0 Km.
Modelo	Ducato / 2014 / 4P / furgón 35 L2 H2 2.3 1 (103 kW) Euro 6d-temp	Color Vehículo	blanco
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	01/06/2021
VIN		Importe Daños Ext.	17216,43 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	0,00 €

**La compañía solicita peritar:**

saltan airbags , parte delantera derecha , no rot.,

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	12/02/2025	Estado vehículo	Pendiente de Desmontar		Val. aprox. rep. BI	17216,43	
Fª Prox. Gestión	17/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	24/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	Posible
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	13/02/2025	Estado vehículo	Quedamos a la espera de recibir instrucciones de la compañía		Val. aprox. rep. BI	17216,43	
Fª Prox. Gestión	20/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	24/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	Posible
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.						

A fecha 12/02/2025

Procedemos a realizar primer avance valorando importe de la reparación, una vez valorado dichos daños quedamos pendientes de información por parte de la compañía.

A fecha 13/02/2025

El límite de reparación es de: 8627.6 €

El importe estimado de: 17216,43 € + IVA + 1800€ de posibles daños ocultos.

Nos encontramos ante una posible pérdida total. Retiramos compromiso de pago y quedamos a la espera de instrucciones.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

**FIAT - DUCATO (290/295) (21-)**

**Kms: 0**

MANUAL 6 VELOCIDADES - GENERAL CAMBIO MECANICO - COMERCIAL BATALLA MEDIA - EMBELLECEDORES PERSONALIZACION VEHICULO FIAT - CRISTALES PARABRISAS ATERMICO - GENERALES REJILLA PARAGOLPES DL NEGRA - CRISTALES LUNAS LAT DL MOVILES - GENERALES PARAGOLPES DL - LUCES LUZ DIURNA LED - LUCES FAROS ESPECIFICOS - SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR - ASIENTOS SOLO CONDUCTOR - ASIENTOS ACOMPAÑANTE GIRATORIO - PROGRAMA DE VENTAS ITALIA/CENTRO EUROPA - POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - GENERAL 2.2CC - COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - TURBO-DIESEL 2184CC 132KW (180) - GENERAL 130KW - ESPAÑA ESPAÑA - VARIANTE COMBI - ALTURA TECHO SOBREELEVADO - VERSION FURGON - LLANTAS 6.0JX16" -

**PIEZAS RECAMBIOS**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNID.	IMPORTE €
0006000633357	Jgo escobillas limpia	1	54.05
1652968	* Faro dr	1	395.64
0006000634272	Jgo lámparas faros	1	62.05
0000071753190	Lámpara posición dl dr	1	6.65
0000071752462	Lámpara intermitente dl dr	1	19.90
FT91020G	Paragolpes dl	1	140.21
FT91022G	Paragolpes dl (zona dr)	1	123.46
FT90514	* Traviesa paragolpes dl	1	101.09
0000735759593	Rejilla dl	1	279.92
1652660	* Capó dl	1	287.93
0000052221718	Tobera ventilación capó dl	1	169.40
0000735586235	Rejilla capó dl	1	192.20
0001379504080	Soporte rejilla capó dl	1	124.80
FT9323003	Aleta dl dr	1	148.34
FT9303633	* Protector pase rueda dl dr	1	32.08
0001374282080	Luna parabrisas	1	994.80
0001374285080	Juego fijación luna parabrisas	2	15.00
0001397163080	Depósito lavalunas	1	222.60
0001374394080	Soporte depósito lavalunas	1	11.70
0001376375080	Pase rueda dl dr (zona dl)	1	136.90
0001375390080	Forro aleta dl dr	1	204.00
0001388250080	Alojamiento faro dr	1	119.70
0000046859883	Larguero desnudo dr corte salp	1	955.40
0001388268080	Chapa cierre larguero dl dr	1	695.00
0001398690080	Refuerzo sup larguero dl dr	1	61.63
0000050159460	Traviesa sup salpicadero	1	371.40
0000735624240	Rejilla torpedo	1	234.30
0000046866379	Goma contorno puerta dl dr	1	65.41
0000053321493	Junta sup puerta dl dr	1	37.80
0001344184080	Lateral dr carroc (zona dl)	1	682.10
0000046863464	Estribo dr (zona dl)	1	135.60
0001342268080	Canal dr vierteaguas	1	27.90
0001358412080	Lateral dl dr techo	1	258.20
0000735532006	Asidero pilar A dr	1	26.00
0000050161238	Refuerzo pilar A dr	1	209.30
0001371974080	Pilar A int dr	1	256.70
0000053168022	Refuerzo sup pilar A dr	1	90.40
0000052235399	Pilar B int dr	1	257.30
0001344640080	Refuerzo estribo dr	1	90.30
0001346055080	Refuerzo dl estribo dr	1	105.20
0000735599558	Guarnecido superior pilar A dr	1	95.10
0000735615737	Guarnecido inf pilar A dr	1	126.20
0000735532643	Guarnecido sup pilar B dr	1	71.30
0000735532643	Guarnecido pilar B dr	1	71.30
0000735532864	Guarnecido estribo dr	1	12.90
0000046862839	Puerta dl dr	1	1307.30
FT95379	* Freno puerta dl dr	1	28.78
0001349120080	Guía dl luna puerta dl dr	1	6.30
0001398692080	Guía tr luna puerta dl dr	1	63.70
0983802	* Retrovisor completo dr	1	133.99
0001399089080	Lámina aislante puerta dl dr	1	39.97
0000735801751	Manilla exterior puerta dl dr	1	168.40
0000735775474	Moldura puerta dl dr	1	82.32
0000735750379	Guarnecido puerta dl dr	1	201.20
0000735740749	Tablero instrumentos	1	951.10
0000735758742	Airbag volante	1	503.76
215/70R15C109Q	Neumático dl dr	1	100.00
	<b>TOTAL</b>		<b>12365.98</b>

**MANO DE OBRA**

PRECIO / HORA 54.50€

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	IMPORTE €
5540B26	Sustituir Lámpara posición dl dr	0.1	5.45
5540B28	Sustituir Lámpara intermitente dl dr	0.1	5.45
5540B38	Ajustar faros	0.2	10.90
5540B71	Sustituir Faro dr	0.1	5.45
5050A10	Sustituir Depósito lavalunas	0.2	10.90
7025A10	Ajustar Capó dl	0.25	13.63
7055A43	Desmontar y montar Conjunto rejilla dl	0.1	5.45
7201A14	Desmontar y montar Bancada	2	109.00
7201E20	Desmontar y montar Capó dl	0.2	10.90
7205E09EM	Sustituir Paragolpes dl (zona dr)	0.3	16.35
7205E10EM	Sustituir Paragolpes dl	0.2	10.90
7205E18	Sustituir Aleta dl dr	0.3	16.35
7205E36	Sustituir Puerta dl dr	1.4	76.30
7210A18	Sustituir Traviesa paragolpes dl	0.3	16.35
7210A32EM	Sustituir Forro aleta dl dr	2.8	152.60
7210A45EM	Sustituir Larguero desnudo dr corte salp	6.5	354.25
7210A67	Sustituir Pilar A int dr	20.45	1114.53
7210B10EM	Sustituir Pilar B int dr	5.2	283.40
7210E20	Sustituir Capó dl	0.2	10.90
7210E22EM	Desmontar y montar Soporte rejilla torpedo	0.1	5.45
7210L81	Sustituir Lateral dl dr techo	3.75	204.38
EM69610	Sustituir Rejilla dl	0.1	5.45
EM85990	Limpiar Cristales rotos	0.5	27.25
EM89550	Sustituir Traviesa sup salpicadero	4.5	245.25
EM9013R	Sustituir Refuerzo pilar A dr	2.5	136.25
EM9026R	Sustituir Refuerzo sup pilar A dr	1.5	81.75
EM9061R	Sustituir Refuerzo estribo dr	1.7	92.65
EM9062R	Sustituir Refuerzo dl estribo dr	0.7	38.15
EM9098R	Sustituir Canal dr vierteaguas	1.9	103.55
4450B29	Sustituir Neumático dl dr	0.2	10.90
4450B40	Equilibrar rueda dl dr	0.1	5.45
5050B38	Desmontar y montar Conj motor limpiaparabrisas	0.5	27.25
7205E28	Preparación para sust techo	0.2	10.90
EM300AR	Desmontar y montar Semitrén dl dr	1.25	68.13
EM43490	Verificar Geometría ejes dl y tr	0.45	24.53
EM9005RP	Preparación para sust lat dr carrocería (zona dl)	5	272.50
GtT43550	Verificar Convergencia ruedas dl	2	109.00
GtT62000	Verificar Diagnósis	1	54.50
7040H08	Desmontar y montar Portaobjetos consola techo	0.5	27.25
EM7578R	Desmontar y montar Alfombrilla guarnecido puerta dl dr	0.1	5.45
		<b>TOTAL (69.45 h)</b>	<b>3785.05</b>

**PINTURA**

DESCRIPCIÓN:	UNID.	Precio(€)	I/D	IMPORTE €
Alojamiento faro dr Sustitución				
Capó dl Sustitución				
Aleta dl dr Sustitución				
Puerta dl dr Sustitución				
Pilar B int dr Sustitución				
Estribo dr (zona dl) Sustitución				
Lateral dr carroc (zona dl) Sustitución				
Lateral dl dr techo Sustitución				
Chapa cierre larguero dl dr Sustitución				
Larguero desnudo dr corte salp Sustitución				
Traviesa sup salpicadero Sustitución				
Paragolpes dl (zona dr) Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo				
Paragolpes dl Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo				
Spoiler paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo				
	M0 pintura	9.1	54.50	495.95
	Materiales pintura			569.45
		<b>TOTAL (9.1 h)</b>		<b>1065.40</b>

VALORACIÓN REALIZADA CON GT WEB (12/02/2025 19:24)

BASE IMPONIBLE = 17216.43€

IVA (21%) = 3615.45€

**TOTAL PAGAR = 20831.88€**