





Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
TYC2015046052	Faro iz - PEMEBLA - Rec.Plat. AZELER	1,00	375,10			375,10
TYC2015045052	Faro dr - PEMEBLA - Rec.Plat. AZELER	1,00	375,10			375,10
EM69010	Matrícula dl	1,00	11,75			11,75
6400F756	Paragolpes dl	1,00	564,45			564,45
3201560	Travesía paragolpes dl - VanWezel - Rec.Plat. AZELER	1,00	294,97			294,97
6400C877	Absorbedor iz paragolpes dl	1,00	11,36			11,36
6400C878	Absorbedor dr paragolpes dl	1,00	9,69			9,69
12132108	Refuerzo paragolpes dl - JUMASA - Rec.Plat. AZELER	1,00	119,26			119,26
MB7182306	Embellecedor paragolpes dl - PRASCO - Rec.Plat. AZELER - Nueva	1,00	286,00			286,00
6402A272	Rejilla paragolpes dl	1,00	212,27			212,27
MB7182001	Rejilla central paragolpes dl - PRASCO - Rec.Plat. AZELER	1,00	160,11			160,11
3201660	Capó dl - VanWezel - Rec.Plat. AZELER	1,00	475,56			475,56
5908A106	Cerradura capó dl	1,00	70,21			70,21
6400C949	Recubrimiento cerradura capó	1,00	63,03			63,03
63113W140P	Aleta dl iz	1,00	312,38			312,38
6400C948	Recubrimiento frente	1,00	114,11			114,11
3201681	Travesía inf frente - VanWezel - Rec.Plat. AZELER	1,00	188,62			188,62
5256D013	Travesía sup frente	1,00	283,43			283,43
3201661	Travesía sup iz frente - VanWezel - Rec.Plat. AZELER	1,00	90,00			90,00
3201662	Travesía sup dr frente - VanWezel - Rec.Plat. AZELER	1,00	90,00			90,00
31R51135	Radiador motor - Electro Auto - Rec.Plat. AZELER	1,00	167,00			167,00
352099	Aspas ventilador iz radiador - ERA SPA - Rec.Plat. AZELER	1,00	197,46			197,46
352099	Aspas ventilador dr radiador - ERA SPA - Rec.Plat. AZELER	1,00	197,46			197,46
352099	Envolvente radiador - ERA SPA - Rec.Plat. AZELER	1,00	197,46			197,46
30C51014	Condensador a/c completo - Electro Auto - Rec.Plat. AZELER	1,00	133,82			133,82
7030A459XA	Airbag volante	1,00	1.041,80			1.041,80
8635A321	Ud control airbag	1,00	845,58			845,58
7030A429	Airbag tablero	1,00	1.375,52			1.375,52










Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
- T3 525020 10	Sustituir Airbag tablero	1,10 h	27,00			29,70
- T3 528511 10	Sustituir Ud control airbag	0,30 h	27,00			8,10
T1 541011 10	Sustituir Faro dr	1,00 h	27,00			27,00
T1 541011 10	Sustituir Faro iz	1,00 h	27,00			27,00
- T1 421020 YCEM	Sustituir Travesía sup iz frente / Sustituir Travesía sup dr frente	1,50 h	27,00			40,50
- T1 422022 10	Sustituir Aleta dl iz	0,20 h	27,00			5,40
- T1 425111 10	Sustituir Capó dl	0,40 h	27,00			10,80
T1 514121 10	Sustituir Paragolpes dl	1,30 h	27,00			35,10
T1 EM70520	Sustituir Recubrimiento cerradura capó	0,80 h	27,00			21,60
- T2 EM71750	Sustituir Travesía inf frente	2,00 h	27,00			54,00

**Mano de obra**

	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Uds.</b>	<b>Precio(€)</b>	<b>I/D</b>	<b>I/D%</b>	<b>Total(€)</b>
▼ T2	 GtT890YL	Reparar Larguero dl iz	1,00 h	27,00			27,00
▼ T2	 GtT890YR	Reparar Larguero dl dr	1,00 h	27,00			27,00
- T1	 145034 10	Sustituir Envolvente radiador	0,50 h	27,00			13,50
T2	 EM01510	Desmontar y montar Conj mecánica dl	9,00 h	27,00			243,00

**Pintura**

	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Uds.</b>	<b>Precio(€)</b>	<b>I/D</b>	<b>I/D%</b>	<b>Total(€)</b>
	<b>MANO DE OBRA DE PINTURA</b>						
T2	 GtP890YR	Pintar Larguero dl dr	0,00 h	0,00			0,00
T2	 GtP890YL	Pintar Larguero dl iz	0,00 h	0,00			0,00
T2	 GtP7181R	Pintar Traviesa sup dr frente	0,00 h	0,00			0,00
T2	 GtP7181L	Pintar Traviesa sup iz frente	0,00 h	0,00			0,00
T2	 GtP71810	Pintar Traviesa sup frente	0,00 h	0,00			0,00
T2	 GtP71750	Pintar Traviesa inf frente	0,00 h	0,00			0,00
T2	 GtP7101L	Pintar Aleta dl iz	0,00 h	0,00			0,00
T2	 GtP70010	Pintar Capó dl	0,00 h	0,00			0,00
T2	 GtP69050	Pintar Paragolpes dl	0,00 h	0,00			0,00
	<b>MATERIALES DE PINTURA</b>						
	GtP890YR	Pintar Larguero dl dr	0,00	0,00			0,00
	GtP890YL	Pintar Larguero dl iz	0,00	0,00			0,00
	GtP7181R	Pintar Traviesa sup dr frente	0,00	0,00			0,00
	GtP7181L	Pintar Traviesa sup iz frente	0,00	0,00			0,00
	GtP71810	Pintar Traviesa sup frente	0,00	0,00			0,00
	GtP71750	Pintar Traviesa inf frente	0,00	0,00			0,00
	GtP7101L	Pintar Aleta dl iz	0,00	0,00			0,00
	GtP70010	Pintar Capó dl	0,00	0,00			0,00
	GtP69050	Pintar Paragolpes dl	0,00	0,00			0,00

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/10/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	8.263,50 €	Subtotal Horas MO	569,70 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (21,10 h)	569,70 €	Subtotal M.O. (5,00 h)	135,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	569,70 €	Total mano de obra	135,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	8.263,50 €			Subtotal material	1,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	8.263,50 €			Total del material	1,00 €
				Total sin descuentos	136,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	136,00 €

*Sistema de pintura: Manual*

<b>Total</b>					
Fijo franquicia	90,00 €	Total piezas	8.263,50 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	569,70 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	136,00 €	Base del impuesto	8.969,20 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	8.969,20 €	IVA (21%)	1.883,53 €
Total Franquicia	90,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	10.852,73 €
				Total	<b>10.762,73 €</b>

### NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por