

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	03/02/2025
Marca	DACIA IND.	Km. vehículo	156816 Km.
Modelo	Dokker Essential Blue Dci 70kw (95cv) N1 C	Color Vehículo	Blanco
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	07/04/2021
VIN		Importe Daños Ext.	1078,11 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	413,35 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: NO
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): NO	Tiene rueda repuesto: NO

A fecha 03/02/2025 Personado en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones, procediendo a realizar reconocimiento del mismo.

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar diversos daños de estacionamiento y pequeños siniestros de circulación en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra con suciedad de uso. Accedemos a la zona de carga observando desperfectos en carrocería interior y guarnecidos por falta de cuidado en su uso y mala estiba de la carga.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

## Atributos de la Valoración

Estado Abierta

## Atributos vehículo

Kilómetros 156.605

## Equipamiento

### Manual

COMERCIAL COMBI C/2 PUERTAS LAT - KE\_\_

### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
620221477R	Paragolpes dl	1,00	270,46			270,46
850226654R	Paragolpes tr - Nueva	1,00	199,22			199,22

## Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  5128	Sustituir Paragolpes dl	1,30 h	50,00			65,00
I 5213	Desmontar y montar Paragolpes dl					
I A0PD	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
T1  5300	Sustituir Paragolpes tr	0,70 h	50,00			35,00
I 5180	Desmontar y montar Paragolpes tr					
I 5376	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
 T2  GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	1,00 h	50,00			50,00
 T2  GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	1,00 h	50,00			50,00
 T2  GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,60 h	50,00			30,00
 T2  GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,30 h	50,00			15,00
 T2  GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,80 h	50,00			40,00

## Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=3) (L=0)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=3) (L=0)					
 GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=1) (L=1)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=3) (L=4)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=2) (L=0)					

## Resumen

<b>Piezas</b>		<b>Mano de obra</b>		<b>Pintura</b>	
Fecha tarifa	09/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	469,68 €	Subtotal Horas MO	285,00 €	Subtotal Horas MO	230,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (5,70 h)	285,00 €	Subtotal M.O. (4,60 h)	230,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	285,00 €	Total mano de obra	230,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	469,68 €			Subtotal material	170,22 €
Dto. sobre total piezas (12,00%)	56,36 €			Dto. sobre material (12,00%)	20,43 €
Total	413,32 €			Total del material	149,79 €
				Total sin descuentos	400,22 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	379,79 €
<b>Varios</b>					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Monocapa</i>	
				Nº colores	1
<b>Total</b>					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	413,32 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	285,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	379,79 €	Base del impuesto	1.078,11 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.078,11 €	IVA (21%)	226,40 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.304,51 €
				Total	<b>1.304,51 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

### Atributos de la Valoración

Estado Abierta

### Atributos vehículo

Kilómetros 156.605

### Equipamiento

#### Manual

COMERCIAL COMBI C/2 PUERTAS LAT - KE\_\_

#### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

### Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
±	909011583R	Guarnecido puerta carga tr iz	1,00	61,52			61,52
±	909004365R	Guarnecido puerta carga tr dr	1,00	67,10			67,10
±	849518377R	Guarnecido iz maletero	1,00	141,24			141,24
±	849509191R	Guarnecido dr maletero	1,00	148,70			148,70
±	849218441R	Guarnecido entrada maletero	1,00	91,17			91,17

### Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	GtT070	Reparar Reacondicionamiento zona de carga	0,00 h	0,00			400,00
T1	7006EM	Sustituir Guarnecido puerta carga tr iz	0,20 h	50,00			10,00
T1	7006EM	Sustituir Guarnecido puerta carga tr dr	0,20 h	50,00			10,00
T1	7062	Sustituir Guarnecido iz maletero	0,40 h	50,00			20,00
I	EM9866L	Desmontar y montar Soporte iz bandeja tr					
T1	7062	Sustituir Guarnecido dr maletero	0,40 h	50,00			20,00
I	EM9866R	Desmontar y montar Soporte dr bandeja tr					
T1	EM985D0	Sustituir Guarnecido entrada maletero	0,20 h	50,00			10,00

## Resumen

<b>Piezas</b>		<b>Mano de obra</b>		<b>Pintura</b>	
Fecha tarifa	09/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	400,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	509,73 €	Subtotal Horas MO	70,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,40 h)	470,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	470,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	509,73 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (12,00%)	61,17 €			Dto. sobre material (12,00%)	0,00 €
Total	448,56 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Monocapa</i>	
				Nº colores	1
<b>Total</b>					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	448,56 €	Dto. sobre el total (55,00%)	505,21 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	470,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	413,35 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	918,56 €	IVA (21%)	86,80 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	500,15 €
				Total	<b>500,15 €</b>

### NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	07/04/2021
Marca y modelo	DACIA IND. Dokker Essential Blu	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	156816	Intervalo de mantenimiento	30.000 KM o 1 año
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	16/12/2024	Revisiones correctas	Si
Fª 1ª visita	31/01/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	14/06/2022	60.050	Aceite motor
Revisión	24/01/2023	91.971	Aceite motor
Revisión	05/10/2023	119.208	Aceite motor
Revisión	17/07/2024	139.230	Aceite motor

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- AVERIA MOTOR

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	03/02/2025	Vehículo peritado	La valoración ha sido acordada con el taller

## RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

## INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 31/01/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca DACIA IND., modelo Dokker Essential Blue Dci 70kw (95cv) N1 C

Somos atendidos por , quien nos hace entrega de libro de revisiones sellado.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

## **1. AVERIA MOTOR**

En conversación con el responsable del taller nos indica que el vehículo llega a sus instalaciones debido a que este no consigue ponerse en marcha.

Una vez escuchado al responsable del taller procedemos a inspeccionar el vehículo.

En primer lugar, comprobamos que los testigos luminosos del cuadro de mandos funcionan correctamente.

Revisamos el vano motor en el que encontramos que el nivel de refrigerante es correcto. Por otro lado, el nivel del aceite motor es bajo.

Realizamos prueba de arranque del motor sin éxito apreciando que el motor no tiene compresión.

Operario de taller realiza prueba de compresiones viendo que la compresiones de todos los cilindros es inferior a la necesaria.

También desmontaron la tapa de la distribución verificando que la distribución no se movía dado que el cigüeñal no gira.

En conversación con el responsable del taller nos indica que esto se debe a que el cigüeñal se encuentra gripado y la reparación pasa por sustituir el motor completo.

También indican que si la CIA les remite el histórico de mantenimientos junto a las facturas, es posible que la marca asuma parte de la reparación.

Revisamos el histórico de mantenimiento en el que observamos que las últimas 3 revisiones se han pasado correctamente por lo que se descarta que los daños hayan sido causados por un uso negligente del vehículo.

## **CONCLUSIONES AVERIA MOTOR**

**Vehículo con daños en el motor dado que el cigüeñal se encuentra gripado.**

**Para una reparación de calidad y garantía será necesaria la sustitución del motor completo junto a sus juntas y líquido pertinentes.**

**No es posible descartar la aparición de daños ocultos.**

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

## Atributos de la Valoración

Estado Abierta

## Atributos vehículo

Kilómetros 156.816

## Equipamiento

### Interfaz

TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01  
TAPICERIA/LINEA INT TERCIOPELO - DRA  
ACCESORIOS FURGON TOTALMENTE GUARNECIDO  
CODIGO DE EQUIPO E1  
COMPLEMENTO SERIE LIMITADA ENPH01  
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO  
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF  
INSTRUMENTACION CONSOLA TAPA GUANTERA C/EMBELLECEDOR  
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE REGULABLE EN ALTURA  
AUDIO/MULTIMEDIA ORDENADOR DE A BORDO  
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA  
ADAS REGULADOR VELOCIDAD  
ASIENTOS 2ª FILA ASIENTOS  
ASIENTOS ACOMPAÑANTE PLEGABLE  
TURBO-DIESEL 1461CC 66KW (90) - K9K 872  
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START  
COMERCIAL COMBI C/2 PUERTAS LAT - KE\_\_  
ACABADO TECNICO GENERATION EVOLUTION 4  
GENERALES SERVICIO COMERCIAL  
DIRECCION SERVODIR ELECTROHIDRAULICA  
PLANTA DE MONTAJE I  
LLANTAS ALE 6.0JX15"  
Nº MOTOR 648224  
RETROVISORES EXT ELECTRICO  
CODIGO DE EQUIPO CEE1

TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR  
ASIENTOS CINTURONES DL C/REG ALTURA  
ACCESORIOS RED SEPARACION DE CARGA  
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO  
PARTICULARIDADES TECNICAS SAN613  
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO  
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONAS ELECTRICOS DL  
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENT C/TOMA CORRIENTE  
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORADIO 55C  
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT  
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA  
ACCESORIOS OPCION FUMADORES  
ADAS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS  
ASIENTOS TR PARTIDO  
ANTIPOLUCION NORMA EU6T  
VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS  
VERSION FURGONETA SEMIACRISTALADA  
GENERAL KEJL  
MANUAL 6 VELOCIDADES - TL4  
SUSPENSION TIPO CARRETERA ELEVADA  
SUSPENSION CARGA UTIL AMPLIADA - CHAUG  
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS  
FECHA FABRICACIÓN 24/02/2021  
ACCESORIOS S/SERIE LIMITADA - SAN913

### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩	034	Juntas, arandelas, tornillería -	1,00	100,00			100,00
	8201718067	Motor	1,00	7.321,15			7.321,15
	140364316R	Junta colector escape	1,00	33,85			33,85
	147195260R	Junta entrada enfriador EGR	1,00	33,72			33,72
	LP 05W30 28	Aceite motor - - - NET3	5,90	13,47			79,47
🚩	G1401	Anticongelante	5,45	3,00			16,35

## Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	1954	Sustituir Motor	9,40 h	47,08			442,55
I	0262	Desmontar y montar Motor completo					
I	EM01010D	Desmontar y montar elementos en motor					
NI	2541	Sustituir Anticongelante					
NI	6066	Sustituir Fluido refrigerante a/c					
NI	A030	Sustituir Aceite motor					
🚩 T1	2541	Sustituir Anticongelante	1,10 h	47,08			51,79
+	1954	Sustituir Motor					
I	2526	Purgar Anticongelante					
T3	6066	Sustituir Fluido refrigerante a/c	0,90 h	47,08			42,37
+	1954	Sustituir Motor					

### Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	A030	Sustituir Aceite motor	0,50 h	47,08			23,54
	+ 1954	Sustituir Motor					
T1	GtT034	Sustituir Juntas, arandelas, tornillería	0,00 h	47,08			0,00
T2	GtT62000	Verificar Diagnostico	0,50 h	47,08			23,54
T2	GtTG8810	Verificar Prueba en carretera	0,50 h	47,08			23,54

### Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	09/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	7.584,54 €	Subtotal Horas MO	607,33 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (12,90 h)	607,33 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	607,33 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	7.584,54 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	7.584,54 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				
<b>Total</b>					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	7.584,54 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	607,33 €	Total Tasas reciclado residuos	0,35 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	8.192,22 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	8.191,87 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	8.192,22 €
				<b>Total</b>	<b>8.192,22 €</b>

### NOTAS

Manual   
 No Actualizada   
 Sin Precio   
 Documentado por GT Motive   
 Pieza prepintada  
 ± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por