

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	25/06/2018
Marca y modelo	SEAT León St 2.0 T	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	277328	Intervalo de mantenimiento	30000
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	02/01/2025	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	16/01/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No



HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	06/06/2023	196.915	
Revisión	14/11/2023	217.949	
Revisión	17/04/2024	245.761	
Revisión	12/11/2024	274.035	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:
- ROTURA MOTOR

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	16/01/2025	Vehículo peritado	La valoración ha sido acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 16/01/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca SEAT, modelo León St 2.0 Tdi 110k w 4drive Dsg-6 St&sp X-P con matrícula

Somos atendidos por JEFE DE TALLER, quien nos indica que no se dispone de documentación alguna ni libro de mantenimientos.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra parcialmente desmontado.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. ROTURA MOTOR

Pasamos a realizar una inspección de niveles en el motor del vehículo reclamado, mediante la cual podemos observar que el vaso de expansión del líquido refrigerante se encuentra desmontado, por lo que no podemos comprobar el nivel y el aceite lubricante del motor se encuentra muy bajo no llegando a marcar en la varilla, por lo que esta fuera de los márgenes indicados por el fabricante para el correcto funcionamiento del propulsor de la unidad.

El renting nos facilita historial de mantenimientos que se han realizado correctamente los últimos realizados. En el historial vemos que el vehículo últimamente ha entrado en varias ocasiones para intervenir en el circuito de refrigeración del motor, sustituyendo diversos elementos y sustituir líquido.

Seguidamente, el responsable de taller nos informa que el vehículo llegó a sus instalaciones circulando por sus propios medios, siendo reclamado por parte del usuario un incorrecto funcionamiento del vehículo, ya que este emitía un ruido anómalo en el motor y tenía encendidos todos los testigos en el cuadro de instrumentos.

Tras la información aportada por el responsable de taller procedemos a verificar el vehículo que nos ocupa. Iniciamos la puesta en marcha del motor apreciando como los testigos del cuadro de instrumentos no chequean correctamente, el propulsor arranca de forma correcta pero emite un ruido fuerte y genera mucha vibración en el mismo y permanecen encendidos los testigos de averías en el cuadro de instrumentos (ABS, ESP, fallo motor, presión neumáticos y calentadores).

Solicitamos al jefe de taller que se realice una diagnosis para poder observar los posibles códigos de avería que pudiera tener, y nos indica que no es posible en este momento.

Por la morfología de los ruidos, todo apunta a daños internos severos en motor. La reparación de mayores garantías es la sustitución completa del motor. No descartamos daños ocultos durante su reparación o elementos de mantenimiento a sustituir teniendo en cuenta el elevado kilometraje de esta unidad.

CONCLUSIONES ROTURA MOTOR

con el motor arrancado se manifiesta fuerte ruido interno de motor, todo apunta a daños graves en componentes mecanicos moviles. En entradas anteriores a taller el vehículo ha precisado sustitución de diversos elementos de refrigeración, y en la actualidad el nivel de aceite es muy bajo.

La reparación de mayores garantías es la sustitución completa del motor. No descartamos daños ocultos

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 277.328

Equipamiento

Interfaz

ACCESORIOS PARASOL ILUMINADO - 4SD/4SM/4TD/4TM
ACCESORIOS PROTECTOR ENTRADA MALETERO - 2P2
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - 7X2
ADAS REG VELOCIDAD INTELIGENTE - 8T3/8T5
TURBO-DIESEL 1968CC 110KW (150) - DCYA
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 180 A - 8GV
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - 7L6/7L8
EQUIPO MECANICO SALIDA ESCAPE LATERAL - 0P1
TRANSMISION 4X4 - 1X1
SUSPENSION TR INDEPENDIENTE - 0N4
FRENOS ESTACIONAMIENTO C/AUTO HOLD - UH2
FRENOS DISCOS DE FRENO TR 272X10MM - 1KE/1KS
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6
EXTERIOR ANTENA ONDA MEDIA C/BUSQUEDA - 8ZQ
SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G07
SUSPENSION MARGEN PESO 5 - 0YE
ACCESORIOS ALARMA - 7AL/7AS
ACCESORIOS ANTENA TECHO - 8ZB/8ZG/8ZH/8ZQ
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO - 4K3/4K4
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION - 9S5
SEGURIDAD AIRBAG RODILLAS - 4UP
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K1/7K9
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO CUERO MULTIFUNCION - 1XW/2F /2P
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO/CD/MP3/SDPANTALLA TACTIL - I7Y
ASIENTOS DL REGULABLE ALTURA - 3L3
ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - 6E1/6E3
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB/1 AUX - UE4/UI4
CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - 4KF
RETROVISORES C/CARCASA COLOR (PINTADA) - 6FH
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS - 3S2
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES - 8RL
SUSPENSION AMORTIGUACION TR - UC7
ACCESORIOS PACK CROMADOS - QJ1/QJ3
FRENOS FRENOS TR DISCO - 1KE
ASIENTOS TR RESPALDO PARTIDO - 3NU/3NZ
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS CUERO - 3LJ
ACCESORIOS PACK ILUMINACION - 6T1/6T2/6T4/6T5
LUCES LUZ ANTINIEBLA TR - 8TB
LUCES FAROS ANTINIEBLA - 8WH
CRISTALES SENSOR LLUVIA - 8N3/8N6/8N7

Automático

RANCHERA FAMILIAR - K8D/0B1
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ACCESORIOS ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - 8S4/8S6
ACCESORIOS RED PORTAOBJETOS MALETERO - 5A2/5A5/5A7
ADAS PROTECCION PEATONES AMPLIADA - VL3
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K2/6K4
ANTIPOLUCION NORMA EU6+ - 7MM
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 68 AH - J2D
EQUIPO MECANICO CLIMA CALIDO - 8Z6/8Z9
AUTOMATICO 7 VELOCIDADES DSG - G1C
SUSPENSION MAYOR ALTURA SUELO - 2UF/UC7
FRENOS INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - 9U1
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM - 1ZA
LLANTAS ALE 7.0JX17" - CD1
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8
INTERIOR CIERRE CENTRALIZADO - 5D1
SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 24 - L24
Nº SERIE 2018158402
ACCESORIOS PARASOL C/TAPA - 4SK/4SM/4TM/4TK
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR BIZONA - 9AK
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ELECTRICOS DL/TR - 4R4
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO - 9IE/9ZX
ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTO - QN1/QN2/QN3
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CON CONTRAPESO - 1Q3
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6
ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR - 7P4/7P5/7P6
LUCES SISTEMA RETARDO APAGADO LUCES - 8K3
CRISTALES PARABRISAS ATERMICO - 4GF
RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - 6XD
EMBELLECEDORES SPOILER TRASERO - 5J1/5J9
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 1AT
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL - 0AD
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR - 0BD
FECHA FABRICACIÓN 16/05/2018
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA CUERO SINTETICO - 3LJ
LUCES PILOTO TR C/LEDS - 8SK
ACABADO TECNICO X-PERIENCE - 2JX/A8Y
LUCES FAROS LEDS - 8IT
LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS - 8Q3

ESPAÑA ESPAÑA - B15

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
▼	034	Juntas, arandelas, tornillería -	1,00	165,00			165,00
	04L100091EX	Motor - Estándar	1,00	11.016,43			11.016,43
	04L129717D	Junta colector admisión	1,00	23,49			23,49
	04L131547N	Junta entrada colector adm	1,00	23,57			23,57
	04L121119F	Junta bomba agua	1,00	10,27			10,27
	04L121113D	Termostato refrigeración - GEIGER - Nueva	1,00	85,70			85,70
	WHT007713	Junta termostato refrigeración	1,00	4,59			4,59
	04L121119B	Junta caja termostato	1,00	7,87			7,87
	N 90765301	Junta tapa termostato	4,00	5,31			21,24
	04L121688	Junta tubo salida culata	1,00	5,48			5,48
	04L253039B	Junta colector escape	1,00	20,27			20,27
	04L253725B	Abrazadera colector escape	1,00	29,47			29,47
	04L253115A	Junta salida turbo	1,00	8,37			8,37
	LP 5W30 2	Aceite motor - - - NET2	4,70	11,32			53,20
▼	ASTM-X	Anticongelante	8,00	5,85			46,80

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	10011956	Desmontar y montar Motor completo	1,30 h	39,37			51,18
+	10025555	Sustituir Motor					
I	34351907	Desmontar y montar Caja velocidades					
T2	10025555	Sustituir Motor	9,50 h	39,37			374,02
I	01040015	Sustituir Aceite motor / Sustituir Aceite motor					
I	EM01010D	Desmontar y montar elementos en motor					
NI	10011956	Desmontar y montar Motor completo					
NI	10851906EM	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
T2	10851906EM	Desmontar y montar Conj motor-cambio	5,50 h	39,37			216,54
+	10025555	Sustituir Motor					
I	34381955	Desmontar y montar Soporte caja velocidades / Desmontar y montar Soporte inf caja velocidades					
I	34411950	Desmontar y montar Tirante soporte motor					
I	50841900	Desmontar y montar Soporte batería					
- T2	19551905	Sustituir Junta caja termostato	0,60 h	39,37			23,62
- T2	19581905	Sustituir Termostato refrigeración / Sustituir Junta termostato refrigeración / Sustituir Junta tapa termostato	0,80 h	39,37			31,50
- T2	26741904	Sustituir Junta salida turbo	2,20 h	39,37			86,61
I	26171905	Desmontar y montar Escape dl					
I	26761905	Desmontar y montar Tubo sensor presión escape					
- T1	EM092D0	Sustituir Junta entrada colector adm	0,70 h	39,37			27,56
I	23791905	Desmontar y montar Válvula conmutación aire adm					
▼ T1	GtT034	Sustituir Juntas, arandelas, tornillería	0,00 h	39,37			0,00
▼ T2	GtT62000	Verificar Diagnosis	1,00 h	39,37			39,37
▼ T2	GtTG8810	Verificar Prueba en carretera	0,40 h	39,37			15,75

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	11.521,75 €	Subtotal Horas MO	866,15 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (22,00 h)	866,15 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	866,15 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	11.521,75 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	11.521,75 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	11.521,75 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	866,15 €	Total Tasas reciclado residuos	0,28 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	12.388,18 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	12.387,90 €	Total sin franquicia	12.388,18 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	12.388,18 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	16/01/2025
Marca	SEAT	Km. vehículo	277328 Km.
Modelo	León St 2.0 Tdi 110k w 4drive Dsg-6 St&sp X-P	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	25/06/2018
VIN		Importe Daños Ext.	3434,08 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	864,08 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: NO
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): NO	Tiene rueda repuesto: NO

Personada en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones.

Procedemos a verificar el estado del vehículo y la documentación que presenta.

Podemos observar que el vehículo presenta daños exteriores de múltiples siniestros típicos de daños de aparcamiento y uso, se identifican en el reportaje fotográfico, así como en la valoración pericial adjunta.

En el interior el habitáculo podemos constatar que el vehículo no presenta ficha técnica, ni permiso de circulación, no encontramos segunda llave.

El vehículo no equipa rueda de repuesto.

El interior se encuentra en un mal estado de limpieza, encontramos daños en el interior del habitáculo que se identifican en el reportaje fotográfico, así como en la valoración pericial adjunta.

Verificamos el estado de los neumáticos, los traseros no han llegado al testigo de desgaste pero los delanteros si.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 277.328

Equipamiento

Manual

ACABADO TECNICO X-PERIENCE - 2JX/A8Y

TURBO-DIESEL 1598CC 66KW (90) - DDYB

VIN Decoder

Nº SERIE 2018158402

Automático

RANCHERA FAMILIAR - K8D/0B1

ESPAÑA ESPAÑA - B15

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
✚	5F0807221R GRU	Paragolpes dl	1,00	698,34			698,34
	5F9853717D V7W	Moldura contorno aleta dl iz	1,00	51,49			51,49
	5F9853718D V7W	Moldura contorno aleta dl dr	1,00	58,33			58,33
	5F9853851D V7W	Moldura estribo iz	1,00	147,61			147,61
	5F9853852D V7W	Moldura estribo dr	1,00	147,61			147,61
✚	EM81010	Matrícula tr	1,00	12,00			12,00
	5F9807521B V7W	Paragolpes tr (zona inf)	1,00	234,02			234,02
	5F9853817B V7W	Moldura contorno aleta tr iz	1,00	54,12			54,12
	5F9853818B V7W	Moldura contorno aleta tr dr	1,00	54,12			54,12
	5F0857537B GRU	Carcasa retrovisor iz	1,00	30,90			30,90
	5G1837879D GRU	Embellecedor manilla ext dl iz	1,00	9,04			9,04
	5F9845026	Luna puerta tr dr	1,00	84,87			84,87

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	94312000	Desmontar y montar Piloto tr iz / Desmontar y montar Piloto tr dr	0,20 h	39,37			7,87
T2	55221900	Desmontar y montar Capó dl	0,60 h	39,37			23,62
I	55221500	Ajustar Capó dl					
I	92661650	Ajustar Eyector iz lavaparabrisas / Ajustar Eyector dr lavaparabrisas					
I	92661900	Desmontar y montar Eyector iz lavaparabrisas					
I	92661900	Desmontar y montar Eyector dr lavaparabrisas					
T2	55591900	Desmontar y montar Portón tr	0,70 h	39,37			27,56
I	55598150	Ajustar Portón tr					
I	70921900	Desmontar y montar Guarnecido portón/capó tr					
I	70922000	Desmontar y montar Guarnecido sup portón/capó tr					
I	94701950	Desmontar y montar Piloto adicional freno					
T2	57512000	Desmontar y montar Puerta dl iz / Desmontar y montar Puerta dl dr	0,60 h	39,37			23,62
I	57518100	Ajustar Puerta dl iz					
I	57518100	Ajustar Puerta dl dr					
T2	58512000	Desmontar y montar Puerta tr iz / Desmontar y montar Puerta tr dr	0,50 h	39,37			19,69
I	58518100	Ajustar Puerta tr iz					
I	58518100	Ajustar Puerta tr dr					
T2	63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,60 h	39,37			23,62
+	63295553	Sustituir Paragolpes dl					
I	EM71670	Desmontar y montar Recubrimiento frente					
T2	63295553	Sustituir Paragolpes dl	1,20 h	39,37			47,24
I	63295553	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
NI	63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl					
NI	94641600	Ajustar faros antiniebla					

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 63691950	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,30 h	39,37			11,81
+ 63695550EM	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr (zona sup)					
T1 63695550EM	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr (zona sup)	0,30 h	39,37			11,81
NI 63691950	Desmontar y montar Paragolpes tr					
NI 94311900	Desmontar y montar Piloto tr iz					
NI 94311900	Desmontar y montar Piloto tr dr					
T1 63695550EM	Sustituir Paragolpes tr (zona inf)	0,50 h	39,37			19,69
I 63695550EM	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr (zona inf)					
I EM81B50	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona sup) / Desmontar y montar Paragolpes tr (zona inf)					
NI 63691950	Desmontar y montar Paragolpes tr					
NI 94311900	Desmontar y montar Piloto tr iz					
NI 94311900	Desmontar y montar Piloto tr dr					
T2 64601950	Sustituir Luna puerta tr dr	0,20 h	39,37			7,87
NI 70731900	Desmontar y montar Guarnecido puerta tr dr					
T2 66195620	Sustituir Moldura contorno aleta dl iz / Sustituir Moldura contorno aleta dl dr	1,20 h	39,37			47,24
T2 66292020	Sustituir Moldura estribo iz / Sustituir Moldura estribo dr	1,00 h	39,37			39,37
T2 66455620	Sustituir Moldura contorno aleta tr iz / Sustituir Moldura contorno aleta tr dr	1,20 h	39,37			47,24
T2 66792000	Sustituir Carcasa retrovisor iz / Desmontar y montar Carcasa retrovisor dr	0,30 h	39,37			11,81
I 66781900	Desmontar y montar Cristal retrovisor iz					
I 66781900	Desmontar y montar Cristal retrovisor dr					
T2 94641600	Ajustar faros antiniebla	0,30 h	39,37			11,81
+ 63295553	Sustituir Paragolpes dl					
T2 GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			120,00
T2 GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			120,00
T2 GtT4312L	Reparar Llanta rueda tr iz	0,00 h	0,00			120,00
T2 GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0,00 h	0,00			120,00
T2 GtT6101R	Reparar Faro dr	0,20 h	39,37			7,87
T2 GtT6161L	Reparar Piloto tr iz	0,30 h	39,37			11,81
T2 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,50 h	39,37			19,69
T2 GtT84010	Reparar Portón tr	0,40 h	39,37			15,75
T2 57111900	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,20 h	39,37			7,87
T2 58112000	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr iz / Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr dr	0,30 h	39,37			11,81
T2 70731900	Desmontar y montar Guarnecido puerta tr dr	0,40 h	39,37			15,75
+ 64601950	Sustituir Luna puerta tr dr					
I 70601901EM	Desmontar y montar Embellecedor int puerta tr dr					

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=6)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=7)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=8)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=2) (L=6)					
 GtP84010	Portón tr Reparación (S=3) (L=6)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=4)					
 GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=8)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=8)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=10)					
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=3)					
PLASTICO						
 GtP81B50	Paragolpes tr (zona sup) Reparación (S=0) (L=14) Color Carrocería Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Sustitución pieza imprimada Color Carrocería Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo					
 GtP7965R	Manilla exterior puerta tr dr Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo					
 GtP7965L	Manilla exterior puerta tr iz Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo					
 GtP81200	Spoiler paragolpes tr Reparación (S=0) (L=6) Color Carrocería Completo					
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Sustitución pieza imprimada Color Carrocería Completo					
 GtP7564L	Embellecedor manilla ext dl iz Sustitución pieza imprimada Color Carrocería Completo					
 GtP7565L	Manilla exterior puerta dl iz Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	480,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.582,45 €	Subtotal Horas MO	472,42 €	Subtotal Horas MO	387,79 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (12,00 h)	952,42 €	Subtotal M.O. (9,85 h)	387,79 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	952,42 €	Total mano de obra	387,79 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.582,45 €			Subtotal material	511,42 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	1.582,45 €			Total del material	511,42 €
				Total sin descuentos	899,21 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	899,21 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	1.582,45 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	952,42 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	899,21 €	Base del impuesto	3.434,08 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	3.434,08 €	IVA (21%)	721,16 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	4.155,24 €
				Total	4.155,24 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 277.328

Equipamiento

Manual

ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - 6E1/6E3

VIN Decoder

Nº SERIE 2018158402

Automático

RANCHERA FAMILIAR - K8D/0B1

ESPAÑA ESPAÑA - B15

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	5F9827550D	Equilibrador iz portón/capó tr	1,00	31,20			31,20
	5F9827550D	Equilibrador dr portón/capó tr	1,00	31,20			31,20
	5F9867601G VS9	Guarnecido portón/capó tr	1,00	89,01			89,01
	5F0864208 ZQ2	Tapa reposabrazos	1,00	63,64			63,64
	5F0035885C	Autorradio	1,00	673,46			673,46
±	5F0881405DMOOQ	Tapizado banqueta dl iz	1,00	166,09			166,09
±	5F0881405DMOOQ	Tapizado banqueta dl dr	1,00	166,09			166,09
±	5F0881805HFOOQ	Tapizado respaldo dl iz	1,00	249,13			249,13
±	5F0881806HFOOQ	Tapizado respaldo dl dr	1,00	237,75			237,75

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	91301950	Desmontar y montar Autorradio	0,10 h	39,37			3,94
+	91305550	Sustituir Autorradio					
T2	91305550	Sustituir Autorradio	0,10 h	39,37			3,94
NI	68221903	Desmontar y montar Embellecedor consola tablero					
NI	91301950	Desmontar y montar Autorradio					
T2	55932000	Sustituir Equilibrador iz portón/capó tr / Sustituir Equilibrador dr portón/capó tr	0,20 h	39,37			7,87
T2	GtT57190	Reparar Guantera	0,30 h	39,37			11,81
T2	68221903	Desmontar y montar Embellecedor consola tablero	0,20 h	39,37			7,87
+	91305550	Sustituir Autorradio					
T2	70921900	Sustituir Guarnecido portón/capó tr	0,20 h	39,37			7,87
T2	72012000	Desmontar y montar Asiento dl iz / Desmontar y montar Asiento dl dr	0,70 h	39,37			27,56
T2	72201910	Sustituir Tapa reposabrazos	0,20 h	39,37			7,87
T2	72471960	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl iz	0,50 h	39,37			19,69
+	74195550	Sustituir Tapizado respaldo dl iz					
I	72161900	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl iz					
I	72161960	Desmontar y montar Guarnecido int respaldo dl iz					
T2	72471960	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl dr	0,50 h	39,37			19,69
+	74195550	Sustituir Tapizado respaldo dl dr					
I	72161900	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl dr					
I	72161960	Desmontar y montar Guarnecido int respaldo dl dr					
T2	74131950	Desmontar y montar Tapizado banqueta dl dr	0,30 h	39,37			11,81
+	74135550	Sustituir Tapizado banqueta dl dr					
T2	74131950	Desmontar y montar Tapizado banqueta dl iz	0,30 h	39,37			11,81
+	74135550	Sustituir Tapizado banqueta dl iz					

