

<b>MARCA Y MODELO</b>	TOYOTA INDUST. - HILUX 2.4 D-4D CABINADO	<b>FECHA 1ª MATRICULACION</b>	19/07/2021
		<b>KILOMETROS</b>	41.961
<b>TIPO VEHICULO</b>	TODOTERRENO	<b>FECHA ULTIMA ITV</b>	
<b>DATOS DEL VEHICULO CONTRARIO</b>			
<b>MATRICULA</b>		<b>COLOR</b>	
<b>MARCA Y MODELO</b>		<b>FECHA 1ª MATRICULACION</b>	
<b>VIN</b>		<b>KILOMETROS</b>	

### 1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	DELANTERO DER

### 2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Bueno

### 3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 27,00 €  
Precio Mano de Obra Pintura: 27,00 € €

#### RESUMEN

× Sin compromiso de pago

#### PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	8.944,62
<b>Total Piezas</b>	=	<b>8.944,62</b>

#### PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	197,37
Total M.O. Pintura (7,31 h)	=	197,37
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	161,12
Total Materiales Pintura	=	161,12
<b>Total Pintura</b>	=	<b>358,49</b>

#### MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (20,80 h)	=	561,60
<b>Total M.O.</b>	=	<b>561,60</b>

#### RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	9.864,71
IVA (0,00 %)	=	0,00
<b>POSIBLE INDEMNIZACIÓN</b>	=	<b>9.864,71</b>

**4. INFORME COMPLEMENTARIO. PERDIDA TOTAL:**

DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN	
Valor venal (Según Ganvam)	9500 €
Valor aproximado de reparación	9864,71 €
Valor de restos	200 €
Franquicia	Sin franquicia
Valor a nuevo	Se desconoce

## EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

TODO TERRENO CABINA LARGA  
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA  
TURBO-DIESEL 2393CC 110KW (150)  
PLANTA DE FABRICACION PRODUCCION TAILANDIA  
TRANSMISION 4X4

GENERALES PARAGOLPES COLOR (PINTADO)  
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS  
ESPAÑA ESPAÑA  
ACABADO TECNICO H

## PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
6101R	811300KJ70	Faro dr	1,00	550,00			550,00
69050	521190M998	Paragolpes dl	1,00	423,48			423,48
6915R	521150K180	Soporte dr paragolpes dl	1,00	51,56			51,56
69610	531000KJ40	Rejilla dl	1,00	350,00			350,00
7101R	53811KK030	Aleta dl dr	1,00	357,06			357,06
7111R	53907KK020	Soporte aleta dl dr	1,00	56,06			56,06
7151R	538050K320	Protector pase rueda dl dr	1,00	207,32			207,32
9250R	621700K100	Airbag dr techo	1,00	1.200,00			1.200,00
98010	633100KX90B0	Guarnecido techo	1,00	850,00			850,00
7401R	67001KK010	Puerta dl dr	1,00	1.097,48			1.097,48
7411R	6873002100	Bisagra inf puerta dl dr	1,00	50,00			50,00
7412R	687100D050	Bisagra sup puerta dl dr	1,00	50,00			50,00
7516R	879150K390	Carcasa retrovisor dr	1,00	67,05			67,05
7520R	879100KC41	Retrovisor dr	1,00	500,00			500,00
2701R	434300K070	Transmisión dl dr	1,00	695,62			695,62
3001R	480680K090	Brazo suspensión dl dr	1,00	392,28			392,28
3020R	486100K040	Brazo superior suspensión dl dr	1,00	336,84			336,84
3027R	43211KK010	Mangueta dl dr	1,00	537,33			537,33
3029R	43502KK020	Buje dl dr	1,00	200,00			200,00
4005R	485108Z205	Amortiguador dr suspensión dl	1,00	281,66			281,66
4303R	205/70R15C106R	Neumático dl dr	1,00	180,00			180,00
4311R	426110KJ10	Llanta rueda dl dr	1,00	165,44			165,44
4304R	205/70R15C106R	Neumático tr dr	1,00	180,00			180,00
4312R	426110KJ10	Llanta rueda tr dr	1,00	165,44			165,44

## MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
GtT70010	Reparar Capó dl	2	27,00	0	54,00
GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	3	27,00	0	81,00
GtT9050R	Reparar Aleta tr dr	4	27,00	0	108,00
043273	Verificar Convergencia ruedas dl	0,7	27,00	0	18,90
043283	Verificar Caída ruedas dl	0,7	27,00	0	18,90
670201	Sustituir Bisagra inf puerta dl dr / Sustituir Bisagra sup puerta dl dr	2,3	27,00	0	62,10
420091	Sustituir Llanta rueda dl dr	0,3	27,00	0	8,10
420091	Sustituir Llanta rueda tr dr	0,6	27,00	0	16,20
434211	Sustituir Mangueta dl dr	0,9	27,00	0	24,30
434601	Sustituir Transmisión dl dr	0,4	27,00	0	10,80
430051	Sustituir Brazo suspensión dl dr	0,4	27,00	0	10,80
430151	Sustituir Amortiguador dr suspensión dl	1,4	27,00	0	37,80
430011	Sustituir Brazo superior suspensión dl dr	0,2	27,00	0	5,40
520011	Sustituir Paragolpes dl	0,3	27,00	0	8,10
751011	Sustituir Rejilla dl	0,2	27,00	0	5,40
EM7111R	Sustituir Soporte aleta dl dr	0,2	27,00	0	5,40
893401S	Sustituir Airbag dr techo	2	27,00	0	54,00
670051	Sustituir Puerta dl dr	1,1	27,00	0	29,70
752051	Sustituir Retrovisor dr	0,1	27,00	0	2,70

## PINTURA

Descripción: den.+pos.+nivel + (%pintado)	Material	Tiempo(h)	I/D(h)	Total(€)
Pintar Capó dl	0,00	0,00		0,00
Pintar Puerta tr dr	0,00	0,00		0,00
Pintar Aleta tr dr	0,00	0,00		0,00
Pintar E4M Aleta DL DR - Sustitución	12,77	0,55		27,62
Pintar E4M Aleta TR DR (Ciega) - Fuerte	29,74	1,63		73,75

Pintar E4M Capó - Fuerte	45,59	2,28	107,15
Pintar E4M Constante pintura	6,00	1,10	35,70
Pintar E4M Paragolpes DL - Sustitución	32,00	0,40	42,80
Pintar E4M Puerta TR DR - Sustitución	35,02	1,35	71,47
Pintar Paragolpes dl	0,00	0,00	0,00
Pintar Aleta dl dr	0,00	0,00	0,00
Pintar Puerta dl dr	0,00	0,00	0,00
Pintar Bisagra sup puerta dl dr	0,00	0,00	0,00
Pintar Bisagra inf puerta dl dr	0,00	0,00	0,00

## RESUMEN

### PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	8.944,62
<b>Total Piezas</b>	=	<b>8.944,62</b>

### PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	197,37
Total M.O. Pintura (7,31 h)	=	197,37
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	161,12
Total Materiales Pintura	=	161,12
<b>Total Pintura</b>	=	<b>358,49</b>

### MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (20,80 h)	=	561,60
<b>Total M.O.</b>	=	<b>561,60</b>

## RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	9.864,71
IVA (0,00 %)	=	0,00
<b>POSIBLE INDEMNIZACIÓN</b>	=	<b>9.864,71</b>