

16/02/2025 18:10

	General	Chapa	Pintura	Mecánica
Precio/Hora	35,23 €/h	35,23 €/h	35,23 €/h	35,23 €/h

VEHÍCULO: NISSAN QASHQAI 14 5P (J11) AGENTA 15 DCI 4X2 S&S

KILÓMETROS: 106.784

PINTURA: ROJO - BICAPA METALIZADO - BRILLO

FECHA SINIESTRO: 24/01/2025

**PIEZAS SUSTITUIDAS**

	Referencia	Precio(€)
Absorbedor inf paragolpes dl	62090HV00B	129,00
Absorbedor paragolpes dl	62090HV00A	59,00
Aleta dl dr	F3A004EAMB	354,04
Aleta dl iz	F3A014EAMB	354,04
Bisagra dr capó dl	654004EA0A	54,31
Bisagra iz capó dl	654014EA0A	86,34
Bocina - HIGH - Nueva	25610HV00C	58,19
Capó dl	F5A0MHV0MA	832,10
Cerradura capó dl	656014EH0A	54,31
Condensador a/c completo	9211000Q0C	309,79
Conj ventilador radiador	21481HV80B	540,36
Depósito lavalunas	28910HV00A	177,79
Faldón tr	G9110HV9MA	343,96
Faro dr	26010HV00B	559,00
Faro iz	26060HV00B	559,00
Guarnecido entrada maletero	849924EA0A	51,02
Intercooler	1449600Q0K	364,32
Junta dl capó dl	65820HV00A	21,06
Junta tr capó dl	658104EA0A	28,23
Mando apertura capó dl	65603HV00A	51,02
Moldura contorno aleta dl dr	638104EA0A	171,35
Moldura contorno aleta tr iz	938294EA0A	179,96
Moldura rejilla dl	62070HV01A	174,00
Paragolpes dl	62022HV0AC	533,53
Paragolpes tr	85022HV00A	801,83
Piso tr (zona tr)	G4514HV8MA	585,40
Protector mecánica delantera	75890HV80A	121,96
Radiador motor	21410HV80A	412,05
Reflector iz paragolpes tr	26565JJ90A	46,51
Rejilla dl	62310HV00A	243,99
Soporte emblema dl	62890HV02A	82,28
Traviesa inf paragolpes dl	62030HV81A	364,00
Traviesa paragolpes dl	F2030HV4MA	309,00
Traviesa paragolpes tr	H50304EAMA	429,00
Traviesa sup frente	F25114EAMH	283,67
Tubo salida compresor a/c	92490HV80A	161,69

<b>PIEZAS SUSTITUIDAS</b>	<b>Referencia</b>		<b>Precio(€)</b>
Tubo salida condensador a/c	92441HV80A		151,57
<b>MANOS DE OBRA</b>		<b>Tiempo(h)</b>	<b>Total(€)</b>
<b>Sustituciones</b>			
Sustituir Bisagra iz capó dl / Sustituir Bisagra dr capó dl		0,20	7,05
Desmontar y montar Capó dl			
Sustituir, Desmontar y montar Aleta dl dr			
Sustituir, Desmontar y montar Aleta dl iz			
Sustituir Capó dl		0,10	3,52
Incluye Desarmar/Despiezar Capó dl			
Sustituir Condensador a/c completo		0,30	10,57
Desmontar y montar Soporte iz depósito combust / Desmontar y montar Soporte dr depósito combust /...			
Sustituir Combustible			
Sustituir Faldón tr			
Sustituir Fluido refrigerante a/c			
Sustituir Conj ventilador radiador		3,30	116,26
Desmontar y montar Paragolpes dl			
Sustituir Anticongelante			
Sustituir, Desmontar y montar Intercooler			
Sustituir Depósito lavalunas		0,30	10,57
Sustituir Faldón tr		5,00	176,15
Desmontar y montar Depósito combustible			
Desmontar y montar Guarnecido dr maletero			
Desmontar y montar Guarnecido iz maletero			
Desmontar y montar Paragolpes tr			
Desmontar y montar Piloto tr dr			
Desmontar y montar Piloto tr iz			
Desmontar y montar Protector pase rueda tr dr			
Desmontar y montar Protector pase rueda tr iz			
Sustituir, Desmontar y montar Guarnecido entrada maletero			
Sustituir Faro iz / Sustituir Faro dr		0,20	7,05
Sustituir Paragolpes dl		1,00	35,23
Desarmar/Despiezar Paragolpes dl			
Desarmar/Despiezar Paragolpes tr			
Sustituir Paragolpes tr		0,10	3,52
Desarmar/Despiezar Paragolpes dl			
Desarmar/Despiezar Paragolpes tr			
Sustituir Piso tr (zona tr)		4,50	158,54
Sustituir Travesía inf paragolpes dl		0,80	28,18
Sustituir Travesía sup frente		1,90	66,94
Ajustar faros			
Desmontar y montar Faro dr			
Desmontar y montar Faro iz			
Desmontar y montar Tubo entrada filtro aire			
Sustituir, Desmontar y montar Rejilla dl / Sustituir Soporte emblema dl			
Sustituir Tubo salida condensador a/c / Sustituir Tubo salida compresor a/c		0,40	14,09
Sustituir Fluido refrigerante a/c			
Sustituir, Desmontar y montar Protector mecánica delantera			
Sustituir, Desmontar y montar Radiador motor		0,20	7,05
Desmontar y montar Soporte iz depósito combust / Desmontar y montar Soporte dr depósito combust /...			
Sustituir Combustible			
Sustituir Faldón tr			
Sustituir Fluido refrigerante a/c			

**Reparaciones**

Desmontar y montar Bancada			2,50	88,08
Desmontar y montar Depósito combustible			1,80	63,41
Reparar Cuadrar zona dl carrocería			3,00	105,69
Reparar Cuadrar zona tr carrocería			3,00	105,69
Reparar Larguero iz piso tr			3,00	105,69
Reparar Silencioso tr			2,00	70,46
Sustituir Fluido refrigerante a/c			0,60	21,14

**Pinturas**

	<b>Daño</b>	<b>%Pint.</b>	<b>Tiempo(h)</b>	<b>Total(€)</b>
Aleta dl dr Sustitución	NUEVO	100		
Aleta dl iz Sustitución	NUEVO	100		
Capó dl Sustitución	NUEVO	100	8,80	310,02
Faldón tr Sustitución	NUEVO	100		
Larguero iz piso tr Reparación (S=0)		100		
Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo		100		
Piso tr (zona tr) Sustitución	NUEVO	100		
Traviesa sup frente Sustitución	NUEVO	100		

**RESUMEN**

	<b>Tiempo(h)</b>	<b>Total(€)</b>
<b>PIEZAS SUSTITUIDAS</b>		10038,67
<b>MANO OBRA SUSTITUCIONES</b>	18,30	644,71
<b>MANO OBRA REPARACIONES</b>	15,90	560,16
<b>MANO DE OBRA PINTURA</b>	8,80	310,02
<b>MATERIAL PINTURA</b>		518,87
<b>TOTAL PERITACIÓN</b>		12072,43
<b>BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)</b>		<b>12072,43</b>

Fecha: 16/02/2025