

<b>NUMERO DE SINIESTRO :</b>			
<b>TIPO DE ORDEN DE SERVICIO</b>			
<b>VERIFICACION</b>	<b>✓ PÉRDIDA TOTAL</b>	<b>✓ TASACION</b>	
<b>DATOS DEL VEHICULO A PERITAR - ASEGURADO</b>			
<b>NOMBRE ASEGURADO</b>			
<b>MATRICULA</b>		<b>COLOR</b>	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
<b>MARCA Y MODELO</b>	OPEL INDUSTR. - COMBO CARGO L 650KG D IES	<b>FECHA 1ª MATRICULACION</b>	11/04/2024
<b>VIN</b>	ILEGIBLE	<b>KILOMETROS</b>	0
<b>TIPO VEHICULO</b>	FURGÓN	<b>FECHA ULTIMA ITV</b>	
<b>DATOS DEL VEHICULO CONTRARIO</b>			
<b>MATRICULA</b>		<b>COLOR</b>	
<b>MARCA Y MODELO</b>		<b>FECHA 1ª MATRICULACION</b>	
<b>VIN</b>		<b>KILOMETROS</b>	
<b>DATOS DEL SINIESTRO</b>			
<b>POLIZA</b>		<b>TALLER REPARADOR</b>	
<b>TIPO DE CONVENIO</b>	SE DESCONOCE		
<b>FECHA SINIESTRO</b>	13/01/2025	<b>DOMICILIO</b>	
<b>FECHA PERITACION</b>	15/01/2025	<b>LOCALIDAD</b>	
<b>ESTADO REPARACIÓN:</b>	RECEPCIONADO/PEND DESMONTAR	<b>PERSONA QUE ATENDIO</b>	
<b>ESTADO DE CONSERVACION</b>	BUENO		
<b>NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS AL TALLER</b>	1		
<b>VALOR VENAL</b>	21500		
<b>VERSION DEL SINIESTRO</b>	CIRCULANDO LE ADELANTAN POR LA DERECHA A GRAN VELOCIDAD, LE SORPRENDE Y DA UN VOLANTAZO A LA IZQUIERDA E IMPACTA CON BORDILLO.		
<b>CULPA</b>	---		

De acuerdo con sus instrucciones, atendimos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones, pasamos a rendirles el siguiente

### INFORME TÉCNICO PERICIAL

Que dando cumplimiento a lo previsto en el art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

### 1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	DELANTERO IZQ

### 2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Bueno

### 3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 36,00 €

Precio Mano de Obra Pintura: 36,00 € €

### RESUMEN

× Sin compromiso de pago

#### PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	15.899,79
<b>Total Piezas</b>	=	<b>15.899,79</b>

#### PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	232,20
Total M.O. Pintura (6,45 h)	=	232,20
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	154,71
Total Materiales Pintura (sin dto.)	=	154,71
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %)	=	15,47
Total Materiales Pintura (cod dto.)	=	139,24
<b>Total Pintura</b>	=	<b>371,44</b>

#### MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (58,80 h)	=	2.116,80
<b>Total M.O.</b>	=	<b>2.116,80</b>

### RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	18.388,03
IVA (0,00 %)	=	0,00
<b>POSIBLE INDEMNIZACIÓN</b>	=	<b>18.388,03</b>

#### 4. INFORME COMPLEMENTARIO. PÉRDIDA TOTAL:

DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN	
Valor venal (Según Ganvam)	21500 €
Valor aproximado de reparación	18388,03 €
Valor de restos	
Franquicia	Sin franquicia
Valor a nuevo	Se desconoce

#### 5. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esa Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

## EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

<p>ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 CRISTALES PARABRISAS LAMINADO GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE GENERALES S/JUNTA PUERTAS DL CRISTALES SENSOR LLUVIA ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INFERIOR ABIERTO Y SUPERIOR CERRADO ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5" INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV ELEC DL SECUENCIALES AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "DGT8C" SEGURIDAD C/RETROVISOR INTERIOR ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO</p> <p>ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA VERSION 2 PUERTAS TRASERAS SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM LLANTAS 6.5JX15" GRIS SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR</p>	<p>ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO COMERCIAL FURGON CORTO C/PUERTA LAT DR RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS</p> <p>CLIMATIZACIÓN FREON R134 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO</p> <p>INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV LUNAS COND ELEC SECUENC TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 MOQUETA ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO</p> <p>AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP &amp; START TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO ESPAÑA ESPAÑA SUSPENSION LEY 5 SUSPENSION CARGA UTIL 650KG</p> <p>NEUMATICOS 195/65 R 15 91H DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD</p>
---	--

## PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
6101L	9816825580	Faro iz	1,00	549,38			549,38
69060	9821673680	Traviesa paragolpes dl	1,00	281,02			281,02
69070	9816768080	Absorbedor paragolpes dl	1,00	81,68			81,68
69080	1632657980	Paragolpes dl (zona sup)	1,00	334,67			334,67
69090	9816859780	Paragolpes dl (zona inf)	1,00	201,55			201,55
69150	1632655880	Jgo sop paragolpes dl	1,00	79,24			79,24
6927K	1632658180	Jgo emb paragolpes dl	1,00	166,49			166,49
69610	9816859580	Rejilla dl	1,00	228,44			228,44
69630	9830100780	Soporte rejilla dl	1,00	97,37			97,37
69700	1632657880	Moldura rejilla dl	1,00	178,77			178,77
70010	9820422880	Capó dl	1,00	486,74			486,74
7101L	9816482780	Aleta dl iz	1,00	266,65			266,65
7151L	9850523480	Protector pase rueda dl iz	1,00	96,75			96,75
85010	9816605880	Luna parabrisas	1,00	382,16			382,16
7125L	1630730280	Pase rueda dl iz	1,00	255,02			255,02
7144L	9816437980	Refuerzo forro aleta dl iz	1,00	61,85			61,85
7145L	1630730480	Forro aleta dl iz	1,00	367,60			367,60
71750	9814630380	Traviesa inf frente	1,00	51,24			51,24
71810	9830512680	Traviesa sup frente	1,00	110,38			110,38
890YL	1631063980	Larguero dl iz	1,00	515,32			515,32
9005L	9827671580	Lateral iz carroc (zona dl)	1,00	1.046,42			1.046,42
9060L	9827679480	Estribo iz - Sección H	1,00	768,36			768,36
9020L	1631064780	Refuerzo inf pilar A iz	1,00	225,30			225,30
9035L	9816945180	Refuerzo pilar B iz	1,00	241,40			241,40
9040L	9828917680	Pilar B int iz	1,00	122,63			122,63
9061L	1631679380	Refuerzo estribo iz	1,00	152,94			152,94
906AL	1631063780	Estribo int iz	1,00	437,54			437,54
9305L	1609055880	Piso dl (zona iz)	1,00	520,28			520,28
7401L	9822696380	Puerta dl iz	1,00	632,49			632,49

7520L	98169900XT	Retrovisor iz	1,00	410,85	410,85
8610L	98176963XT	Moldura puerta dl iz	1,00	168,91	168,91
8612L	9822171580	Moldura dl marco puerta dl iz	1,00	5,35	5,35
9830L	98167912ZD	Guarnecido puerta dl iz	1,00	282,69	282,69
57010	16841899ZD	Tablero instrumentos	1,00	1.697,42	1.697,42
35210	YQ001185YX	Airbag volante	1,00	800,76	800,76
2701L	1610205580	Transmisión dl iz - Estándar	1,00	259,14	259,14
3001L	1682729180	Brazo suspensión dl iz - EQUIVALENTE EN EUOREPAR - Economic	1,00	109,52	109,52
302BL	1647857480	Mangueta completa dl iz	1,00	493,35	493,35
3031L	1682733480	Rótula mangueta dl iz - EQUIVALENTE EN EUOREPAR - Economic	1,00	21,90	21,90
30610	9677071880	Puente dl	1,00	729,08	729,08
4005L	9833305980	Amortiguador iz suspensión dl	1,00	134,87	134,87
40500	9847241180	Barra estabilizadora dl	1,00	226,30	226,30
4061L	1679755380	Bieleta iz estabilizadora dl - EQUIVALENTE EN EUOREPAR - Economic	1,00	23,91	23,91
4303L	9821423380	Neumático dl iz - Nueva	1,00	152,00	152,00
4311L	98327624VT	Llanta rueda dl iz	1,00	83,47	83,47
36010	1675951380	Caja dirección completa	1,00	1.360,59	1.360,59

## MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
720D5210EM	Preparación para sust pase de rueda dl iz	0,5	36,00	0	18,00
72105210EM	Preparación para sust larguero dl iz (completo)	9,4	36,00	0	338,40
74264210EM	Preparación para sust lat iz carrocería (zona dl)	0,5	36,00	0	18,00
74704210	Preparación para sust estribo iz (zona dl)	0,2	36,00	0	7,20
750I0911EM	Sustituir Refuerzo pilar B iz / Sustituir Pilar B int iz	1,3	36,00	0	46,80
EM9305L	Sustituir Piso dl (zona iz)	3	36,00	0	108,00
10020910	Sustituir Transmisión dl iz	0,2	36,00	0	7,20
720D4010EM	Sustituir Pase rueda dl iz	2,3	36,00	0	82,80
707F0910EM	Sustituir Forro aleta dl iz	5	36,00	0	180,00
EM906AL	Sustituir Estribo int iz	2,5	36,00	0	90,00
72104010EM	Sustituir Larguero dl iz	8	36,00	0	288,00
62150910	Sustituir Paragolpes dl (zona sup)	0,3	36,00	0	10,80
20440910	Sustituir Mangueta completa dl iz	0,2	36,00	0	7,20
43010910	Sustituir Tablero instrumentos	0,2	36,00	0	7,20
20110910	Sustituir Puente dl	0,2	36,00	0	7,20
59010910	Sustituir Luna parabrisas	0,2	36,00	0	7,20
52050910	Sustituir Faro iz	0,1	36,00	0	3,60
62050910	Sustituir Paragolpes dl (zona inf)	1	36,00	0	36,00
60070910	Sustituir Capó dl	0,4	36,00	0	14,40
702B0910	Sustituir Traviesa sup frente	1	36,00	0	36,00
74260910	Sustituir Lateral iz carroc (zona dl)	17,5	36,00	0	630,00
74700910	Sustituir Estribo iz	2,7	36,00	0	97,20
44010910	Sustituir Airbag volante	0,5	36,00	0	18,00
23150910	Sustituir Amortiguador iz suspensión dl	1,2	36,00	0	43,20
22126210	Sustituir Llanta rueda dl iz	0,4	36,00	0	14,40

## PINTURA

Descripción: den.+pos.+nivel + (%pintado)	Material	Tiempo(h)	I/D(h)	Total(€)
Pintar E4M Aleta DL IZ - Sustitución	12,77	0,55		32,57
Pintar E4M Capó - Sustitución	53,73	2,35		138,33
Pintar E4M Constante pintura	6,00	1,10		45,60
Pintar E4M Paragolpes DL - Sustitución	32,00	0,40		46,40
Pintar E4M Paragolpes DL (Texturado) - Sustitución	13,46	0,41		28,22
Pintar E4M Puerta DL IZ - Sustitución	36,75	1,64		95,79

## RESUMEN

### PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	15.899,79
<b>Total Piezas</b>	=	<b>15.899,79</b>

### PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	232,20
Total M.O. Pintura (6,45 h)	=	232,20
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	154,71
Total Materiales Pintura (sin dto.)	=	154,71
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %)	=	15,47
Total Materiales Pintura (cod dto.)	=	139,24
<b>Total Pintura</b>	=	<b>371,44</b>

## MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (58,80 h)	=	2.116,80
<b>Total M.O.</b>	=	<b>2.116,80</b>

### RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	18.388,03
IVA (0,00 %)	=	0,00
<b>POSIBLE INDEMNIZACIÓN</b>	=	<b>18.388,03</b>