

FECHA TRANSMISIÓN 21/02/2025

CÓDIGOS CARACTERÍSTICAS EQUIPO**(IDENTIFICACIÓN AUDAVIN)**

| CÓDIGOS ACTIVOS | A3 | F2 | F4 | F5 | F6 | G1 | G2 | G8 | H1 | H4 | H7 | H8 | I2 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | I3 | I6 | I7 | J2 | J5 | J6 | J7 | K1 | K4 | K5 | K6 | K8 | KS |
| | L2 | L4 | L6 | M2 | M4 | M9 | N2 | O1 | O7 | P1 | P3 | Q1 | Q6 |
| | Q9 | T8 | U3 | W6 | W8 | X3 | Z5 | Z8 | | | | | |

CARACTERÍSTICAS EQUIPO NO MARCADAS QUE PODRÍAN INFLUIR EN EL RESULTADO

| | | | | | |
|----|----------------------|----|----------------------|----|-------------------|
| F9 | RETROVISOR CONVEXO | J3 | TAILOR WOOL GRIS CLA | J4 | TEXTIL/MICROTECH |
| J8 | MICROTECH ANTRACITA | M7 | REJ.RAD.BLACK EDITIO | Q5 | SUSPENSION FOUR C |
| V6 | TOMA DE CARGA TIPO 3 | W1 | PRODUCCION LUQIAO | Y9 | PINTURA BICOLOR |

POSICIONES DOCUMENTO BASE

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| POSICIONES ELIMINADAS | E 1737 / | E 1741 / | E 1747 / | E 1749 / |
| | E 1751 / | E 1771 / | LE 3481 / | E 3482 / |
| | LE 3482 / | | | |
| POSICIONES ADICIONALES | N 0245 IN/ | N 1477 IN/ | N 1478 IN/ | N 1565 IN/ |
| | N 1661 IN/ | N 1681 IN/ | N 9852 IN/ | N 9870 IN/ |
| | N 9873 IN/ | V 9913 IN/ | | |
| POSICIONES AUTOMÁTICAS | N 1401 => | E 1412 AU / | N 1401 => | E 1417 AU / |
| | N 1401 => | E 1465 AU / | N 1401 => | E 1466 AU / |
| | N 1401 => | E 1467 AU / | E 1481 => | E 1509 AU / |
| | E 1481 => | E 1635 AU / | E 1782 => | E 1638 AU / |
| | E 1782 => | E 1810 AU / | E 1824 => | E 1828 AU / |
| | E 1824 => | E 1832 AU / | E 1824 => | E 1834 AU / |
| | E 2384 => | E 2395 AU / | E 4609 => | E 4589 AU / |
| | E 4609 => | E 4607 AU / | E 4609 => | E 4611 AU / |
| | E 4609 => | E 4661 AU / | E 4609 => | E 7440 AU / |
| | E 4610 => | E 4590 AU / | E 4610 => | E 4608 AU / |
| | E 4610 => | E 4612 AU / | E 4610 => | E 4662 AU / |
| | E 4655 => | E 4653 AU / | E 4656 => | E 4654 AU / |
| | E 4957 => | E 1413 AU / | N 6103 => | E 4615 AU / |
| | N 6103 => | E 4639 AU / | N 6104 => | E 4616 AU / |
| N 6104 => | E 4640 AU / | E 7011 => | V 9901 AU / | |

INFORMACIÓN PIEZAS REPARADAS

| | | | | |
|--------|------------------|----------|-------------|----------|
| E 1781 | PUERTA TR.I. | 00077800 | BALANCE E-I | 1.016,49 |
| E 2081 | MARCO LAT.I.CPL. | 00123000 | BALANCE E-I | 1.401,83 |

INFORMACIÓN SOBRE RECAMBIOS

| POS. D.B. | REFERENCIA | PRECIO | FABRICANTE |
|-----------|------------|--------|------------|
| E 1413 | OEM | 64,50 | VOLVO |
| E 1413 | 24100520 | 21,30 | DOW |

INFORMACIÓN SOBRE RECAMBIOS

| POS. D.B. | REFERENCIA | PRECIO | FABRICANTE |
|-----------|------------|--------|------------|
| E 1832 | OEM | 64,50 | VOLVO |
| E 1832 | 24100520 | 21,30 | DOW |

PINTURA

| TIPO | CENTRO ZARAGOZA | MATERIALES CERTIFICADOS | PINTURA BICAPA |
|-------------|---|--|---|
| NIVELES | | | |
| SUSTITUCIÓN | LE 0283 / LE 0742 / LE 1745 / LE 1957 / LE 2593 / | LE 0410 / LE 1118 / LE 1782 / LE 2082 / | LE 0471 / LE 1481 / LE 1825 / LE 2312 / LE 2383 / |
| REPARACIÓN | L 1781 / | L 2081 / | |

PRECIOS HORA

| | |
|----------------|-------|
| CHAPA/MECÁNICA | 40,00 |
| PINTURA | 40,00 |

CÓDIGOS OPCIONALES

| | | | | | |
|-----------------|----|----|----|---|----|
| CÓDIGOS ACTIVOS | 21 | 20 | IG | 7 | MC |
|-----------------|----|----|----|---|----|

FECHA TARIFA DE RECAMBIOS

24/01/2025

TOTAL VALORADO 38.982,74**NÚMERO POSICIONES**

| | |
|-------------------------|-----|
| TOTAL INTRODUCIDAS | 144 |
| MODIFICADAS POR USUARIO | 13 |

POSICIONES INTRODUCIDAS

| | | |
|-----------|----------------------|------------|
| N 0245 25 | LE 0283 CC | E 0283 |
| E 0320 | E 0349 | E 0378 |
| E 0391 | E 0394 | LE 0410 CC |
| E 0410 | E 0471 | LE 0471 |
| E 0475 | E 0476 | E 0497 |
| E 0498 | E 0561 | E 0562 |
| E 0584 | E 0638 | LE 0741 |
| E 0741 | LE 0742 | E 0742 |
| E 0750 | E 0787 | E 0788 |
| E 0841 | E 0842 | E 0851 |
| E 0852 | E 0858 | E 0866 |
| E 1118 | E 1323 | E 1358 |
| E 1412 | E 1413 24100520 21,3 | E 1417 |
| E 1429 | E 1465 | E 1466 |
| E 1467 | N 1477 25 | N 1478 25 |
| LE 1481 | E 1481 | E 1509 |
| N 1565 | E 1635 | E 1638 |
| LE 1653 | E 1653 | N 1661 |
| N 1681 | E 1735 | E 1737 |
| E 1739 | E 1741 | E 1743 |
| E 1745 | LE 1745 CC | E 1747 |

POSICIONES INTRODUCIDAS

| | | |
|---------------|----------------------|------------|
| E 1749 | E 1751 | E 1771 |
| LI 1781 5L 4S | I 1781 34 | E 1782 |
| E 1810 | E 1819 | E 1820 |
| E 1824 | LE 1825 CC | E 1825 |
| E 1828 | E 1832 24100520 21,3 | E 1834 |
| LE 1865 CC | E 1865 | LE 1957 CC |
| E 1957 | LI1 2081 8L 7S | I 2081 40 |
| E 2082 | LE 2082 | E 2238 |
| E 2312 | LE 2312 | E 2314 |
| E 2368 | E 2370 | LE 2383 |
| E 2383 | E 2384 | E 2391 |
| E 2395 | E 2583 | E 2593 |
| LE 2593 CC | E 3281 | E 3293 |
| E 3481 | LE 3481 | E 3482 |
| LE 3482 | E 3675 | E 4589 |
| E 4590 | E 4607 | E 4608 |
| E 4609 | E 4610 | E 4611 |
| E 4612 | E 4615 | E 4616 |
| E 4627 | E 4628 | E 4639 |
| E 4640 | E 4653 | E 4654 |
| E 4655 | E 4656 | E 4661 |
| E 4662 | E 4957 | E 7011 |
| E 7015 | E 7054 | E 7078 |
| E 7082 | E 7132 | E 7202 |
| E 7228 | E 7308 | E 7312 |
| E 7440 | E 9551 | N 9852 15 |
| N 9870 | N 9873 | V 9913 |

| | | | | |
|------------|--|---------|-------|-----------|
| SUBTOTAL | | | Euros | 38.982,74 |
| | | 7 % IVA | Euros | 2.728,79 |
| SUMA TOTAL | | CON IVA | Euros | 41.711,53 |
| SUMA TOTAL | | | Euros | 41.711,53 |

21/02/2025

| | | | |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| KILÓMETROS | 38000 | | |
| CARACT. | DESDE 001 950 | CLIMATIZADOR 2 ZONAS | AVISADOR MOVIM.INT. |
| | LUNAS LAT/TR OSCURAS | MED.INCLINAC./ALTURA | CERRADURAS SIN LLAVE |
| | CARC.RETROV.CARBONO | AVISAD.ANGULO MUERTO | ASIENTOS CONTORNO DL |
| | CIERRE CENTRALIZADO | INSTAL.AUDIO PREMIUM | RETROVISOR ELECTR. |
| | FAROS ANTINEBLA | FAROS LED | LAVAFAROS |
| | REPOSACAB.DL.REGUL. | CIERRE SEG.ELEC.NIQO | ASIENTO I.C/MEMORIA |
| | ASIENTO ACOMP.REG.EL | ASIENTOS DEL.TERMIC. | PAQUETE LUZ INTERIOR |
| | APERTURA AUT.PORTON | EMBLEMA CALEFACTABLE | SOP.MATRICULA DL. |
| | MANILLAS PUER.ILUMIN | CABLE CAR.SCHUKO 10A | ASIST.CARRIL PILOT |
| | ALARMA ANTIRROBO | ASIST.APARC.SEMIAUT. | BATERIA ALTO VOLTAJE |
| | SIST.CAMARAS ENVOLV. | CLIM.SIST.BOMB.CALOR | MOTOR ELECTR.408CV |
| | MOTOR ELECTRICO DL. | RADIO MEDIA NAV DAB | TRACCION TOTAL |
| | CAJA CAMBIOS 1 VEL. | AIRBAG DE RODILLAS | VOLANTE TERMICO |
| | APERT.PORT.SIN MANOS | 8 J-/9 J X 20 ALEAC. | NEUMAT.235/50 R19..H |
| | TOMA DE CARGA TIPO 2 | MOTOR ELECTRICO TR. | LISTONES ESTRIBO ALU |
| | PARAGOLP.SUMIN.PINT. | BICAPA SOLIDO | |

PIEZAS SUSTITUIDAS

FECHA TARIFA

24/01/2025

| POS. D.B. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CANTIDAD | DTO | PRECIO |
|-----------|----------------------|------------|----------|-----|----------|
| 0283 | PARAGOLPES DL. | 40005164 | 1,00 | | 762,00 |
| 0320 | SOP.EXT.D.PARAG.DL. | 32136093 | 1,00 | | 26,40 |
| 0349 | DEFLECTOR INF.INT. | 32227309 | 1,00 | | 78,50 |
| 0378 | REJILLA INFERIOR D. | 32347387 | 1,00 | | 60,50 |
| 0391 | DEFLECTOR PARAG.DL. | 32136097 | 1,00 | | 214,50 |
| 0394 | SOP.PARAGOL.INT.DL.D | 32341535 | 1,00 | | 26,80 |
| 0410 | REJILLA RADIADOR | 40008347 | 1,00 | | 293,00 |
| 0471 | CAPO MOTOR | 32405240 | 1,00 | | 920,00 |
| 0475 | BISAGRA I. | 32297489 | 1,00 | | 69,50 |
| 0476 | BISAG.D. | 32297490 | 1,00 | | 69,50 |
| 0497 | AMORTIGUADOR I.(GAS) | 32405068 | 1,00 | | 69,50 |
| 0498 | AMORTIGUADOR D.(GAS) | 32405068 | 1,00 | | 69,50 |
| 0561 | FARO I. | 32293771 | 1,00 | | 1.204,00 |
| 0562 | FARO D. | 32293772 | 1,00 | | 1.204,00 |
| 0584 | UNIDAD LED D. | 32337455 | 1,00 | | 272,50 |
| 0638 | FARO ANTINEBLA D. | 32365035 | 1,00 | | 120,00 |
| 0741 | ALETA DL.I. | 31651217 | 1,00 | | 497,00 |
| 0742 | ALETA DL.D. | 31651218 | 1,00 | | 497,00 |
| 0750 | SOP.DL.ALETA DL.D. | 32234762 | 1,00 | | 40,80 |
| 0787 | MOLD.PASE RUEDA DL.I | 31448324 | 1,00 | | 63,00 |

PIEZAS SUSTITUIDAS

FECHA TARIFA

24/01/2025

| POS. D.B. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CANTIDAD | DTO | PRECIO |
|-----------|----------------------|------------|----------|-----|----------|
| 0788 | MOLD.PASE RUEDA DL.D | 31448325 | 1,00 | | 63,00 |
| 0841 | CONCHA PASE RUE.DL.I | 32369242 | 1,00 | | 79,00 |
| 0842 | CONCHA PASE RUE.DL.D | 32369243 | 1,00 | | 79,00 |
| 0851 | AISLANTE ALETA DEL.I | 31442797 | 1,00 | | 26,60 |
| 0852 | AISLANTE ALETA DEL.D | 31442798 | 1,00 | | 26,60 |
| 0858 | DEFLECTOR DL.D. | 32262069 | 1,00 | | 49,20 |
| 0866 | PROL.CON.P.RUE.DL.D. | 32226970 | 1,00 | | 47,15 |
| 1118 | PASE RUEDA DL.D. | 32405117 | 1,00 | | 574,00 |
| 1323 | RECUBR.CAJA AIREAC. | 32130464 | 1,00 | | 154,75 |
| 1358 | INSER.AISL.ALET.DL.D | 32244536 | 1,00 | | 55,15 |
| 1412 | PRIMER PARABRISAS | 1161824 | 1,00 | | 18,40 |
| 1413 | JGO.REP.PARABRISAS | 24100520 | 1,00 | | 21,30 Z |
| 1417 | DISTANCIADOR | 31463587 | 2,00 | | 5,40 |
| 1429 | MOLD.VIERTEAG.DEL.I. | 32262940 | 1,00 | | 28,20 |
| 1465 | TUERCA | 32244483 | 1,00 | | 5,60 |
| 1466 | CLIP SUJ.SUP. | 32244484 | 1,00 | | 5,20 |
| 1467 | CLIP SUJ.INF. | 32244485 | 1,00 | | 5,20 |
| 1481 | PUERTA DL.I. | 31655256 | 1,00 | | 778,00 |
| 1509 | JTA.PUERTA DL.I. | 32229216 | 1,00 | | 39,60 |
| 1635 | CINTA REFLECTANTE I. | 31378824 | 1,00 | | 5,60 |
| 1638 | CINTA LUMINOSA TR.D. | 31378824 | 1,00 | | 5,60 |
| 1653 | RECUBR.EXT.PUER.TR.I | 32368583 | 1,00 | | 28,20 |
| 1735 | RETROVISOR I. | 31477673 | 1,00 | | 358,00 |
| 1743 | CRISTAL RETROVISOR I | 31477517 | 1,00 | | 183,00 |
| 1745 | CARCASA RETROVISOR I | 39847282 | 1,00 | | 160,00 |
| 1782 | PUERTA TR.D. | 31655259 | 1,00 | | 760,00 |
| 1810 | JTA.PUERTA TR.D. | 32274527 | 1,00 | | 88,25 |
| 1819 | LUNA PUERTA TR.I. | 32132248 | 1,00 | | 187,50 |
| 1820 | LUNA PUERTA TR.D. | 32132249 | 1,00 | | 187,50 |
| 1824 | LUNA LAT.TR.D.FIJA | 32132258 | 1,00 | | 143,00 |
| 1825 | GUIA LUNA TR.I. | 32262948 | 1,00 | | 14,80 |
| 1828 | CINTA DECORATIVA D. | 32219778 | 1,00 | | 5,20 |
| 1832 | JGO.PEG.LUNA LAT.T.D | 24100520 | 1,00 | | 21,30 Z |
| 1834 | PRIMER LUNA LAT.TR.D | 1161824 | 1,00 | | 18,40 |
| 1865 | MANETA EXT.PUER.TR.I | 39849157 | 1,00 | | 93,00 |
| 1957 | EMBELE.DL.PUER.TR.I. | 32351984 | 1,00 | | 49,00 |
| 2082 | MARCO LAT.D.CPL. | 32353389 | 1,00 | | 1.278,00 |
| 2238 | MONTAN.-A-SUP.EXT.D. | 31322849 | 1,00 | | 410,00 |
| 2312 | REF.MONTANTE -B- D. | 31322855 | 1,00 | | 156,00 |
| 2314 | REFUERZO MONT. B-D. | 32394148 | 1,00 | | 475,00 |
| 2383 | EMBELEC.TR.TECHO | 32385135 | 1,00 | | 702,00 |
| 2384 | TECHO CORREDIZ.CRIS. | 32378407 | 1,00 | | 726,00 |
| 2395 | JGO.PEG.TECHO PANOR. | KNGKWI2 | 1,00 | | 54,75 |
| 2583 | PARAGOLPES TR. | 36011871 | 1,00 | | 530,00 |
| 2593 | RECUBR.I.PARAGOL.TRA | 40005072 | 1,00 | | 281,00 |
| 3281 | PILOTO TR.I. | 32365666 | 1,00 | | 311,00 |
| 3293 | PILOTO SUP.I. | 32365670 | 1,00 | | 216,50 |
| 3481 | PANEL LAT.TR.I.CPL. | 32353387 | 1,00 | | 654,00 |
| 3675 | MOLD.PASE RUEDA TR.I | 31448328 | 1,00 | | 64,50 |

PIEZAS SUSTITUIDAS

FECHA TARIFA

24/01/2025

| POS. D.B. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CANTIDAD | DTO | PRECIO |
|-----------|----------------------|------------------|----------|-----|----------|
| 4589 | TAPIZ.RESPALDO DL.I. | 32333549 | 1,00 | | 198,50 |
| 4590 | TAPIZ.RESPALDO DL.D. | 32333550 | 1,00 | | 198,50 |
| 4607 | AIRBAG LAT.I. | 32288537 | 1,00 | | 377,00 |
| 4608 | AIRBAG LAT.D. | 32288538 | 1,00 | | 377,00 |
| 4609 | SIST.AIRBAG LAT.I. | SUSTITUIR | 1,00 | | # |
| 4610 | SIST.AIRBAB LAT.D. | SUSTITUIR | 1,00 | | # |
| 4611 | AIRBAG LAT.INT.I. | 32136014 | 1,00 | | 358,00 |
| 4612 | AIRBAG LAT.INT.D. | 32136015 | 1,00 | | 358,00 |
| 4615 | SENSOR PUER.I.AIRBAG | 31451503 | 1,00 | | 109,00 |
| 4616 | SENSOR PUERTA D.AIRB | 31451503 | 1,00 | | 109,00 |
| 4627 | AIRBAG DE CABEZA I. | 32227935 | 1,00 | | 453,00 |
| 4628 | AIRBAG DE CABEZA D. | 32227936 | 1,00 | | 453,00 |
| 4639 | SENSOR AIRBAG LAT.I. | 31451502 | 1,00 | | 109,00 |
| 4640 | SENSOR AIRBAG LAT.D. | 31451502 | 1,00 | | 109,00 |
| 4653 | CERRAD.CINTURON DL.I | 31462806 | 1,00 | | 88,50 |
| 4654 | CERRAD.CINTURON DL.D | 31462805 | 1,00 | | 88,50 |
| 4655 | SIST.TENSOR CINT.I. | SUSTITUIR | 1,00 | | # |
| 4656 | SIST.TENSOR CINT.D. | SUSTITUIR | 1,00 | | # |
| 4661 | CINTURON SEG.DL.I. | 32149120 | 1,00 | | 482,00 |
| 4662 | CINTURON SEG.DL.D. | 32149126 | 1,00 | | 482,00 |
| 4957 | REVESTIMIENTO TECHO | 32288715 | 1,00 | | 690,00 |
| 7011 | PUENTE DL. | 32395141 | 1,00 | | 1.038,00 |
| 7015 | TRAVESCQO FRONTAL | 32333818 | 1,00 | | 730,00 |
| 7054 | BRAZO SUSPENSION D. | 32395076 | 1,00 | | 151,00 |
| 7078 | AMORTIGUADOR DL.D. | 32346473 | 1,00 | | 210,50 |
| 7082 | MANGUETA DL.D. | 32246336 | 1,00 | | 460,00 |
| 7132 | BUJE DL.D. | 32370046 | 1,00 | | 312,00 |
| 7202 | LLANTA DL.D. | 32243376 | 1,00 | | 814,00 |
| 7228 | NEUMATICO DL.D. | 235/50 R 19 .. H | 1,00 | | 160,31 |
| 7308 | BIELETA D.DIRECCION | 32333943 | 1,00 | | 123,50 |
| 7312 | ROTULA D.DIRECCION | 32283514 | 1,00 | | 124,00 |
| 7440 | UNIDAD AIRBAG | 32315799 | 1,00 | | 493,00 |
| 9551 | LLANTA TR.I. | 32134538 | 1,00 | | 814,00 |

TOTAL PIEZAS

27.256,76

INFORMACIÓN:

Z - Centro Zaragoza. Precios suministrados por los fabricantes, sujetos a negociación y acuerdos particulares.

INFORMACIÓN:

Z - Centro Zaragoza. Precios suministrados por los fabricantes, sujetos a negociación y acuerdos particulares.

M.O. CHAPA 10 UT = 1 HORA PRECIO = 40,00 Euros/HORA

| NR. OPERACION POS. D.B. | DESGLOSE MANO DE OBRA | UT | IMPORTE TRABAJO |
|----------------------------|-----------------------|----|--------------------|
|----------------------------|-----------------------|----|--------------------|

OPERACIONES DE LA VALORACIÓN

| | | | |
|-------------|--|----|--------|
| 35202-2 | FAROS: REGULAR | 1 | 4,00 |
| 36108-3 | CAMARA PARABRISAS: CALIBRAR | 5 | 20,00 |
| 36001-2 | DIAGNOSTICO: SENSOR COLISION | 2 | 8,00 |
| 36060-3 | SENSOR COLISION: CALIBRACION | 1 | 4,00 |
| 36004-2 | REGULADOR: PROGRAMAR | 6 | 24,00 |
| 17481-3 | GUIA CAMARA: DES-MONTAR/T.COMPLEMENTARIO | 2 | 8,00 |
| 81138-3 ZAX | PASE RUEDA DELANTERO D.: SUSTITUIR | 22 | 88,00 |
| SN | REFUERZO MONTANTE-B- INT.D.: SUSTITUIR | 32 | 128,00 |
| SN | MONT.-B-D.INT.: SUSTITUIR | 29 | 116,00 |
| SN | MONTANTE-A-D.SUP.I.: SUSTITUIR | 46 | 184,00 |
| 86170-2 | PARAGOLPES DL.CPL.: SUSTITUIR INCL.: DES-MON.PARAGOLPES DL., REJ.RAD., REJILLAS INF.Y COMPONENTES NECESARIOS | 31 | 124,00 |
| 82310-2) | REJILLA RADIADOR: SUSTITUIR (DESMONTADA) INCLUYE: DES-MONTAR COMPONENTES | 2 | 8,00 |
| 82510-3 | ALETA DL.I.: SUSTITUIR (PARAGOLPES DESMONTADO) INCL.: DES-MON.CONCHA PASE RUE.,FARO I. Y TODOS REVESTIMIENTOS NECESARIOS | 6 | 24,00 |
| 35208-2) | AMBOS FAROS(DESMONTADOS): SUSTITUIR | 6 | 24,00 |
| 82510-3 | ALETA DL.D.: SUSTITUIR (PARAGOLPES DESMONTADO) INCL.:DES-MON.CONCHA PASE RUEDA,FARO D. Y TODOS REVESTIMIENTOS NECESARIOS | 6 | 24,00 |
| 82151-2 ZAX | CAPO MOTOR: SUSTITUIR INCL.: DES-MONTAR CAPO MOTOR, ACONDICIONAR COMPONENTES O SUSTITUIRLOS | 6 | 24,00 |
| 84304-2 | PARABRISAS: DES-MONTAR INCL.: DES-MON.RETROVIS.INT., REVESTIM. MONTANTE-A-, VIERTEAGUAS Y BRAZOS LIMP. CABLEADO MALETERO DL.: DES-MONTAR | 28 | 112,00 |
| SN | | 6 | 24,00 |
| 83702-2 | TECHO CRISTAL CPL.: DES-MONTAR INCL.: DES-MONTAR REVESTIMIENTO | 56 | 224,00 |
| 85505-2) | RECUBRIMIENTO TECHO: SUSTITUIR | 20 | 80,00 |
| 88452-2) | SENSOR PARA AIRBAG LAT.I.: DES-MONTAR | 1 | 4,00 |
| 88424-2 | MODULO AIRBAG: DES-MONTAR | 7 | 28,00 |
| 83110-2 | PUERTA DL.I.: SUSTITUIR INCL.: DES-MONTAR PUERTA Y TODOS COMPONENTES NECESARIOS Y, SI PROCEDE, SUSTITUIR | 18 | 72,00 |
| 84622-2) | RETROVISOR I.: SUSTITUIR(DESMONTADO) | 6 | 24,00 |
| SN | EMBELLEC.PUERTA TRA.I.: DES-MONTAR | 2 | 8,00 |
| 83412-2 | MANILLA EXT.PUERTA TR.I.: DES-MONTAR | 3 | 12,00 |
| 84420-2) | LUNA PUERTA TRAS.I.: DES-MONTAR | 2 | 8,00 |
| 85122-2 | REVESTIMIENTO PUERTA TRAS.I.: DES-MONTAR | 5 | 20,00 |
| SN | EMBELL.TR.MARCO PUERTA TR.I.: DES-MONTAR | 2 | 8,00 |
| SN | EMBELLEC.PUERTA TRA.I.: DES-MONTAR | 2 | 8,00 |
| 84134-2) | EMBELL.CPL.ESTRIBO I.:DES-MONTAR | 3 | 12,00 |

M.O. CHAPA 10 UT = 1 HORA PRECIO = 40,00 Euros/HORA

| NR. OPERACION POS. D.B. | DESGLOSE MANO DE OBRA | UT | IMPORTE TRABAJO |
|----------------------------|-----------------------|----|--------------------|
|----------------------------|-----------------------|----|--------------------|

OPERACIONES DE LA VALORACIÓN

| | | | |
|-------------|--|-----|----------|
| SN | PUERTA DL.D.: DES-MONTAR | 5 | 20,00 |
| 83112-2 | PUERTA TR.D.: SUSTITUIR INCL.: DES-MONTAR PUERTA Y TODOS COMPONENTES NECESARIOS Y, SI PROCEDE, SUSTITUIR | 21 | 84,00 |
| 21285-2 ZAX | MARCO LAT.D.CPL.: SUSTITUIR | 299 | 1.196,00 |
| 86171-2 | PARAGOLPES TR.: SUSTITUIR INCL.: DES-MONTAR PARAGOLPES TR. Y TODOS COMPONENTES NECESARIOS | 16 | 64,00 |
| 82610-3 ZAX | ALETA TR.I.CPL.: SUSTITUIR | 106 | 424,00 |
| 83207-3 ZAX | PORTON TRA.: DES+MON | 8 | 32,00 |
| 84552-2 | JUNTA PORTON TRAS.: DES-MONTAR | 1 | 4,00 |
| 85208-2 | ASIENTO DL.I.CPL.: DES-MONTAR | 5 | 20,00 |
| 85200-2 | REVES.RESPALDO ASIENTO DL.I.:DES-MONTAR | 1 | 4,00 |
| 88442-2 | AIRBAG LAT.DL.I.: DES-MONTAR | 5 | 20,00 |
| SN | SENSOR AIRBAG ASIENTO DL.I.: DES-MONTAR | 2 | 8,00 |
| SN | TAPIZADO/ACOLCHADO DEL.I.:DES-MONTAR | 8 | 32,00 |
| 88412-2 | CIERRE CINTURON SEG.DL.I.: DES-MONTAR | 5 | 20,00 |
| 88408-2) | CINTURON SEGUR.DEL.I.: DES-MONTAR | 2 | 8,00 |
| SN | AIRBAG LAT.DL.I.: DES-MONTAR | 5 | 20,00 |
| 85312-2 ZAX | COJIN ASIENTO TR.: DES-MONTAR | 3 | 12,00 |
| SN | RESPALDO TR.I.:DES-MONTAR | 3 | 12,00 |
| 85208-2 | ASIENTO DL.D.CPL.: DES-MONTAR | 5 | 20,00 |
| 85200-2 | REVES.RESPALDO ASIENTO DEL.D.:DES-MONTAR | 1 | 4,00 |
| 88442-2 | AIRBAG LAT.DL.D.: DES-MONTAR | 5 | 20,00 |
| SN | SENSOR AIRBAG ASIENTO DL.D.: DES-MONTAR | 2 | 8,00 |
| SN | TAPIZADO/ACOLCHADO DEL.D.:DES-MONTAR | 8 | 32,00 |
| 88412-2 | CIERRE CINTURON SEG.DL.D.: DES-MONTAR | 5 | 20,00 |
| 88408-2) | CINTURON SEGUR.DEL.D.: DES-MONTAR | 2 | 8,00 |
| SN | AIRBAG LAT.DL.D.: DES-MONTAR | 5 | 20,00 |
| SN | RESPALDO TR.D.:DES-MONTAR | 3 | 12,00 |
| 88108-2 | TABLERO INSTRUMENTOS COMPLETO: DES-MON | 36 | 144,00 |
| 83305-2 | CONEXION/ES DE CARGA: DES-MON./T.COMPLEM | 2 | 8,00 |
| 21801-2) | PUENTE DEL.(DESMONTADO): SUSTITUIR | 22 | 88,00 |
| SN | PUENTE DL.: DES-MONTAR | 14 | 56,00 |
| 77083-3 | 2 RUEDAS: EQUILIBRAR | 1 | 4,00 |
| 77202-0) | 2 LLANTAS:DES-MONTAR(RUEDAS DESMONTADAS) | 3 | 12,00 |
| 77062-2 | 2 RUEDAS: DES-MONTAR | 2 | 8,00 |
| 76102-2) | AMORTIGUADOR DEL.DER.: DES-MONTAR | 9 | 36,00 |
| SN | AMORTIGUADOR/MUELLE DEL.D.: DESP-AJUSTAR | 9 | 36,00 |
| 61126-2) | MANGUETA DEL.DER.: DES-MONTAR | 9 | 36,00 |
| SN | TRANSMISION DL.D.CPL.: SOLTAR-FIJAR | 3 | 12,00 |
| 64310-2) | ROTULA D.DIRECCION: DES-MONTAR | 6 | 24,00 |

M.O. CHAPA 10 UT = 1 HORA PRECIO = 40,00 Euros/HORA

| NR. OPERACION POS. D.B. | DESGLOSE MANO DE OBRA | UT | IMPORTE TRABAJO |
|----------------------------|-----------------------|----|--------------------|
|----------------------------|-----------------------|----|--------------------|

OPERACIONES DE LA VALORACIÓN

| | | | |
|----------|--|------|--------|
| 64314-2) | ROTULA BARRA DIREC.D.DL.EJE DL.: DES-MON | 3 | 12,00 |
| 60110-2 | GEOMETRIA EJES(ANTES REPARAC): VERIFICAR | 5 | 20,00 |
| 60110-2 | VEHICULO DL.+TR.: VERIFICAR | 5 | 20,00 |
| SN | EJE DEL.: ALINEAR/T.ADICIONAL | 7 | 28,00 |
| SN | ACONDICIONAR BANCADA | 12 | 48,00 |
| SN | CARROCERIA EN POTRO: COLOCAR | 17 | 68,00 |
| 31130-2 | SISTEMA ALTA TENSION: CONECTAR/CARGAR | 6 | 24,00 |
| 31133-3 | AISLAM SISTEMA ALTA TENSION: TRAB.SEGUR. | 2 | 8,00 |
| N 0245 | ZONA FRONTAL CUADRAR | 25 * | 100,00 |
| N 1477 | LATERAL I. CUADRAR | 25 * | 100,00 |
| N 1478 | LATERAL.D. CUADRAR | 25 * | 100,00 |
| N 9852 | MEMORIA ERR.TRAS REPLEER | 15 * | 60,00 |
| I 1781 | PUERTA TR.I. REPARAR | 34 * | 136,00 |
| I 2081 | MARCO LAT.I.CPL. REPARAR | 40 * | 160,00 |

| | | | |
|--------------------|--|------------|----------|
| TOTAL M.O. CH/MEC. | | 1.232,0 UT | 4.928,00 |
|--------------------|--|------------|----------|

| PINTURA CENTRO ZARAGOZA | | PINTURA BICAPA | | | SUP./MATERIAL |
|-------------------------|----------------------|----------------|-----|----------|---------------|
| POS. D.B. | DESCRIPCIÓN | NV | DTO | LONG./UT | |
| LE 0471 | CAPO MOTOR | P. SUSTITUCION | | | |
| LE 0741 | ALETA DL.I. | P. SUSTITUCION | | | |
| LE 0742 | ALETA DL.D. | P. SUSTITUCION | | | |
| LE 1118 | PASE RUEDA DL.D. | P. SUSTITUCION | | | |
| LE 1481 | PUERTA DL.I. | P. SUSTITUCION | | | |
| L 1781 | PUERTA TR.I. | P. REPARACION | | 5L | 4 S |
| LE 1782 | PUERTA TR.D. | P. SUSTITUCION | | | |
| L 2081 | MARCO LAT.I.CPL. | P. REPARACION | | 8L | 7 S |
| LE 2082 | MARCO LAT.D.CPL. | P. SUSTITUCION | | | |
| LE 2312 | REF.MONTANTE -B- D. | P. SUSTITUCION | | | |
| POS. D.B. | DESCRIPCIÓN | NV | DTO | LONG./UT | SUP./MATERIAL |
| LE 0283 | PARAGOLPES DL. | P. SUSTITUCION | CC | | |
| LE 0410 | REJILLA RADIADOR | P. SUSTITUCION | CC | | |
| LE 1653 | RECUBR.EXT.PUER.TR.I | P. SUSTITUCION | CC | | |
| LE 1745 | CARCASA RETROVISOR I | P. SUSTITUCION | CC | | |
| LE 1825 | GUIA LUNA TR.I. | P. SUSTITUCION | CC | | |

| PINTURA | | CENTRO ZARAGOZA | | PINTURA BICAPA | | | | |
|--|----------------------|------------------------|--|-----------------------|------------|----------|---------------|---------|
| POS. D.B. | DESCRIPCIÓN | | | NV | DTO | LONG./UT | SUP./MATERIAL | |
| LE 1865 | MANETA EXT.PUER.TR.I | P. SUSTITUCION | | CC | | | | |
| LE 1957 | EMBELL.DL.PUER.TR.I. | P. SUSTITUCION | | CC | | | | |
| LE 2383 | EMBELLEC.TR.TECHO | P. SUSTITUCION | | CC | | | | |
| LE 2593 | RECUBR.I.PARAGOL.TRA | P. SUSTITUCION | | CC | | | | |
| RESUMEN M.O PINTURA TIEMPO BASE 10 UT = 1 HORA | | | | | | | | |
| PRECIO = | | | | 40,00 | Euros/HORA | | | |
| TOTAL M.O. | | | | | | | UT | IMPORTE |
| | | | | | | | 147,00 | 588,00 |
| RESUMEN MATERIALES PINTURA | | | | | | | | |
| TOTAL MATERIALES | | | | | | | | PRECIO |
| | | | | | | | | 758,63 |

| RESUMEN FINAL | | | | | Euros | Euros |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------|--------------|------------------|
| REPUESTOS | | | | | 27.256,76 | |
| INCREMENTO | | | 20.00% | | 5.451,35 | |
| TOTAL MATERIALES | | | | | | 32.708,11 |
| M.O. CHAPA/MECÁNICA | | TIEMPO BASE | | | | |
| CARROCERIA | 1.071 | UT x | 40,00 | Euros/H | | |
| MECÁNICA | 144 | UT x | 40,00 | Euros/H | | |
| IMPORTE | | | | | 4.860,00 | |
| ALINEACIÓN | 17 | UT x | 40,00 | Euros/H | 68,00 | |
| TOTAL M.O. CHAPA/MECÁNICA | | | | | | 4.928,00 |
| PINTURA | | | | | | |
| IMPORTE M.O. | 10UT = 1 h. | IMPORTE | 147 | UT x 40 | Euros/H | 588,00 |
| MATERIAL DE PINTURA | | | | | | 758,63 |
| TOTAL PINTURA | | | | | | 1.346,63 |
| SUMA TOTAL | | | | SIN IGIC | Euros | 38.982,74 |
| | | | | 7 % IGIC | Euros | 2.728,79 |
| SUMA TOTAL | | | | CON IGIC | Euros | 41.711,53 |
| SUMA TOTAL | | | | | | 41.711,53 |