

ELEMENTOS VALORADOS

Operación	Posición	Descripción	Referencia	Descuento	Precio
SUSTITUIR	0281	PARAGOLPES DL.	DA7341001	0.00 €	246.99
PINTURA PIEZA NUEVA	0281	PARAGOLPES DL.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0319	AMORTIG.PARAGOLP.DL.	DA7301602	0.00 €	52.22
SUSTITUIR	0410	REJILLA RADIADOR	62 31 041 54R	0.00 €	178.33
SUSTITUIR	0471	CAPO MOTOR	1528660	0.00 €	310.05
PINTURA PIEZA NUEVA	0471	CAPO MOTOR		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0561	FARO I.	77603	0.00 €	19.96
SUSTITUIR	0562	FARO D.	77602	0.00 €	19.96
DESMONTAR / MONTAR	0733	PIE ANTENA TECHO		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0741	ALETA DL.I.	63 10 175 51R	0.00 €	216.63
PINTURA PIEZA NUEVA	0741	ALETA DL.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0745	SOP.ALETA DL.I.	63 14 154 22R	0.00 €	12.29
SUSTITUIR	1001	TRAVESAÑO DL.INF.	1528681	0.00 €	113.36
PINTURA PIEZA NUEVA	1001	TRAVESAÑO DL.INF.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1009	CORAZA FRONTAL DL.	1528663	0.00 €	159.44
REPARAR	1111	PASE RUEDA DL.I.CPL.		0.00 €	0.00 €
PINTURA DAÑO FUERTE	1111	PASE RUEDA DL.I.CPL.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1207	LARGUERO DL.I.	75 11 131 40R	0.00 €	160.49
PINTURA PIEZA NUEVA	1207	LARGUERO DL.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1391	SOP.REJILLA AIREAC.I	66 86 789 72R	0.00 €	18.61
SUSTITUIR	1392	SOP.REJILLA AIREAC.D	66 86 667 95R	0.00 €	18.61
SUSTITUIR	1738	RETROVISOR D.	1566818	0.00 €	72.08
SUSTITUIR	1740	EMBELETT.RETROVISOR D.	96 37 452 93R	0.00 €	29.79

PINTURA PIEZA NUEVA	1740	EMBell.RETROVISOR D.		0.00 €	0.00 €
REPARAR	1782	PUERTA CORREDERA D.		0.00 €	0.00 €
PINTURA DAÑO FUERTE	1782	PUERTA CORREDERA D.		0.00 €	0.00 €
REPARAR	2351	TECHO		0.00 €	0.00 €
PINTURA DAÑO FUERTE	2351	TECHO		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2468	GALERIA TECHO D.	73 82 014 13R	0.00 €	114.51
SUSTITUIR	2474	RECUB.DL.GAL.TECHO D	73 88 285 19R	0.00 €	56.97
SUSTITUIR	2476	RECUB.TR.GAL.TECHO D	73 88 677 89R	0.00 €	56.97
DESMONTAR / MONTAR	2581	PARAGOLPES TR.		0.00 €	0.00 €
PINTURA DAÑO FUERTE	2581	PARAGOLPES TR.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	3320	MOLDURA PILOTO TR.D.	AA91094	0.00 €	5
SUSTITUIR	3482	PANEL LAT.TR.D.	76 03 212 11R	0.00 €	598.1
PINTURA PIEZA NUEVA	3482	PANEL LAT.TR.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	3804	LUNA LAT.TR.D.TR.	83 30 696 95R	0.00 €	104.96
SUSTITUIR	4100	ALETA TR.D.INT.CPL.	76 92 327 63R	0.00 €	390
PINTURA PIEZA NUEVA	4100	ALETA TR.D.INT.CPL.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	4102	ALETA TR.D.INT.		0.00 €	0.00 €
PINTURA PIEZA NUEVA	4102	ALETA TR.D.INT.		0.00 €	0.00 €

RESUMEN VALORACIÓN

Nº Valoración: ZCJ4P82216 Referencia: 1499127-1

Mano de obra

	UT	PRECIO / H	
Chapa:	390.00	48.00 €	1,872.00 €
Mecánica:	8.00	48.00 €	38.40 €
Pintura:	152.00	48.00 €	729.60 €
Total:			2,640.00 €

Materiales

Piezas:	2,994.14 €
Otros:	0.00 €
Pintura:	817.82 €
Total:	2,994.14 €

Total Valorado:	6,451.96 €
Descuento:	0.00 €
Suma total sin IVA:	6,451.96 €
Total con 21 % de IVA:	7,806.87 €
Franquicia:	190.00 €
Suma total:	7,616.87 €

CARACTERÍSTICAS EQUIPO NO MARCADAS QUE PODRÍAN INFLUIR EN EL RESULTADO

F5	CRISTALES TR.OSCUIROS	K3	PEGAMENTO S-P KIT	K4	PEGAMENTO BIPAC EVOL
V9	GALERIAS TECHO	W9	INSTALACION PARA GLP	Z2	PINT.PZAS.NUEV.DESM.

POSICIONES DOCUMENTO BASE

POSICIONES ELIMINADAS	LE 1207 /	LE 4102 /	E 4102 /	
POSICIONES ADICIONALES	N 0733 IN/	N 2581 IN/		
POSICIONES AUTOMÁTICAS	E 3482 =>	E 3862 AU /	E 3804 =>	E 3806 AU /
	E 3804 =>	E 3808 AU /		

INFORMACIÓN PIEZAS REPARADAS

E 1111	PASE RUEDA DL.I.CPL.	00063918	BALANCE E-I	590,60
E 1782	PUERTA CORREDERA D.	00100097	BALANCE E-I	1.156,75
E 2351	TECHO	00078475	BALANCE E-I	1.694,80

INFORMACIÓN SOBRE RECAMBIOS

POS. D.B.	REFERENCIA	PRECIO	FABRICANTE
E 0281	OEM	261,79	DACIA
E 0281	DA7341001	246,99	PRASCO
E 0319	OEM	68,88	DACIA
E 0319	DA7301602	52,22	PRASCO
E 0471	OEM	593,62	DACIA
E 0471	1528660	310,05	VAN WEZEL
E 0561	OEM	204,16	DACIA
E 0561	77603	19,96	3RG
E 0562	OEM	204,16	DACIA
E 0562	77602	19,96	3RG
E 1001	OEM	157,96	DACIA
E 1001	1528681	113,36	VAN WEZEL
E 1009	OEM	269,43	DACIA
E 1009	1528663	159,44	VAN WEZEL
E 1738	OEM	193,32	DACIA
E 1738	1566818	72,08	VAN WEZEL
E 3320	OEM	17,68	DACIA
E 3320	AA91094	5,00	VENEPORTE
E 3862	OEM	30,94	DACIA
E 3862	24100520	21,30	DOW

PINTURA

TIPO	CENTRO ZARAGOZA	PINTURA BICAPA
NIVELES		
SUSTITUCIÓN	LE 0281 /	LE 0471 /
	LE 1009 /	LE 1740 /
REPARACIÓN	L 1111 /	L 1782 /
		L 2351 /
		L 2581 /

PRECIOS HORA

PRECIOS HORA

CHAPA/MECÁNICA	48,00
PINTURA	48,00

CÓDIGOS OPCIONALES

CÓDIGOS ACTIVOS	IV	21
	FF	190,00

FECHA TARIFA DE RECAMBIOS

01/01/2025

TOTAL VALORADO 6.451,96**NÚMERO POSICIONES**

TOTAL INTRODUCIDAS	45
MODIFICADAS POR USUARIO	27

POSICIONES INTRODUCIDAS

LE 0281	E 0281 DA7341001 246,99	E 0319 DA7301602 52,22
E 0410	E 0471 1528660 310,05	LE 0471
E 0561 77603 19,96	E 0562 77602 19,96	N 0733
E 0741	LE 0741	E 0745
LE 1001	E 1001 1528681 113,36	E 1009 1528663 159,44
LI1 1111 3S	I 1111 40	LE 1207
E 1207	E 1391	E 1392
E 1738 1566818 72,08	LE 1740	E 1740
E 1744 328-0177-1 31,36	I 1782 3	LI1 1782 11L 9S
LI1 2351 5L 25S	I 2351 50	E 2468
E 2474	E 2476	N 2581
LI1 2581 TC 3S	E 3320 AA91094 5	E 3482
LE 3482	E 3804	E 3806
E 3808	E 3862 24100520 21,3	LE 4100
E 4100	E 4102	LE 4102

DATOS GENERALES

REFERENCIA

COMPROMISO

N

FECHA DE SINIESTRO

23/01/2025

DATOS VEHÍCULO

FABRICANTE

DACIA

MODELO / TIPO

DOKKER

/BASICO

MATRICULA

NÚMERO CHASIS

FECHA MATRICULACIÓN

10/09/2019

KILÓMETROS

207659

SUBTOTAL

Euros

6.451,96

21 % IVA

Euros

1.354,91

SUMA TOTAL

CON IVA

Euros

7.806,87

FRANQUICIA

Euros

190,00

SUMA TOTAL

Euros

7.616,87

04/02/2025

HOJA 2

REFERENCIA

NR CHASIS	DACIA	DOKKER	BASICO
KILÓMETROS	207659		CÓDIGO TIPO 520201
CARACT.	DESDE 06/2019	SERIE COMPLEMENTARIA	AIRE ACONDICIONADO
	FLUIDO A/A R1234YF	ACABADO SLYEA4	CIERRE CENTRALIZADO
	IMPULSOR ELEV.L.DL.	RETROVISOR PINTADO	RETROVIS.REG.TERMICO
	FAROS ANTINIEBLA	APARCAM.ASIST.TR/CAM	EQUIPO LIMPIALUNETA
	TAPIZADO EN TELA	REPOSABRAZOS DL.	ASIENTO I.REGUL.ALT.
	ASIENTO D.ABATIBLE	ASIENTO TRAS.PARTIDO	RECUBRIMIEN.MALETERO
	AVISADOR CINTURON DL	ENCHUFE 12V	BANDEJA DEL.TECHO
	CINTURON SEG.3 PTOS.	PRETENSORES	RETROVIS.INT.DOBLE
	EVENTO COMERCIAL	SISTEMA STOP-START	NORM.ANTIP.EURO 6D T
	1461CC 95CV/70KW	CAMBIO 6 VELOCIDADES	SERVODIREC.ELECTR.
	VOLANTE REG.EN ALTUR	AIRBAG ACOMPAQANTE	REGULADOR VELOCIDAD
	NEUMAT.195/55 R16..T	LLANTAS 6 J X 16	CONTR.PRESION NEUMAT
	RUEDA REPUESTO CHAPA	ACABADO SUV	CODIGO EQUIPAM.E2
	TAPACUBOS 16"	AIRBAGS LAT.	SUSPENSION ELEVADA
	PUER.CORRED.I.LUNA	PUER.CORRED.D.LUNA	PUERTAS TR.ACRISTAL.
	COMBI	BICAPA METALICO	PARAGOL.COLOR CARROC

PIEZAS SUSTITUIDAS

FECHA TARIFA 01/01/2025

POS. D.B.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD	DTO	PRECIO
0281	PARAGOLPES DL.	DA7341001	1,00		246,99 D
0319	AMORTIG.PARAGOLP.DL.	DA7301602	1,00		52,22 D
0410	REJILLA RADIADOR	62 31 041 54R	1,00		178,33
0471	CAPO MOTOR	1528660	1,00		310,05 D
0561	FARO I.	77603	1,00		19,96 D
0562	FARO D.	77602	1,00		19,96 D
0741	ALETA DL.I.	63 10 175 51R	1,00		216,63
0745	SOP.ALETA DL.I.	63 14 154 22R	1,00		12,29
1001	TRAVESCQO DL.INF.	1528681	1,00		113,36 D
1009	CORAZA FRONTAL DL.	1528663	1,00		159,44 D
1207	LARGUERO DL.I.	75 11 131 40R	1,00		160,49
1391	SOP.REJILLA AIREAC.I	66 86 789 72R	1,00		18,61
1392	SOP.REJILLA AIREAC.D	66 86 667 95R	1,00		18,61
1738	RETROVISOR D.	1566818	1,00		72,08 D
1740	EMBELL.RETROVISOR D.	96 37 452 93R	1,00		29,79
2468	GALERIA TECHO D.	73 82 014 13R	1,00		114,51
2474	RECUB.DL.GAL.TECHO D	73 88 285 19R	1,00		56,97
2476	RECUB.TR.GAL.TECHO D	73 88 677 89R	1,00		56,97
3320	MOLDURA PILOTO TR.D.	AA91094	1,00		5,00 D
3482	PANEL LAT.TR.D.	76 03 212 11R	1,00		598,10
3804	LUNA LAT.TR.D.TR.	83 30 696 95R	1,00		104,96
3806	SEPARADOR TRA.D.	77 00 431 325	1,00		7,40
3808	SEPARADOR TRA.D.	90 35 627 59R	4,00 pzs.		10,12
3862	JGO.REP.LUNA LAT.D.	24100520	1,00		21,30 D
4100	ALETA TR.D.INT.CPL.	76 92 327 63R	1,00		390,00

TOTAL PIEZAS 2.994,14

SIN COMPROMISO DE PAGO

INFORMACIÓN:

D - Información suministrada por INPART (información neumáticos ofrecida por el distribuidor TOP RECAMBIOS).

EST - Los precios indicados para este fabricante son una estimación basada en mercado europeo.

M.O. CHAPA 10 UT = 1 HORA PRECIO = 48,00 Euros/HORA

NR. OPERACION POS. D.B.	DESGLOSE MANO DE OBRA	UT	IMPORTE TRABAJO
----------------------------	-----------------------	----	--------------------

OPERACIONES DE LA VALORACIÓN

5213 KA	PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	6	28,80
5128 KA)	PARAGOLPES DEL.(DESMONTADO): SUSTITUIR	7	33,60
5413 VA	FAROS ANTINEBLA: TRABAJO ADICIONAL	2	9,60
A0DM KA)	FARO D.: DES-MONTAR	1	4,80
6795 KA)	FARO I.(DESMON.):SUSTITUIR	1	4,80
6795 KA)	FARO D.(DESMON.):SUSTITUIR	1	4,80
8378 KA	FAROS: REGULAR	3	14,40
SN	REJILLA RADIADOR: SUSTITUIR(DESMONTADA)	2	9,60
A15T KA	CAPO MOTOR: DES-/MONTAR	6	28,80
4193 KA)	CAPO DEL.(DESMONTADO): SUSTITUIR	1	4,80
A1J0 KA)	ALETA DL.I.: DES-MONTAR (PARAGOLPES DL.DESMONTADO) INCL.: DES-MON.FARO, CONCHA PASE RUEDA Y COMPONENTES NECESARIOS NO INCL.: REGULAR FAROS	3	14,40
A3HY VA	SOPORTE ALETA DL.I.: DES-MONTAR	1	4,80
A0GD KA)	CORAZA FRONTAL: DES-MONTAR	3	14,40
A3JS VA	TRAVESCQO DL.INF.: DES-MONTAR	3	14,40
4483 VA	LARGUERO DL.I.: SUSTITUIR	31	148,80
A2A8 KA	REJILLA AIREACION: DES-/MONTAR	2	9,60
5952 KA	GALERIA D.TECHO: DES-MONTAR	3	14,40
SN	BASE ANTENA: DES-MONTAR	2	9,60
SN	REVESTIMIENTO PUERTA DEL.D.: DES-MONTAR	2	9,60
SN	RETROVISOR DER.: DES-MONTAR	2	9,60
A0YH KA	PUERTA DESLIZ.D.:DES-MONTAR	3	14,40
A0HX KA)	JTA.PUERTA DESLIZANTE D.:DES-MONTAR	2	9,60
5180 KA	PARAGOLPES TRAS.: DES-MONTAR	6	28,80
5282 KA	LUNA TRAS.DER.: DES-MONTAR	7	33,60
SN	ALETA TR.D.: ACONDICIONAR	7	33,60
A3UM VA	ALETA TR.D.CPL.: SUSTITUIR	118	566,40
4533 VA	ALETA TR.D.INT.CPL.: SUSTITUIR	68	326,40
5519 KA)	PUERTA DOBLE TRA.D.: DES-MONTAR	2	9,60
7018 KA	REVEST.PASE RUEDA TRAS.D.: DES-MONTAR	2	9,60
SN	ALFOMBRA PISO TRAS.: DES-MONTAR	2	9,60
7010 KA	COJIN ASIENTO TRASERO : DES-MONTAR	2	9,60
SN	RADIADOR: SOLTAR/FIJAR	2	9,60
3116 KA)	X RUEDA TRAS.DER.: DES-MONTAR X	1	4,80
3117 KA)	RUEDA/S: DES-MONTAR/T.COMPLEMENTARIO	1	4,80
I 1111	PASE RUEDA DL.I.CPL.REPARAR	40 *	192,00
I 1782	PUERTA CORREDERA D. REPARAR	3 *	14,40
I 2351	TECHO REPARAR	50 *	240,00

TOTAL M.O. CH/MEC.		398,00 UT	1.910,40
---------------------------	--	------------------	-----------------

SIN COMPROMISO DE PAGO

PINTURA		CENTRO ZARAGOZA		PINTURA BICAPA				
POS. D.B.	DESCRIPCIÓN			NV	DTO	LONG./UT	SUP./MATERIAL	
LE 0471	CAPO MOTOR		P. SUSTITUCION					
LE 0741	ALETA DL.I.		P. SUSTITUCION					
LE 1001	TRAVESCQO DL.INF.		P. SUSTITUCION					
LE 1009	CORAZA FRONTAL DL.		P. SUSTITUCION					
L 1111	PASE RUEDA DL.I.CPL.		P. REPARACION			L	3 S	
L 1782	PUERTA CORREDERA D.		P. REPARACION			11L	9 S	
L 2351	TECHO		P. REPARACION			5L	25 S	
LE 3482	PANEL LAT.TR.D.		P. SUSTITUCION					
LE 4100	ALETA TR.D.INT.CPL.		P. SUSTITUCION					
POS. D.B.	DESCRIPCIÓN			NV	DTO	LONG./UT	SUP./MATERIAL	
LE 0281	PARAGOLPES DL.		P. SUSTITUCION	CC				
LE 1740	EMBELL.RETROVISOR D.		P. SUSTITUCION	CC				
L 2581	PARAGOLPES TR.		P. REPARACION	TC		0 L	3 S	
RESUMEN M.O PINTURA TIEMPO BASE 10 UT = 1 HORA								
PRECIO =				48,00	Euros/HORA			
TOTAL M.O.							UT IMPORTE	
							152,00 729,60	
RESUMEN MATERIALES PINTURA							PRECIO	
TOTAL MATERIALES							817,82	

SIN COMPROMISO DE PAGO

<u>RESUMEN FINAL</u>				Euros	Euros
REPUESTOS				2.994,14	
TOTAL MATERIALES					2.994,14
M.O. CHAPA/MECÁNICA		TIEMPO BASE			
CARROCERIA	390	UT x	48,00	Euros/H	
MECÁNICA	8	UT x	48,00	Euros/H	
IMPORTE				1.910,40	
TOTAL M.O. CHAPA/MECÁNICA					1.910,40
PINTURA					
IMPORTE M.O.	10UT = 1 h.	IMPORTE	152	UT x 48	Euros/H
MATERIAL DE PINTURA				729,60	817,82
TOTAL PINTURA					1.547,42
SUMA TOTAL		SIN IVA		Euros	6.451,96
		21 % IVA		Euros	1.354,91
SUMA TOTAL		CON IVA		Euros	7.806,87
FRANQUICIA FIJA				190,00	
SUMA TOTAL					7.616,87

TOTAL DE HORAS DE MANO DE OBRA 55 h. 0 min.
VALORACIÓN CERRADA

IMPORTANTE

PRECIOS Y TIEMPOS SON OFICIALES, EXCEPTO: NEUMÁTICOS

* DATOS INTRODUCIDOS POR EL USUARIO. # CONSULTAR PRECIO FABRICANTE.

SIN COMPROMISO DE PAGO