

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	07/02/2025
Marca	BMW	Km. vehículo	0 Km.
Modelo	X2 / 2017 / 5P / todoterreno sDrive18i (CX4)	Color Vehículo	gris
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	22/02/2024
VIN		Importe Daños Ext.	13596,82 €
Combustible	Eléctrico	Importe Daños Int.	0,00 €

La compañía solicita peritar:

lateral izquierdo, lateral derecho, parte frontal, No rot.,

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	07/02/2025	Estado vehículo	Pendiente de Desmontar			Val. aprox. rep. BI	8200
Fª Prox. Gestión	17/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	28/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	Se ha solicitado desmontar.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	13/02/2025	Estado vehículo	Pendiente de Desmontar			Val. aprox. rep. BI	10570,91
Fª Prox. Gestión	21/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	28/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	Se ha solicitado desmontar.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	17/02/2025	Estado vehículo	Quedamos a la espera de recibir instrucciones de la compañía			Val. aprox. rep. BI	13596,82
Fª Prox. Gestión	18/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	28/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	Posible
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.						

A fecha 07/02/2025 se indica que una vez peritado el vehículo nos mantenemos a la espera de desmontaje para analizar los daños ocultos.

A fecha 13/02/2025 se adjunta la valoración provisional y nos mantenemos a la espera de aviso del taller con los desmontajes autorizados.

A fecha 17/02/2025 se indica que la valoración provisional supera el tope de reparación indicado por la compañía.

Cerramos la valoración sin compromiso y nos mantenemos a la espera de indicaciones.

A fecha 18/02/2025

El límite de reparación es de: 13155.83 €

El importe estimado de: 13596,82 € + IVA + 1800 € de posibles daños ocultos.

Nos encontramos ante una posible pérdida total. Retiramos compromiso de pago y quedamos a la espera de instrucciones.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

BMW - X2 (F39) 5P (16-23)

Kms: 0

ADAS CONTROL DISTANCIA APARCAMIENTO DL/TR - ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA - TODO TERRENO 5 PUERTAS - ACCESORIOS PACK AERODINAMICO "M" - ACCESORIOS SPOILER TR "M" - EMBELLECEDORES MOLDURAS NEGRO BRILLANTE INDIVIDUAL - INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - TURBO-DIESEL 1496CC 85KW (116) - ESPAÑA ESPAÑA -

PIEZAS RECAMBIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNID.	IMPORTE €
63117420433	Faro iz	1	520.36
63117420434	Faro dr	1	520.36
51118089900	Paragolpes dl	1	690.46
51117342439	Traviesa paragolpes dl	1	203.25
51118069094	Absorbedor paragolpes dl	1	36.56
51118069091	Absorbedor iz paragolpes dl	1	96.40
51118069092	Absorbedor dr paragolpes dl	1	96.40
51118058977	Traviesa inf paragolpes dl	1	86.00
51118069096	Rejilla paragolpes dl	1	70.36
51118069097	Rejilla iz paragolpes dl	1	46.90
51118092582	Embellecedor sup rejilla parag	1	64.07
51118069089	Embellecedor inferior rejilla paragolpes	1	123.95
41007484213	Capó dl	1	743.44
41007427125	Bisagra iz capó dl	1	55.22
41007427126	Bisagra dr capó dl	1	55.22
51237300582	Actuador bisagra dr capó dl	1	168.62
41007484211	Aleta dl iz	1	322.32
41007484212	Aleta dl dr	1	322.32
51717427917	Protector pase rueda dl iz	1	80.51
51717427918	Protector pase rueda dl dr	1	80.51
51778089917	Moldura contorno aleta dl iz	1	171.79
51778089918	Moldura contorno aleta dl dr	1	171.79
41007427782	Pase rueda dl dr	1	236.21
51647342501	Refuerzo inf aloj faro iz	1	76.98
51647342502	Refuerzo inf aloj faro dr	1	76.98
51117301605	Traviesa inf frente	1	99.01
51117365269	Soporte iz traviesa inf frente	1	14.14
51117365270	Soporte dr traviesa inf frente	1	14.14
51647434544	Traviesa sup frente	1	74.12
51647426633	Traviesa sup iz frente	1	85.98
51647426634	Traviesa sup dr frente	1	85.98
51647434549	Refuerzo frente	1	72.55
51117301585	Tirante punta larguero dl iz	1	29.83
51117498085	Tirante punta larguero dl dr	1	29.83
17517617598	Intercooler	1	428.51
17118586321	Radiador motor	1	357.05
51647347596	Junta inf radiador	1	19.65
51748069176	Canalizador radiador	1	246.86
17428596237	Conj ventilador radiador	1	457.51
61118797089	Cableado ventilador radiador	1	250.00
64539271207	Condensador a/c completo	1	595.00
51778089919	Moldura contorno aleta tr iz	1	171.79
41008491728	Puerta dl dr	1	669.99
51217396306	Manilla exterior puerta dl dr	1	54.84
51778089922	Moldura puerta dl dr	1	74.27
41008491730	Puerta tr dr	1	816.31
31126879843	Brazo suspensión dl iz	1	164.23
31126879844	Brazo suspensión dl dr	1	164.23
31216876645	Mangueta dl iz	1	292.91
31216876646	Mangueta dl dr	1	292.91
31206874443	Conjunto buje-rodamiento dl dr	1	290.86
31116872729	Puente dl	1	802.84
51117301604	Prolongador dr puente dl	1	98.68
31128831645	Sblock tr brazo susp dl iz	1	110.46
31128831646	Sblock tr brazo susp dl dr	1	110.46
31306888333	Amortiguador iz suspensión dl	1	176.22
31306888334	Amortiguador dr suspensión dl	1	176.22
	Descuento piezas		-1244.44
	TOTAL		11199.92

MANO DE OBRA

PRECIO / HORA 43.40€

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	IMPORTE €
6312505	Sustituir Faro iz	0.17	7.38
6312509	Sustituir Faro dr	0.17	7.38
EM62750	Sustituir Cableado ventilador radiador	0.5	21.70
4111072	Sustituir Pase rueda dl dr	20.92	907.93
4133710	Sustituir Traviesa sup frente	0.33	14.32
4133980	Sustituir Traviesa sup iz frente	0.25	10.85
4133982EM	Sustituir Refuerzo inf aloj faro iz / Sustituir Refuerzo inf aloj faro dr	0.17	7.38
4135560	Sustituir Aleta dl iz / Sustituir Aleta dl dr	0.67	29.08
4151561	Sustituir Puerta dl dr / Sustituir Puerta tr dr	6.25	271.25
4161500	Sustituir Capó dl	0.5	21.70
4161560	Sustituir Bisagra iz capó dl	0.58	25.17
5111657	Sustituir Paragolpes dl	1.58	68.57
5111684	Sustituir Rejilla iz paragolpes dl	0.08	3.47
5111780	Sustituir Soporte iz traviesa inf frente / Sustituir Tirante punta larguero dl iz	0.25	10.85
5171978	Sustituir Moldura contorno aleta tr iz	0.17	7.38
GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	3	130.20
1711501	Sustituir Radiador motor	0.17	7.38
3111505	Sustituir Puente dl	1.08	46.87
3112562	Sustituir Brazo suspensión dl iz / Sustituir Brazo suspensión dl dr	0.17	7.38
3121506	Sustituir Mangueta dl iz / Sustituir Mangueta dl dr	0.25	10.85
3131517	Sustituir Amortiguador iz suspensión dl / Sustituir Amortiguador dr suspensión dl	0.92	39.93
6620610	Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido dl	0.17	7.38
TC2	Puesta a disposición del vehículo	0.17	7.38
	Descuento mano obra		-167.18
	TOTAL (38.52 h)		1504.60

PINTURA

DESCRIPCIÓN:	UNID.	Precio(€)	I/D	IMPORTE €
Refuerzo frente Sustitución				
Aleta dl iz Sustitución				
Refuerzo inf aloj faro dr Sustitución				
Puerta dl dr Sustitución				
Puerta tr dr Sustitución				
Aleta dl dr Sustitución				
Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=7) (L=7)				
Pase rueda dl dr Sustitución				
Refuerzo inf aloj faro iz Sustitución				
Capó dl Sustitución				
Moldura contorno aleta dl iz Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo				
Moldura contorno aleta dl dr Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo				
Manilla exterior puerta dl dr Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo				
Moldura contorno aleta tr iz Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo				
Moldura puerta dl dr Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo				
Embelecedor sup rejilla parag Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo				
Paragolpes dl Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo				
	MO pintura	9.8	43.40	425.32
	Materiales pintura			566.13
	Descuento pintura			-99.15
	TOTAL (9.8 h)			892.30

BASE IMPONIBLE = 13596.82€
IVA (21%) = 2855.33€
TOTAL PAGAR = 16452.15€

VALORACIÓN REALIZADA CON GT WEB (17/02/2025 10:04)