

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	27/06/2019
Marca y modelo	NISSAN T.T. X-Trail 5p Dci 110 K	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	R9N	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	239280	Intervalo de mantenimiento	30.000 Kmts
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	10
Fecha OR	20/01/2025	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	29/01/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	12/09/2024	232499	Servicio inspección
Revisión	08/02/2024	201000	Servicio inspección
Revisión	03/07/2023	186300	Servicio inspección
Revisión	28/04/2023	171433	Servicio inspección

La compañía solicita peritar estas posibles averías:
- SISTEMA DE AD BLUE / FILTRO DE PARTÍCULAS

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	29/01/2025	Pendiente de Desmontar	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 29/01/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca NISSAN T.T., modelo X-Trail 5p Dci 110 Kw (150 Cv) E6d 4x4 -I Acenta con matrícula :

Somos atendidos por JEFE TALLER, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. SISTEMA DE AD BLUE / FILTRO DE PARTÍCULAS

Se procede a verificar el estado de los indicadores luminosos del cuadro de instrumentos comprobando que todos los indicadores funcionan correctamente con la puesta en contacto de la llave, así como tras arrancar el vehículo, el ralentí es estable y continuado.

Una vez mantenemos el vehículo arrancado, se comprueba que en el cuadro de instrumentos permanecen encendidos de manera permanente tanto el indicador luminoso referente al sistema de AdBlue y el indicador luminoso referente al filtro de partículas.

Por lo que confirmamos la existencia de daños internos en el sistema de anticontaminación, además tras revisar el kilometraje podemos confirmar que este se encontrar muy saturado no pudiendo realizar regeneraciones.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir filtro de partículas, sistema de adblue junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

CONCLUSIONES SISTEMA DE AD BLUE / FILTRO DE PARTÍCULAS

Por las consideraciones y antecedentes anteriormente expuestos consideramos que el vehículo presentan anomalías y/o deficiencias internas tanto en el sistema de AdBlue como en el filtro de partículas producidas por una sobresaturación interna.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir filtro de partículas, sistema de adblue junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Cerrada

Atributos vehículo

Kilómetros 233.000

Equipamiento

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1747CC 110KW (150) - R9N 401

Automático

TODO TERRENO 5 PUERTAS - W

ESPAÑA ESPAÑA - REGEY

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	227907FV0A	Sensor oxígeno escape	1,00	284,78			284,78
	227907FV1D	Sensor tr oxígeno escape	1,00	284,78			284,78
	206921HA0A	Junta tr colector escape	1,00	16,76			16,76
	2082700Q0L	Sensor presión escape	1,00	163,92			163,92
	204117FV0E	Depósito AdBlue	1,00	1.212,58			1.212,58
	2089900QAB	Inyector AdBlue	1,00	546,27			546,27
	1643900Q1B	Abrazadera salida turbo	1,00	46,32			46,32
🚩	SIN REFERENCIA	AdBlue	15,00	3,50			52,50
🚩	SIN REFERENCIA	Servicio de inspección técnica	1,00	355,45			355,45
🚩	SIN REFERENCIA	Prueba larga en carretera	1,00	40,00			40,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	T1 🛠️ DE47A8	Sustituir Sensor oxígeno escape	0,70 h	40,00			28,00
	I DA30A8EM	Desmontar y montar Tubo salida filtro aire					
	T1 🛠️ FD66A8EM	Sustituir Sensor tr oxígeno escape	0,30 h	40,00			12,00
🚩	T2 🛠️ GtT120D0	Reparar Catalizador-filtro partículas	0,00 h	0,00			180,00
-	T1 🛠️ DE94A8	Sustituir Sensor presión escape	0,90 h	40,00			36,00
	I AR26A6	Desmontar y montar Recubrimiento motor					
-	T1 🛠️ EM12Z00	Sustituir Abrazadera salida turbo	0,30 h	40,00			12,00
	I FD10A8	Desmontar y montar Escape dl					
🚩	T1 🛠️ ET10A8	Sustituir Depósito AdBlue	1,50 h	40,00			60,00
🚩	I EMG1200	Sustituir AdBlue					
🚩	I ET52A8	Desmontar y montar Ud control sistema AdBlue					
	T1 🛠️ ET34A8	Sustituir Inyector AdBlue	1,30 h	40,00			52,00
	I CD14A8	Sustituir Anticongelante					
	I CD30A8	Desmontar y montar Protector mecánica delantera					
	I UE24A1	Desmontar y montar Rejilla torpeda					
🚩	T2 🛠️ GtT62000	Verificar Diagnosis	1,00 h	40,00			40,00
🚩	T2 🛠️ GtTG8811	Sustituir Servicio de inspección técnica	1,00 h	40,00			40,00
🚩	T2 🛠️ GtTG8812	Sustituir Prueba larga en carretera	0,10 h	40,00			4,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	180,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	3.003,36 €	Subtotal Horas MO	284,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (7,10 h)	464,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	464,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	3.003,36 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	3.003,36 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	3.003,36 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	464,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	3.467,36 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	3.467,36 €	Total sin franquicia	3.467,36 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	3.467,36 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	29/01/2025
Marca	NISSAN T.T.	Km. vehículo	239280 Km.
Modelo	X-Trail 5p Dci 110 Kw (150 Cv) E6d 4x4 -I Acenta	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	27/06/2019
VIN		Importe Daños Ext.	561,96 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	104,03 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: SI

A fecha 29/01/2025 Comprobamos que el vehículo inspeccionado se trata en este caso de un NISSAN X-Trail con matrícula

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar pequeños daños de estacionamiento y pequeños siniestros de circulación en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación, con suciedad de uso.

Accedemos al interior de la zona de carga y observamos que existen leves daños en la carrocería interior.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 239.280

Equipamiento

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1747CC 110KW (150) - R9N 401

Automático

ESPAÑA ESPAÑA - REGEY




TODO TERRENO 5 PUERTAS - W

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	T1  2810A1EM	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,70 h	40,00			28,00
	I UE18A1	Desmontar y montar Moldura contorno aleta dl iz					
	I UE18A1	Desmontar y montar Moldura contorno aleta dl dr					
	I UU10A1	Desmontar y montar Rejilla dl					
	T2  GtT70010	Reparar Capó dl	2,00 h	40,00			80,00
	T1  UC10A1EM	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,50 h	40,00			20,00
	I UF12A1	Desmontar y montar Moldura contorno aleta tr iz					
	I UF12A1	Desmontar y montar Moldura contorno aleta tr dr					






Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	 GtP70010	Capó dl Reparación (S=3) (L=3)					
	PLASTICO						
	 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=2) (L=2) Color Carrocería Completo					
	 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=2) (L=2) Color Carrocería Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	128,00 €	Subtotal Horas MO	226,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (3,20 h)	128,00 €	Subtotal M.O. (5,65 h)	226,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	128,00 €	Total mano de obra	226,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	231,07 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	23,11 €
Total	0,00 €			Total del material	207,96 €
				Total sin descuentos	457,07 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	433,96 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Monocapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	128,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	433,96 €	Base del impuesto	561,96 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	561,96 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	561,96 €
				Total	561,96 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado **Abierta**

Atributos vehículo

Kilómetros **239.280**

Equipamiento

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1747CC 110KW (150) - R9N 401

Automático

ESPAÑA ESPAÑA - REGEY

TODO TERRENO 5 PUERTAS - W

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
±	909004CE0A	Guarnecido portón/capó tr	1,00	223,17			223,17

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	UM28A1	Sustituir Guarnecido portón/capó tr	0,20 h	40,00			8,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	223,17 €	Subtotal Horas MO	8,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,20 h)	8,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	8,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	223,17 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	223,17 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	223,17 €	Dto. sobre el total (55,00%)	127,14 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	8,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	104,03 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	231,17 €	IVA (21%)	21,85 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	125,88 €
				Total	125,88 €

NOTAS

Manual

No Actualizada

Sin Precio

Documentado por GT Motive

Pieza pre pintada

± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por