

TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	✓ PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
<b>DATOS DEL VEHICULO A PERITAR - ASEGURADO</b>			
NOMBRE ASEGURADO			
MATRICULA		COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	RENAULT - CAPTUR INTENS TCE 74KW(	FECHA 1ª MATRICULACION	19/11/2021
VIN		KILOMETROS	1
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
<b>DATOS DEL VEHICULO CONTRARIO</b>			
MATRICULA		COLOR	
MARCA Y MODELO		FECHA 1ª MATRICULACION	
VIN		KILOMETROS	
ESTADO DE CONSERVACION		REGULAR	
NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS AL TALLER		1	
VALOR VENAL		18500	
VERSION DEL SINIESTRO		EN CURVA DUDA DERECHA IZQ/DCHA SE DESPISTA UN SG. Y SE GOLPEA CONTRA UNA FAROLA	
CULPA		---	

De acuerdo con sus instrucciones, atendimos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones, pasamos a rendirles el siguiente

### INFORME TÉCNICO PERICIAL

Que dando cumplimiento a lo previsto en el art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

### 1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	DELANTERA

### 2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Regular

### 3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 37,35 €

Precio Mano de Obra Pintura: 37,35 € €

### RESUMEN

✗ Sin compromiso de pago

#### PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	7.873,16
<b>Total Piezas</b>	=	<b>7.873,16</b>

#### PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	173,31
Total M.O. Pintura (4,64 h)	=	173,31
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	87,00
Total Materiales Pintura (sin dto.)	=	87,00
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %)	=	8,70
Total Materiales Pintura (cod dto.)	=	78,30
<b>Total Pintura</b>	=	<b>251,61</b>

#### MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (25,60 h)	=	956,25
<b>Total M.O.</b>	=	<b>956,25</b>

### RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	9.081,02
IVA (0,00 %)	=	0,00
<b>POSIBLE INDEMNIZACIÓN</b>	=	<b>9.081,02</b>

#### 4. INFORME COMPLEMENTARIO. PÉRDIDA TOTAL:

DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN	
Valor venal (Según Ganvam)	18500 €
Valor aproximado de reparación	9081,02 €
Valor de restos	1500 €
Franquicia	Sin franquicia
Valor a nuevo	Se desconoce

#### 5. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esa Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

## EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

ADAS SISTEMA ALERTA ALCANCE	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA	ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL
ADAS REGULADOR VELOCIDAD	ADAS CAMARA VISION TR
ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1	ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO
MANUAL 6 VELOCIDADES	TIPO SELECTOR MANUAL 6 VELOCIDADES
TODO TERRENO 5 PUERTAS	ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE
ACCESORIOS S/COBRO ELECTRONICO DE PEAJES	ACCESORIOS S/SERIE LIMITADA
ACCESORIOS PACK EXT ALPINE LINE	RETROVISORES C/CARCASA SIN PINTAR
EMBELLECEDORES S/PERSONALIZACION	RETROVISORES EXT 04
CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO	CRISTALES LUNAS TINTADAS
TECHO S/TECHO SOLAR	TECHO S/BARRAS PORTAEQUIPAJES
LUCES PILOTOS TR TIPO 2	CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
GENERALES EMBELLECEDOR MANILLA EXT TIPO 2	GENERALES S/TRAVESAÑO REFORZADO
GENERALES CON PROTECCION DE CHOQUE 03	CLIMATIZACIÓN SIN RESTRICCIÓN PAISES CALIDOS
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ELECTRICOS TR	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION AUXILIAR
COMPLEMENTO SERIE LIMITADA SERIE	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ	AUDIO/MULTIMEDIA MODULO COMUNICACION DATOS
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORADIO/NAVEGADOR	VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO
VOLANTE Y MANDOS S/MANDO DE RADIO EN VOLANTE	CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO	INSTRUMENTACION PUERTAS SISTEMA APERTURA/CIERRE
	PUERTA 433 MHZ
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION IMPULSIONAL ANTIPINZAM	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT 4.2"	ACCESORIOS S/PERSONALIZACION
ACCESORIOS SIN SISTEMA MULTISENSE	ACCESORIOS S/PERSONALIZACION
TAPICERIA/LINEA INT TERCIOPELO	ACCESORIOS PACK ILUMINACION
ACCESORIOS S/OPCION FUMADORES	ACCESORIOS S/INMOVILIZADOR
ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO	SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA MOSCADA
C/REPOSABRAZOS	
TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01	TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD TIPO 5	ASIENTOS DL S/CALEFACCION
ASIENTOS ASIENTO DELANTERO TIPO 01	PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
IZQUIERDA	
ANTIPOLUCION NORMA EU6U	GENERAL TIPO MOTOR
GENERAL INDICE MOTOR	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL
TURBO-DIESEL 1461CC 85KW (116)	EQUIPO MECANICO ECO PRO
EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG
EQUIPO MECANICO SIN KIT ZONAS POLVORIENTAS	ESPAÑA ESPAÑA
VERSION PERIODO DOCUMENTAL 2025	LLANTAS LLANTAS 17"
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS	NEUMATICOS 215/55 R 18..H
FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO	LLANTAS 7.0JX17"
SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1	TRANSMISION 4X2

## PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
35AA0	284478542R	Sensor proximidad	1,00	641,81			641,81
6101R	260101785R	Faro dr	1,00	761,84			761,84
61D0R	266009347R	Faro luz diurna dr	1,00	142,75			142,75
69050	62010P745R	Paragolpes dl	1,00	541,45			541,45
69060	752103198R	Travesia paragolpes dl	1,00	262,05			262,05
69070	620908566R	Absorbedor paragolpes dl	1,00	40,65			40,65
69080	62010P047R	Paragolpes dl (zona sup)	1,00	1.082,91			1.082,91
690ZR	561108011R	Sop dr travesia inf parag dl	1,00	41,50			41,50
69100	620320886R	Refuerzo paragolpes dl	1,00	122,81			122,81
6917K	628109908R	Jgo sop superior paragolpes dl	1,00	78,96			78,96
69510	620264889R	Rejilla paragolpes dl	1,00	258,21			258,21
6951K	623848193R	Jgo rejillas paragolpes dl	1,00	92,77			92,77
69940	626851336R	Canalizador sup paragolpes dl	1,00	97,91			97,91
70010	651006924R	Capó dl	1,00	620,45			620,45
7021L	654017626R	Bisagra iz capó dl	1,00	47,69			47,69
7021R	654006513R	Bisagra dr capó dl	1,00	47,69			47,69
7023R	663502803R	Soporte bisagra dr capó dl	1,00	73,79			73,79
7101R	631007255R	Aleta dl dr	1,00	276,07			276,07
7111R	641344741R	Soporte aleta dl dr	1,00	73,79			73,79

7151R	638442323R	Protector pase rueda dl dr	1,00	113,47	113,47
8627R	638127184R	Moldura contorno aleta dl dr	1,00	106,30	106,30
60180	289108657R	Depósito lavalunas	1,00	71,13	71,13
8902R	620404458R	Punta larguero dl dr	1,00	138,35	138,35
14250	625009824R	Envolvente radiador	1,00	419,31	419,31
14300	215592329R	Canalizador radiador	1,00	112,48	112,48
2701R	391000166R	Transmisión dl dr	1,00	486,50	486,50
3001R	545009574R	Brazo suspensión dl dr	1,00	138,39	138,39
3025R	402106371R	Rodamiento rueda dl dr	1,00	112,53	112,53
3027R	400142443R	Mangueta dl dr	1,00	238,69	238,69
3029R	402028710R	Buje dl dr	1,00	253,07	253,07
3063R	758249523R	Prolongador dr puente dl	1,00	133,53	133,53
3075R	551A25551R	Tirante dr puente dl	1,00	16,87	16,87
4005R	543027183R	Amortiguador dr suspensión dl	1,00	129,62	129,62
4303R	215/55R1895H	Neumático dl dr	1,00	97,82	97,82

## MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
A2WM	Puesta en bancada golpe leve	1,1	37,35	0	41,09
GiT7145R	Reparar Forro aleta dl dr	3,5	37,35	0	130,73
GiT88885	Reparar Cuadrar zona dl carrocería	1,5	37,35	0	56,03
GiT890YR	Reparar Larguero dl dr	1,5	37,35	0	56,03
3464	Verificar Geometría ejes dl y tr	1,2	37,35	0	44,82
000K	Sustituir Aceite caja velocidades	1,1	37,35	0	41,09
A00M	Sustituir Anticongelante	1,6	37,35	0	59,76
5151	Sustituir Bisagra dr capó dl / Sustituir Soporte bisagra dr capó dl	1,7	37,35	0	63,50
6066	Sustituir Fluido refrigerante a/c	0,9	37,35	0	33,62
3121	Sustituir Neumático dl dr	0,2	37,35	0	7,47
A36L	Sustituir Faro luz diurna dr	0,3	37,35	0	11,21
001V	Sustituir Sensor proximidad	0,1	37,35	0	3,74
00K6	Programar Sensor proximidad	0,4	37,35	0	14,94
8521	Sustituir Depósito lavalunas	0,6	37,35	0	22,41
A0MJ	Sustituir Transmisión dl dr	0,2	37,35	0	7,47
A101EM	Sustituir Mangueta dl dr	0,5	37,35	0	18,68
A0XP	Sustituir Amortiguador dr suspensión dl	1,3	37,35	0	48,56
7260	Sustituir Brazo suspensión dl dr	0,2	37,35	0	7,47
EM3075R	Sustituir Tirante dr puente dl	0,2	37,35	0	7,47
A1PY	Sustituir Sop dr traviesa inf parag dl	0,3	37,35	0	11,21
5295	Sustituir Paragolpes dl	0,8	37,35	0	29,88
A4QY	Sustituir Refuerzo paragolpes dl	0,2	37,35	0	7,47
EM8902R	Sustituir Punta larguero dl dr	1,1	37,35	0	41,09
A012EM	Sustituir Envolvente radiador	3,5	37,35	0	130,73
A1J0	Sustituir Aleta dl dr	0,2	37,35	0	7,47
4651	Sustituir Soporte aleta dl dr	0,1	37,35	0	3,74
5583EM	Sustituir Capó dl	0,5	37,35	0	18,68
4190	Ajustar Capó dl	0,2	37,35	0	7,47
5151	Sustituir Bisagra iz capó dl	0,3	37,35	0	11,21
EM3063R	Sustituir Prolongador dr puente dl	0,3	37,35	0	11,21

## PINTURA

Descripción: den.+pos.+nivel + (%pintado)	Material	Tiempo(h)	I/D(h)	Total(€)
Pintar E4B Aleta DL DR - Sustitución	15,03	0,65		39,31
Pintar E4B Capó - Sustitución	63,21	2,77		166,67
Pintar E4B Constante pintura	6,00	1,10		47,09
Pintar E4B Traviesa paragolpes DL - Sustitución	2,76	0,12		7,24

## RESUMEN

### PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	7.873,16
<b>Total Piezas</b>	=	<b>7.873,16</b>

### PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	173,31
Total M.O. Pintura (4,64 h)	=	173,31
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	87,00
Total Materiales Pintura (sin dto.)	=	87,00
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %)	=	8,70
Total Materiales Pintura (cod dto.)	=	78,30
<b>Total Pintura</b>	=	<b>251,61</b>

## MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (25,60 h)	=	956,25
-------------------------	---	--------

Total M.O. = 956,25

### RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	9.081,02
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	9.081,02