

INFORME TÉCNICO PERICIAL DE AUTOMÓVIL

Peritación de Chapa

DATOS VEHÍCULO			
		Fecha de inspección	19/02/2025
Marca	SEAT	Km. vehículo	1408 Km.
Modelo	Ibiza / 2017 / 5P / berlina con portón 1.0 TSI 85kW (115CV) Style XL(SP) (AC)	Color Vehículo	Blanco
Versión	Turismo/derivado		
		Importe Daños Ext.	14474,24 €
Combustible	Gasolina	Importe Daños Int.	0,00 €

La compañía solicita peritar:
parte frontal, no rotulado.,

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	18/02/2025	Estado vehículo	Fecha de Peritación Posterior		Val. aprox. rep. BI	1	
Fª Prox. Gestión	24/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	24/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	Se ha dado compromiso de pago.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	19/02/2025	Estado vehículo	Quedamos a la espera de recibir instrucciones de la compañía		Val. aprox. rep. BI	14474,24	
Fª Prox. Gestión	24/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	24/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.						

Realizada gestión con taller, se acuerda visita pericial para el 19/02 en horario de tarde.

A fecha 19/02/2025 vehículo con fuerte golpe frontal.

Se constata sistema SRS activado y cinturones.

Posibles ocultos : +/- 4000.00 €

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su

deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

SIN Compromiso

SEAT/CUPRA - IBIZA (KJ) 5P (21-)

Kms: 1408

MANUAL 5 VELOCIDADES - GENERAL 5S MARCADO - BERLINA 5 PUERTAS - GENERALES PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - LUCES FAROS ANTINEBLA - LUCES FAROS LEDS - LUCES REGULACION INT ALTURA FAROS - EMBELLECEDORES MOLDURAS LATERALES - EMBELLECEDORES EMBELLECEDORES BRILLANTES - CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - ASIENTOS TR ABATIBLES - ASIENTOS CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR - CLIMATIZACIÓN FREON R134A - INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA - POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - INYECCION MULTIPUNTO 999CC 48KW (65) - GENERAL MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/MOTOR 05C.1 - GENERAL MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/48KW (SRE)/MOTOR: T5Y - EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA ESTANDAR - ESPAÑA ESPAÑA - ACABADO TECNICO CONFORT - FRENOS DISCOS DE FRENO DL 256X22 MM - SUSPENSION AMORTIGUACION DL -

PIEZAS RECAMBIOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	IMPORTE €
Daños ocultos	1	4000.00
Faro iz	1	789.13
Faro dr	1	789.13
Faro antiniebla iz	1	105.00
Paragolpes dl	1	490.00
Traviesa paragolpes dl	1	169.05
Guia iz paragolpes dl	1	9.34
Rejilla paragolpes dl	1	66.63
Moldura rejilla dl	1	16.48
Capó dl	1	445.00
Bisagra iz capó dl	1	16.22
Aleta dl iz	1	235.00
Pieza cierre aleta dl iz	1	5.90
Soporte aleta dl iz	1	3.50
Protector pase rueda dl iz	1	25.71
Soporte protector dl iz	1	5.87
Moldura aleta dl iz	1	7.26
Pase rueda dl iz	1	307.90
Larguero sup pase rueda dl iz	1	54.47
Alojamiento faro iz	1	30.46
Alojamiento faro dr	1	30.46
Traviesa sup iz frente	1	17.58
Traviesa sup dr frente	1	17.76
Larguero dl iz	1	559.20
Insonorizante salpicadero	1	182.28
Radiador motor	1	302.55
Envolvente radiador	1	239.20
Canalizador iz radiador	1	12.04
Conj ventilador radiador	1	449.00
Condensador a/c completo	1	356.35
Airbag volante	1	543.05
Anillo contacto volante	1	81.28
Ud control airbag	1	604.45
Sensor airbag	1	119.43
Airbag tablero	1	1050.04
Cinturón dl iz	1	140.40
Cinturón dl dr	1	140.40
Cinturón tr iz	1	205.61
Cinturón tr dr	1	205.61
Filtro aire	1	36.60
Transmisión dl iz	1	732.00
Brazo suspensión dl iz	1	195.79
Puente dl	1	548.06
Amortiguador iz suspensión dl	1	166.40
Anticongelante	1	22.00
Fluido refrigerante a/c	1	145.00
Descuento piezas		-1467.46
TOTAL		13207.13

DESCRIPCIÓN	TIEMPO	IMPORTE €
Sustituir Sensor airbag	0.3	7.80
Sustituir Ud control airbag	0.2	5.20
Sustituir Anillo contacto volante	0.3	7.80
Desmontar y montar Airbag volante	0.3	7.80
Sustituir Airbag volante	0.1	2.60
Desmontar y montar Airbag tablero	0.2	5.20
Sustituir Airbag tablero	0.1	2.60
Ajustar faros LED	0.1	2.60
Sustituir Faro iz	0.1	2.60
Sustituir Faro dr	0.1	2.60
Sustituir Moldura rejilla dl	0.3	7.80
Sustituir Pieza cierre aleta dl iz	0.1	2.60
Sustituir, Desmontar y montar Aleta dl iz	0.3	7.80
Sustituir Larguero sup pase rueda dl iz	2	52.00
Sustituir Pase rueda dl iz	4.6	119.60
Desmontar y montar Bancada	1.1	28.60
Desmontar y montar Capó dl	0.5	13.00
Sustituir Capó dl	0.3	7.80
Sustituir Bisagra iz capó dl	0.1	2.60
Sustituir Traviesa paragolpes dl	0.2	5.20
Sustituir Guia iz paragolpes dl	0.1	2.60
Desmontar y montar Paragolpes dl	0.8	20.80
Sustituir Paragolpes dl	0.7	18.20
Sustituir Soporte protector dl iz	1.2	31.20
Sustituir Alojamiento faro iz / Sustituir Alojamiento faro dr	0.2	5.20
Sustituir Traviesa sup iz frente	0.2	5.20
Sustituir Traviesa sup dr frente	0.2	5.20
Reparar Cuadrar zona dl carrocería	1.1	28.60
Función guiada	0.2	5.20
Desmontar y montar Conj motor-cambio	5.1	132.60
Desmontar y montar Radiador motor	0.5	13.00
Sustituir Radiador motor	0.1	2.60
Sustituir Filtro aire	0.1	2.60
Desmontar y montar Caja velocidades	0.6	15.60
Desmontar y montar Puente dl	1.4	36.40
Sustituir Puente dl	0.6	15.60
Desmontar y montar Conj muelle-amortiguador dl iz	1.6	41.60
Sustituir Amortiguador iz suspensión dl	0.4	10.40
Desmontar y montar Volante dirección	0.1	2.60
Desmontar y montar Envolvente radiador	0.1	2.60
Sustituir Envolvente radiador	0.7	18.20
Sustituir Fluido refrigerante a/c	0.7	18.20
Sustituir Condensador a/c completo	0.2	5.20
Verificar Caja velocidades	0.44	11.44
Verificar Diagnosis	0.33	8.58
Desmontar y montar Guanteras	0.3	7.80
Desmontar y montar Consola central	0.5	13.00
Sustituir Cinturón dl iz / Sustituir Cinturón dl dr	0.4	10.40
Sustituir Cinturón tr iz / Sustituir Cinturón tr dr	0.2	5.20
Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B iz / Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B dr / Desmontar y montar Guarnecido pilar B iz / Desmontar y montar Guarnecido pilar B dr	0.7	18.20
Desmontar y montar Guarnecido pilar C iz / Desmontar y montar Guarnecido pilar C dr	0.7	18.20
Sustituir Insonorizante salpicadero	0.5	13.00
Descuento mano obra		-83.90
TOTAL (32.27 h)		755.12

PINTURA

DESCRIPCIÓN:	UNID.	Precio(€)	I/D	IMPORTE €
Capó dl Sustinución				
Aleta dl iz Sustinución				
Traviesa sup iz frente Sustinución				
Larguero dl iz Sustinución				
Pase rueda dl iz Sustinución				
Larguero sup pase rueda dl iz Sustinución				
Traviesa sup dr frente Sustinución				
Paragolpes dl Sustinución pieza imprimada Color Carroceria Completo				
M0 pintura	6.9	26.00		179.40
Materiales pintura				389.48
Descuento pintura				-56.89
			TOTAL (6.9 h)	511.99

BASE IMPONIBLE = 14474.24€

IVA (21%) = 3039.59€

TOTAL PAGAR = 17513.83€