

Descripción del Daño	Tipo	T/H	Materiales	T/HP
RECUB.INF.PUER.TR.D. (REF. 8D0 853 970 B 01C)	S	0,00	54,90	0,00
PARAGOLPES TR.IMPRIM (REF. 25040430)	S	0,00	496,89	0,00
PANEL LAT.I. (REF. 8D5 809 605 G)	S	0,00	291,85	0,00
RODAM.EXT.BUJE TRA.I (REF. 443 505 509)	S	0,00	36,83	0,00
LLANTA TR.I. (REF. 4B0 601 027 03C)	S	0,00	85,54	0,00
NEUMATICO TR.I. (REF. 195/65 R 15 .. V)	S	0,00	98,84	0,00
PUERTA TR.I. (REF. 8D0 833 051)	S	0,00	352,98	0,00
RECUB.INF.ALETA TR.D (REF. 8D0 854 862 B 01C)	S	0,00	21,45	0,00
JGO.REP.LUNA LAT.I. (REF. D 169 300 M1)	S	0,00	18,30	0,00
SOLUCION LIMPIEZA (REF. D 009 401 04)	S	0,00	9,55	0,00
MOLDURA PUERTA TR.I. (REF. 8D0 853 963)	S	0,00	37,80	0,00
MOLDURA PUERTA TR.D. (REF. 8D0 853 964)	S	0,00	40,65	0,00
HILO CORTADOR (REF. 357 853 999 B)	S	0,00	16,70	0,00
CONCHA PASE R.TR.D. (REF. 8D0 810 172)	S	0,00	48,67	0,00
PUENTE TR. (REF. 8D0 500 047 C)	S	0,00	358,45	0,00
MANGUETA/BUJE I. (REF. 29656)	S	0,00	279,09	0,00
RODAM.INT.BUJE TR.I. (REF. 311 405 625 N)	S	0,00	59,90	0,00
PUERTA TR.D. REPARAR	R	2,50	0,00	0,00
PANEL LAT.D. REPARAR	R	6,50	0,00	0,00
CARROCERIA EN BANCADA: MEDIR-/ALINEAR	R	1,90	0,00	0,00
GEOMETRIA EJES DEL.-TRAS.: VERIFICAR	R	0,90	0,00	0,00
MARCO PUERTA TR.I.: SUSTITUIR	R	1,10	0,00	0,00
CONJ.MARCO PUERTA TRAS.I.: DES-MONTAR	R	0,70	0,00	0,00
ESTRIBO I.ZP.TRA.: DESMONTAR PIEZAS	R	0,10	0,00	0,00
ESTRIBO I.ZP.TRA.:SUSTITUIR	R	4,20	0,00	0,00
ESTRIBO I.ZP.TRA.: MONTAR PIEZAS	R	0,10	0,00	0,00
AMBOS REVESTIM.PUERTA TR.: DES-MONTAR	R	0,70	0,00	0,00
CONJ.MARCO PUERTA TRAS.D.: DES-MONTAR	R	0,70	0,00	0,00
MANILLA PUERTA TRAS.D.: DES-MONTAR	R	0,10	0,00	0,00
MOLDURA PUERTA TRAS.D.: SUSTITUIR	R	0,30	0,00	0,00
RECUBRIM.INF.PUERTA TRAS.D.: DES-MONTAR	R	0,20	0,00	0,00
RECUBRIM.INF.ALETA D.: DES-MONTAR	R	0,20	0,00	0,00
ALETA TR.I.: DESMONTAR COMPONENTES	R	3,30	0,00	0,00
ALETA TR.I.: SUSTITUIR	R	7,40	0,00	0,00
ALETA TR.I.: MONTAR COMPONENTES	R	5,20	0,00	0,00
CONCHA PASO RUEDA TR.D.: DES-MONTAR	R	0,20	0,00	0,00
PARAGOLPES TR.: SUSTITUIR	R	0,50	0,00	0,00
ASIENTO DEL.IZQ.: DES-MONTAR	R	0,30	0,00	0,00

Siniestro Total

Año Fabricación	1996
Fec. 1ª Matric.	05/01/1996
V. Mercado	
V. Venal	
V. Extras	
V. Restos	

Resumen Valoración

Total Materiales	2.902,29
Total Horas (50,50 x 31,40)	1.585,70
Tasación €	4.487,99
Descuentos	0,00
Subtotal €	4.487,99
I.V.A. 21%	942,48
Total €	5.430,47
Franquicia	0,00
Avance CICOS	0,00
Total a Facturar €	5.430,47

Conformidad

Fecha 1ª visita al taller: 02/12/2024 15:53:56
Fecha finalización: 08/12/2024 18:06:55

Descripción del Daño	Tipo	T/H	Materiales	T/HP
CIRCUITO DE FRENOS: PURGAR	R	0,30	0,00	0,00
RUEDA TRAS.I.(DESMONT):MONTAR-EQUILIBRAR	R	0,20	0,00	0,00
EJE TR.: DES-MONTAR	R	1,60	0,00	0,00
EJE TR.: SUSTITUIR	R	0,90	0,00	0,00
CABLES DE FRENO AUXILIAR: REGULAR	R	0,40	0,00	0,00
GEOMETRIA EJES DEL.-TRAS.: VERIFICAR	R	0,90	0,00	0,00
CAIDA DEL.:ALINEAR/T. COMPLEMENTARIO	R	0,50	0,00	0,00
CONVERGENCIA RUEDAS DEL.: ALINEAR	R	0,20	0,00	0,00
CONVERGENCIA: ALINEAR	R	0,30	0,00	0,00
CONVERGENCIA EJE TRAS.: REGULAR	R	0,20	0,00	0,00
PINTURA BAREMO CENTRO ZARAGOZA	P	0,00	269,90	7,90
PUERTA TR.I. P. SUSTITUCION (LE)	P	0,00	0,00	0,00
PUERTA TR.D. P. REPARACION (0 L - 12 S)	P	0,00	0,00	0,00
MOLDURA PUERTA TR.I. P. SUSTITUCION (LE)	P	0,00	0,00	0,00
ZONA POST.ESTRIBO I. P. SUSTITUCION (LE)	P	0,00	0,00	0,00
PARAGOLPES TR. P. SUSTITUCION (LE)	P	0,00	0,00	0,00
PANEL LAT.I. P. SUSTITUCION (LE)	P	0,00	0,00	0,00
PANEL LAT.D. P. REPARACION (0 L - 12 S)	P	0,00	0,00	0,00
ESTRIBO IZQ. (REF. ZP)	A	0,00	0,00	0,00
ESTRIBO IZQ. (REF. 8D9 809 847 D)	A	0,00	324,00	0,00
	Totales:	42,60	2.902,29	7,90