	DATOS VEHÍCULO						
Matrícula		Fecha de inspección	12/02/2025				
Marca	PEUGEOT	Km. vehículo	105391 Km.				
Modelo	2008 Active Pack Blu ehdi 81kw (110c v)	Color Vehículo	BLANCO				
Versión	Turismo/derivado	F ^a Matriculación	15/06/2021				
VIN		Importe Daños Ext.	745,84 €				
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	0,00€				

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: NO

A fecha 12/02/2025 nos personamos en el taller de gestión para verificar los daños del vehículo Peugeot 2008 con matrícula

Tomamos nota de los kms recorridos así como del número de bastidor.

En el exterior visualizamos daños de poca consideración en su perímetro.

El habitáculo no observamos daños visibles.

Realizamos valoración de los daños visualizados y procedemos al cierre del IP.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 105.391

Equipamiento

Manual

TECHO S/BARRAS PORTAEQUIPAJES - DPQ00

ADAS SISTEMA VISION PANORAMICA "VISION PARK 1" - DQK13

GENERALES PARAGOLPES C/EMBELLECEDOR NEGRO+REJILLA NEGRA -

DPDGE

ADAS ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO01

COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00

EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS NEGRAS BRILLANTE - DGV09

VERSION GAMA INITIALE - DDJ03

LUCES REGULACION MANUAL ALTURA FAROS RETROILUMINADO - DPS06

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01

VIN Decoder

ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36

MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58

Automático

TODO TERRENO CROSS OVER - B0DSY

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - DCP01

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 🚁 74EBGA	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,70 h	41,13			28,79
+ 74EBKA	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
I 71EDOA	Desmontar y montar Protector pase rueda dl iz					
I 71EDOA	Desmontar y montar Protector pase rueda dl dr					
I 78EFDA	Desmontar y montar Moldura contorno aleta di iz					
I 78EFDA	Desmontar y montar Moldura contorno aleta dl dr					
T1 🧽 74EBKA	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl	0,90 h	41,13			37,02
NI 74EBGA	Desmontar y montar Paragolpes dl					
T1 🧽 90ET1A	Desmontar y montar Carcasa retrovisor iz	0,20 h	41,13			8,23
T1 🧽 EM81270	Desmontar y montar Embellecedor paragolpes tr	0,20 h	41,13			8,23
🏹 T2 🧽 GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,10 h	41,13			4,11
ϔ T2 🧽 GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,10 h	41,13			4,11
🏹 T2 🧽 GtT7401L	Reparar Puerta dI iz	0,30 h	41,13			12,34
ϔ T2 🧽 GtT7401R	Reparar Puerta dI dr	0,10 h	41,13			4,11
🏹 T2 🧽 GtT81270	Reparar Embellecedor paragolpes tr	0,20 h	41,13			8,23
ϔ T2 📝 GtT70010	Pulir Capó dl	1,00 h	41,13			41,13
ϔ T2 📝 GtT7101L	Pulir Aleta dl iz	0,50 h	41,13			20,57
🌾 T2 📝 GtT7801L	Pulir Puerta tr iz	0,80 h	41,13			32,90
🌾 T2 📝 GtT7801R	Pulir Puerta tr dr	0,80 h	41,13			32,90
🌾 T2 📝 GtT8105R	Pulir Paragolpes tr (zona dr)	0,40 h	41,13			16,45
🌾 T2 📝 GtT84010	Pulir Portón tr	0,60 h	41,13			24,68
🌾 T2 📝 GtT9056L	Pulir Aleta tr iz c/estribo	0,50 h	41,13			20,57
🌾 T2 📝 GtT9056R	Pulir Aleta tr dr c/estribo	0,50 h	41,13			20,57
T1 🌇 90EGFAEM	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr	0,60 h	41,13			24,68
I 90ES5A	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl dr					
T1 🎇 92E8IA	Desmontar y montar Cejilla ext puerta dl dr	0,20 h	41,13			8,23

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=1)					
GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=1) (L=0)					
GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=1)					
PLASTICO						
	Embellecedor paragolpes tr Reparación (S=0) (L=2) Color Carroceria Completo					
	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=1)					
	Color Carroceria Completo					
GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=1) Color					
	Carroceria Completo					

Resumen					
Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00€	Total I/D MO Pintura	0,00€
Total I/D Piezas	0,00€	Subtotal Importe MO	0,00€	Subtotal Importe MO	0,00€
Subtotal	0,00€	Subtotal Horas MO	357,85 €	Subtotal Horas MO	211,82€
Pequeño Material (0,00%)	0,00€	Total sin descuentos (8,70 h)	357,85 €	Subtotal M.O. (5,15 h)	211,82 €
Material anticorrosivo	0,00€	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00€	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00€
Material pintado de bajos	0,00€	Total	357,85 €	Total mano de obra	211,82€
Coste envío recambios	0,00€			Total I/D Material Pintura	0,00€
Total sin descuentos	0,00€			Subtotal material	176,17 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00€			Dto. sobre material (0,00%)	0,00€
Total	0,00€			Total del material	176,17 €
				Total sin descuentos	387,99 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%	0,00€
Varios				Total	387,99 €
Total Varios	0,00€				
Total valids	0,000			Sistema de pintura: Centro Zaragoza	
				Tipo de pintura: Bicapa	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00€	Total piezas	0,00€	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00€
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	357,85€	Total Tasas reciclado residuos	0,00€
Val. max. franquicia	0,00€	Total pintura	387,99€	Base del impuesto	745,84 €
Val. min. franquicia	0,00€	SubTotal	745,84 €	IVA (21%)	156,63€
Total Franquicia	0,00€	Total Varios	0,00€	Total sin franquicia	902,47€
				Total	902,47 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS

☆ Manual

No Actualizada

Y Sin Precio

Documentado por GT Motive

Pieza prepintada

± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

	DATOS VEHÍCULO							
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	15/06/2021					
Marca y modelo	PEUGEOT 2008 Active Pack Blu	Fecha última transferencia	-					
Tipo Motor	diesel	Fecha de Emisión Contrato	-					
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega						
Kilómetros	105391	Intervalo de mantenimiento	30000KMS - ANUAL					
	DATOS	DE AVERÍA						
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	105391					
Fecha OR	12/02/2025	Revisiones correctas	Si					
F ^a 1 ^a visita	12/02/2025	Entra en grúa	No					
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa						
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No					

1

	HISTORIAL DE MANTENIMIENTO						
	Fecha Km. Descripción Tipo de Intervención / Observaciones						
Revisión 30/03/2022 30891 revisión							
Revisión	12/04/2023	58045	revisión				
Revisión	16/04/2024	84386	revisión				

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- Incidencia en distribución.

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES

INFORME FINAL 12/02/2025 Vehículo peritado La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 12/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca PEUGEOT, modelo 2008 Active Pack Blu ehdi 81kw (110c v) con matrícula

Somos atendidos por Encargado, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. INCIDENCIA EN DISTRIBUCIÓN.

Personados en el taller de gestión nos indica el responsable que el vehículo que nos ocupa tiene incidencia en el sincronizado de los árboles de levas.

El operario intenta arrancar el vehículo y visualizamos en el orificio de rellenar aceite del propulsor que el árbol de levas SI muestra movimiento pero el vehículo no arranca y por el ruido escuchado comprendemos que no tiene compresión los cilindros.

Realizamos diagnosis electrónica al vehículo donde podemos visualizar fallos registrados que guardan relación con los daños actuales. " Calaje del motor térmico - comportamiento inesperado"

Una vez realizadas las comprobaciones sin desmontajes entendemos que por fatiga de material de la cadena de sincronización de árbol de levas ha provocado su estiramiento originando que el calado de la distribución se haya movido de punto no descartando posibles daños ocultos en el propulsor. Además informar que estos motores suelen sufrir de roturas/estiramiento en la cadena de arboles de levas (siendo una avería reconocida por la marca.)

Informar que no detectamos daños en el turbocompresor ni disfuncionamientos por parte de este.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir el propulsor.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

CONCLUSIONES INCIDENCIA EN DISTRIBUCIÓN.

Una vez realizadas las comprobaciones sin desmontajes entendemos que por fatiga de material de la cadena de sincronización de árbol de levas ha provocado su estiramiento originando que el calado de la distribución se haya movido de punto provocando daños en el propulsor. Además informar que estos motores suelen sufrir de roturas/estiramiento en la cadena de arboles de levas (siendo una avería reconocida por la marca.)

Informar que no detectamos daños en el turbocompresor ni disfuncionamientos por parte de este.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir el propulsor.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Abierta Estado

Atributos vehículo

Kilómetros 105 391

Equipamiento

VIN Decoder

ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36

Interfaz

EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01

ADAS S/DETECCION LATERAL - DL500 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01

TURBO-DIESEL 1499CC 81KW (110) - DV5RCE/UE63 LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV02

CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 20DM2 GROSOR 12 CLASE 2 - DA614

EQUIPO ELECTRICO BSI + COM 2008 - DSX16

CLIMATIZACIÓN FILTRO POLEN CARBON ACTIVO - DHY02

GENERAL DIESEL DV5RCE/UE63 - B0FMM

GENERALES PARAGOLPES C/EMBELLECEDOR NEGRO+REJILLA NEGRA -

DPDGE

VOLANTE Y MANDOS VOLANTE C/FUNDA DE CUERO - DVH37

ACABADO TECNICO ALTO BASE - B0E0L

VOLANTE Y MANDOS MANDO VELOCIDADES EN SALPICADERO - DCQ02

AUDIO/MULTIMEDIA RADIO EUROPA OCCIDENTAL - DUZ01

ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00 **CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08** LLANTAS ALE 6.5JX16" - DDZVK

№ PR 16201

ASIENTOS DL PASAJERO S/REGULACION ALTURA - DIN00 ASIENTOS 3 REPOSACABEZAS TRASEROS - DMZ02

ASIENTOS TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL - DTG09

TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA B P21 - B0PA5 ACCESORIOS S/AISLAMIENTO ACUSTICO - DYG00 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO SALIN - DIZ27

CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03

EQUIPO ELECTRICO BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD - DOZ01

CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01

TECHO S/BARRAS PORTAEQUIPAJES - DPQ00

EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO - DCK02

EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06

EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00

SUSPENSION LEY 1 - DYJ08

FRENOS PROTECTOR DISCO FRENO TR - DFF07

AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - D5N00

AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00

AUDIO/MULTIMEDIA S/AMPLIFICADOR - DUN00 ACCESORIOS PARASOLES S/LUZ - DMG07 LLANTAS LLANTAS AL FACION TIPO 1 - DRP02 ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO LARGO - DEZ28

REFRIGERACION RADIADOR 21DM2 - DMJ84

INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15

AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300

AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA DIGITAL DGT7C - DLX23

MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58

ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403

ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE VIRTUAL - DQV03 ADAS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - DQX01 COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00 ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00

NEUMATICOS 215/65 R 16 98H - DPLMH

AUDIO/MULTIMEDIA 2 ALTAVOCES TRASEROS DE BANDA ANCHA - DO402

EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03 EQUIPO ELECTRICO S/CAJA DE PROTECCION - DYP00

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02 GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400

VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06

VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR SIMPLE - DYE01

VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA PU + FUELLE PVC PRESTIGE - DUH75 VOLANTE Y MANDOS EMPUÑADURA FRENO MANO ESTANDAR - DERP3 GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18

ACCESORIOS C/ETIQUETA PARASOL MUNDO - DQJ04

PLANTA DE MONTAJE FV

ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - DIP01

ASIENTOS DI S/CALEFACCION - DNA00

ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO05

ASIENTOS CINTURON TRI AT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO - DCF14

FOUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 15 LIHEA - DAE39 ACCESORIOS ACABADO INTERIOR COLOR A - DENTY

CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - DRE07

EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61

TECHO S/ASPECTO COLOR TECHO - DJD00

ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECANICA - D6D02 EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01

EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11

ACCESORIOS MALETERO C/PISO ESCAMOTEABLE + CORREA SOPORTE - DSP17 EQUIPO MECANICO S/BOMBA VACIO ELECTRICA - DQQ00

EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06

SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17

FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03

FRENOS DISCOS DELANTEROS VENTILADOS / DISCOS TRASEROS - DFJ04

AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL DIGITAL - DRCRC AUDIO/MULTIMEDIA C/1 TOMA USB TIPO A - DYM22 FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01

ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00 LLANTAS S/RUEDA DE EMERGENCIA - DRS00

ACCESORIOS SOPORTE RUEDA REPUESTO SEMI ALOJAMIENTO - DSA04

ACCESORIOS ANTENA TECHO TRASERO + DIGITAL - DAT51

FRENOS DISCOS DE FRENO TR 249X10MM - DQH01

GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION ESTANDAR - DRO01

AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00

SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05

ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO R3 ECO - DMW08

SEGURIDAD AIRBAG SPEED 2.0 ESTANDAR 12 ACTIVADORES - D4S03

INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01

ACCESORIOS LUZ MALETERO MANDO AUTOMATICO + VOLUMEN DE CARGA -

DEJ03

ACCESORIOS S/ILUMINACION AMBIENTAL - DO100

ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00

GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RA641 - DQB29

LUCES FAROS ANTINIEBLA LED C/"CORNERING LIGHT" - DPR04

INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92

MHZ - DJZ05

INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - DVB09

CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01

RETROVISORES EXT S/PARTICULARIDAD - DSL00

RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC C/ASISTENTE ANGULO

MUERTO - DHU13

EMBELLECEDORES EMBELLECEDOR COLA ESCAPE CROMADO - DHZ04

SUSPENSION PUENTE TR RIGIDEZ 35000NM - DAG83

SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 22.5MM HUECA - DDH64

PROGRAMA DE VENTAS COMPONENTES ESPECIFICOS DE EUROPA - DA401

EMBELLECEDORES ESCAPE SALIDA SIMPLE - DEW08

INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE C/MANDO INTEGRADO - DJA11

DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 71 - DCW79

TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05

CRISTALES EYECTORES LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR - DGH01

LUCES REGULACION MANUAL ALTURA FAROS RETROILUMINADO - DPS06

LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01

SEGURIDAD 2 ANCLAJES ISOFIX + TOP TETHER ASIENTOS TR - DGQ13

ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01

ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32

REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/ENTRADA CORTA -

DVKAS

DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01

SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR - DNF15

INSTRUMENTACION PUERTAS S/KEY LESS - D5R00

INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO EOBD

S/ACELEROMETRO - DUR01

ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION - DIT00

ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00

ACCESORIOS C/ILUMINACION TECHO 1ºFILA 3 LAMPARAS - DIM13

ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL C/DETECCION BORDE -

DLI04

LUCES FAROS ECO-LED - DLA10

GENERALES ANCHO DE VIA DL "VB34" - DYT19

EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN702

INSTRUMENTACION PUERTAS CERRADURA CAPO C/PROTECCION ANTIRROBO -

DVO01

CRISTALES PARABRISAS ACUSTICO - DVF37

EMBELLECEDORES S/CEJILLAS VENTANILLAS - DGV00

TECHO S/TECHO PANORAMICO ELECTRICO ANTIPINZAMIENTO - DTC00

CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601

SUSPENSION ESTANDAR - DSE01

CLIMATIZACIÓN COMPRESOR VARIABLE C/EMBRAGUE - DXG08 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16

INSTRUMENTACION PUERTAS S/INTERRUPTOR CAPO - D5P00

AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES MEJORADO - DHB34

DIRECCION DIRECCION ELECTRICA 90AMP - DXR10
LUCES LUZ DIURNA LED SEPARADA - DEK10
CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
EQUIPO MECANICO S/AISLAMIENTO DEPOSITO - DIK00

GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ

VERSION ESTANDAR - B0JA0

ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601

REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA DELANTE - DA701

INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS BT2 MATRIX

C/FIJACION SUPERIOR - D4H19

Automático

TODO TERRENO CROSS OVER - B0DSY

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - DCP01

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
8	034	Juntas, arandelas, tornillería -	1,00	200,00			200,00
	LP 5W30 30	Aceite motor NET4	4,00	9,43			37,72
	1622805080	Motor - Estándar	1,00	4.665,71			4.665,71
	9814294180	Junta soporte filtro aceite	1,00	52,60			52,60
	9814294680	Junta enfriador aceite	1,00	65,80			65,80
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 1	1,00	4,94			4,94
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 2	1,00	4,94			4,94
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 3	1,00	4,94			4,94
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 4	1,00	4,94			4,94
	9811760780	Soporte inyector nº 1	1,00	11,10			11,10
	9811760780	Soporte inyector nº 2	1,00	11,10			11,10
	9811760780	Soporte inyector nº 3	1,00	11,10			11,10
	9811760780	Soporte inyector nº 4	1,00	11,10			11,10
	9813452780	Junta tubo inf engrase turbo	1,00	18,70			18,70
	9814224180	Junta tubo salida intercooler - Nueva	1,00	5,45			5,45
	9813756780	Junta tubo salida intercooler - Nueva	1,00	30,80			30,80
	9816267280	Junta colector escape	1,00	56,10			56,10
	038036	Junta tr colector escape	1,00	2,95			2,95
	9813068180	Junta válvula EGR	1,00	15,00			15,00
	9813055180	Junta entrada enfriador EGR	1,00	9,40			9,40
	9813055180	Junta tubo salida válvula EGR	1,00	9,40			9,40
	1688280480	Abrazadera salida turbo - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic	1,00	4,39			4,39
8	G1401	Anticongelante	1,00	3,00			3,00

Mano de obra

С	ódigo	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 💉 0	1EAXA	Sustituir Motor	9,70 h	41,13			398,96
1 0.	1E8XA	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
	1EA7A	Desmontar y montar Motor completo					
	5190AEM	Sustituir Aceite motor / Sustituir Aceite-filtro					
	M01020D	Desmontar y montar elementos en motor					
	3E15S	Sustituir Anticongelante					
− T1 🧪 0:		Sustituir Junta tubo inf engrase turbo	0,80 h	41,13			32,90
I 0;	3E0UA	Desmontar y montar Turbocompresor / Sustituir Junta tr colector escape					
— T1 🌽 1	1E0AAEM	Sustituir Junta soporte filtro aceite	1,20 h	41,13			49,36
I 1	1E00A	Desmontar y montar Tapa filtro aceite					
I 1	7E7FA	Desmontar y montar Catalizador-filtro partículas					
NI 13	3E15S	Sustituir Anticongelante					
T1 🥭 1:	3E15S	Sustituir Anticongelante	0,40 h	41,13			16,45
+ 0.	1EAXA	Sustituir Motor					
	2E1WA	Not available					
— T1 <u> </u> 14	4E00AEM	Sustituir Junta tubo salida intercooler	1,20 h	41,13			49,36
I 14	4E78A	Desmontar y montar Tubo salida intercooler /					
87 ∓4 3 0	v:T00.4	Sustituir Junta tubo salida intercooler	0.001	44.40			0.00
- Comment	atT034	Sustituir Juntas, arandelas, tornillería	0,00 h	41,13			0,00
- Comment	atT62000	Verificar Diagnosis	2,00 h	41,13			82,26
- Comment	atT73H20	Desmontar y montar Desmontaje MO mecánica	3,00 h	41,13			123,39
- Comment	atTG4601	Verificar Líquido frenos	0,40 h	41,13			16,45
ϔ T2 📝 G	atTG8810	Verificar Prueba en carretera	1,00 h	41,13			41,13

Resumen					
Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00€	Total I/D MO Pintura	0,00€
Total I/D Piezas	0,00€	Subtotal Importe MO	0,00€	Subtotal Importe MO	0,00€
Subtotal	5.241,18€	Subtotal Horas MO	810,26 €	Subtotal Horas MO	0,00€
Pequeño Material (0,00%)	0,00€	Total sin descuentos (19,70 h)	810,26 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00€
Material anticorrosivo	0,00€	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00€	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00€
Material pintado de bajos	0,00€	Total	810,26€	Total mano de obra	0,00€
Coste envío recambios	0,00€			Total I/D Material Pintura	0,00
Total sin descuentos	5.241,18€			Subtotal material	0,00€
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00€			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	5.241,18 €			Total del material	0,00€
	, , , ,			Total sin descuentos	0,00€
				Descuento sobre total Pintura (0,00%	0,00€
				Total	0,00 €
Varios					,
Total Varios	0,00€			Sistema de pintura: Sin Pintura	
Total					
Fijo franquicia	0,00€	Total piezas	5.241,18 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00€
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	810,26 €	Total Tasas reciclado residuos	0,24 €
Val. max. franquicia	0,00€	Total pintura	0,00€	Base del impuesto	6.051,68 €
Val. min. franquicia	0,00€	SubTotal	6.051,44 €		
Total Franquicia	0,00€	Total Varios	0,00€	Total sin franquicia	6.051,68 €
				Total	6.051,68
NOTAS 🌾 Manual	▼ No Actua	lizada 🏋 Sin Precio	Docum	entado por GT Motive 🔊 Pieza	a prepintada
L. A	- I In aliabata NII NI	Incluida C Condicionada por + La			