

DATOS DEL VEHICULO A PERITAR - ASEGURADO			
NOMBRE ASEGURADO		COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	RENAULT INDUST. - MASTER FURGÓN T L2H2 3 50	FECHA 1ª MATRICULACION	09/02/2022
		KILOMETROS	0
TIPO VEHICULO	FURGÓN	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL VEHICULO CONTRARIO			
MATRICULA		COLOR	
MARCA Y MODELO		FECHA 1ª MATRICULACION	
VIN		KILOMETROS	
DATOS DEL SINIESTRO			

ESTADO DE CONSERVACION	MALO
NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS AL TALLER	1
VALOR VENAL	21500
VERSION DEL SINIESTRO	SE DESCONOCE EL ORIGEN DE LOS DAÑOS
CULPA	---

De acuerdo con sus instrucciones, atendimos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones, pasamos a rendirles el siguiente

### INFORME TÉCNICO PERICIAL

Que dando cumplimiento a lo previsto en el art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

## 1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	LATERAL IZQ
2	TRASERA
3	DELANTERA
4	LATERAL DER
5	TECHO

## 2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Bueno

### Otras observaciones:

Se realiza valoración para baja de la flota.

## 3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 35,00 €

Precio Mano de Obra Pintura: 35,00 € €

## RESUMEN

× Sin compromiso de pago

### PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	4.267,52
<b>Total Piezas</b>	=	<b>4.267,52</b>

### MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (35,50 h)	=	3.342,50
<b>Total M.O.</b>	=	<b>3.342,50</b>

## RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	7.610,02
IVA (0,00 %)	=	0,00
<b>POSIBLE INDEMNIZACIÓN</b>	=	<b>7.610,02</b>

#### 4. INFORME COMPLEMENTARIO. PÉRDIDA TOTAL:

DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN	
Valor venal (Según Ganvam)	21500 €
Valor aproximado de reparación	7610,02 €
Franquicia	Sin franquicia
Valor a nuevo	Se desconoce

#### 5. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esa Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

## EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO	ADAS S/FRENADA EMERGENCIA ASISTIDA
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO	TIPO SELECTOR MANUAL 6 VELOCIDADES
GENERAL S/TOMA MOVIMIENTO CAJA VELOCIDADES	MANUAL 6 VELOCIDADES
COMERCIAL FURGON	COMERCIAL BATALLA MEDIA
GENERALES VOLADIZO CORTO	GENERALES 2 PUERTAS TR 180º
GENERALES S/ KIT PROTECTOR ANTIGRAVILLA	CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
CRISTALES S/LUNETAS TR TERMICA	LUCES FAROS ANTINEBLA
GENERALES (FASE 2)	GENERALES SIN EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE	ACCESORIOS S/PELDAÑO ACCESO TR
RETROVISORES EXT ELECTRICOS	RETROVISORES EXT BRAZO CORTO
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL
INSTRUMENTACION CONSOLA S/TACOGRAFO	AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION
AUDIO/MULTIMEDIA MAPA DE NAVEGACION ESTANDAR	INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO S/SOPORTE TABLET/ORDENADOR
INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO S/BANDEJA	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE
AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA TELEMATICO	AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA ACCESORIOS
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA	CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO
COMPLEMENTO SERIE LIMITADA SERIE	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES COND ELEC SECUENC
INSTRUMENTACION PUERTAS SIST APERTURA/CIERRE PUERTA	CLIMATIZACIÓN FREON R134A
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL TR	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO
TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR	ACCESORIOS S/INMOVILIZADOR
ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO	ASIENTOS DL S/CALEFACCION
ASIENTOS DL PASAJERO FIJO	ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO
ACCESORIOS S/REVESTIMIENTO PISO TR MADERA	ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA
ACCESORIOS S/REVESTIMIENTOS LATERALES	ACCESORIOS GUANTERA
ACCESORIOS S/GUARDAOBJETOS TABLERO INSTR	PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
GENERAL TIPO MOTOR	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE)
EQUIPO ELECTRICOS S/SISTEMA STOP & START	EQUIPO MECANICO HOMOLOGACION REG N1 C3
ANTIPOLUCION NORMA EU6T	EQUIPO ELECTRICOS S/TOMA DE FUERZA MOTOR
ANTIPOLUCION CODIGO EMISIONES 2	TURBO-DIESEL 2298CC 74KW (101)
GENERAL INDICE MOTOR	EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 80 L
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOL SIN SENSOR AGUA	EQUIPO MECANICO ECO PRO
EQUIPO MECANICO SIN KIT ZONAS POLVORIENTAS	EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO
EQUIPO MECANICO S/FUNCION RALENTI ACELERADO	ESPAÑA ESPAÑA
PUERTAS PANEL LATERAL IZ CHAPA	PUERTAS C/PUERTA LAT DR
PUERTAS PANELES LATERALES TR S/LUNAS	VERSION VEHICULO SIN ADAPTACION
ALTURA TECHO ELEVADO	PLANTA DE MONTAJE PLANTA MONTAJE B
LLANTAS LLANTAS 16"	LLANTAS RUEDA DE REPUESTO NORMAL
FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO	TRANSMISION S/RUEDA TR DOBLE
SUSPENSION MMA 3500 KG	TAPACUBOS EMBELLECEDOR DE RUEDA
TRANSMISION TRACCION DL	TRANSMISION S/BLOQUEO DIFERENCIAL TR

## PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
70010	651005058R	Capó dl	1,00	488,86			488,86
7155R	638406859R	Protector dl pase rueda dl dr	1,00	106,80			106,80
92010	731141363R	Techo	1,00	1.103,18			1.103,18
92020	731128121R	Techo cabina	1,00	963,52			963,52
92100	732108023R	Traviesa dl techo	1,00	197,69			197,69
92110	732506111R	Traviesa cent techo	1,00	121,57			121,57
92112	732522860R	Traviesa cent techo	1,00	86,84			86,84
92114	732522860R	Traviesa cent techo	1,00	86,84			86,84
92115	732626354R	Traviesa cent techo	1,00	86,83			86,83
92116	732522860R	Traviesa cent techo	1,00	86,84			86,84
92117	732522860R	Traviesa cent techo	1,00	86,84			86,84
92180	731D66223R	Refuerzo traviesa tr techo	1,00	216,01			216,01
6161L	265550023R	Piloto tr iz	1,00	149,04			149,04
6188R	265900021R	Piloto adicional freno pta dr	1,00	89,43			89,43
842UR	7701209836	Bombín puerta carga tr dr	1,00	127,69			127,69
7547L	7701209836	Bombín puerta dl iz	1,00	127,69			127,69

7547R	7701209836	Bombín puerta dl dr	1,00	127,69	127,69
4331R	403158626R	Tapacubos rueda dl dr	1,00	14,16	14,16

## MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
GiT73H10	Desmontar y montar Desmontaje MO pintura	0	0,00	0	2.100,00
8075	Sustituir Piloto tr iz	0,2	35,00	0	7,00
8632	Sustituir Piloto adicional freno pta dr	0,2	35,00	0	7,00
3612	Sustituir Tapacubos rueda dl dr	0,2	35,00	0	7,00
A03PEM	Sustituir Protector dl pase rueda dl dr	0,3	35,00	0	10,50
5583	Sustituir Capó dl	0,7	35,00	0	24,50
A0A9	Sustituir Techo	19,8	35,00	0	693,00
A2IG	Sustituir Refuerzo travesa tr techo	2,2	35,00	0	77,00
4415	Sustituir Travesa dl techo	1,8	35,00	0	63,00
4419	Sustituir Travesa cent techo	1,1	35,00	0	38,50
4416	Sustituir Travesa cent techo	1,5	35,00	0	52,50
4416	Sustituir Travesa cent techo	1,5	35,00	0	52,50
4416	Sustituir Travesa cent techo	1,5	35,00	0	52,50
4416	Sustituir Travesa cent techo	1,5	35,00	0	52,50
4416	Sustituir Travesa cent techo	1,5	35,00	0	52,50
5186	Sustituir Bombín puerta carga tr dr	0,3	35,00	0	10,50
5001	Sustituir Bombín puerta dl dr	0,6	35,00	0	21,00
5001	Sustituir Bombín puerta dl iz	0,6	35,00	0	21,00

## RESUMEN

### PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	4.267,52
<b>Total Piezas</b>	=	<b>4.267,52</b>

### MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (35,50 h)	=	3.342,50
<b>Total M.O.</b>	=	<b>3.342,50</b>

## RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	7.610,02
IVA (0,00 %)	=	0,00
<b>POSIBLE INDEMNIZACIÓN</b>	=	<b>7.610,02</b>