

TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	✓ PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
<b>DATOS DEL VEHICULO A PERITAR - ASEGURADO</b>			
NOMBRE ASEGURADO			
MATRICULA		COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	RENAULT - MÉGANE S.T. INTENS BLU E	FECHA 1ª MATRICULACION	28/07/2022
VIN		KILOMETROS	63.285
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
<b>DATOS DEL VEHICULO CONTRARIO</b>			
MATRICULA		COLOR	
MARCA Y MODELO		FECHA 1ª MATRICULACION	
VIN		KILOMETROS	
<b>DATOS DEL SINIESTRO</b>			

ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS AL TALLER	1
VALOR VENAL	16825
VERSION DEL SINIESTRO	ELONA SALIDA VIA DE SERVICIO C . V/A ESTÁ EN CARRIL DER Y EL V/C CIRCULA POR EL CARRIL DE LA IZQ. SE GOLPEA CONTRA EL QUITAMIEDOS DE LA IZQUIERDA Y SALE REBOTADA Y GOLPEA AL V/A QUE SE GOLPEA CON QUITAMIEDOS DERECHA
CULPA	---

De acuerdo con sus instrucciones, atendimos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones, pasamos a rendirles el siguiente

### INFORME TÉCNICO PERICIAL

Que dando cumplimiento a lo previsto en el art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a

## 1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	DELANTERO IZQ

## 2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Regular

## 3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 34,98 €  
Precio Mano de Obra Pintura: 34,98 € €

### RESUMEN

✗ Sin compromiso de pago

#### PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	8.808,26
<b>Total Piezas</b>	=	<b>8.808,26</b>

#### PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	226,32
Total M.O. Pintura (6,47 h)	=	226,32
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	166,88
Total Materiales Pintura (sin dto.)	=	166,88
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %)	=	16,69
Total Materiales Pintura (cod dto.)	=	150,19
<b>Total Pintura</b>	=	<b>376,51</b>

#### MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (26,80 h)	=	937,47
<b>Total M.O.</b>	=	<b>937,47</b>

### RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	10.122,24
IVA (0,00 %)	=	0,00
<b>POSIBLE INDEMNIZACIÓN</b>	=	<b>10.122,24</b>

#### 4. INFORME COMPLEMENTARIO. PÉRDIDA TOTAL:

DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN	
Valor venal (Según Ganvam)	16825 €
Valor aproximado de reparación	10122,24 €
Valor de restos	8500 €
Franquicia	Sin franquicia
Valor a nuevo	Se desconoce

#### 5. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esa Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

## EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO	ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL
ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1	ADAS CAMARA VISION TR
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO	ADAS REGULADOR VELOCIDAD
ADAS S/SISTEMA GESTION DE VELOCIDAD	ADAS S/FRENADA EMERGENCIA ASISTIDA
MANUAL 6 VELOCIDADES	TIPO SELECTOR MANUAL 6 VELOCIDADES
VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES	RANCHERA FAMILIAR
EMBELLECEDORES SIN CINTAS DECORATIVAS	TECHO S/TECHO SOLAR
RETROVISORES EXT 04	CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
CRISTALES LUNAS TINTADAS	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES
ACCESORIOS S/LINEA EXTERIOR	ACCESORIOS S/SERIE LIMITADA
LUCES S/LAVAFAROS	GENERALES S/TRAVESAÑO REFORZADO
GENERALES CON PROTECCION DE CHOQUE 03	LUCES FAROS ANTINEBLA
LUCES LUZ DIURNA LED TIPO 2	LUCES FAROS LEDS
GENERALES S/ADAPTACION VERSION	GENERALES IDENTIDAD COMERCIAL
ACCESORIOS S/SPOILER PORTON TR DEPORTIVO	ACCESORIOS ANTENA TECHO
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION AUXILIAR
CLIMATIZACIÓN CALENTADOR TERMOSUMERGIDO	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO
CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO	COMPLEMENTO SERIE LIMITADA SERIE
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES TR	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT 4.2"
ANTIPLASTAMIENTO	
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM
C/REPOSABRAZOS	
INSTRUMENTACION PUERTAS SISTEMA APERTURA/CIERRE	INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO
PUERTA 433 MHZ	
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SMARTPHONE	TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR
TAPICERIA/LINEA INT TERCIOPELO	TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01
ASIENTOS ASIENTO TRASERO TIPO 01	ASIENTOS REPOSACABEZAS TR 03
ACCESORIOS PREINSTALACION ALARMA	ACCESORIOS S/OPCION FUMADORES
ACCESORIOS S/LINEA INTERIOR	ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA
ACCESORIOS PARASOLES S/LUZ	ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS MALETERO
ASIENTOS REPOSACABEZAS DL 01	AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA
AUDIO/MULTIMEDIA S/MODULO COMUNICACION DATOS	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO/NAVEGADOR
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO	VOLANTE Y MANDOS S/MANDO DE RADIO EN VOLANTE
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA	ASIENTOS DL S/CALEFACCION
ASIENTOS ASIENTO DELANTERO TIPO 02	SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE	PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO
PROGRAMA DE VENTAS ESPAÑA	ETIQUETAS DESIGNACION ADICIONAL RENAULT
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
IZQUIERDA	
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG	EQUIPO ELECTRICO BATERIA TIPO 2
EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO	REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE ACTIVA
TURBO-DIESEL 1461CC 85KW (115)	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL
ANTIPOLOCION S/CODIGO EMISIONES	ANTIPOLOCION NORMA EU6U
GENERAL TIPO MOTOR	GENERAL INDICE MOTOR
ESPAÑA ESPAÑA	VERSION PERIODO DOCUMENTAL 2019
GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO	VERSION HOMOLOGACION TRANSPORTE PERSONAS
VERSION EVOLUCION 1 GAMA 1	SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1
FRENOS SISTEMA FRENOS 03	SUSPENSION TREN RODAJE ESTANDAR
DIRECCION S/EJE TRASERO DIRECCIONAL	FRENOS FRENOS TR DISCO
NEUMATICOS 205/55 R 16..H	LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA
FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO	LLANTAS LLANTAS 16"

## PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
6101L	260602681R	Faro iz	1,00	977,01			977,01
6101R	260103060R	Faro dr	1,00	1.174,71			1.174,71
69050	601981009R	Paragolpes dl	1,00	541,00			541,00
70010	651002195R	Capó dl	1,00	568,77			568,77
7101L	631015392R	Aleta dl iz	1,00	220,49			220,49
8628L	990432888R	Moldura aleta dl iz	1,00	32,62			32,62
9060L	764618905R	Estribo iz	1,00	638,04			638,04
9061L	764515955R	Refuerzo estribo iz - Sección O	1,00	443,13			443,13
9250L	985P17083R	Airbag iz techo	1,00	335,62			335,62
98010	739106146R	Guarnecido techo	1,00	566,00			566,00
7401L	801010705R	Puerta dl iz	1,00	652,09			652,09
7503L	802412991R	Guía dl luna puerta dl iz	1,00	11,51			11,51

7504L	802218404R	Guía tr luna puerta dl iz	1,00	26,26	26,26
7507L	808218638R	Cejilla ext puerta dl iz	1,00	99,51	99,51
7520L	963027851R	Retrovisor iz	1,00	311,34	311,34
7524L	807213056R	Conj elevelunas puerta dl iz	1,00	280,47	280,47
8535L	803010091R	Luna puerta dl iz	1,00	178,04	178,04
35A20	284Y66LA6D	Ud control regulador velocidad	1,00	383,64	383,64
9518L	876708583R	Tapizado respaldo dl iz	1,00	374,48	374,48
9575L	985L12798R	Airbag asiento dl iz	1,00	276,39	276,39
9705L	868852404R	Cinturón dl iz	1,00	149,99	149,99
9705R	868842007R	Cinturón dl dr	1,00	149,99	149,99
9706L	878176089R	Pretensor cinturón dl iz	1,00	50,90	50,90
9730L	888419469R	Cinturón tr iz	1,00	183,13	183,13
9730R	888419469R	Cinturón tr dr	1,00	183,13	183,13

## MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
5175	Sustituir Cinturón dl iz / Sustituir Cinturón dl dr	0,5	34,98	0	17,49
A0UN	Sustituir Cinturón tr iz / Sustituir Cinturón tr dr	0,4	34,98	0	13,99
A0YJEM	Sustituir Faro iz / Sustituir Faro dr	0,7	34,98	0	24,49
EM35A20	Sustituir Ud control regulador velocidad	0,2	34,98	0	7,00
5295	Sustituir Paragolpes dl	1,1	34,98	0	38,48
4192	Sustituir Capó dl	0,3	34,98	0	10,49
A15T	Desmontar y montar Capó dl	0,3	34,98	0	10,49
A40A	Sustituir Guarnecido techo	1,6	34,98	0	55,97
5774	Sustituir Refuerzo estribo iz	5,4	34,98	0	188,89
4342	Sustituir Estribo iz	13,3	34,98	0	465,23
4397	Sustituir Puerta dl iz	1,5	34,98	0	52,47
A0UI	Sustituir Pretensor cinturón dl iz	0,4	34,98	0	13,99
5242EM	Sustituir Retrovisor iz	0,2	34,98	0	7,00
8289	Sustituir Airbag asiento dl iz	0,7	34,98	0	24,49
8459	Sustituir Airbag iz techo	0,2	34,98	0	7,00

## PINTURA

Descripción: den.+pos.+nivel + (%pintado)	Material	Tiempo(h)	I/D(h)	Total(€)
Pintar E4B Aleta DL IZ (Plástico) - Sustitución	16,78	0,20		23,78
Pintar E4B Capó - Sustitución	63,21	2,77		160,10
Pintar E4B Constante pintura	6,00	1,10		44,48
Pintar E4B Paragolpes DL - Sustitución	37,65	0,47		54,09
Pintar E4B Puerta DL IZ - Sustitución	43,24	1,93		110,75
Pintar Paragolpes dl	0,00	0,00		0,00
Pintar Capó dl	0,00	0,00		0,00
Pintar Refuerzo estribo iz	0,00	0,00		0,00
Pintar Estribo iz	0,00	0,00		0,00

## RESUMEN

### PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	8.808,26
<b>Total Piezas</b>	=	<b>8.808,26</b>

### PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	226,32
Total M.O. Pintura (6,47 h)	=	226,32
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	166,88
Total Materiales Pintura (sin dto.)	=	166,88
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %)	=	16,69
Total Materiales Pintura (cod dto.)	=	150,19
<b>Total Pintura</b>	=	<b>376,51</b>

## MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (26,80 h)	=	937,47
<b>Total M.O.</b>	=	<b>937,47</b>

## RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	10.122,24
IVA (0,00 %)	=	0,00
<b>POSIBLE INDEMNIZACIÓN</b>	=	<b>10.122,24</b>