

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	22/08/2019
Marca y modelo	FIAT INDUSTRI. Fiorino Cargo Base 1	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	GLP	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	159233	Intervalo de mantenimiento	30000
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	03/02/2025	Revisiones correctas	Si
Fª 1ª visita	10/02/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	09/07/2021	60935	
Revisión	11/04/2022	89987	
Revisión	19/12/2022	120231	
Revisión	15/10/2024	150600	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- Caja de cambios

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	16/02/2025	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 10/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca FIAT INDUSTRI., modelo Fiorino Cargo Base 1.4 Natural Power 5 1kw (70cv) con matrícula

Somos atendidos por Jefe taller, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. CAJA DE CAMBIOS

Tras atender las explicaciones del jefe de taller, pasamos a verificar el fallo sobre el vehículo.

En nuestra visita al taller reparador, somos informados que el vehículo ha entrado como consecuencia de presentar un fallo en la caja de cambios.

Por ello, procedemos a verificar la avería sobre el vehículo que nos ocupa, en donde procedemos a subir el vehículo en el elevador.

Durante el trayecto hasta el elevador, podemos escuchar ruidos procedente de la parte delantera del vehículo.

Una vez subido el vehículo en el elevador, podemos observar que el vehículo presenta una fuga de aceite de la caja de cambios, la cual se ha producido a través de los retenes de la caja de cambios.

Comprobamos también que las transmisiones delanteras, presentan una notable holgura en el interior de la caja de cambios.

Ante lo expuesto con anterioridad, indicar que el vehículo presenta un deterioro interno en la caja de cambios, que produce la holgura existente en las transmisiones.

Indicar que debido al kilometraje y por seguridad se recomienda cambiar el embrague y el volante motor.

Para solucionar esta avería mecánica se debe proceder a la sustitución de la caja de cambios y de las transmisiones delanteras junto con el embrague.

No descartamos la aparición de daños ocultos durante la reparación, elementos de mantenimiento o sujetos a desgaste que precisen ser sustituidos teniendo en cuenta el kilometraje que acumula el vehículo y aprovechando los desmontajes realizados para la reparación.

CONCLUSIONES CAJA DE CAMBIOS

El vehículo corresponde a una furgoneta, marca Fiat, modelo Fiorino 1.4 GLP, la cual presenta el deterioro interno de la caja de cambios que produce la existencia de holgura con las transmisiones.

Para solucionar esta avería mecánica se debe proceder a la sustitución de la caja de cambios y de las transmisiones delanteras junto con el embrague y el volante motor.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 159.233

Equipamiento

Interfaz

INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENT C/TOMA CORRIENTE - 823	VOLANTE Y MANDOS MANDOS RADIO/TELF EN VOLANTE - 245
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORADIO/CD/MP3 SERIE 1 - 414	AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB - 83X
ACCESORIOS TAPA GUANTERA C/CIERRE - 845	ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - 149
ANTIPOLUCION NORMA EU6D - ECOCF6D	DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG ALTURA - 011
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 392	LLANTAS 6.0JX15" - 130
NEUMATICOS 185/65 R 15..T	Nº SERIE 06P08139
FECHA FABRICACIÓN 10/07/2019	Nº MOTOR 02997305
GAS NATURAL COMPRIMIDO 1368CC 51KW (70) - 350A1.000	COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR
VERSION HOMOLOGACION TRANSPORTE MERCANCIAS - TRSN1/7A7	LUCES FAROS ANTINEBLA - 097
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 025	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - XFC
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO - 008	MANUAL 5 VELOCIDADES
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - 57E	

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	0000071787602	Volante motor - Estándar	1,00	232,91			232,91
	0000071795383	Kit embrague - Estándar	1,00	247,80			247,80
	0000071796893	Caja velocidades - Estándar	1,00	2.700,04			2.700,04
	0000052056419	Transmisión dl iz	1,00	505,13			505,13
	0000071797837	Transmisión dl dr - Estándar	1,00	321,39			321,39
🚩	SIN REFERENCIA	Rellenar niveles	1,00	3,00			3,00
🚩	75W85-API-GL4-M1	Aceite caja velocidades - 75W85 API - Nueva	1,50	15,00			22,50

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	T2 1024B10	Sustituir Volante motor	3,50 h	30,00			105,00
	I 2110A10	Desmontar y montar Caja velocidades					
-	T1 2110A10EM	Sustituir Caja velocidades	0,20 h	30,00			6,00
	I 0010T40	Sustituir Aceite caja velocidades / Sustituir Aceite caja velocidades					
	I 1048A10	Desmontar y montar Filtro aire completo					
	I 4450B02	Desmontar y montar Rueda dl iz					
	I 4450B04	Desmontar y montar Rueda dl dr					
	I 5530B10	Desmontar y montar Batería					
	I 7210E10	Desmontar y montar Paragolpes dl					
-	T1 2710A10	Sustituir Transmisión dl iz	0,20 h	30,00			6,00
-	T1 2710A14	Sustituir Transmisión dl dr	0,20 h	30,00			6,00
	I 7055B54	Desmontar y montar Protector mecánica delantera					
🚩	T2 GtTG8813	Verificar Prueba funcional	0,50 h	30,00			15,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	4.032,77 €	Subtotal Horas MO	138,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,60 h)	138,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	138,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	4.032,77 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	4.032,77 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €

Sistema de pintura: Sin Pintura

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	4.032,77 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	138,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,09 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	4.170,86 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	4.170,77 €	Total sin franquicia	4.170,86 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	4.170,86 €

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	16/02/2025
Marca	FIAT INDUSTR.	Km. vehículo	159233 Km.
Modelo	Fiorino Cargo Base 1.4 Natural Power 5 1kw (70cv)	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	22/08/2019
VIN		Importe Daños Ext.	1537,31 €
Combustible	Gasolina	Importe Daños Int.	628,90 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: NO
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: NO

Personado en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones, procediendo a realizar reconocimiento del mismo.

En el momento de nuestra visita el vehículo sufre una avería en caja de cambios

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar diversos daños de estacionamiento y pequeños siniestros de circulación en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación, con suciedad de uso. Accedemos a la zona de carga observando desperfectos en carrocería interior y guarnecidos por falta de cuidado en su uso y una mala estiba de la carga.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 159.233

Equipamiento

Manual

COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR
MANUAL 5 VELOCIDADES

VERSION 2 PUERTAS TRASERAS

VIN Decoder

Nº SERIE 06P08139

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
±	0000735752713	Moqueta piso	1,00	377,56			377,56
	0000735500163	Guarnecido puerta carga tr dr	1,00	64,10			64,10
	0000735690704	Volante dirección	1,00	379,40			379,40

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	 4110A10EM	Sustituir Volante dirección	0,30 h	30,00			9,00
I	5580C18	Desmontar y montar Airbag volante					
T2	 GtT070	Reparar Reacondicionamiento zona de carga	0,00 h	0,00			500,00
T1	 7020E35	Sustituir Guarnecido puerta carga tr dr	0,15 h	30,00			4,50
T1	 7040L17	Sustituir Moqueta piso	2,10 h	30,00			63,00
I	7040B06	Desmontar y montar Guarnecido tr estribo dr					
I	7040H36	Desmontar y montar Guarnecido pilar B iz					
I	7040H36	Desmontar y montar Guarnecido pilar B dr					
I	7040L20	Desmontar y montar Consola central (zona trasera)					
I	7040L40	Desmontar y montar Guarnecido estribo iz					
I	7040L40	Desmontar y montar Guarnecido estribo dr					
I	7040L44	Desmontar y montar Guarnecido tr estribo iz					
I	7045A10	Desmontar y montar Asiento dl iz					
I	7045A10	Desmontar y montar Asiento dl dr					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	500,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	821,06 €	Subtotal Horas MO	76,50 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (2,55 h)	576,50 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	576,50 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	821,06 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	821,06 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Monocapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	821,06 €	Dto. sobre el total (55,00%)	768,66 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	576,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	628,90 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.397,56 €	IVA (21%)	132,07 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	760,97 €
				Total	760,97 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 159.233

Equipamiento

Manual

COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR

VERSION 2 PUERTAS TRASERAS

VIN Decoder

Nº SERIE 06P08139

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩	EM69010	Matrícula dl	1,00	10,00			10,00
	0000046865641	Luna parabrisas	1,00	364,12			364,12
	0000071730189	Jgo pegado luna parabrisas	1,00	28,42			28,42

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	7035A18	Sustituir Luna parabrisas	1,65 h	30,00			49,50
I	7040H30	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A iz					
I	7040H30	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A dr					
I	7065C68	Desmontar y montar Retrovisor interior					
I	7210E22	Desmontar y montar Rejilla torpedo					
T1	7055A46EM	Desmontar y montar Paragolpes dl (zona inf)	1,50 h	30,00			45,00
I	7210E10	Desmontar y montar Paragolpes dl					
T1	7055A54EM	Sustituir Matrícula dl	0,15 h	30,00			4,50
T1	7210E66	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,55 h	30,00			16,50
I	5540A44	Desmontar y montar Piloto tr iz					
I	5540A44	Desmontar y montar Piloto tr dr					
🚩 T2	GtT69090	Reparar Paragolpes dl (zona inf)	1,50 h	30,00			45,00
🚩 T2	GtT70010	Reparar Capó dl	0,25 h	30,00			7,50
🚩 T2	GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,30 h	30,00			9,00
🚩 T2	GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,75 h	30,00			22,50
🚩 T2	GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,20 h	30,00			6,00
🚩 T2	GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	2,20 h	30,00			66,00
🚩 T2	GtT81050	Reparar Paragolpes tr	1,00 h	30,00			30,00
🚩 T2	GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	0,75 h	30,00			22,50
🚩 T2	GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,65 h	30,00			19,50
🚩 T2	GtT9006L	Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	0,20 h	30,00			6,00
🚩 T2	GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,30 h	30,00			9,00

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=3) (L=0)					
GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=3) (L=0)					
GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=2) (L=0)					
GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=8) (L=0)					
GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=3) (L=0)					
GtP9006L	Lateral iz carro (zona tr) Reparación (S=1) (L=0)					
GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=1) (L=0)					
GtP70010	Capó dl Reparación (S=2) (L=0)					
PLASTICO						
GtP69090	Paragolpes dl (zona inf) Reparación (S=4) (L=0) Texturado Completo					
GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=3) (L=0) Texturado Completo					

Resumen

Piezas	Mano de obra	Pintura
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO
Total I/D Piezas	0,00 €	0,00 €
Subtotal	402,54 €	Total I/D MO Pintura
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Subtotal Importe MO
Material pintado de bajos	0,00 €	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €	Subtotal Horas MO
Total sin descuentos	402,54 €	358,50 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €	Subtotal M.O. (10,15 h)
Total	402,54 €	304,50 €
		Descuento sobre MO (0,00%)
		0,00 €
		Total mano de obra
		304,50 €
		Total I/D Material Pintura
		0,00 €
		Subtotal material
		471,77 €
		Dto. sobre material (0,00%)
		0,00 €
		Total del material
		471,77 €
		Total sin descuentos
		776,27 €
		Descuento sobre total Pintura (0,00%)
		0,00 €
		Total
		776,27 €

Varios

Total Varios 0,00 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Monocapa

Nº colores 1

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	402,54 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	358,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	776,27 €	Base del impuesto	1.537,31 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.537,31 €	IVA (21%)	322,84 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.860,15 €
				Total	1.860,15 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS

Manual
 No Actualizada
 Sin Precio
 Documentado por GT Motive
 Pieza pre pintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por